

114年10月份本市建築、拆除執照工程鷹架委由公會抽檢之結果

執照號碼	建築地址	行政區	起造人	承造人	監造人	抽檢結果	已改善完成
108建0192	100臺北市中正區建國里愛國西路	中正區	京城國際建築經理股份有限公司	昇邦營造股份有限公司	蕭力仁	合格	
110建0075	104臺北市中山區康樂里中山北路二段 15號	中山區	兆豐國際商業銀行股份有限公司	福清營造股份有限公司	張維哲	合格	
110建0172	112臺北市北投區長安里中央北路一段	北投區	達永開發股份有限公司	德家營造股份有限公司	黃秀莊	合格	
110建0221	105臺北市松山區東光里南京東路五段23巷9弄	松山區	楊昇建設股份有限公司	楊昇營造股份有限公司	陳介凡	合格	
110建0255	110臺北市信義區中興里基隆路二段64號2樓	信義區	東亞建築經理股份有限公司	晉榮營造股份有限公司	郭志宏	不合格 (三角托架螺栓未固定確實)	已改善完成
110建0262	116臺北市文山區景行里景中街	文山區	安信建築經理股份有限公司 負責人：周俊吉	昶明營造股份有限公司	鄧毅仁	合格	
110建0273	111臺北市士林區舊佳里文林路584號	士林區	合眾建築經理股份有限公司	萬鈞營造有限公司	朱文熙	不合格 (置放重物超過荷重限制)	已改善完成
110建0287	103臺北市大同區星明里太原路142之 12號1樓	大同區	臺億建築經理股份有限公司	豪豐營造股份有限公司	陳逸軒	合格	
110建0322	100臺北市中正區龍光里和平西路2段 31巷4號	中正區	東亞建築經理股份有限公司	工信工程股份有限公司	沈健雄	合格	
111建0017	104臺北市中山區中原里吉林路168巷1 號	中山區	國揚實業股份有限公司	大陸工程股份有限公司	金以容	合格	
111建0083	115臺北市南港區玉成里玉成段	南港區	南港國際二股份有限公司	建國工程股份有限公司	陳傳宗	不合格 (未依施工計畫設置)	已改善完成
111建0103	114臺北市內湖區樂康里康樂街136巷18弄14號4樓	內湖區	家騰建設股份有限公司	京騰營造股份有限公司	蔡青樺	合格	
111建0177	116臺北市文山區景美里羅斯福路六段308號（一層）	文山區	僑馥建築經理股份有限公司	樹盛營造股份有限公司	朱偉誠	合格	

111建0208	106臺北市大安區永康里金山南路二段 31巷9號	大安區	中國建築經理股份有限公司	開揚營造股份有限公司	黃郅鈞	合格	
111建0212	112臺北市北投區建民里文林北路	北投區	宏普建設股份有限公司	辰豐營造股份有限公司	鄭秀玲	合格	
111建0245	115臺北市南港區西新里南港路三段	南港區	國產建材實業股份有限公司	勝堡村營造工程股份有限公司 中麟營造股	白省三	合格	
111建0286	108臺北市萬華區新起里貴陽街二段3之2號	萬華區	和暘建設股份有限公司	金盟營造有限公司	梁丕昇	合格	
111建0316	110臺北市信義區景新里莊敬路239巷	信義區	臺億建築經理股份有限公司	富永營造股份有限公司	簡俊卿	不合格 (施工架底座未穩固)	已改善完成
111建5688	108臺北市萬華區福音里和平西路三段322號	萬華區	安信建築經理股份有限公司	元茂營造股份有限公司	黃翔龍	合格	
112建0052	106臺北市大安區仁愛里忠孝東路四段 26巷63號	大安區	中國建築經理股份有限公司	上承營造股份有限公司	朱弘楠	合格	
112建0055	103臺北市大同區民權里涼州街10號	大同區	三境建設股份有限公司	燦泰營造股份有限公司	白世清	合格	
112建0057	114臺北市內湖區週美里新豐街	內湖區	義泰建設股份有限公司	忠泰營造股份有限公司	陳浩怡	合格	
112建0062	105臺北市松山區民福里復興北路499巷1號1樓	松山區	京城國際建築經理股份有限公司	和泰興營造股份有限公司	吳伯昌	合格	
113建0149	111臺北市士林區福德里文林路	士林區	將捷股份有限公司	豐興營造工程有限公司	顏金仁	合格	
113拆0026	林森北路369號	中山區	華泰大飯店企業股份有限公司	瑞諭營造有限公司	王克誠建築師事務所	合格	
114拆0001	和平西路一段13號	中正區	和聚開發股份有限公司	金弘承營造股份有限公司	呂建勳建築師事務所	不合格 (未依施工計畫設置、施工架底座未穩固)	已改善完成

本市外牆修繕工程鷹架委由公會抽檢之結果

	搭建地點	行政區	起造人	承造人	監造人	抽檢結果	已改善 完成
	大安區和平東路一段183巷11弄6號	大安區	弘雅實業股份有限公司	首鋼營造股份有限公司	劉鐵龍	不合格 (置放重物超過荷重限制)	已改善 完成
	大安區仁愛路四段300巷19弄7號	大安區	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	三井工程股份有限公司	黃志鴻	不合格 (未依施工計畫設置、置放重物超過荷重限制)	已改善 完成