

臺北市921地震列管黃單建築物清冊

一、紅單全倒之建築物因有傾頹朽壞而危害公共安全疑慮，市府均於震災後第一時間，依法強制拆除完畢。其餘紅單半倒及危樓之建築物，因尚未達到需強制拆除之程度，業由專業技師、建築師公會代表現場勘查，認為在停止使用之情形下，尚無安全顧慮。

二、黃單需注意之建築物，因非屬危險建築物，未達限制使用之程度，惟均已函知所有權人應盡速修繕補強或辦理重建，以便撤銷列管，維護居住安全。

列管 等級	編號	序號	行政區	建物地址	備註
黃單	2	2	士林區	天母北路87巷22弄2、4、6號； 87巷16至22號1至5樓	
	3	3	士林區	天母東路105巷1號3號地下室	
	4	4	士林區	延平北路五段213巷17至33之1號	
	5	5	大同區	敦煌路165號2樓	
	6	6	大安區	和平東路二段28號	
	7	7	中山區	吉林路221至223號	
	8	8	中山區	長春路346號	
	9	9	中山區	新生北路二段41巷21、23號	
	10	10	內湖區	新明路181巷3、5、7號	
	11	11	內湖區	港墘路113號5樓	
	12	12	內湖區	環山路二段6至8號、10巷2至4號、10巷6弄6至8號	
	13	13	內湖區	新明路451巷34弄12、14號（整編為潭美街129、127號）	
	14	14	文山區	木新路2段86號至94號	
	15	15	北投區	中央北路四段442巷4弄2至10號	
	19	19	北投區	清江路156號1樓	
	20	20	北投區	清江路207巷4號	
	22	22	北投區	尊賢街218巷23弄8至10號	
	23	23	北投區	知行路62至74號(其中知行路64、66號地下一樓及地上一、二、三、四、五樓建築物撤銷列管)、(同知行路60巷1號)	
	24	24	北投區	崗山路5巷16號3樓	
	25	25	北投區	知行路293巷4至10號等【關渡黃金城】	

臺北市921地震列管黃單建築物清冊

一、紅單全倒之建築物因有傾頹朽壞而危害公共安全疑慮，市府均於震災後第一時間，依法強制拆除完畢。其餘紅單半倒及危樓之建築物，因尚未達到需強制拆除之程度，業由專業技師、建築師公會代表現場勘查，認為在停止使用之情形下，尚無安全顧慮。

二、黃單需注意之建築物，因非屬危險建築物，未達限制使用之程度，惟均已函知所有權人應盡速修繕補強或辦理重建，以便撤銷列管，維護居住安全。

列管等級	編號	序號	行政區	建物地址	備註
	26	26	北投區	中央北路三段124號	
	27	27	北投區	明德路274至278號、282至284號	
	30	30	信義區	中坡南路120至136號	
	31	31	信義區	信義路四段405、407號(405號1樓解除列管)	
	32	32	信義區	吳興街507號（整編為松仁路305號）	
	33	33	信義區	吳興街511號（整編為松仁路309號）	
	34	34	信義區	松隆路200、202號	

列管單位:臺北市建築管理工程處
版本:114/04/29