

107年度臺北市無障礙場所示範點改善推廣 執行成果報告書

案件名稱：台北萬豪酒店


案件地址：臺北市中山區樂群二路199號

建築師：林吳柱

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	5(7)-B3F	改善前照片	
檢查項目		說明	未設置需由人員協助上下坡道之標誌。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	5(7)-B3F	改善後照片	
檢查項目		說明	改由右側斜坡進出。(坡高 11 公分，坡長 60 公分)
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	5(10)-B3F	改善前照片	
檢查項目		說明	終點平台應長寬均 $\geq 150\text{cm}$ ，現況深度不足。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	5(10)-B3F	改善後照片	
檢查項目		說明	改由右側斜坡進出，上下端點平台尺寸合乎規定。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	7(2)	改善前照片	
檢查項目		說明	1F、7F、8F 未設置垂直牆面、突出式之無障礙標誌。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	7(2)	改善後照片	
檢查項目		說明	設置垂直牆面、突出式之無障礙標誌。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	7(3)	改善前照片	
檢查項目		說明	B3F、7F、8F 未設置平行固定於牆面之無障礙標誌。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	7(3)	改善後照片	
檢查項目		說明	設置平行固定於牆面之無障礙標誌。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input checked="" type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			


臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	12(38)	改善前照片	
檢查項目		說明	鏡子底端高度高度大於 90cm。(110)
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	12(38)	改善後照片	
檢查項目		說明	鏡子底端高度高度 90cm。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			


臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	12(59)	改善前照片	
檢查項目		說明	扶手型式設置錯誤。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	12(59)	改善後照片	
檢查項目		說明	增設前側扶手。
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input checked="" type="checkbox"/> 12 無障礙客房			






臺北市公共建築物無障礙設施與設備 「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱： 台北萬豪酒店(+17)	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
1	<p>結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	1-2	+2
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
2	<p>配合建物使用性質規劃無障礙專區，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求</p> <div style="text-align: center;">  </div>	1-3	+2

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱：台北萬豪酒店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
3	無障礙廁所、浴室內之衛生紙置放處、衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準	1-4	+1
			



臺北市公共建築物無障礙設施與設備 「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

項次	加分項目說明	加分項目 <u>編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
4	建築物增設符合規定之無障礙廁所 (增設 2 處)	2-1	+4
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>(1 樓平面圖 黃色：依法設置 1 處)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(2 樓平面圖 紅色：增設 1 處)</p> </div> </div>		
			
	<div style="text-align: center;">  <p>(3 樓平面圖 紅色：增設 1 處)</p> </div>		
			



臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱：台北萬豪酒店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
5	室內出入口寬度全部大於 90 公分	2-7	+2
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
6	求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍	3-1	+1
			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱：台北萬豪酒店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
7	無障礙升降機設置有輔行動不便者使用，扣除輔助設施使用空間後升降機廂深度仍符合規定	3-2	+1
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
8	所有客房內設有閃光警示器供聽障者識別逃生。	創新	+1
			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱：台北萬豪酒店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
9	所有客房內設有喻鳴警報器供視障者識別逃生	創新	+1
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
10	無障礙客房床頭設置插座	創新	+1
			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱：台北萬豪酒店	
項次	加分項目說明	<u>加分項目</u> <u>編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
11	無障礙廁所標誌精緻化	創新	+1
			
項次	加分項目說明	<u>加分項目</u> <u>編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
12			
	—		