


107年度臺北市無障礙場所示範點改善推廣 執行成果報告書

案件名稱：彭園湘菜館有限公司

案件地址：臺北市中山區林森北路380號2-3樓

建築師：何中華

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	2(2)	改善前照片	
檢查項目		說明	原設置木製斜坡板及服務鈴
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input checked="" type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	2(2)	改善後照片	
檢查項目		說明	擬改設為單片斜坡板並調整服務鈴高度符合規範
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input checked="" type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之改善前後照片表

照片編號	8(24)	改善前照片	
檢查項目		說明	馬桶以水箱為靠背，但水箱面不平整有突出物不舒適
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input checked="" type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			
照片編號	8(24)	改善後照片	
檢查項目		說明	增設獨立靠背並安裝尺寸符合規範
<input type="checkbox"/> 1 室外通路、 <input type="checkbox"/> 2 避難層坡道及扶手 <input type="checkbox"/> 3 避難層出入口、 <input type="checkbox"/> 4 室內出入口 <input type="checkbox"/> 5 室內通路走廊、 <input type="checkbox"/> 6 樓梯 <input type="checkbox"/> 7 昇降設備、 <input checked="" type="checkbox"/> 8 廁所盥洗室 <input type="checkbox"/> 9 浴室、 <input type="checkbox"/> 10 輪椅觀眾席位 <input type="checkbox"/> 11 停車空間、 <input type="checkbox"/> 12 無障礙客房			

臺北市公共建築物無障礙設施與設備 「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱： 彭園湘菜館(+4)	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
1	<p>結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	1-2	+2
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
2	<p>無障礙廁所、浴室內之衛生紙置放處、衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準(酒精乾洗手)</p> <div style="text-align: center;">  </div>	1-4	+1

臺北市公共建築物無障礙設施與設備
「本市無障礙場所示範點改善推廣」之加分項目照片表

單位別： 臺北市政府		建築物名稱： 彭園湘菜館	
項次	加分項目說明	<u>加分項目 編號</u>	加分 (每項最高 5 分)
3	一般廁所設有緊急求助鈴	2-11	+1
			