

臺北市古亭地政事務所錄影監視系統設置地點表

攝影機編號	設置地點	攝影方向	畫面編號
A-1	北側 1 樓室內	往東(電梯及門口)方向	A1
A-2	北側 1 樓室外	往東(無障礙坡道)方向	A2
A-3	北側 1-2 樓樓梯間	往 1 樓方向	A3
A-4	東側 1 樓室外無障礙坡道	往西(門口)方向	A4
A-5	東側 1 樓室內	往南(電梯及門口)	A5
A-6	東側 2 樓門內	往西北(門口)方向	A6
A-7	東側 2 樓洗手間及會議室前走道	往北(走道)方向	A7
A-8	北側 2 樓樓梯間	往東北(電梯及樓梯)方向	A8
A-9	東側 2 樓樓梯間	往西南(電梯及門口)方向	A9
A-10	東側 3 樓樓梯間	往西南(電梯及門口)方向	A10
A-11	東側 3 樓門內	往北(門口)方向	A11
A-12	東側 3 樓 AED 附近	往西(走道)方向	A12
A-13	3 樓服務台外側	往東南(服務台)方向	A13
A-14	3 樓服務台內側	往西北(服務台)方向	A14
A-15	3 樓收費櫃台正上方	往桌面方向	A15
A-16	3 樓實價登錄櫃台內側	往西(實價登錄及補正櫃台)方向	A16

A-17	3樓全功能櫃台內側	往南(1-3號櫃台)方向	A17
A-18	3樓全功能櫃台內側	往南(4-5號櫃台)方向	A18
A-19	3樓全功能櫃台內側	往西南(櫃台內側及保險箱)方向	A19
A-20	3樓謄本櫃台外側(15號櫃台)	往南(謄本櫃檯外側)方向	A20
A-21	北側3樓門內	往東北(打卡機及門口)方向	A21
A-22	東側3樓公用電話附近	往西(全功能櫃台外側)方向	A22
A-23	3樓實價登錄櫃台外側	往北(謄本櫃檯外側)方向	A23
A-24	B1蓄水池走道	往西(停車場)方向	A24
A-25	3樓測量課櫃台外側	往南(櫃台)方向	A25
A-26	南側B1車道出入口	往西(發電機室門口)方向	A26
A-27	北側3樓樓梯間	往東北(電梯及樓梯)方向	A27
A-28	北側B1電梯口	往西方向	A28
A-29	北側電梯車廂內	門口朝內	A29
A-30	東側電梯車廂內	內朝門口	A30
A-31	B1機車停車位	往北(空調機房門口)方向	A31
A-32	B1汽車停車位	往東南(高壓電機房門口)方向	A32
B-1	B1消防幫泵室	往消防幫泵	B1
B-2	南側3樓樓梯間	往樓梯方向	B2

B-3	3 樓測量課課長附近	往東北(圖庫室門口)方向	B3
B-4	3 樓測量課閱覽室內	往北方向	B4
B-5	東側 4 樓樓梯間	往西南(電梯)方向	B5
B-6	東側 4 樓門內	往西北(門口)方向	B6
B-7	北側 4 樓樓梯間	往東北(電梯及樓梯)方向	B7
B-8	北側 4 樓門內	往南(走道)方向	B8
B-9	南側頂樓圍牆	往東北(太陽能板)方向	B9
B-10	中間屋突北側牆面	往西北(菜圃)方向	B10
B-11	中間屋突北側牆面	往東北(菜圃)方向	B11
B-12	2 樓地籍資料辦公室內	往西南(檔案室及辦公室 門口)方向	B12