

臺北市士林區113年4月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所 編製

中華民國113年4月15日

臺北市士林區113年4月份市容會報會議紀錄

- 一、會議時間：113年4月15日（星期一） 上午10時
- 二、會議地點：本所8樓簡報室
- 三、主 席：洪進達區長 紀錄：李佳蓉
- 四、區政督導員：請假
- 五、出席單位：如簽到表
- 六、主席致詞：(略)
- 七、本月份提案討論/決議事項：(無)
- 八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)
- 九、歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050802	105年8月	福林里辦公處	<p>本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。</p> <p>1. 短期改善方案部分，土建部分與抽水機組設置 109. 6. 4解除列管。</p> <p>2. 強降雨造成淹水部分，111. 6. 30解除列管。</p>	水利處	<p>※水利處113. 3. 28函復： 本處為改善本地區遇颱風暴雨易積水情形辦理之「士林官邸北側滯洪池新建工程」已完成工程標發包，預定113年3月14日開工，工期480日曆天，預計至114年7月完工，目前持續施工中，建請解除列管。 (周根杉2563-3361分機20)</p> <p>※公園處113. 3. 25函復： 本處預計113年5月底前完成移樹作業。 (曹志祥8861-5365分機21)</p> <p>※里幹事代里長113. 4. 15會上報告： 請水利處依期程辦理。</p> <p>※水利處113. 4. 15會上報： 移植計畫書訂於4月24日審查，本案依計畫</p>	A	請權責單位依期程辦理，解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					辦理中，請解除列管。		
1110102	111年1月	後港里辦公處	請於士林監理站前人行道，更新改造成人車分離，讓行人安全機車停車方便。	新工處	<p>※新工處113.3.28函復： 本案目前已開工，刻正辦理鋪磚作業，並預計113年4月底前完工。 (林子傑1999分機7976)</p> <p>※里長113.4.15會上報告： 請新工處將路燈基座設置於地磚，而非機車彎。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請新工處依里長建議事項辦理。 2. 繼續列管。
1110104	111年1月	後港里辦公處	<p>建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。</p> <p>1. 看臺護欄重新上漆及修剪雜草部分 111.11.17解列。</p>	水利處	<p>※水利處113.3.28函復： 有關通河東街2段堤外露天看臺，本處將依里長意見請顧問公司評估後，於細設草案審查時討論細設成果再與里長說明，本案預計於113年11月底後辦理工程發包，里長表示須俟工程完工後再同意解列。 (張佳欣1999分機8179)</p> <p>※水利處113.4.15會上報： 依期程辦理中。</p>	B	繼續列管。
1120101	112年1月	岩山里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	新工處	<p>※新工處113.3.28函復： 本案PCI檢測預計於113年3月底前完成，並提交公共安全小組。 (王佑芬:1999分機8085) (林仲陽2822-6177)</p> <p>※里長113.4.15會上報告： 請權責單位掌握進度，俾利後續作業之進行。</p> <p>※新工處113.4.15會上報： PCI檢測已完成，亦已提交公共安全小組。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請權責單位與里長聯繫說明最新進度。 2. 繼續列管。
1120401	112年	葫東	建請於重慶北路4段190	新工	<p>※交工處113.3.27函復： 有關請本處再評估重</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交工處解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
	4月	里辦公處	巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	處	慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線的銜接方式，以保障用路人安全，經本處評估案址距前、後路口行人穿越道約30公尺，足供行人穿越，經評估暫維持現狀。 (劉昱志27599741分機7308) ※新工處113.3.28函復： 本處目前排定於113年度上半年辦理溝蓋及路面更新。 (林正國2822-6177) ※本所代里長113.4.15會上報告： 請權責單位依期程辦理。		2. 請新工處依期程辦理。
11206 臨提 2	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善承德路4段266巷與大南路口處側溝排水問題。	水利處	※水利處113.3.28函復： 本案本處將更新大南路244號過路涵管8公尺，並已納入113年側溝更新案件排序辦理，預計113年3月29日前辦理施工前會勘。 (謝茗仁8509-7647) ※水利處113.4.15會上報： 本案預計9月9日開工，工期25個日曆天。	B	繼續列管。
11206 臨提 5	112 年 6 月	福佳里辦公處	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	※水利處113.3.28函復： 本案本處已錄案辦理改善工程，預計113年6月上旬開工，113年8月底前完成。 (呂桂婷1999分機2658) ※本所代里長113.4.15會上報告： 請水利處依期程辦理。	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11208 臨提 1	112 年 8 月	岩 山 里 辦 公 處	本里仰德大道國安局前，常因大雨沖刷致水溝蓋噴飛，人行道也會炸開情形，已影響公共安全。	水利處	※水利處113.3.28函復： 本處已將原仰德大道上方之側溝列入檢討評估，並已於113年3月26日與里長報告評估結果，里長表示無意見，惟希望廠商於下次豪雨發生時能至現場勘查，本處將於4月會議上報告與廠商協議結果。 (謝茗仁8509-7647) ※里長113.4.15會上報： 請水利處評估水溝打通後能否解決淹水及水溝蓋噴飛問題。	B	1. 請水利處邀廠商現場勘查釐清里長疑慮。 2. 繼續列管。
11209 01	112 年 9 月	葫 東 里 辦 公 處	建請於通河西街1段76號至135號堤壁美化，以維市容。	水利處	※水利處113.3.28函復： 本處本案已和里長於112年10月30日辦理現場會勘。預計於113年8月底完成堤壁美化原樣復原。 (孫偉銘1999分機8180) ※本所代里長113.4.15會上報： 請水利處依期程辦理。	B	繼續列管。
11209 臨提 1	112 年 9 月	德 行 里 辦 公 處	士林區福華路162之1號旁兩處固定式店面占用騎樓和防火巷，影響通行及公安。	建管處	※建管處113.3.22函復： 士林區福華路162之1號旁兩處固定式店面占用騎樓和防火巷，影響通行及公安，經113年1月16日以拆後重建新違建查報，並於113年3月6日自行拆除結案。 (陳芳怡2720-8889分機8426) ※建管處113.4.15會上報告： 該攤商之違建部分，因改善後已符合本市違建處理規則，已結	B	1. 依據公寓大廈管理條例，攤商可否於法定空地設攤，請建管處協助釐清。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					案。 ※本所代里長113.4.15會上報告： 現場雖為法定空地，但其為無照攤販，請權責單位處理，本案請持續列管。		
11211 臨提 1	112 年 11 月	葫東里辦公處	建請於延平北路5段244巷及延平北路5段244巷22弄1號至19號路面及兩邊側溝更新，以保障用路人安全。	新工處	※新工處113.3.28函復： 本處目前排定於113年度下半年辦理溝蓋及路面更新。 (林正國2822-6177) ※本所代里長113.4.15會上報告： 請新工處依期程辦理。	C	繼續列管。
11301 臨提 1	113 年 1 月	後港里辦公處	建請施作通河東街一段192至198號（涵洞口到抽水站）堤壁美化。	水利處	※水利處113.3.28函復： 本案建議堤壁美化堤段，本處已納入113年全市第9期堤壁美化範圍，並於113年辦理設計，114年施工。目前本案預計於113年4月底前辦理公告。 (林芮歆1999分機2658) ※水利處113.4.15會上報： 本案依進度辦理中。	B	繼續列管。
11301 臨提 2	113 年 1 月	後港里辦公處	建請更新本里大南路324至396號水溝。	水利處、新工處	※水利處113.3.28函復： 本案預計113年4月中旬邀集相關單位辦理現場會勘確認位置。 (謝茗仁8509-7647) ※新工處113.3.28函復： 本案屆時依會勘結論辦理。 (林正國2822-6177) ※水利處113.4.15會上報： 本案現場會勘期程更改至4月底前完成。	B	1. 請水利處於4月底前邀集相關單位辦理現場會勘。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11303 臨提 2	113 年 3 月	福德里辦公處	建請更新本里中正路399巷側溝。	水利處	<p>※水利處113.3.28函復： 本案本處預計113年4月中旬辦理現場會勘，並於4月市容會報上說明勘查結果。 (謝茗仁8509-7647)</p> <p>※水利處113.4.15會上報告： 建議俟捷運北環線施工時同時施作，避免2次施工。</p> <p>※里長113.4.15會上報告： 本案水溝孔過小，坡度也有問題，建議於捷運北環線動工前先行改善。</p> <p>※水利處113.4.15會上報告： 5月底前完成是否先行施工之評估。</p>	C	<p>1. 請水利處於5月底前完成評估。</p> <p>2. 持續列管</p>
11303 臨提 3	113 年 3 月	福德里辦公處	本里美德街側溝太淺，遇雨即有淹水之情事，建請改善。	水利處	<p>※水利處113.3.28函復： 本案本處預計113年4月中旬辦理現場會勘，並於4月市容會報上說明勘查結果。 (謝茗仁8509-7647)</p> <p>※里長113.4.15會上報告： 請水利處針對美德街附近水溝排水系統作全面評估。</p> <p>※水利處113.4.15會上報告： 美德街附近排水系統全面檢視，仍須經中長期之評估，溝底坡度問題將先行改善。</p>	C	持續列管

十、臨時動議：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11304	113	福	大東路152	商			錄案辦理。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
臨提 1	年 4 月	德里辦公處	樓2家執店 店營業且店 無照，且常 客、人嘔吐、 近、客、大 泄、嘔、聲 嘩、吐、喧 影、既、鄰 響、擾、亦 市、容。	業處、警察局、環保局			
11304 臨提 2	113 年 4 月	岩山里辦公處	道1大德 巷26段 山旁 坡民 地眾 擅並 於於 周堆 量放 大物。	大地處、國產署、環保局、衛生局、健康中心			錄案辦理。

十一、區政督導員宣導事項：(無)

十二、主席結論：

請各權責單位務必依期程辦理，另針對列管案件能多與提案里長溝通、協調，並依期程確實完成。

十三、散會(上午11時)