

違法事業單位/事業主一覽表

| 違反法令：職業安全衛生法 處分(發文)日期：1130501至1130531 | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|--|--------------------------|--|
| 項次 | 公告日期 | 處分日期 | 處分字號 | 事業單位或事業主之名稱 | 負責人姓名 | 案件公布狀態 | 違反法令條款 | 法條公布狀態 | 違反法規內容 |
| 1 | 1130705 | 1130531 | 北市勞職字第11360709511號 | 宏昇營造股份有限公司 | 郭倍宏 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 2 | 1130705 | 1130531 | 北市勞職字第11360709513號 | 嘉宏起重工程有限公司 | 唐裕翔 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第149條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 | 雇主對於駕駛動力車者，應規定其離開駕駛位置時，應採取煞車等措施，以防止車輛逸走；對於操作捲揚裝置者，應規定其於操作時，不得離開操作位置。 |
| 3 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360709331號 | 傑能工程有限公司 | 楊俊毅 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 4 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360709521號 | 全城營造廠有限公司 | 黃震宇 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。 |
| 5 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360711481號 | 大陸工程股份有限公司 | 欣陸投資控股股份有限公司 代表人：殷琪 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 營造安全衛生設施標準第46條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 職業安全衛生設施規則第176條暨職業安全衛生法第6條第1項第11款 | 已公布 已公布 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 施工架上物料運送、儲存及荷重分配未依規定辦理。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 未依規定辦理 |
| 6 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360711483號 | 吉發油漆工程行 | 簡順發 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 7 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360711485號 | 福麟系統整合股份有限公司 | 吳東明 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第41條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 | 堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。 |
| 8 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360241061號 | 台北市鍋爐壓力容器協會附設職業訓練中心 | 蘇來旺 | 已公布 | 職業安全衛生教育訓練規則第39條第9款暨職業安全衛生法第32條第2項 | 已公布 | 訓練單位違反職業安全衛生教育訓練規則第39條之情事。 |
| 9 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360047501號 | 福清營造股份有限公司 | 黃大樑 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第149條第1項第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款、第13款 職業安全衛生設施規則第35條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款、第13款 | 已公布 已公布 已公布 | 鋼構組配作業未指派作業主管辦理規定事項。 2公尺作業未使用安全帶、帽。 對勞工於橫隔兩地之通行時，未設置扶手、踏板、梯等適當之通行設備。 |
| 10 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360711541號 | 春旭營造工程股份有限公司 | 詩宜倩 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第28條第1項第1款、第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 以投擲方式運送物料。 |
| 11 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360701921號 | 吉承日電股份有限公司 | 杜啓禎 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第256條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 | 使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，未使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。 |
| 12 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360702841號 | 駿明工程企業有限公司 | 朱啓財 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第28條第1項第1款、第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 以投擲方式運送物料。 |
| 13 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360709361號 | 仲城建築股份有限公司 | 蔡陳相而 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 14 | 1130705 | 1130530 | 北市勞職字第11360709363號 | 喬浩工程有限公司 | 黃韶晨 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 通道等未保持安全狀態或防跌等預防措施。 |
| 15 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11360700631號 | 東明營造有限公司 | 陳永聰 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 16 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11360711891號 | 磐碩營造股份有限公司 | 張君憶 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 17 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11360711893號 | 萬揚工程有限公司 | 劉美觀 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 18 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11360709581號 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 高駿殿 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 19 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11360709583號 | 杜松野 | | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第93條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 已公布 | 升降機升降路出入口未設置安全裝置。 2公尺作業未使用安全帶、帽。 |
| 20 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11300030721號 | 榮工工程股份有限公司 | 姚祖驥 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第20條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 起重升降機具安全規則第63條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 營造安全衛生設施標準第26條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 已公布 | 未依規定設置護欄。 吊掛人員未辦理安全衛生事項。 對於置放於高處，位能超過十二公斤·公尺之物件有飛落之虞者，未予以固定之。 |
| 21 | 1130705 | 1130529 | 北市勞職字第11360725521號 | 中華民國勞工安全衛生教育協會 | 郭家鈺 | 已公布 | 職業安全衛生教育訓練規則第39條第9款暨職業安全衛生法第32條第2項 | 已公布 | 訓練單位違反職業安全衛生教育訓練規則第39條之情事。 |
| 22 | 1130705 | 1130528 | 北市勞職字第11360716421號 | 德勝航運股份有限公司 | 陳德勝 | 已公布 | 職業安全衛生法第37條第2項第1款、第2款、第3款、第4款 | 已公布 | 發生職業災害未於8小時內通報。 |

違法事業單位/事業主一覽表

| 違法事業單位/事業主一覽表 | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|--------------------|--------------|-------|--------|--|-------------------|---|
| 查詢條件 | 違反法令：職業安全衛生法 處分(發文)日期：1130501至1130531 | | | | | | | | |
| 項次 | 公告日期 | 處分日期 | 處分字號 | 事業單位或事業主之名稱 | 負責人姓名 | 案件公布狀態 | 違反法令條款 | 法條公布狀態 | 違反法規內容 |
| 23 | 1130705 | 1130528 | 北市勞職字第11360699451號 | 慶霖營造股份有限公司 | 楊傑翔 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 24 | 1130705 | 1130528 | 北市勞職字第11360700061號 | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 蔡東龍 | 已公布 | 勞工健康保護規則第17條第1項第1款、第2款、第3款暨職業安全衛生法第20條第1項第1款 | 已公布 | 雇主對在職勞工未依規定定期實施一般健康檢查 |
| 25 | 1130705 | 1130527 | 北市勞職字第11360709501號 | 百輝營造有限公司 | 林文鑑 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第155條第1項第7款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 拆除構造物前未依規定辦理。 |
| 26 | 1130705 | 1130527 | 北市勞職字第11360702031號 | 高度營造有限公司 | 劉賴偉 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 27 | 1130705 | 1130527 | 北市勞職字第11360702033號 | 譽庭實業有限公司 | 張曹井 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 28 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360688211號 | 利德工程股份有限公司 | 王薇薇 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第1項 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 已公布 | 未事前告知該承攬人依規定應採取措施。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 29 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360688213號 | 佳得榮實業有限公司 | 袁榮泓 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第2項 | 已公布 | 承攬人未事前告知再承攬人依規定應採取措施。 |
| 30 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360688215號 | 泓垣霖科技有限公司 | 葉頤聲 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第2項 | 已公布 | 承攬人未事前告知再承攬人依規定應採取措施。 |
| 31 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360688217號 | 丞昊防水工程行 | 鄭丞佑 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 有機溶劑中毒預防規則第6條第1項第2款暨職業安全衛生法第7款 有機溶劑中毒預防規則第20條第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第7款 | 已公布 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 有機溶劑作業場所未設置密閉或排氣裝置。 雇主未使有機溶劑作業主管實施監督工作。 |
| 32 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360692381號 | 達欣工程股份有限公司 | 王人正 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 33 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360692383號 | 同豐營造工程股份有限公司 | 張祐慈 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第250條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款 | 已公布 | 電焊機未設自動電擊防止裝置。 |
| 34 | 1130705 | 1130524 | 北市勞職字第11360695051號 | 富瑄營造股份有限公司 | 林毅芳 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 35 | 1130705 | 1130523 | 北市勞職字第11360701971號 | 松德景觀設計有限公司 | 雷書維 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 36 | 1130705 | 1130523 | 北市勞職字第11360701973號 | 大紳有限公司 | 葉麗玲 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第92條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 起重機具運轉時未禁止人員進入吊掛區。 |
| 37 | 1130705 | 1130523 | 北市勞職字第11360697741號 | 嵐雅工程有限公司 | 黃泰嵐 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 38 | 1130705 | 1130523 | 北市勞職字第11360698181號 | 忠明營造工程股份有限公司 | 林莉婷 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 39 | 1130705 | 1130523 | 北市勞職字第11360698183號 | 良榛鋼鐵有限公司 | 林侯仲 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 40 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360697581號 | 杰瑞室內裝修工程有限公司 | 黎碧鳳 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第1項 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第4款 | 已公布 已公布 | 未事前告知該承攬人依規定應採取措施。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 41 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360698821號 | 大同股份有限公司 | 王光祥 | 已公布 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | 已公布 | 發生職業災害未於8小時內通報。 |
| 42 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360697751號 | 帆登營造股份有限公司 | 徐秀卿 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 未設置安全上下之設備。 |
| 43 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360699581號 | 正東鷹架有限公司 | 吳清涼 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 未設置防物體飛落設備並供給安全帽使勞工戴用。 |
| 44 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360701861號 | 福住建設股份有限公司 | 簡學仁 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 45 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360702911號 | 天鷹外牆有限公司 | 徐承愷 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第227條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 未採取相關設施，對勞工於以石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等材料構築之屋頂或於以礦纖板、石膏板等材料構築之夾層天花板從事作業時，防止勞工踏穿墜落， |
| 46 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360702141號 | 廣時營造股份有限公司 | 莊洲民 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第108條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第6款 | 已公布 | 高壓氣體貯存未依規定辦理 |
| 47 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360685581號 | 達欣工程股份有限公司 | 王人正 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 48 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360685583號 | 甫威實業有限公司 | 黃嫻娟 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 合梯未符合規定。 |

違法事業單位/事業主一覽表

| 違反法令：職業安全衛生法 處分(發文)日期：1130501至1130531 | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------------|--------------|-------|--------|--|-------------------|--|
| 查詢條件 | 公告日期 | 處分日期 | 處分字號 | 事業單位或事業主之名稱 | 負責人姓名 | 案件公布狀態 | 違反法令條款 | 法條公布狀態 | 違反法規內容 |
| 49 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360685585號 | 顛森室內裝修設計有限公司 | 林淑娟 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第176條暨職業安全衛生法第6條第1項第11款 | 已公布 | 未依規定辦理 |
| 50 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360685587號 | 達欣開發股份有限公司 | 王人治 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未設置防物體飛落設備並供給安全帽使勞工戴用。 |
| 51 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360692581號 | 五益營造股份有限公司 | 蔡建生 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 52 | 1130705 | 1130522 | 北市勞職字第11360692583號 | 嘉祐起重工程股份有限公司 | 唐乾芳 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第250條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款 | 已公布 | 電焊機未設自動電擊防止裝置。 |
| 53 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360685531號 | 栗禾工程有限公司 | 李莉蓉 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 2公尺以上作業未設置工作台。 合梯未符合規定。 |
| 54 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360686101號 | 金飛營造股份有限公司 | 簡宏政 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第162條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 雇主對於樓板或橋面板等構造物之拆除，未依規定辦理 |
| 55 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360677751號 | 首鋼營造股份有限公司 | 陳玉玫 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 56 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360677753號 | 立朋營造工程有限公司 | 陳政翔 | 已公布 | 起重升降機具安全規則第39條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 吊掛作業未防止人員進入吊舉物下方。 |
| 57 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360681721號 | 辰豐營造股份有限公司 | 吳詠棠 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 58 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360681723號 | 鉅瑩工程股份有限公司 | 吳狄釗 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第2項 | 已公布 | 承攬人未事前告知再承攬人依規定應採取措施。 |
| 59 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360687231號 | 榮金營造工程股份有限公司 | 侯憲航 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第155條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 對於物料之搬運，未儘量利用機械以代替人力搬運。 |
| 60 | 1130705 | 1130521 | 北市勞職字第11360692891號 | 巨善企業有限公司 | 鍾鳳美 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第171條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第11款 | 已公布 | 未依規定辦理。 |
| 61 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360685981號 | 樹森開發股份有限公司 | 周明昭 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第57條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 | 機械檢修須在運轉狀態下施行者，雇主未於危險之部分設置護罩、護圍等安全設施或使用不致危及勞工身體之足夠長度之作業用具。 |
| 62 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360709661號 | 莫菲實業有限公司 | 李家駿 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生設施規則第41條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 職業安全衛生設施規則第155-1條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 已公布 已公布 | 2公尺作業未使用安全帶、帽。 堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。 捲揚機吊運物料未依規定辦理。 |
| 63 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360688321號 | 合興建設股份有限公司 | 鄭郁翎 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 64 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360692611號 | 駿明工程企業有限公司 | 朱啓財 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 65 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360683971號 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 熊明河 | 已公布 | 職業安全衛生法第31條第1項 職業安全衛生教育訓練規則第18條第1項第13款暨職業安全衛生法第32條第1項 勞工健康保護規則第17條第1項第1款、第2款、第3款暨職業安全衛生法第20條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 已公布 | 未對母性健康危害之虞之工作採取保護措施。 未使勞工接受安全衛生在職教育訓練。 雇主對在職勞工未依規定定期實施一般健康檢查 |
| 66 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360685891號 | 忠明營造工程股份有限公司 | 林莉婷 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。 |
| 67 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360686081號 | 協榮航業股份有限公司 | 李義隆 | 已公布 | 職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項 | 已公布 | 未施以必要安全衛生教育及訓練。 |
| 68 | 1130705 | 1130520 | 北市勞職字第11360688781號 | 福清營造股份有限公司 | 黃大樺 | 公布前撤銷 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 職業安全衛生設施規則第278條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 公布前撤銷 公布前撤銷 | 發生職業災害未於8小時內通報。 處置有害物等未置備防護具。 |
| 69 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360685421號 | 達欣工程股份有限公司 | 王人正 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 70 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360685423號 | 同豐營造工程股份有限公司 | 張祐慈 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第2項 | 已公布 | 承攬人未事前告知再承攬人依規定應採取措施。 |
| 71 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360685425號 | 幸洋工程有限公司 | 李秉豪 | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第2項 | 已公布 | 承攬人未事前告知再承攬人依規定應採取措施。 |
| 72 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360685427號 | 王文生 | | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第116條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 | 車輛機械未依規定辦理。 |

違法事業單位/事業主一覽表

| 違法法令：職業安全衛生法 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------|--------|--|-------------------|--|
| 處分(發文)日期：1130501至1130531 | | | | | | | | | |
| 項次 | 公告日期 | 處分日期 | 處分字號 | 事業單位或事業主之名稱 | 負責人姓名 | 案件公布狀態 | 違反法令條款 | 法條公布狀態 | 違反法規內容 |
| 73 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360681611號 | 蘇福來 | | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第1項 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款 | 已公布 已公布 | 未事前告知該承攬人依規定應採取措施。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 74 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360681613號 | 楊明龍 | | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | 已公布 已公布 | 通道等未保持安全狀態或防跌等預防措施。 發生職業災害未於8小時內通報。 |
| 75 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360685861號 | 上勤營造有限公司 | 李水沸 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 76 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360686061號 | 應州工程有限公司 | 張斯閔 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 77 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360688551號 | 松旭營造股份有限公司 | 呂理全 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 78 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360688553號 | 松渝實業股份有限公司 | 呂修宇 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 79 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360688555號 | 裕民工務企業有限公司 | 蔡岳恩 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 80 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11300031111號 | 何秉益(即福田園教育休閒農場) | | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生設施規則第227條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 | 2公尺作業未使用安全帶、帽。 未採取相關設施,對勞工於以石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等材料構築之屋頂或於以礦纖板、石膏板等材料構築之夾層天花板從事作業時,防止勞工踏穿墜落, |
| 81 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360674441號 | 暘昌營造股份有限公司 | 王旭司 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生設施規則第108條第1款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第2款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 高壓氣體貯存未依規定辦理 |
| 82 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360674443號 | 郭偉奕(即偉泰工程行) | | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 83 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360674445號 | 劉忠興(即福越工程行) | | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 84 | 1130705 | 1130517 | 北市勞職字第11360681001號 | 泰誠發展營造股份有限公司 | 曾景琮 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 85 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360670811號 | 久年營造股份有限公司 | 郭鵬霄 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 86 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360660131號 | 山發機電股份有限公司 | 俞蘭輝 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 87 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360660133號 | 志家工程有限公司 | 馮志嘉 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 通道等未保持安全狀態或防跌等預防措施。 |
| 88 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360681471號 | 川普工程有限公司 | 溫秋蘭 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第8條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 未依規定設置適當圍籬、警告標示。 |
| 89 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360675301號 | 忠明營造工程股份有限公司 | 林莉婷 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 90 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360675303號 | 江金瓶 | | 已公布 | 職業安全衛生法第26條第2項 | 已公布 | 承攬人未事前告知再承攬人依規定應採取措施。 |
| 91 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360675305號 | 林治明 | | 已公布 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 職業安全衛生設施規則第41條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 職業安全衛生設施規則第56條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 已公布 已公布 | 發生職業災害未於8小時內通報。 堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。 雇主對於鑽孔機、截角機等旋轉刀具作業,勞工手指有觸及之處者,未明確告知及標示勞工不得使用手套,並使勞工確實遵守。 |
| 92 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360678411號 | 威宇泰舞台燈光音響有限公司 | 陳榮賀 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 2公尺作業未使用安全帶、帽。 |
| 93 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360686011號 | 禾進營造工程有限公司 | 藍慶茂 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 94 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360686013號 | 朱秋蘭(即焯立工程行) | | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 95 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360686091號 | 威運物流股份有限公司 | 金增輝 | 已公布 | 職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項 | 已公布 | 未施以必要安全衛生教育及訓練。 |
| 96 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360688301號 | 吉宗營造股份有限公司 | 莊東榮 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 97 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360688303號 | 資源國際股份有限公司 | 陳含笑 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 98 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360688305號 | 永維工程有限公司 | 張祐碩 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |

違法事業單位/事業主一覽表

| 違法事業單位/事業主一覽表 | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|--------------------|----------------|-------|--------|--|------------|---|
| 查詢條件 | 違反法令：職業安全衛生法 處分(發文)日期：1130501至1130531 | | | | | | | | |
| 項次 | 公告日期 | 處分日期 | 處分字號 | 事業單位或事業主之名稱 | 負責人姓名 | 案件公布狀態 | 違反法令條款 | 法條公布狀態 | 違反法規內容 |
| 99 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360689751號 | 新恆實業有限公司 | 吳明駿 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 100 | 1130705 | 1130516 | 北市勞職字第11360687261號 | 文愷室內裝修有限公司 | 顏久恩 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 未設置安全上下之設備。 |
| 101 | 1130705 | 1130513 | 北市勞職字第11360678431號 | 揚潤營造股份有限公司 | 許智峰 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 102 | 1130705 | 1130513 | 北市勞職字第11360678433號 | 三邦工程有限公司 | 林三春 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 未使用安全帶等防墜措施。 |
| 103 | 1130705 | 1130510 | 北市勞職字第11360674521號 | 建坤營造事業股份有限公司 | 莊政儒 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 104 | 1130705 | 1130510 | 北市勞職字第11360674523號 | 奇勇鋼鐵工程股份有限公司 | 黃文德 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 2公尺作業未使用安全帶、帽。 |
| 105 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360659081號 | 亦星室內裝修工程有限公司 | 黃文男 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 106 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360659083號 | 何羅棋 | | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生設施規則第41條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 已公布 | 合梯未符合規定。 堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。 |
| 107 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360662523號 | 睿揚機械有限公司 | 賴志誠 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 2公尺以上作業未設置工作台。 |
| 108 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360662521號 | 環園室內裝修設計股份有限公司 | 楊家誠 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 2公尺以上作業未設置工作台。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 109 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360664901號 | 達欣工程股份有限公司 | 王人正 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 110 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360664903號 | 台多門控設備有限公司 | 李治平 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 111 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360673681號 | 水平線營造有限公司 | 陳美珠 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 112 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360664905號 | 宜大景觀工程有限公司 | 蔡克佑 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第21-2條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 | 已公布 | 對於使用道路作業之工作場所，為防止車輛突入等引起之危害，未依相關規定辦理。 |
| 113 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360664907號 | 樹昌興業有限公司 | 蔡政翰 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 114 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360664101號 | 王志傑 | | 已公布 | 起重升降機具安全規則第38條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 搭乘設備未依規定辦理。 |
| 115 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360669301號 | 華熊營造股份有限公司 | 新屋忠彥 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 116 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360666381號 | 全城營造廠有限公司 | 黃震宇 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 117 | 1130705 | 1130509 | 北市勞職字第11360666383號 | 喬成建設開發有限公司 | 李孟蓉 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 118 | 1130705 | 1130508 | 北市勞職字第11360674591號 | 鴻祥營造股份有限公司 | 林進女 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 119 | 1130705 | 1130507 | 北市勞職字第11360657301號 | 麗高營造股份有限公司 | 許睿宸 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 120 | 1130705 | 1130507 | 北市勞職字第11360657303號 | 極成企業有限公司 | 邱稚妤 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 121 | 1130705 | 1130507 | 北市勞職字第11360668681號 | 金藏營造工程股份有限公司 | 陳繼祖 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 122 | 1130705 | 1130507 | 北市勞職字第11360668683號 | 建廈企業有限公司 | 吳信賢 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第41條第1項第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第6款 | 已公布 已公布 | 施工架組配作業未指派作業主管辦理安全衛生事項。 2公尺作業未使用安全帶、帽。 |
| 123 | 1130705 | 1130507 | 北市勞職字第11360656621號 | 富麗營造股份有限公司 | 戴玉玲 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 124 | 1130705 | 1130506 | 北市勞職字第11360650341號 | 力拓營造股份有限公司 | 陳世毅 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第26條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 對於置放於高處，位能超過十二公斤、公尺之物件有飛落之虞者，未予以固定之。 |
| 125 | 1130705 | 1130506 | 北市勞職字第11360666901號 | 億東營造股份有限公司 | 朱玉珠 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |

違法事業單位/事業主一覽表

| 查詢條件 | 違反法令：職業安全衛生法 處分(發文)日期：1130501至1130531 | | | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|-------------|-------|--------|--|--------------------------|--|
| 項次 | 公告日期 | 處分日期 | 處分字號 | 事業單位或事業主之名稱 | 負責人姓名 | 案件公布狀態 | 違反法令條款 | 法條公布狀態 | 違反法規內容 |
| 126 | 1130705 | 1130506 | 北市勞職字第11360666903號 | 衍誠有限公司 | 林衍志 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 127 | 1130705 | 1130506 | 北市勞職字第11360666905號 | 隆固工程有限公司 | 胡俊球 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 128 | 1130705 | 1130506 | 北市勞職字第11360666907號 | 瑞益金屬工程有限公司 | 黃筠淇 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 |
| 129 | 1130705 | 1130506 | 北市勞職字第11360664951號 | 齊裕營造股份有限公司 | 鄭俊民 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |
| 130 | 1130705 | 1130503 | 北市勞職字第11360649541號 | 瑞助營造股份有限公司 | 邵明斌 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 營造安全衛生設施標準第153條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第11款 | 已公布 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 雇主未依鋼構組配作業之熔接、栓接、鉚接及鋼構之豎立等作業規定辦理。 |
| 131 | 1130705 | 1130503 | 北市勞職字第11360036971號 | 溫國勝 | | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 營造安全衛生設施標準第45條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 營造安全衛生設施標準第48條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 已公布 已公布 | 未提供安全帽使正確戴用。 有墜落危險之處所未設防護設備。 施工架及施工構臺未採取穩定措施。 未設置安全上下之設備。 使勞工於高度二公尺以上施工架工作臺工作。 |
| 132 | 1130705 | 1130503 | 北市勞職字第11360649543號 | 中台綠景股份有限公司 | 鄧效仁 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 合梯未符合規定。 |
| 133 | 1130705 | 1130502 | 北市勞職字第11360655071號 | 森業營造股份有限公司 | 黃呈琮 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | 已公布 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 134 | 1130705 | 1130502 | 北市勞職字第11360655073號 | 九鳴有限公司 | 江玉娟 | 已公布 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 已公布 | 未設置安全上下之設備。 2公尺作業未使用安全帶、帽。 |
| 135 | 1130705 | 1130502 | 北市勞職字第11360656691號 | 新東陽營造股份有限公司 | 謝志長 | 已公布 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | 已公布 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 |
| 136 | 1130705 | 1130502 | 北市勞職字第11360656693號 | 東鋼鋼結構股份有限公司 | 侯傑騰 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第148條第4款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 未依規定辦理。 |
| 137 | 1130705 | 1130502 | 北市勞職字第11360656631號 | 順泰營造有限公司 | 劉文桂 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第55條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | 已公布 | 雇主對於使用圓竹構築之施工架未依規定辦理。 |
| 138 | 1130705 | 1130502 | 北市勞職字第11360653991號 | 全豐營造有限公司 | 許惠渝 | 已公布 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 已公布 | 有墜落危險之處所未設防護設備。 |