

目 錄

第一章 開發行為變更之緣起及目的	1-1
1.1 開發行為變更之緣起	1-1
1.2 開發行為變更之目的	1-1
第二章 開發行為變更之內容	2-1
2.1 原計畫概述	2-1
2.2 變更內容說明	2-4
第三章 現況及開發行為變更環境影響差異分析	3-1
3.1 物理及化學環境	3-1
3.1.1 氣象與空氣品質	3-1
3.1.2 噪音	3-11
3.1.3 振動	3-15
3.1.4 地面水	3-18
3.1.5 地下水	3-21
3.1.6 地形、地質及土壤	3-23
3.1.7 廢棄物	3-32
3.1.8 景觀與遊憩	3-33
3.1.9 生態環境	3-37
3.1.10 植物生態	3-37
3.1.11 動物生態	3-39
3.2 計畫變更環境差異	3-43
3.2.1 空氣品質	3-43
3.2.2 噪音	3-44
3.2.3 振動	3-50
3.2.4 地面水	3-52
3.2.5 地下水	3-55
3.2.6 地形、地質及土壤	3-57
3.2.7 固體廢棄物	3-64

3.2.8 景觀及遊憩	3-66
3.2.9 文化	3-67
3.2.10 生態	3-67
3.3 替代方案	3-87
第四章 環境保護對策或綜合環境管理計畫之修正與檢討	4-1
4.1 環境保護對策之修正及檢討	4-1
4.2 環境管理計畫之修正與檢討	4-8
第五章 現況及變更內容與環境影響差異分析對照摘要表相關計畫	5-1
附錄一 說明書撰寫人員資格證明文件	
附錄二 原環評報告重要資料摘要	

☺ 表 目 錄 ☺

附表一開發單位之名稱及其營業所或事務所負責人姓名、地址及營利事業 統一編號.....	A-1
附表二說明書綜合評估者及影響項目撰寫者之簽名 (1/2)	B-1
表 3.1.1-2 Pasquill 穩定度分類表.....	3-3
表 3.1.1-3 輻射量與日照強度之關係.....	3-3
表 3.1.1-4 天母體育運動學院計畫開發場址周界八十六年七月份空氣品 質監測成果	3-10
表 3.1.2-1 環境背景音量監測與結果評定.....	3-13
表 3.1.3-1 環境背景振動監測結果評定.....	3-16
表 3.1.4-1 雙溪河川水質統計資料表.....	3-20
表 3.1.5-1 台北市士林電機廠歷年地下水水位觀測記錄.....	3-22
表 3.1.5-2 地下水水質檢驗結果.....	3-22
表 3.1.7-2 台灣地區垃圾可燃及不可燃成份之統計表.....	3-38
表 3.1.7-3 台灣地區垃圾性質統計表.....	3-38
表 3.1.7-4 台灣地區垃圾清運概況.....	3-39
表 3.1.10-1 植被組成表.....	3-41
表 3.2.1-1 空氣品質模擬摘要表.....	3-43
表 3.2.1-2 空氣品質影響差異對照表.....	3-44
表 3.2.2-1 主要施工機具噪音值.....	3-45
表 3.2.2-2 距離增加之噪音減量.....	3-46
表 3.2.2-3 噪音影響差異對照表.....	3-49
表 3.2.3-4 振動影響差異對照表.....	3-51
表 3.2.4-1 地面水影響差異對照表.....	3-54
表 3.2.5-1 地下水影響差異對照表.....	3-56
表 3.2.6-1 地形、地質、土壤影響差異對照表.....	3-64
表 3.2.7-1 廢棄物影響差異對照表.....	3-66
表 3.3-1 替代方案.....	3-69

圖目錄

圖 3.1.1-1	侵台颱風路徑分類統計圖(1987~1994).....	3-4
圖 3.1.1-2	計畫場址與空氣品質監測站位置關係圖.....	3-6
圖 3.1.1-3	環保署士林測站 PM10 日平均監測資料.....	3-6
圖 3.1.1-4	環保署士林測站 O3 日間八小時平均濃度最大值監測資料...3-7	
圖 3.1.1-5	環保署士林測站 SO2 日平均濃度監測資料.....	3-7
圖 3.1.1-6	環保署士林測站 CO 八小時平均濃度最大值監測資料.....	3-8
圖 3.1.1-7	計畫場址周界空氣品質測站位置圖.....	3-10
圖 3.1.2-1	啟明學校噪音振動位準全日變化曲線.....	3-14
圖 3.1.3-1	蘭雅國中噪音振動位準全日變化曲線.....	3-17
圖 3.1.6-1	基地內地表高程圖.....	3-25
圖 3.1.6-2	台灣地區震度區分圖.....	3-26
圖 3.1.6-3	台北盆地內斷層構造圖.....	3-27
圖 3.1.6-4	本計畫區域地質圖.....	3-28
圖 3.1.6-5	地質鑽探位置圖.....	3-29
圖 3.1.8-1	由忠誠路及士東路口往東北眺基地視景.....	3-34
圖 3.1.8-2	基地內幅現況現景.....	3-35