

臺北市立聯合醫院

院本部錄影監視系統設置區位

(一)鄭州辦公室

攝影機畫面編號	設置地點	攝影方向
01	鄭州 B1 右側樓梯間	於樓梯間上方攝向出入口
02	鄭州 B1 左側會議室外通道	於走道攝向左側會議室外通道
03	鄭州 B1 梯廳	於走道攝向電梯、樓梯出入口
04	鄭州 B1 右側會議室外通道	於走道攝向右側會議室外通道
05	鄭州 B1 左側樓梯間	於樓梯間上方攝向出入口
06	鄭州 1F 右側樓梯間	於樓梯間上方攝向出入口

(二)萬華辦公室

攝影機畫面編號	設置地點	攝影方向
01	萬華 9F 貨梯廳	於貨廳攝向電梯出入口
02	萬華 9F 樓梯間	於樓梯間上方攝向樓梯上下方向
03	萬華 10F 貨梯廳	於貨廳攝向電梯出入口
04	萬華 10F 樓梯間	於樓梯間上方攝向樓梯上下方向
05	萬華 11F 貨梯廳	於貨廳攝向電梯出入口
06	萬華 11F 女廁外通道	於走道攝向安全門及廁所外通道
07	萬華 11F1101 會議室外通道	於走道上方攝向會議室外通道
08	萬華 11F 多功能區旁通道	於走道攝向多功能區旁通道
09	萬華 11F 營養廚房外通道	於走道攝向營養廚房外通道
10	萬華 11F 玻璃門	於走道上方攝向玻璃門前通道
11	萬華 11F1104 會議室外通道	於走道上方攝向會議室外通道
12	萬華 11F 多功能區	於多功能區上方攝向多功能空間
13	萬華 11F 開標室外通道	於走道上方攝向開標室外通道
14	萬華 11F 樓梯間	於樓梯間上方攝向樓梯上下方向
15	萬華 11F 會客室後方	於會客室內上方攝向各會客室隔間
16	萬華 11F 會客室前方	於會客室內上方攝向會客室門內通道