

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	松江路(市民大道3段至松江路85巷)	中山區	厚度	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			
2	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	長安西路(環河北路至中山北路)	大同區	厚度	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			
3	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	木柵路5段/敦化北路	松山區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				壓實度	合格			
4	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路(市民大道至光復南路33巷)	松山區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				壓實度	合格			
5	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山路(信義路6段至松山路650巷15弄)	信義區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				壓實度	合格			
6	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)	中正區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				壓實度	合格			
7	110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河南路2段250巷33弄(環河南路2段280巷至環河南路2段250巷)	萬華區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	輝德營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				壓實度	合格			
8	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	新湖一路(舊宗路1段至新湖二路)	內湖區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				壓實度	不合格 (依契約扣罰)			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
9	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路六段370巷全線	南港區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限 公司	建道工業股份有限 公司
				壓實度	不合格 (依契約扣罰)			
10	110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中山北路5段829巷	士林區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	超然營造工程有限 公司	合豐瀝青股份有限 公司
				壓實度	合格			
11	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	福國路(承德路6段至承平路及承德路6段至承信路)	北投區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限 公司	建道工業股份有限 公司
				壓實度	合格			
12	110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	羅斯福路3段283巷/光復南路346巷42至56號	大安區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	神緯營造有限公司	合豐瀝青股份有限 公司
				壓實度	合格			
13	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	辛亥路5段(辛亥路5段73巷至懷恩隧道口)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限 公司	詮盛瀝青股份有限 公司
				壓實度	合格			

統計：厚度合格11件、不合格2件  
壓實度合格11件、不合格2件

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	松江路(市民大道3段至松江路85巷)南往北-1	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
2	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	松江路(市民大道3段至松江路85巷)南往北-2	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
3	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	松江路(市民大道3段至松江路85巷)南往北-3	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
4	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路(市民大道至光復南路33巷)-1	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
5	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路(市民大道至光復南路33巷)-2	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
6	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路(市民大道至光復南路33巷)-3	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
7	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路(市民大道至光復南路32巷)	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
8	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山路(信義路六段至松山路650巷15弄)-1	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
9	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松山路(信義路六段至松山路650巷15弄)-2	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
10	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)快車道-1	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
11	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)快車道-2	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
12	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)快車道-3	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
13	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)快車道-4	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
14	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)快車道-5	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
15	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	信義路1段(中山南路至杭州南路)快車道-6	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
16	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段(廈門街114巷口至和平西路口進城方向內一車道)-1	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	春源營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
17	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段(廈門街114巷口至和平西路口進城方向內一車道)-2	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	春源營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
18	福國路延伸工程(第2期)	C匝道(0k+262~747)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司(海湖廠)
				篩分析	合格			
19	福國路延伸工程(第2期)	A匝道(0k+007~427)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司(海湖廠)
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
20	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	福國路(承德路6段至承平路及承德路6段至承信路)	北投區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
21	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+020~100第1~3層 2. X12及Y10道路第1~3層 3. 承德路修復(自來水)第3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
22	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+020~100面層 2. X12及Y10道路面層 3. 承德路修復(自來水)面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
23	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+020~100面層 2. X12及Y10道路面層 3. 承德路修復(自來水)面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
24	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+100~390.389面層 2. X12、Y8、Y10道路雨水修復面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
25	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+100~220第1~3層 2. Y12道路 0K+225.808~345.976第1~3層 3. X12、Y8、Y10道路雨水修復第3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
26	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+100~220第1~3層 2. Y12道路 0K+225.808~345.976第1~3層 3. X12、Y8、Y10道路雨水修復第3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
27	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y13道路 0K+100~390.389面層 2. X12、Y8、Y10道路雨水修復面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
28	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y11道路 0K+0~216.512第1~3層 2. X16道路 0K+560~780第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
29	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y11道路 0K+0~216.512第1~3層 2. X16道路 0K+560~780第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
30	福國路延伸工程(第2期)	承德路以東(1K+370~570)-1	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
31	福國路延伸工程(第2期)	承德路以東(1K+370~570)-2	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
32	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	1. Y10道路 0K+240~347.272第1~3層 2. X13道路 0K+0~155.723第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年1-2月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
33	北投士林科技園區區段徵收公共 工程(第2期-西基地)	1. Y10道路 0K+240~347.272第 1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
		2. X13道路 0K+0~155.723第1~3 層		篩分析	不合格 (依契約扣罰)			

統計：瀝青含量合格33件、不合格0件  
篩分析合格28件、不合格5件