

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大直街	中山區	厚度	不合格 (刨除重鋪)	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				壓實度	不合格 (刨除重鋪)			
2	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	龍江路281巷(龍江路281巷口至龍江路281巷22號)	中山區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				壓實度	合格			
3	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	承德路2段1巷(承德路2段到赤峰街)	大同區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				壓實度	合格			
4	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民生西路(延平北路至重慶北路)	大同區	厚度	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				壓實度	不合格 (刨除重鋪)			
5	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	撫遠街403巷	松山區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				壓實度	不合格 (依契約扣罰)			
6	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	民生東路5段177巷	松山區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				壓實度	合格			
7	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段790巷62弄	信義區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				壓實度	合格			
8	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段(基隆路1段至中坡北路)	信義區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				壓實度	合格			
9	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道兩側平面道路(愛國東路至羅斯福路)(延平南路至博愛路)東向快車道	中正區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				壓實度	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
10	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	大埔街(艋舺大道至大埔街22巷)	萬華區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				壓實度	合格			
11	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	長順街46巷(環河南路2段至長順街60巷)	萬華區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				壓實度	合格			
12	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	南京東路6段(成功路2段至金莊路)	內湖區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			
13	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環山路1段59巷5弄	內湖區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
14	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	東新街170巷7弄(2號至20號)	南港區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
15	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中山北路6段290巷3弄至7弄間	士林區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			
16	112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路3段(150巷至181巷)	士林區	厚度	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
17	112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	延平北路6段(451號至社中街)	士林區	厚度	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
18	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	明德路38巷	北投區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
19	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	知行路5巷	北投區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			
20	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	信義路4段30巷(信義路4段30巷21弄至瑞安街23巷)	大安區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
21	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段(復興南路至光復南路)	大安區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				壓實度	合格			
22	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	萬壽路(指南路至秀明路)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				壓實度	合格			
23	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	恆光街與木新路2段211巷10弄	文山區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			

統計：厚度合格19件、不合格4件

壓實度合格20件、不合格3件

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民族東路 0k+300	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
2	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	堤頂大道2段 0K+350	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
3	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大直街B 0K+50	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
4	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大直街A 0K+180	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
5	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民權東路一段南側 0k+80	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
6	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民族東路 0k+150	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
7	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	堤頂大道2段 0K+120	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
8	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大直街B 0K+200	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
9	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大直街A 0K+70	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
10	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民權東路一段南側 0k+160	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
11	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民生西路0K+80	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
12	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	吉林路0K+100	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
13	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	吉林路0K+300	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
14	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	吉林路0K+280	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
15	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	吉林路0K+120	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
16	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	長春路與松江路0K+40	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
17	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	長春路與松江路0K+20	中山區	瀝青含量	合格	永建工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
18	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	八德路2段312巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
19	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	吉林路456巷、德惠街105巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	茂盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
20	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路4段1巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	茂盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
21	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	重慶北路2段64巷、南京西路167巷	大同區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	茂盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
22	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	撫遠街403巷0K+180R	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
23	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	撫遠街403巷0K+180R	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
24	民權大橋跨河段上部結構改建統包工程	交維便橋上游側(松山往內湖)	松山區	瀝青含量	合格	建業工程顧問有限公司	春原營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
25	民權大橋跨河段上部結構改建統包工程	交維便橋上游側(松山往內湖)	松山區	瀝青含量	合格	建業工程顧問有限公司	春原營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
26	民權大橋跨河段上部結構改建統包工程	交維便橋上游側(松山往內湖)	松山區	瀝青含量	合格	建業工程顧問有限公司	春原營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
27	民權大橋跨河段上部結構改建統包工程	交維便橋上游側(松山往內湖)	松山區	瀝青含量	合格	建業工程顧問有限公司	春原營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
28	112年度道路預約式契約維護修繕工程第2標	敦化南路1段25號	松山區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
29	112年度道路預約式契約維護修繕工程第2標	敦化南路1段1號	松山區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
30	112年度道路預約式契約維護修繕工程第2標	敦化北路往北過八德路3段40m	松山區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
31	112年度道路預約式契約維護修繕工程第2標	敦化北路197號	松山區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
32	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+010	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
33	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+040	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
34	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B0K+500	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
35	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B0K+100	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
36	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B0K+900	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
37	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B0K+700	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
38	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A1K+700	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
39	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A1K+550	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
40	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B1K+600	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
41	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B1K+300	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
42	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+800	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
43	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A1K+200	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
44	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A1K+370	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
45	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 B1K+390	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
46	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+450	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
47	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+600	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
48	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+350	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
49	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路5段 A0K+100	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
50	112年度道路預約式契約維護修繕工程第2標	松隆路125號	信義區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
51	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 B0K+300	信義、大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
52	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 B0K+080	信義、大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
53	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 B0K+400	信義、大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
54	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 B0K+770	信義、大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
55	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 C0K+220	信義、 大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
56	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 C0K+080	信義、 大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
57	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 C0K+600	信義、 大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
58	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	光復南路 C0K+400	信義、 大安區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
59	110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正區南海路2巷0K+020	中正區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	稻田營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
60	110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正區南海路2巷0K+040	中正區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	稻田營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
61	110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	中正區南海路2巷0K+020	中正區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	稻田營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
62	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道兩側平面道路(愛國東路至羅斯福路) 0K+060	中正區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
63	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段160號-和平西路(出城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
64	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段160號-和平西路 (出城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
65	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	永和區B104主線R側(0K+820- 1K+000)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
66	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	永和區B104主線R側(0K+820- 1K+000)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
67	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段160號-和平西路 (出城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
68	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段160號-和平西路 (出城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
69	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	B101、B102主線R側(0K+515- 0K+615)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
70	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	B101、B102主線R側(0K+515- 0K+615)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
71	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	永和區B104主線R側(0K+820- 1K+000)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
72	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	永和區B104主線R側(0K+820- 1K+000)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
73	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段137號-和平西路 (進城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
74	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段137號-和平西路 (進城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
75	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段137號-和平西路 (進城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
76	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	重慶南路三段137號-和平西路 (進城方向三車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份 有限公司	春原營造股份有限 公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
77	常德街人行地下道聯通工程	中山南路常德街口0k+120~194	中正區	瀝青含量	合格	恆康工程顧問股份有限 公司	福清營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
78	常德街人行地下道聯通工程	中山南路常德街口0k+120~194	中正區	瀝青含量	合格	恆康工程顧問股份有限 公司	福清營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
79	112年度一般道路更新工程開口 契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路2、3段 0K+700(南向)	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				篩分析	合格			
80	112年度一般道路更新工程開口 契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路2、3段 0K+100(南向)	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				篩分析	合格			
81	112年度一般道路更新工程開口 契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路2、3段 0K+440(南向)	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
82	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路2、3段 0K+380(南向)	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
83	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	貴陽街1段 0K+080	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
84	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路1段136巷 0K+120	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
85	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	貴陽街1段 0K+060	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
86	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	貴陽街1段 0K+120	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
87	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	台北端上橋段(出城方向三車道)、新北端主線(3車道)、環快(2車道)、堤外(1車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	春原營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
88	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	台北端上橋段(出城方向三車道)、新北端主線(3車道)、環快(2車道)、堤外(1車道)	中正區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	春原營造股份有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
89	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路2、3段 0K+700(北向)	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
90	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	重慶南路2、3段 0K+550(北向)	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
91	112年度道路預約式契約維護修繕工程第3標	中正區寧波西街237號	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	合豐瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
92	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	萬大路424巷(寶興街至環河南路3段) 0K+120	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
93	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	萬大路424巷(寶興街至環河南路3段) 0K+300	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
94	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	西園路2段140巷 A0K+120	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
95	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	西園路2段96巷 B0K+080	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
96	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	西園路2段140巷 A0K+040	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
97	112年度道路預約式契約維護修繕工程第3標	萬華區中華路二段364巷24弄2號	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
98	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	舊宗路0K+100	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
99	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	舊宗路0K+200	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
100	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	文德路0K+280	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
101	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	文德路0K+150	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
102	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	成功路5段420巷級450巷23弄0K+350	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
103	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	成功路5段420巷級450巷23弄0K+200	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
104	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	基湖路10巷59號	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
105	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	成功路2段往北未過南京東路6段	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
106	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	成功路3段187巷3弄至星雲街本線1	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大有瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
107	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	成功路3段187巷3弄至星雲街本線2	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大有瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
108	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道0K+200	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
109	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道0K+690	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
110	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道1K+200	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
111	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道0K+150	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
112	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道1K+000	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
113	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道1K+530	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
114	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+180	內湖、南港區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
115	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+450	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
116	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A3K+050	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
117	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+080	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
118	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+650	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
119	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+910	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
120	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道D0K+300	內湖、南港區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
121	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道D0K+060	內湖、南港區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
122	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道B0K+850	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
123	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道B0K+600	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
124	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道C0K+400	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
125	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道C0K+180	內湖、南港區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
126	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道B0K+200	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
127	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道B0K+350	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
128	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段0K+300	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
129	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段0K+600	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
130	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段0K+850	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
131	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段1K+100	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
132	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段B0K+100L	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
133	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段B0K+500L	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
134	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路3段(150巷至181巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
135	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路3段(150巷至181巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
136	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路3段(150巷至181巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
137	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路3段(150巷至181巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
138	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
139	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段(大南路至中正路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
140	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段(大南路至中正路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
141	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段(大南路至中正路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
142	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段(大南路至中正路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
143	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
144	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	雨聲街(雙溪街至至誠路2段)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
145	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	延平北路6段(451號至社中街)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
146	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	延平北路6段(451號至社中街)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
147	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
148	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
149	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
150	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
151	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
152	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路5段(中正路至雙溪橋)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
153	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路2段(34號前至故宮路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
154	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路2段(34號前至故宮路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
155	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	通河西街1段76號至135號	士林區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
156	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	延平北路八段2巷150號至200弄10之1號旁(陳靈公旁)	士林區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
157	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	延平北路八段2巷205號至238號	士林區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
158	福國路延伸工程(第2期)	Y5路口(1K+830)及文林橋(1K+650~1K+800)北側第二車道	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
159	福國路延伸工程(第2期)	文林橋(1K+800~2K+200)北側第二車道	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
160	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大業路527巷(忠義捷運站2號出口至uTagG0停車場出口前)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
161	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大業路527巷(忠義捷運站2號出口至uTagG0停車場出口前)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
162	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大業路527巷(忠義捷運站2號出口至uTagG0停車場出口前)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
163	福國路延伸工程(第2期)	Y14南北側道路(0k+038~0K+165)及迴轉道	北投區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
164	福國路延伸工程(第2期)	Y14南北側道路(0k+038~0K+165)及迴轉道	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
165	福國路延伸工程(第2期)	Y14北側道路(0K+164)	北投區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
166	福國路延伸工程(第2期)	Y13南側道路(0K+331)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
167	福國路延伸工程(第2期)	Y14路口第一層	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
168	福國路延伸工程(第2期)	Y14路口第三層	北投區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
169	福國路延伸工程(第2期)	Y14北側道路(0K+140)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
170	福國路延伸工程(第2期)	Y13南側道路(0K+266)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
171	福國路延伸工程(第2期)	承德路以西(0k+391)自行車道	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
172	福國路延伸工程(第2期)	文林橋北側第一車道(2k+160)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
173	福國路延伸工程(第2期)	文林橋北側第一車道(1k+863)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
174	福國路延伸工程(第2期)	Y6路口(0K+581)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
175	112年度道路預約式契約維護修繕工程第5標	大業路452巷口往台北方向	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
176	112年度道路預約式契約維護修繕工程第5標	大度路3段207號	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
177	112年度道路預約式契約維護修繕工程第5標	中心街10巷口	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
178	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	知行路75-7號至75-1號	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
179	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	知行路5巷	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
180	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	致遠一路一段124巷	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
181	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	致遠一路一段46巷21弄	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
182	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	吉利街(承德路7段至吉利街)	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
183	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	立農街一段(承德路7段至立農街一段)	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
184	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	致遠一路一段11巷	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
185	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	立農街一段191號至271號	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
186	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	安和路1段a0k+120	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
187	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	安和路1段a0k+280	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
188	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	大安區辛亥高架0k+230	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
189	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	安和路1段b0k+090	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
190	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	大安區辛亥高架0k+140	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
191	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+120~0K+290	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
192	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+120~0K+553	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
193	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+120~0K+553	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
194	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+010~0K+125	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
195	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+010~0K+125	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
196	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+287~0K+553	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
197	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+000~0K+125&0K+285~0K+553	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
198	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	0K+000~0K+125&0K+285~0K+553	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
199	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段b0k+790	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
200	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段10k+110	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
201	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段b0k+850	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
202	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段b0k+310	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
203	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段ok+500	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
204	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段10k+100	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
205	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段b0k+110	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
206	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	忠孝東路4段0k+080	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
207	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	樂業街0k+030	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
208	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	和平東路一段123號	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
209	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	和平東路一段123號	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
210	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	和平東路二段46巷	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
211	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	基隆路三段155巷口(往公館方向)	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
212	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	新生南路三段34號	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	合豐瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
213	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	新生南路三段34號	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	合豐瀝青股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
214	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	信義路4段30巷(信義路4段30巷21弄至瑞安街23巷)	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
215	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	安和路1段112巷	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
216	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	仁愛路4段122巷	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
217	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	萬壽路0k+040	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
218	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	萬壽路0k+040	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
219	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木新路3段0K+200	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
220	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木新路3段0K+090	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
221	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	新光路二段19號對面	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	合豐瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
222	112年度道路預約式契約維護修繕工程第6標	新光路二段19號對面	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	合豐瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
223	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	恆光街51巷(木新路2段161巷12至24弄)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
224	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	恆光街與木新路211巷10弄	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
225	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	指南路3段75巷、指南路3段52至72號	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年9-10月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
226	112年度寬度8公尺以下道路更新 及附屬設施改善工程開口契約 (第7標)(文山區)	木新路3段127巷12弄	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			

統計：瀝青含量合格218件、不合格8件
篩分析合格207件、不合格19件