

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中山區	遼寧街46-1號1樓(龍江路37巷39號)	2023/5/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	松江路177號2樓	2023/5/10	暗管	外力損壞	汰換完成
	中正區	愛國西路2號	2023/5/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	林口街50-8號1樓	2023/5/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	廣州街32-1號3樓	2023/5/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	桂林路32號1樓	2023/5/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	林口街50-4號1樓	2023/5/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	饒河街253號1樓	2023/5/24	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	建國南路2段79巷37號1樓 (35號1樓)	2023/5/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	泰順街9號1樓	2023/5/29	暗管	外力損壞	汰換完成
	大安區	羅斯福路3段73號1樓	2023/5/30	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	重慶北路3段202號1樓	2023/5/31	暗管	外力損壞	汰換完成
	陽明山瓦 斯公司	士林區	中山北路6段277巷10號5樓	2023/5/2	明管	銹蝕
士林區		忠誠路2段21巷8號前	2023/5/3	暗管	鬆脫	汰換完成
北投區		義理街49巷口	2023/5/4	暗管	鬆脫	汰換完成
北投區		石牌路1段39巷80弄30號1樓	2023/5/12	明管	銹蝕	汰換完成
士林區		天母東路8巷19弄7~9號	2023/5/16	明管	銹蝕	汰換完成
北投區		民權街6號	2023/5/19	明管	銹蝕	汰換完成
北投區		吉利街101號4樓	2023/5/19	明管	銹蝕	汰換完成
士林區		中山北路7段219巷3弄11號1	2023/5/29	明管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	木柵路3段53號3樓	2023/5/3	明管	鏽漏	汰換完成
	文山區	萬寧街25號	2023/5/8	暗管	鏽漏	汰換完成
	文山區	秀明路2段31號前	2023/5/16	暗管	挖損	汰換完成
	文山區	興隆路2段95巷8號	2023/5/25	暗管	挖損	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	民權東路6段92號漏氣搶修工程	2023/5/5	暗管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	金湖路344號前漏氣搶修工程	2023/5/24	暗管	鏽蝕	汰換完成