

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中正區	館前路8號1樓	2023/6/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	光復南路686號一樓	2023/6/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	哈密街70巷1弄3號1樓	2023/6/2	暗管	開挖損傷	汰換完成
	大同區	興城街21號二樓	2023/6/5	暗管	開挖損傷	汰換完成
	中正區	忠孝西路1段33號3樓	2023/6/5	明管	腐蝕	汰換完成
	大同區	南京西路262巷9號2樓	2023/6/5	明管	腐蝕	汰換完成
	信義區	虎林街232巷49號1樓	2023/6/5	明管	接頭故障	汰換完成
	大同區	興城街19號1樓	2023/6/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路2段39巷2號之2	2023/6/8	暗管	開挖損傷	汰換完成
	信義區	虎林街242巷64號	2023/6/8	明管	接頭故障	汰換完成
	萬華區	東園街4號一樓	2023/6/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	長安東路1段27號地下室	2023/6/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	重慶北路2段41號1樓	2023/6/17	明管	連接故障	汰換完成
	中山區	合江街117號1樓	2023/6/20	暗管	開挖損傷	汰換完成
	大安區	麗水街33巷19號之1一樓	2023/6/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	合江街70巷9號一樓	2023/6/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	信義路4段400巷3號一樓	2023/6/23	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	歸綏街269號	2023/6/27	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	松仁路153巷6號2樓	2023/6/27	暗管	開挖損傷	汰換完成
	萬華區	西寧南路206巷7號	2023/6/28	暗管	腐蝕	汰換完成
大安區	羅斯福路4段85號右	2023/6/30	暗管	開挖損傷	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	北投區	東陽街499號旁	2023/6/1	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	大北路102號後	2023/6/2	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	致遠二路115號2樓	2023/6/14	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	公館路326巷口	2023/6/16	暗管	挖損	汰換完成
	士林區	基河路236號1樓	2023/6/19	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	民族街8號1樓	2023/6/30	明管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	興隆路1段55巷27弄28號前	2023/6/7	暗管	洩漏	汰換完成
	文山區	景華街176巷19弄3號	2023/6/26	明管	銹漏	汰換完成
	文山區	溪州街23巷8號前	2023/6/29	暗管	挖損	汰換完成
欣湖天然 氣公司	南港區	忠孝東路6段40號旁地下管	2023/6/5	暗管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	文德路22巷9弄46號	2023/6/19	暗管	鏽蝕	汰換完成