

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中正區	臨沂街75巷19-1號3樓	2023/7/3	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	銅山街2號1樓	2023/7/4	暗管	腐蝕	拆管完成
	中正區	昆明街244號9樓	2023/7/6	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	延壽街402巷1弄1號1樓	2023/7/7	暗管	開挖損傷	汰換完成
	松山區	武昌街1段7-1號2樓	2023/7/8	暗管	開挖損傷	汰換完成
	中正區	長安西路177巷32號1樓	2023/7/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	西昌街68號1樓	2023/7/14	暗管	開挖損傷	汰換完成
	萬華區	西昌街80號1樓	2023/7/18	暗管	開挖損傷	汰換完成
	萬華區	吉林路369號1樓	2023/7/21	明管	連接故障	汰換完成
	中山區	虎林街70巷4號2樓(原:2號1	2023/7/21	明管	腐蝕	汰換完成
	信義區	建國南路1段350號1樓	2023/7/22	暗管	連接故障	汰換完成
	大安區	信義路3段166巷2號1樓	2023/7/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	金山南路2段113號1樓(102巷23號1樓	2023/7/24	暗管	開挖損傷	汰換完成
	大安區	重慶南路3段85號2樓(87號1	2023/7/29	暗管	開挖損傷	汰換完成
	中正區	中山北路2段72巷4號1樓	2023/7/30	暗管	開挖損傷	汰換完成
	信義區	吳興街380號2樓	2023/7/31	明管	腐蝕	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	美崙街49巷21號後	2023/7/12	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	致遠一路1段58巷16號1樓	2023/7/17	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	社子街63巷9弄1號後	2023/7/20	暗管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	木柵路2段109巷25弄88號1樓	2023/7/3	明管	銹漏	汰換完成
	文山區	和興路26巷11弄1號	2023/7/5	暗管	挖損	汰換完成
	文山區	興隆路3段153號	2023/7/9	暗管	挖損	汰換完成
	文山區	羅斯福路5段176巷12號旁	2023/7/13	暗管	挖損	汰換完成
文山區	景興路185號後	2023/7/27	明管	車輛撞損	汰換完成	
欣湖天然 氣公司	內湖區	民權東路6段135巷7號漏氣搶修工程	2023/7/3	暗管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	康寧路1段150號前漏氣搶修工程	2023/7/28	暗管	鏽蝕	汰換完成