

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中正區	重慶南路3段180號	2023/9/2	暗管	接頭故障	汰換完成
	信義區	松山路683-2號1樓	2023/9/4	暗管	接頭故障	汰換完成
	大同區	天水路與華亭街口	2023/9/4	暗管	接頭故障	汰換完成
	中山區	中山北路2段77巷12號	2023/9/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路1段105巷16-1號4	2023/9/9	明管	接頭故障	汰換完成
	松山區	南京東路5段66巷22弄42號1樓	2023/9/10	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	新生南路3段70巷1號1樓	2023/9/12	暗管	外力損傷	汰換完成
	萬華區	漢口街2段22號2樓	2023/9/13	暗管	接頭故障	汰換完成
	大安區	和平東路2段345號1樓	2023/9/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	漢口街2段20巷11號1樓	2023/9/13	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	建國北路1段23巷4號	2023/9/14	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	環河南路1段39號2樓	2023/9/14	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	樂群三路123號1樓B	2023/9/15	暗管	外力損傷	汰換完成
	中山區	新生北路3段67號地下室	2023/9/19	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	林森南路99巷8號1樓	2023/9/22	暗管	外力損傷	汰換完成
	萬華區	康定路68號1樓	2023/9/22	明管	接頭故障	汰換完成
	萬華區	康定路56巷9號1樓	2023/9/22	明管	接頭故障	汰換完成
	松山區	八德路4段245巷52弄5號1	2023/9/22	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西園路2段183號1樓	2023/9/25	暗管	外力損傷	汰換完成
	松山區	光復北路132號1樓	2023/9/26	明管	腐蝕	汰換完成
中山區	北安路573巷2弄10號1樓	2023/9/27	暗管	外力損傷	汰換完成	
松山區	光復北路11巷63號1樓	2023/9/28	暗管	外力損傷	汰換完成	
信義區	逸仙路46號2樓	2023/9/28	暗管	接頭故障	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	北投區	永興路1段20號後	2023/9/1	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段14巷5弄10號5	2023/9/5	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	明德路280號後	2023/9/18	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	忠義街52號前	2023/9/20	暗管	挖損	汰換完成
	士林區	天母西路16之1號5樓	2023/9/21	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	溫泉路68巷23弄5號頂樓	2023/9/27	明管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	和平東路4段65巷27弄16號1樓	2023/9/13	明管	銹漏	汰換完成
	文山區	和興路79巷口	2023/9/18	暗管	挖損	汰換完成
欣湖天然 氣公司	南港區	成福路121巷60弄1號旁積水搶修工程	2023/9/7	暗管	鏽蝕	汰換完成
	南港區	成福路121巷60弄2號旁積水搶修工程	2023/9/9	暗管	鏽蝕	汰換完成
	南港區	南港路三段130巷2弄1號旁管線遷改工程	2023/9/21	暗管	鏽蝕	汰換完成