

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	萬華區	西昌街77號1樓	2023/10/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	紹興北街31巷15弄4號4樓	2023/10/3	明管	腐蝕	汰換完成
	信義區	仁愛路4段458號9樓	2023/10/5	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	長春路287號一樓/龍江路179巷32弄8號3樓(長春路285)	2023/10/6	暗管	外力挖損	汰換完成
	大同區	民權西路136號地下一樓	2023/10/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	中華路1段114巷6號之1二樓	2023/10/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	仁愛路2段59號	2023/10/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	虎林街212巷40號2樓	2023/10/15	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	安和路2段16號十一樓	2023/10/16	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	萬大路150號一樓	2023/10/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	永康街13巷1號一樓	2023/10/17	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路60巷15號1樓	2023/10/18	暗管	外力挖損	汰換完成
	松山區	八德路4段457號11樓	2023/10/20	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	瑞安街153號1樓	2023/10/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	復興南路2段146號1樓	2023/10/26	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	伊通街87巷5號1樓	2023/10/30	暗管	腐蝕	汰換完成
	陽明山瓦 斯公司	士林區	中山北路5段635號旁	2023/10/2	暗管	挖損
士林區		德行東路46巷7弄11號後	2023/10/12	暗管	銹蝕	汰換完成
士林區		中山北路6段290巷27號前	2023/10/23	暗管	挖損	汰換完成
北投區		建民路36巷6號後	2023/10/28	暗管	銹蝕	汰換完成
士林區		中正路213巷55號前	2023/10/30	暗管	銹蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	南港區	園區街58巷3號對面地下管漏氣搶修工程	2023/10/16	暗管	漏氣	汰換完成
	內湖區	成功路3段157巷淺埋改善暨汰換工程	2023/10/30	暗管	汰換	汰換完成