

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表						
公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中正區	中華路2段39巷2號1樓	2023/11/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	福德街300巷49弄12號五樓	2023/11/2	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	建國南路1段275號1樓	2023/11/3	暗管	外力損壞	汰換完成
	中正區	杭州南路1段61號1樓	2023/11/4	暗管	外力損壞	汰換完成
	萬華區	環河南路1段23號3樓之1	2023/11/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	華西街27號1樓(96攤位)	2023/11/6	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	民和街2號1樓	2023/11/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	文昌街278巷3號1樓	2023/11/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	松隆路71號1樓	2023/11/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	中華路2段317號3樓	2023/11/11	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	牯嶺街60巷內	2023/11/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	龍江路331巷6號1樓	2023/11/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	中山北路2段113號地下一樓	2023/11/13	暗管	外力損壞	汰換完成
	大安區	泰順街2號2樓	2023/11/14	明管	腐蝕	汰換完成
	大同區	民生西路178巷9號4樓頂	2023/11/14	明管	外力損壞	汰換完成
	大安區	瑞安街153號1樓	2023/11/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	松隆路9巷5號1樓	2023/11/20	暗管	外力損壞	汰換完成
	大安區	建國南路2段75號2樓	2023/11/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西園路2段386號2樓	2023/11/23	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	徐州路5號	2023/11/23	暗管	腐蝕	汰換完成
中山區	民權西路79號1樓	2023/11/23	明管	腐蝕	汰換完成	
松山區	南京東路3段338巷5號1樓	2023/11/25	暗管	接頭故障	汰換完成	
大同區	鄭州路與重慶北路口	2023/11/30	暗管	接頭故障	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	士林區	天玉街38巷18弄口	2023/11/14	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	下樹林街3巷9號後	2023/11/17	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	下樹林街3巷5號後	2023/11/18	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	德行東路109巷117號前	2023/11/20	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	秀山路31號	2023/11/28	暗管	挖損	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	行善路25巷15號旁側溝降埋工程	2023/11/20	暗管	遷改	汰換完成
	內湖區	高速公路東湖交流道中壓人孔球閥漏氣更換工程	2023/11/25	暗管	汰換	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	木柵路3段77巷口	2023/11/16	暗管	挖損	汰換完成
	文山區	和興路91號前	2023/11/28	暗管	挖損	汰換完成