

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表						
公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中正區	許昌街19號一樓	2023/12/1	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	公園路20巷4號	2023/12/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	伊寧街29號1樓	2023/12/4	明管	外力損壞	汰換完成
	信義區	松德路231號1樓	2023/12/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	樂群二路265巷10號一樓	2023/12/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	通化街39巷50弄20號一樓前	2023/12/6	明管	接頭故障	汰換完成
	中正區	信陽街11號之1	2023/12/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	康定路25巷34弄1號一樓	2023/12/7	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	通化街19巷6弄6號一樓	2023/12/8	明管	接頭故障	汰換完成
	大安區	建國南路2段79巷6號一樓	2023/12/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	安和路2段181巷4號六樓之2	2023/12/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路3段29號九樓之4	2023/12/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	內江街55巷15號一樓	2023/12/13	暗管	接頭故障	汰換完成
	松山區	三民路161巷6號一樓	2023/12/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	康定路203號	2023/12/18	暗管	外力損壞	汰換完成
	中山區	松江路306號	2023/12/18	暗管	外力損壞	汰換完成
	中山區	大直街94巷12號一樓	2023/12/20	暗管	外力損壞	汰換完成
	信義區	吳興街600巷76弄126號一樓	2023/12/20	明管	外力損壞	汰換完成
	中山區	林森北路159巷28號1樓	2023/12/20	暗管	外力損壞	汰換完成
	松山區	富錦街429巷5號五樓之1	2023/12/21	明管	腐蝕	汰換完成
	大同區	重慶北路1段24號二樓	2023/12/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	永康街23巷3號一樓	2023/12/23	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	東園街66巷20弄2號一樓	2023/12/24	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	齊東街82巷20之2號三樓	2023/12/26	暗管	外力損壞	汰換完成
	中正區	衡陽路52號一樓後	2023/12/26	明管	接頭故障	汰換完成
	信義區	忠孝東路5段617號一樓	2023/12/27	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	鄭州路79之1號-119洪	2023/12/28	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西園路2段84號二樓	2023/12/28	明管	外力損壞	汰換完成
	中正區	臨沂街69巷7弄2號一樓	2023/12/29	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	松江路108巷16號一樓	2023/12/29	暗管	腐蝕	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	文林路99號	2023/12/9	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	天玉街7號	2023/12/11	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	溫泉路78號7樓	2023/12/18	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	大南路18號	2023/12/19	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	石牌路2段101號	2023/12/24	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	東陽街463號前	2023/12/26	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	吉利街280巷27弄11號2樓	2023/12/27	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段14巷2號後	2023/12/29	明管	銹蝕	汰換完成
北投區	致遠二路96巷口	2023/12/29	暗管	鬆脫	汰換完成	
欣湖天然 氣公司	內湖區	東湖路16巷4號前過溝管漏氣搶修暨降埋工程	2023/12/1	暗管	汰換	汰換完成
	南港區	舊莊街一段199巷5弄1號旁地下管線搶修	2023/12/25	暗管	汰換	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	興隆路4段與忠順街1段口	2023/12/28	暗管	挖損	汰換完成