

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	松山區	南京東路4段120巷29弄20號	2024/1/3	暗管	外力損壞	汰換完成
	松山區	南京東路5段250巷2弄29-1號3樓	2024/1/4	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	博愛路142號1樓	2024/1/4	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	三民路29巷7號2樓	2024/1/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	重慶南路1段62號1樓	2024/1/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	和平東路3段98巷2弄3號	2024/1/8	明管	接頭漏氣	汰換完成
	中正區	林森南路91巷內(87號一樓)	2024/1/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	中華路1段91巷5號	2024/1/11	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	中山南路11號地下1樓	2024/1/24	暗管	連接故障	汰換完成
	大安區	和平東路3段1巷62號1樓	2024/1/24	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	明水路539號2樓//541號一樓	2024/1/25	暗管	外力損壞	汰換完成
	萬華區	貴陽街2段208號4樓	2024/1/25	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民權東路2段80號1樓	2024/1/26	暗管	連接故障	汰換完成
	大安區	安和路1段78巷37號1樓	2024/1/26	暗管	連接故障	汰換完成
	大安區	大安路2段141巷28號1樓	2024/1/26	明管	接頭漏氣	汰換完成
	萬華區	貴陽街2段233號1樓	2024/1/26	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	建國南路2段79巷6號1樓	2024/1/29	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	泰順街26巷28號1樓	2024/1/29	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	忠孝東路5段423巷3弄12號1樓	2024/1/29	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	信義路4段30巷24號1樓	2024/1/29	暗管	連接故障	汰換完成
萬華區	西昌街149號1樓	2024/1/31	明管	接頭漏氣	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	北投區	富貴一路1號2樓	2024/1/4	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	實踐街6巷口	2024/1/9	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	立農街1段321號後	2024/1/10	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	忠義街32號後	2024/1/12	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	天母東路105巷46號前	2024/1/16	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	後港街28巷9號後	2024/1/18	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	延平北路5段93號前	2024/1/22	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	天母東路22巷21~23號	2024/1/25	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	東華街1段46號後	2024/1/29	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	雙溪街140號	2024/1/30	明管	銹蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	星雲街73之1號旁後巷漏氣搶修工程	2024/1/23	暗管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	康樂街20巷49號前漏氣搶修工程	2024/1/30	暗管	鏽蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	木新路3段232巷45弄6號5樓	2024/01/09	明管	銹漏	汰換完成