

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中正區	南海路103號三樓之2/南海路與惠安街口(南海路101號前)	2024/2/1	暗管	接頭故障	汰換完成
	信義區	松隆路286號之1一樓	2024/2/1	暗管	接頭故障	汰換完成
	大同區	迪化街2段169號三樓	2024/2/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	三民路29巷7號二樓	2024/2/4	明管	接頭故障	汰換完成
	萬華區	西園路1段66-1號1樓	2024/2/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	廣州街245號一樓	2024/2/7	明管	接頭故障	汰換完成
	信義區	松德路255號三樓//松德路與信義路6段口	2024/2/11	暗管	接頭故障	汰換完成
	信義區	永吉路127巷16號一樓	2024/2/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	塔悠路57號一樓	2024/2/11	暗管	接頭故障	汰換完成
	信義區	永吉路500號地下樓//永吉路500號前(502巷口)	2024/2/13	暗管	接頭故障	汰換完成
	松山區	撫遠街189號之2一樓	2024/2/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	長順街2024號一樓//長順街113號一樓	2024/2/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	忠孝東路4段553巷16弄1號一樓	2024/2/15	暗管	接頭故障	汰換完成
	中正區	汀洲路3段60巷第3個水溝蓋//汀州路3段60巷3號一樓	2024/2/17	暗管	接頭故障	汰換完成
	大安區	復興南路1段107巷5弄29號一樓	2024/2/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	寶興街222號一樓	2024/2/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	新東街30巷24號一樓	2024/2/23	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	南京東路5段200號9樓	2024/2/26	暗管	外力損壞	汰換完成
	萬華區	富民路145巷35弄8號一樓	2024/2/26	暗管	外力損壞	汰換完成
	信義區	松隆路36號6樓	2024/2/27	暗管	接頭故障	汰換完成
大安區	羅斯福路3段149號一樓	2024/2/29	暗管	外力損壞	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	北投區	文化三路76~78號後	2024/2/1	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	福華路157巷17號旁	2024/2/5	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	崇仁路1段131巷2弄5號頂	2024/2/21	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	石牌路2段與東華街2段口	2024/2/22	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	致遠一路2段65號5樓	2024/2/23	明管	銹蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	內湖路1段629巷101弄8號後巷漏氣搶修工程	2024/02/05	暗管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	東湖路113巷49弄9號前地下管漏氣搶修工程	2024/02/28	暗管	漏氣	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	景後街190號	2024/02/01	明管	銹漏	汰換完成