

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	萬華區	昆明街285號1樓	2024/3/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	昆明街307號2樓	2024/3/1	暗管	連接故障	汰換完成
	萬華區	昆明街304號2樓	2024/3/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路2段132巷32號1樓	2024/3/4	暗管	外力損壞	汰換完成
	松山區	光復南路23號1樓	2024/3/6	暗管	外力損壞	汰換完成
	中正區	羅斯福路3段128巷29號1樓	2024/3/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	汀州路1段358號2樓	2024/3/11	暗管	外力損壞	汰換完成
	中正區	中華路2段81巷18號1樓	2024/3/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	延平南路181號1樓	2024/3/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	雲和街60號1樓	2024/3/19	暗管	外力損壞	汰換完成
	松山區	敦化北路201號1樓	2024/3/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路1段19巷8號	2024/3/28	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	大理街42巷1號1樓	2024/3/28	暗管	連接故障	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	承德路4段58巷31弄17號前	2024/3/4	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	石牌路1段39巷130號後	2024/3/5	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	忠義街120號後	2024/3/5	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	天母西路22巷11號後	2024/3/12	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	中和街241號後	2024/3/13	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	文昌路169巷4號前	2024/3/19	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	福國路108號後	2024/3/20	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	實踐街6巷3弄4號後	2024/3/22	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	承德路4段80巷53號前	2024/3/27	暗管	銹蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	內湖路2段103巷52號前地下管漏氣搶修工程	2024/3/1	暗管	漏氣	汰換完成
	內湖區	東湖路7巷15號旁地下管漏氣搶修暨降埋工程	2024/3/5	暗管	漏氣	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	木新路3段5號	2024/3/5	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	木新路3段5號	2024/3/7	明管	鏽蝕	汰換完成