

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	萬華區	和平西路3段79號2樓	2024/5/1	暗管	接頭故障	汰換完成
	大安區	忠孝東路3段10巷18號1樓	2024/5/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	吉林路188號1樓	2024/5/6	暗管	外力損傷	汰換完成
	中正區	漢口街1段8號1樓	2024/5/7	暗管	外力損傷	汰換完成
	中山區	民生東路3段9巷1號2樓	2024/5/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	松山路538號1樓	2024/5/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民生東路2段72號2樓	2024/5/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	四維路192巷12號樓下	2024/5/9	暗管	接頭故障	汰換完成
	中正區	中華路2段467巷20號1樓	2024/5/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路60巷17號	2024/5/11	暗管	接頭故障	汰換完成
	中正區	寧波西街122巷2號1樓	2024/5/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	龍江路247號1樓	2024/5/14	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	濟南路2段17號1樓	2024/5/14	暗管	外力損傷	汰換完成
	萬華區	昆明街192號2樓	2024/5/15	暗管	接頭故障	汰換完成
	大同區	南京西路167巷3號1樓	2024/5/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路201巷1號	2024/5/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	臨沂街33巷9號之1三樓	2024/5/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	復興南路1段213號1樓	2024/5/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	通安街24號1樓	2024/5/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民生東路1段65號1樓	2024/5/21	暗管	外力損傷	汰換完成
萬華區	中華路1段170號1樓	2024/5/27	暗管	腐蝕	汰換完成	
大安區	敦化南路1段160巷23號1樓	2024/5/31	暗管	接頭故障	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	士林區	天母西路101巷1號前	2024/5/6	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	大南路54號前	2024/5/20	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	忠誠路2段154巷20號	2024/5/22	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	東陽街422之1號後	2024/5/30	暗管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	興隆路4段145巷44號	2024/5/7	暗管	鏽漏	汰換完成
欣湖天然 氣公司	南港區	忠孝東路6段9巷雙號側溝改管	2024/5/9	暗管	改管	汰換完成
	內湖區	康寧路3段245巷30號旁地下管線淺埋 降管工程	2024/5/28	暗管	降埋	汰換完成