

安衛缺失記點公布欄(更新日期：108 年 1 月 31 日)

一、勞工安全衛生人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1 年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	魏○昌	1	1	107.8.2 大同區重慶北路 3 段 313 巷	未正確配戴安全帽	北區 A 管線配合工程/華盛工程有限公司	107 年 8 月 10 日北市水北營字第 1076012467 號
以下空白							

二、領班人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1 年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	朱○平	1	1	107.8.2 士林區德行東路 81 巷口	交通錐未以連桿封閉	陽明 B 管網改善工程/鎮沅有限公司	107 年 8 月 7 日北市水陽明營字第 1076012168 號
1	張○承	4	4	107.8.2 大同區重慶北路 3 段 313 巷	未設置工程告示牌/交通錐未以連桿封閉/未正確配戴安全帽	北區 A 管線配合工程/華盛工程有限公司	107 年 8 月 10 日北市水北營字第 1076012467 號
1	李○察	2	2	107.8.6 中山區天津街	未穿著有施工廠商名稱制服/交通錐未以連桿封閉	東區 A 管網改善工程/宇力工程有限公司	107 年 8 月 15 日北市水東營字第 1076012726 號
1	謝○福	2	2	107.9.17 士林區中山北路 6 段 820 號(天母東路口)	未設置柔性告示牌	陽明 B 管線配合工程/鈞盛工程有限公司	107 年 9 月 28 日北市水陽明營字第 1076016278 號

1	陳○融	1	1	107.7.31 中山區 2 段 183 巷 4 之 6 號前	未穿著有 施工廠商 名稱制服	東區 A 管線 配合工程/景 泰興工程有 限公司	107 年 8 月 24 日北市 水東營字第 1076013678 號
1	許○祥	1	1	107.11.7 北投區承德路 6 段洲美抽水站旁	工程告示 牌內容不 符、表面 污損致內 容無法辨 識	陽明 A 管線 配合工程/鎮 沅有限公司	107 年 11 月 12 日北 市水陽明營字第 1076020261 號

以下空白

### 三、工地人員記點公布欄

序 號	姓名	本次記 點數	1 年內 累計記 點數	記點日期 /地點	違規記點 項目	工程名稱 /廠商名稱	備註(發文字號)
1	郭○盛	1	1	107.8.2 大同區重慶北路 3 段 313 巷	未正確配 戴安全帽	北區 A 管線 配合工程/華 盛工程有限 公司	107 年 8 月 10 日北市 水北營字第 1076012467 號

以下空白