

品管缺失記點公布欄(更新日期：110 年 12 月 31 日)

一、領班人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1 年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	詹○閔	1	1	110.4.13/ 臺北市中山區錦州街與新生北路 2 段口	開挖垂直深度在 1.5 公尺以上(管溝)未設擋土支撐	110 東區 A 管線配合工程/禾楓工程有限公司	110 年 4 月 20 日北市水東營字第 1106007870 號
2	陳○廷	1	1	110.1.26/ 中正區永春街	現場無領班人員督導施工	109 西區 B 管網改善工程/璟豐隆營造有限公司	110 年 2 月 5 日北市水南營字第 1106002800 號
2-1	陳○廷	2	3	110.1.26/ 中正區永春街	現場未依規定設置施工告示牌及柔性告示牌	109 西區 B 管網改善工程/璟豐隆營造有限公司	110 年 2 月 18 日北市水南營字第 1106003344 號
3	蔡沛華	1	1	110.9.25/ 台北市士林區中山北路五段 609 號旁	工程告示牌無全民督工 QR-code	109 陽明 B 管網改善工程/榮奕工程實業有限公司	110 年 10 月 8 日北市水陽明營字第 1106021113 號

以下空白

二、工地負責人記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1 年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	吳○昆	2	2	110.1.26/ 中正區永春街	現場無領班人員督導施工	109 西區 B 管網改善工程/璟豐隆營造有限公司	110 年 2 月 18 日北市水南營字第 1106002800 號

### 三、工地人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	陳○順	1	1	110.8.17/ 松山區民生 東路3段 107巷6號 中正區永春 街	未正確配 戴安全帽	109 東區 A 管網改善工 程/明泉水電 工程有限公 司	110年11月18日 北市水東營字第 1106024333號