

品管缺失記點公布欄(更新日期：111 年 12 月 31 日)

一、領班人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1 年內 累計記點數	記點日期/ 地點	違規記點項目	工程名稱 /廠商名稱	備註(發文字 號)
1	陳 明	2	2	110.3.17/ 中正區重慶 南路 1 段 77 號	管溝施工後路面 回填未平整或管 溝未依規定材料 回填，經機關查 證屬實者	111 西區 B 管線設 備維修工 程/嘉昇 昌實業有 限公司	111 年 3 月 17 日北市水西營 字第 1116005237 號
2	尤 偉	4	4	111.3.5/中 正區泉州街 16 之 3 號 及 18 之 1 號	除經機關認可之 特殊原因外，未 依道路管理機關 規定辦理相關配 合事項； 管溝施工後路面 回填未平整或管 溝未依規定材料 回填，經機關查 證屬實者	111 西區 B 管線配 合工程/ 嘉昇昌實 業有限公 司	111 年 4 月 13 北市水西營字 第 1116007263 號
3	施 二	1	1	111.8.12/ 臺北市大同 區庫倫街 61 巷	現場抽查工作人 員未見工作證	110 北區 A 管網改 善工程/ 華盛工程 有限公司	111 年 8 月 22 北市水北營字 第 1116017102 號
以下空白							

二、工地負責人記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	李 櫻	2	2	111.9.17/ 臺北市中正區中華路2段409巷、441巷、443巷及詔安街220巷	「未依挖路許可證(含配合單位之許可證)時限且無正當理由逾時施工」	111 西區 B 管線配合工程/嘉昇昌實業股份有限公司	111 年 9 月 29 日 北市水西營字第 1116020199 號

三、工地人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	陳 助	1	1	111.8.12/ 臺北市大同區庫倫街61巷	現場抽查工作人員未見工作證	110 北區 A 管網改善工程/華盛工程有限公司	111 年 8 月 22 日 北市水北營字第 1116017102 號
2	張 倫	2	2	111.9.17/ 臺北市中正區中華路2段409巷、441巷、443巷及詔安街220巷	「未依挖路許可證(含配合單位之許可證)時限且無正當理由逾時施工」	111 西區 B 管線配合工程/嘉昇昌實業股份有限公司	111 年 9 月 29 日 北市水西營字第 1116020199 號