

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區瓦斯公司	信義區	大道路58巷10號四樓	2018/6/14	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	中山北路1段83巷9號	2018/6/15	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	中山北路1段96巷27號一樓	2018/6/20	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	中山北路2段59巷45號十樓之11	2018/6/7	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	仁愛路2段72號之2一樓	2018/6/27	暗管	挖損	已抽換完成
	大同區	民族西路296號一樓	2018/6/12	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	民權東路2段41號	2018/6/27	暗管	挖損	已抽換完成
	中山區	民權東路2段4號一樓	2018/6/26	暗管	腐蝕	已抽換完成
	信義區	永吉路30巷157弄7號	2018/6/11	明管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	汀洲路2段13巷2弄9號前	2018/6/4	暗管	挖損	已抽換完成
	松山區	光復北路100巷19號二樓	2018/6/20	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	光復北路134號四樓	2018/6/20	暗管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	光復北路165巷1號三樓	2018/6/19	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	光復南路33巷3號二樓	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	吉林路204號一樓	2018/6/25	暗管	挖損	已抽換完成
	中山區	合江街58巷17號二樓	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	安和路2段82號十一樓之2	2018/6/6	暗管	挖損	已抽換完成
	信義區	吳興街173號二樓	2018/6/14	暗管	挖損	已抽換完成
	中正區	辛亥路3段與基隆路3段交叉口	2018/6/1	暗管	挖損	已抽換完成
	萬華區	和平西路3段382巷2弄1號二樓	2018/6/25	明管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	和平東路1段202號七樓	2018/6/22	明管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	延平北路3段46號七樓之4	2018/6/25	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	忠孝東路4段178號三樓	2018/6/9	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	忠孝東路4段223巷10弄12號二樓	2018/6/28	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	承德路3段176巷20號二樓	2018/6/25	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	昆明街92號之4一樓	2018/6/17	暗管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	東興路與市民大道口	2018/6/8	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	林森北路138巷25號一樓	2018/6/30	暗管	腐蝕	已抽換完成
	信義區	虎林街120巷143號三樓	2018/6/6	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	長安東路2段42號一樓右	2018/6/19	暗管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	長沙街2段107號三樓	2018/6/19	暗管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	長泰街282巷13弄18號三樓	2018/6/26	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	信義路4段20號一樓	2018/6/15	暗管	挖損	已抽換完成
	松山區	南京東路5段25號之7七樓	2018/6/29	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	建國北路2段113號三樓	2018/6/28	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	建國北路3段111號四樓	2018/6/29	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	建國南路1段300號一樓	2018/6/26	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	迪化街1段188號	2018/6/19	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	重慶北路3段42號一·二樓	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	師大路163號一樓	2018/6/6	明管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	師大路83巷11號	2018/6/13	暗管	挖損	已抽換完成
	大同區	庫倫街48號之4三樓	2018/6/12	暗管	腐蝕	已抽換完成
大安區	基隆路3段與辛亥路3段交叉口(靠台大側)	2018/6/7	暗管	挖損	已抽換完成	
中山區	紹興北街31巷15弄7號六樓	2018/6/6	明管	腐蝕	已抽換完成	
松山區	復興北路430巷28號一樓	2018/6/1	暗管	腐蝕	已抽換完成	
松山區	敦化北路155巷100弄15號三樓	2018/6/26	暗管	挖損	已抽換完成	
大安區	敦化南路1段236巷口	2018/6/29	暗管	挖損	已抽換完成	
大安區	敦化南路2段60號十三樓	2018/6/4	明管	腐蝕	已抽換完成	
大安區	敦化南路2段81巷及安和路2段交叉口	2018/6/4	暗管	挖損	已抽換完成	
大同區	華陰街101巷5號	2018/6/5	暗管	挖損	已抽換完成	
中正區	雲和街10號一樓	2018/6/11	暗管	挖損	已抽換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
	中山區	愛國西路50之5號前	2018/6/6	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	新生北路2段58巷18號一樓	2018/6/29	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	新生北路3段56巷18號之1一樓	2018/6/4	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	新生北路3段61號六樓之1	2018/6/21	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	新生南路1段126號	2018/6/21	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	新生南路1段161巷33號二樓	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	萬大路277巷48號六樓	2018/6/20	暗管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	雙連街53巷15號之1	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	雙園街67巷32號之1一樓	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	麗水街4號之1	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
陽明山瓦斯公司	北投區	公館路184號前	2018/6/4	暗管	挖損	已抽換完成
	士林區	延平北路5段278號旁	2018/6/5	暗管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	通河東街1段83號前	2018/6/6	暗管	挖損	已抽換完成
	士林區	通河東街1段46號前	2018/6/7	暗管	挖損	已抽換完成
	北投區	尊賢街230巷24號1樓前	2018/6/11	暗管	鬆脫	已抽換完成
	士林區	福華路127號旁	2018/6/11	暗管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	通河西街2段16巷2號	2018/6/12	暗管	鬆脫	已抽換完成
	北投區	致遠一路1段126號後	2018/6/19	暗管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	前港街102號1樓	2018/6/20	明管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	天玉街38巷5號前	2018/6/21	暗管	挖損	已抽換完成
	北投區	中央北路1段144號旁	2018/6/25	明管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	士東路4號前	2018/6/25	暗管	挖損	已抽換完成
	士林區	承德路4段311號頂樓	2018/6/25	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	尊賢街230巷24號1樓前	2018/6/25	暗管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	天母北路28巷13號1樓	2018/6/27	暗管	腐蝕	已抽換完成
士林區	忠誠路2段166巷29弄2號1樓旁	2018/6/29	暗管	腐蝕	已抽換完成	
欣欣天然氣公司	文山區	羅斯福路5段218巷9弄1之2號5樓	2018/6/5	明管	腐蝕	已抽換完成
	文山區	育英街21號後	2018/6/8	明管	腐蝕	已抽換完成
	文山區	秀明路2段115巷3號	2018/6/14	明管	腐蝕	已抽換完成
	文山區	景文街106號旁	2018/6/19	暗管	腐蝕	已抽換完成
	文山區	景華街128巷37號旁	2018/6/22	暗管	鬆脫	已抽換完成
	文山區	興隆路2段220巷65弄31號1樓之13	2018/6/27	明管	腐蝕	已抽換完成
欣湖天然氣公司	南港區	舊莊街1段227號旁	2018/6/2	暗管	腐蝕	已抽換完成
	內湖區	成功路4段294巷15號至21號	2018/6/12	明管	腐蝕	已抽換完成
	內湖區	民權東路6段296巷26號至28號	2018/6/13	明管	腐蝕	已抽換完成