

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區瓦斯公司	中正區	中華路2段130巷21號一樓	2018/9/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	市民大道2段67巷17號一樓	2018/9/3	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民權東路3段106巷15弄11號二樓	2018/9/4	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	永康街37巷28號一樓	2018/9/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	永康街95號一樓	2018/9/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	和平西路3段109巷5號之1一樓	2018/9/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	虎林街202巷36號一樓	2018/9/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	復興北路78號前	2018/9/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	新生南路1段126號之4一樓	2018/9/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	農安街125巷26號一樓	2018/9/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	龍江路243巷7號二樓	2018/9/10	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	臨沂街25巷11號二樓	2018/9/10	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	臨沂街33巷17號一樓	2018/9/11	明管	腐蝕	汰換完成
	大同區	歸綏街101號一樓	2018/9/11	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	八德路3段106巷104號一樓	2018/9/12	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	八德路3段74巷45弄1號一樓	2018/9/12	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路1段83巷22號三樓之1	2018/9/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	民生東路5段36巷4弄65號一樓	2018/9/13	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	永吉路30巷119號一樓	2018/9/14	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	伊通街87巷10號一樓	2018/9/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	吉林路8巷11號一樓	2018/9/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	安和路1段117巷10號一樓	2018/9/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西園路2段265號一樓	2018/9/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	林森北路85巷13號一樓	2018/9/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	武昌街1段77號地下1樓第44攤位	2018/9/18	明管	腐蝕	汰換完成
	大同區	南京西路233巷11號	2018/9/20	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	桂林路57巷5號一樓	2018/9/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	泰順街40巷25號一樓	2018/9/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	連雲街74巷4號二樓	2018/9/27	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路222巷2號一樓	2018/9/27	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	農安街38巷11號之1一樓	2018/9/27	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	羅斯福路3段283巷15號二樓	2018/9/28	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	八德路4段106巷4弄15號之3四樓	2018/9/3	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西昌街217號一樓	2018/9/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	東園街148號一樓	2018/9/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	松隆路159巷25號一樓	2018/9/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	信義路4段265巷5弄2號二樓	2018/9/11	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	建國南路2段308巷10弄5號一樓	2018/9/12	明管	腐蝕	汰換完成
	信義區	基隆路1段380巷42號十一樓	2018/9/12	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	連雲街74巷4號二樓	2018/9/13	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	復興南路2段327號十五樓之2	2018/9/13	明管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路222巷2號一樓	2018/9/17	明管	腐蝕	汰換完成
大同區	貴德街34號一樓	2018/9/19	明管	腐蝕	汰換完成	
大安區	溫州街74巷6號五樓之4	2018/9/20	明管	腐蝕	汰換完成	
中山區	農安街125巷47號一樓	2018/9/21	暗管	腐蝕	汰換完成	
中山區	遼寧街218號一樓	2018/9/29	暗管	腐蝕	汰換完成	
北投區	裕民一路41巷2弄13號頂樓	2018/9/4	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區	小北街43號頂樓	2018/9/4	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區	文林路309號前側溝	2018/9/5	明管	腐蝕	汰換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
陽明山瓦斯公司	士林區	中山北路7段219巷3弄167號2樓	2018/9/6	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	葫蘆街135巷11號1樓側溝	2018/9/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中央北路2段42巷12弄6號3樓	2018/9/7	明管	鬆脫	汰換完成
	北投區	大同街188巷13號後	2018/9/10	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	立農街2段294號1樓	2018/9/10	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	葫蘆街30巷43號前	2018/9/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	承德路4段58巷22號後	2018/9/14	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	忠誠路1段16巷37之1號1樓	2018/9/14	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	吉利街101之1號後	2018/9/17	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路5段699巷1號	2018/9/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	福榮街73號前	2018/9/26	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	葫蘆街30巷53號旁	2018/9/26	暗管	挖損	汰換完成
	欣欣天然氣公司	文山區	萬安街44巷10號1樓之3	2018/9/4	明管	腐蝕
文山區		興隆路2段203巷4弄5號	2018/9/7	暗管	鬆脫	汰換完成
文山區		福興路63巷4弄2號	2018/9/12	暗管	鬆脫	汰換完成
文山區		興隆路2段66-72號後	2018/9/13	暗管	腐蝕	汰換完成
文山區		木柵路1段58巷27號前	2018/9/17	暗管	鬆脫	汰換完成
文山區		木柵路2段109巷100弄20號8樓	2018/9/19	明管	腐蝕	汰換完成
文山區		辛亥路7段69巷16號2樓	2018/9/20	明管	腐蝕	汰換完成
文山區		羅斯福路5段192巷7弄2號旁	2018/9/21	暗管	鬆脫	汰換完成
文山區		溪洲街10之15號旁	2018/9/25	暗管	腐蝕	汰換完成
文山區		辛亥路5段73巷7弄7號2樓	2018/9/28	明管	腐蝕	汰換完成
欣湖天然氣公司	內湖區	內湖路1段629巷103弄16號1樓	2018/9/14	立管	腐蝕	汰換完成