

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中山區	新生北路3段61號九樓之25	2018/12/1	明管	鬆脫	汰換完成
	中山區	大道路58巷9號一樓	2018/12/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	臨沂街19巷10號一樓	2018/12/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	明水路411號一樓	2018/12/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	仁愛路2段102號一樓	2018/12/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	復興南路2段65號一樓	2018/12/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	開封街1段101號	2018/12/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	信義路4段30巷49號一樓	2018/12/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	桃源街14號一樓	2018/12/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	艋舺大道148號	2018/12/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	和平東路2段95號二樓	2018/12/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	信義路3段147巷15弄3號之1一樓	2018/12/6	暗管	鬆脫	汰換完成
	大安區	基隆路1段380巷26號一樓	2018/12/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	信義路3段147巷15弄3號之1一樓	2018/12/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	瑞安街31巷4號一樓	2018/12/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	八德路1段28號一樓	2018/12/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民權東路3段75巷2弄1號一	2018/12/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	南昌路1段31巷14號一樓	2018/12/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	昌吉街97號一樓	2018/12/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	萬大路187巷2號一樓	2018/12/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	北安路595巷1號一樓	2018/12/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	基隆路1段380巷14號一樓	2018/12/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	復興南路2段63號前	2018/12/14	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	臨沂街32巷口	2018/12/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	瑞安街與復興南路口	2018/12/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	國父紀念館忠孝東路與逸仙路口	2018/12/18	暗管	鬆脫	汰換完成
	大安區	忠孝東路逸仙路路口(國父紀念	2018/12/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	臨沂街32巷3號	2018/12/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	信義路4段296號地下攤位B	2018/12/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	八德路4段6號	2018/12/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	瑞安街與復興南路口	2018/12/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	復興南路2段65號一樓	2018/12/19	暗管	腐蝕	汰換完成
中山區	民族東路677號一樓	2018/12/19	暗管	腐蝕	汰換完成	
大安區	仁愛路3段建國南路一段(富邦大樓分隔島)	2018/12/20	暗管	腐蝕	汰換完成	
大安區	忠孝東路2段95號前	2018/12/20	明管	腐蝕	汰換完成	
松山區	光復北路232號二樓	2018/12/20	明管	鬆脫	汰換完成	
大安區	敦化南路1段344號二樓	2018/12/20	暗管	鬆脫	汰換完成	
大安區	仁愛路與建國南路口	2018/12/20	明管	腐蝕	汰換完成	
大安區	民生東路2段127巷7號二樓	2018/12/20	暗管	鬆脫	汰換完成	
大安區	忠孝東路國父紀念館-停車場入口	2018/12/20	暗管	腐蝕	汰換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
	大安區	撫遠街395巷34號一樓	2018/12/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	忠孝東路2段95號一樓	2018/12/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	忠孝東路4段國父紀念館前	2018/12/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	瑞安街31巷3號之2一樓	2018/12/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	三元街216號三樓	2018/12/21	明管	鬆脫	汰換完成
	大安區	通化街39巷57弄4號一樓	2018/12/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	羅斯福路3段128巷29號二	2018/12/22	明管	鬆脫	汰換完成
	大安區	忠孝東路4段553巷34號一樓	2018/12/23	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	莊敬路190號六樓之4	2018/12/24	明管	鬆脫	汰換完成
	大安區	臨沂街32巷3號一樓	2018/12/24	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	八德路2段199巷21號一樓	2018/12/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	雙園街21巷61號一樓	2018/12/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	松江路64巷22號二樓	2018/12/27	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	安和路1段53號地下一樓	2018/12/28	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	樂利路6巷口	2018/12/30	暗管	鬆脫	汰換完成
陽明山瓦斯公司	北投區	公館路255巷1弄3號1樓	2018/12/6	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	明德路215巷口	2018/12/10	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	後街21巷8號頂	2018/12/10	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	大西路59號前	2018/12/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路5段645號	2018/12/11	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	明德路190號前	2018/12/12	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	中正路625號	2018/12/12	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段19之1號	2018/12/14	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路6段315巷3弄6號前	2018/12/18	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	天母北路28巷5號旁	2018/12/20	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	承德路4段58巷8號	2018/12/21	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	大東路69號旁	2018/12/21	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	前港街86號3樓	2018/12/21	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	福林路199號後	2018/12/22	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中和街441巷5弄11號1樓	2018/12/24	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中和街20巷23號1樓	2018/12/24	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	文昌路169巷9號旁	2018/12/25	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	懷德街105巷4~6號	2018/12/25	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	東山路130巷2號	2018/12/25	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中和街錫安巷68號1樓	2018/12/26	明管	腐蝕	汰換完成
士林區	德行東路358巷17~23弄間	2018/12/27	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區	文化三路63號旁	2018/12/27	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區	尊賢街249巷32~34號	2018/12/28	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區	中山北路6段460號4樓	2018/12/28	明管	腐蝕	汰換完成	
欣欣天	文山區	羅斯福路5段200號後	2018/12/13	明管	腐蝕	汰換完成

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
然氣公司	文山區	木新路3段310巷12弄19號	2018/12/19	暗管	腐蝕	汰換完成
欣湖天然氣公司	內湖區	文德路22巷53弄19號旁	2018/12/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	文德路171巷3弄1號至5號	2018/12/24	屋頂管	腐蝕	汰換完成