

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區瓦斯公司	大安區	羅斯福路3段345號騎樓	2019/1/1	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	基隆路1段83巷	2019/1/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西藏路與萬大路交叉口	2019/1/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	貴陽街2段5號1樓	2019/1/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路1段95號1樓	2019/1/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路2段72巷23號之11樓	2019/1/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	民生西路54號7樓之7	2019/1/5	明管	鬆脫	汰換完成
	信義區	信義路3段43號3樓	2019/1/8	明管	鬆脫	汰換完成
	大同區	民權西路145號2樓	2019/1/9	明管	鬆脫	汰換完成
	萬華區	環河南路2段250巷42弄3號5	2019/1/9	明管	鬆脫	汰換完成
	大安區	忠孝東路4段553巷28號1樓	2019/1/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	瑞安街23巷23號1樓	2019/1/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	金山南路與信義路交口(西北	2019/1/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路1段97號1樓	2019/1/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路1段108號1樓	2019/1/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	羅斯福路3段84巷21號3樓	2019/1/13	明管	鬆脫	汰換完成
	大安區	敦化南路2段81巷65弄17號1	2019/1/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路2段42巷8號	2019/1/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	饒河街117號	2019/1/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	建國北路2段145號	2019/1/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	建國北路2段147號	2019/1/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	寶興街80巷21號2樓	2019/1/22	明管	鬆脫	汰換完成
	萬華區	青年路30巷2號1樓	2019/1/24	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西寧南路與武昌街口	2019/1/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	農安街125巷3號1樓	2019/1/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	林森北路107巷90號	2019/1/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	和平東路1段199巷5弄2號1樓	2019/1/28	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	青年路30巷1號1樓	2019/1/31	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中央南路1段25巷22號	2019/1/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段14巷50弄21號5	2019/1/2	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	劍潭路95號1樓	2019/1/3	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	永平街9巷18弄3號1樓	2019/1/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	福港街272巷2~4號	2019/1/4	明管	腐蝕	汰換完成
北投區	中央南路1段25巷22號	2019/1/7	暗管	腐蝕	汰換完成	
北投區	榮華一路2巷9號前	2019/1/8	暗管	鬆脫	汰換完成	
北投區	公館路255巷23號	2019/1/8	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區	石牌路2段17號前	2019/1/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
士林區	中山北路7段219巷3弄189號1	2019/1/9	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區	公館路255巷18號1樓	2019/1/9	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區	文林北路與自強街口對面	2019/1/9	暗管	挖損	汰換完成	
北投區	大業路280巷1弄5~7號頂樓	2019/1/10	明管	腐蝕	汰換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
陽明山瓦斯公司	北投區	翠嶺路25號前	2019/1/10	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	義理街63巷4弄13-1號1樓	2019/1/15	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	福林路199號後	2019/1/15	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路6段195巷17弄5號	2019/1/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	裕民三路29號8樓	2019/1/16	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	通河東街1段19號1樓後	2019/1/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	承德路4段58巷31弄25號後	2019/1/17	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	公館路418號10樓	2019/1/17	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	泉源路29-4號5樓	2019/1/17	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	劍潭路93號後	2019/1/17	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	石牌路2段330巷2-1號後	2019/1/18	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	重慶北路4段79-6號旁	2019/1/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	吉利街149巷6號2樓	2019/1/22	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	文林北路112-1號頂樓	2019/1/22	明管	鬆脫	汰換完成
	北投區	公館路257巷4號1~2樓	2019/1/22	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中正路335巷6弄口	2019/1/23	暗管	挖損	汰換完成
	士林區	中正路335巷11號前	2019/1/23	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	石牌路2段328號頂樓	2019/1/25	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中央北路1段133號1樓	2019/1/25	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路6段172巷2號3樓	2019/1/28	明管	腐蝕	汰換完成
士林區	至誠路1段62巷74號	2019/1/28	暗管	腐蝕	汰換完成	
北投區	榮華二路27號前	2019/1/29	暗管	鬆脫	汰換完成	
北投區	清江路245巷42號後巷	2019/1/30	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區	懷德街11巷2弄1號	2019/1/30	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區	懷德街11巷16號1樓	2019/1/31	明管	腐蝕	汰換完成	
欣欣天然氣公司	文山區	木柵路4段21巷13號4樓	2019/1/17	明管	腐蝕	汰換完成
欣湖天然氣公司	內湖區	康寧路3段189巷131號旁	2019/1/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	港墘路26巷10號2樓	2019/1/16	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	內湖路1段225巷1弄2號	2019/1/22	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	成功路4段30巷16號旁	2019/1/25	暗管	腐蝕	汰換完成