

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區瓦斯公司	松山區	八德路4段245巷13弄13號二樓	2018/7/10	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	大安路1段116巷9號三樓	2018/7/9	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	大安路1段219號	2018/7/11	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	大直街9巷3弄2號一樓	2018/7/3	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	中山北路2段20巷2號三樓	2018/7/10	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	仁愛路4段266巷19弄3號三樓	2018/7/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	仁愛路4段408巷11號	2018/7/5	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	仁愛路4段435號七樓	2018/7/13	明管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	天水路4號之3二樓	2018/7/9	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	北安路588巷32號二樓	2018/7/12	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	北安路608巷2弄17號二樓	2018/7/24	暗管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	市民大道4段22號五樓	2018/7/3	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	民生東路5段204號三樓	2018/7/16	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	民生東路5段45號二樓	2018/7/28	明管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	民族西路296號一樓	2018/7/12	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	民權東路3段72號十七樓	2018/7/20	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	民權東路5段34號四樓之4	2018/7/23	明管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	汀州路3段27巷2弄3號一樓	2018/7/17	暗管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	光復南路13巷3號五樓	2018/7/25	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	吉林路218巷27號三樓	2018/7/16	明管	腐蝕	已抽換完成
大安區	安和路2段217巷17號四樓	2018/7/23	明管	腐蝕	已抽換完成	
信義區	吳興街220巷11弄24號二樓之1	2018/7/14	暗管	腐蝕	已抽換完成	
信義區	吳興街284巷24弄75號	2018/7/6	暗管	腐蝕	已抽換完成	
信義區	吳興街284巷24弄84號二樓	2018/7/6	明管	腐蝕	已抽換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
	中正區	和平東路 2 段 5 5 號八樓	2018/7/17	明管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	延平北路 3 段 7 3 號之 2 三樓	2018/7/11	明管	腐蝕	已抽換完成
	信義區	松德路 1 7 0 號一樓	2018/7/11	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	金山南路 1 段 5 3 巷 2 號三樓	2018/7/17	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	長安西路 1 7 7 巷 1 5 號一樓	2018/7/10	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	信義路 2 段 3 4 號十樓	2018/7/14	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	南京東路 5 段 3 1 6 號六樓之 3	2018/7/12	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	南京東路 5 段 3 8 9 巷 5 弄 1 3 號五樓	2018/7/11	明管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	重慶北路 2 段 4 8 號四樓	2018/7/16	明管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	健康路 2 1 8 號三樓	2018/7/5	明管	腐蝕	已抽換完成
	信義區	基隆路 1 段 3 6 4 巷 4 0 號二樓	2018/7/27	明管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	基隆路 2 段 1 7 7 號五樓之 2	2018/7/20	明管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	涼州街 14 號-1	2018/7/5	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大同區	涼州街 4 號之 2 三樓	2018/7/5	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	紹興北街 6 號前	2018/7/13	暗管	腐蝕	已抽換完成
	信義區	莊敬路 3 2 5 巷 4 5 弄 4 號一樓	2018/7/4	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	通化街 2 0 4 號一樓	2018/7/11	暗管	腐蝕	已抽換完成
	大安區	通化街 3 9 巷 4 9 弄 1 3 號一樓	2018/7/11	暗管	腐蝕	已抽換完成
	松山區	富錦街 3 5 3 號三樓	2018/7/16	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	新生北路 3 段 2 5 巷 3 5 號一樓	2018/7/10	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	新生南路 1 段 1 4 號一樓	2018/7/2	暗管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	新生南路 1 段 9 7 巷 2 2 號一樓	2018/7/11	暗管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	德昌街 1 2 5 巷 9 號五樓	2018/7/9	明管	腐蝕	已抽換完成
	中山區	錦州街 2 8 4 號一樓	2018/7/5	明管	腐蝕	已抽換完成

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
	中正區	館前路 1 2 號前	2018/7/7	暗管	腐蝕	已抽換完成
	萬華區	環河南路 2 段 1 4 8 巷 1 4 號二樓	2018/7/9	明管	腐蝕	已抽換完成
	中正區	羅斯福路 3 段 2 1 0 巷 8 弄 6 號一樓	2018/7/16	暗管	腐蝕	已抽換完成
陽明山瓦斯公司	北投區	大同街228巷24號頂	2018/7/2	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	民族街5號旁	2018/7/2	暗管	挖損	已抽換完成
	北投區	翠宜路86號旁	2018/7/4	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	立農街1段187巷10~14號前	2018/7/9	明管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	美崙街1號旁	2018/7/11	明管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	中山北路5段811巷30弄5號頂樓	2018/7/12	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	中和街502巷11弄6~8號	2018/7/12	明管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	克強路10巷21弄26號	2018/7/12	暗管	挖損	已抽換完成
	士林區	通河東街1段41號前	2018/7/13	暗管	挖損	已抽換完成
	士林區	承德路4段292巷11弄1號	2018/7/14	暗管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	中山北路6段754巷26之1號頂樓	2018/7/16	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	中和街502巷13弄7號後	2018/7/16	暗管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	延平北路5段244巷4號	2018/7/17	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	大同街188巷9號	2018/7/17	明管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	翠宜路30號	2018/7/19	明管	腐蝕	已抽換完成
	士林區	芝玉路1段223巷6號後	2018/7/23	暗管	腐蝕	已抽換完成
	北投區	石牌路1段56號頂樓	2018/7/25	明管	腐蝕	已抽換完成
士林區	忠誠路2段154巷23弄1~5號	2018/7/27	明管	腐蝕	已抽換完成	
士林區	福國路98之2號	2018/7/30	明管	腐蝕	已抽換完成	
欣欣天然氣	文山區	木新路3段365巷11號前	2018/7/5	暗管	腐蝕	已抽換完成
	文山區	羅斯福路5段97巷18號1樓	2018/7/11	明管	腐蝕	已抽換完成

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
公司	文山區	辛亥路4段21巷20號	2018/7/19	明管	腐蝕	已抽換完成
	文山區	仙岩路16巷46之6號	2018/7/24	明管	腐蝕	已抽換完成
欣湖天然氣公司	南港區	舊莊街1段227號旁	2018/6/2	暗管	腐蝕	已抽換完成
	內湖區	成功路4段294巷15號至21號	2018/6/12	明管	腐蝕	已抽換完成
	內湖區	民權東路6段296巷26號至28號	2018/6/13	明管	腐蝕	已抽換完成