

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果	
大台北區瓦斯公司	大安區	敦化南路1段161巷6號一樓	2019/8/2	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	林森北路145巷36號一樓	2019/8/2	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	寶興街135號	2019/8/3	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	遼寧街199巷26號一樓	2019/8/4	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大同區	民族西路187巷25號之1二樓	2019/8/6	明管	鬆脫	汰換完成	
	中正區	汀州路2段85號	2019/8/6	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大同區	長安西路151號一樓	2019/8/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	光復南路558號一樓	2019/8/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	中華路2段451號一樓	2019/8/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	大理街168號一樓	2019/8/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
	信義區	虎林街242巷51號三樓	2019/8/9	明管	鬆脫	汰換完成	
	中山區	林森北路428號十二樓	2019/8/11	明管	鬆脫	汰換完成	
	大安區	杭州南路2段29號	2019/8/12	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	信義路3段134巷24號一樓	2019/8/13	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	博愛路70號一樓	2019/8/13	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	杭州南路一段71巷28前2處制水閥反應	2019/8/13	暗管	腐蝕	汰換完成	
	松山區	南京東路4段53巷3弄2號一樓	2019/8/14	暗管	腐蝕	汰換完成	
	松山區	民生東路5段260巷31號一樓	2019/8/16	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	建國北路一段與南京東路2段交叉口	2019/8/19	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	臨沂街32巷1號前台電及電信手孔反應	2019/8/19	暗管	腐蝕	汰換完成	
	松山區	慶城街14號之3七樓	2019/8/20	明管	鬆脫	汰換完成	
	中山區	南京東路與建國北路交叉口	2019/8/21	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	八德路1段42號一樓	2019/8/21	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	和平西路3段157號二樓	2019/8/21	明管	鬆脫	汰換完成	
	萬華區	寶興街140巷1號前	2019/8/23	暗管	腐蝕	汰換完成	
	松山區	東興路(家樂福前)	2019/8/25	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	廈門街99巷2號二樓	2019/8/26	明管	鬆脫	汰換完成	
	中山區	建國南路與信義路口	2019/8/30	暗管	腐蝕	汰換完成	
	陽明山瓦斯公司	北投區	中央北路2段5號1樓	2019/8/1	明管	腐蝕	汰換完成
		北投區	明德路267巷8號前	2019/8/5	暗管	鬆脫	汰換完成
士林區		忠誠路1段91號	2019/8/5	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		重慶北路4段187號頂樓	2019/8/6	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		石牌路2段51號前	2019/8/13	暗管	挖損	汰換完成	
士林區		中山北路7段190巷18弄5之3號	2019/8/13	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		西安街一段327號頂樓	2019/8/14	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		雨農路7巷20號	2019/8/14	暗管	挖損	汰換完成	
士林區		文林路75號	2019/8/16	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		中山北路7段190巷18弄7~9號	2019/8/20	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		中山北路7段190巷18弄5之3號	2019/8/21	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		福壽街69號後	2019/8/26	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		實踐街1號後	2019/8/26	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		福壽街65號後	2019/8/27	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		忠誠路1段79號頂樓	2019/8/27	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		明德路267巷6號旁	2019/8/28	暗管	腐蝕	汰換完成	
士林區		延平北路5段59巷9號1樓	2019/8/29	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區	天母北路87巷17號3樓	2019/8/29	明管	腐蝕	汰換完成		
欣欣天	文山區	辛亥路4段101巷140弄9號	2019/8/2	暗管	腐蝕	汰換完成	
	文山區	木新路3段310巷12弄2之12號4樓	2019/8/5	明管	腐蝕	汰換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
然氣公司	文山區	和平東路4段65巷27弄14之5號	2019/8/9	暗管	鬆脫	汰換完成
	文山區	興隆路4段76號旁	2019/8/12	暗管	鬆脫	汰換完成
	文山區	萬利街45號前	2019/8/13	暗管	鬆脫	汰換完成
欣湖天然氣公司	南港區	興中路12巷23號	2019/8/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	內湖路1段323巷15弄1號2樓(後巷)	2019/8/6	明管	腐蝕	汰換完成
	南港區	園區街6號前	2019/8/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	內湖區安泰街125巷21號1樓	2019/8/14	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	環山路1段1號旁	2019/8/19	暗管	腐蝕	汰換完成