公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表						
公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區瓦斯公司	大安區	仁愛路４段３４５巷１５弄６號一樓	2018/2/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路1段16巷口	2018/2/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	長安西路220巷23號前	2018/2/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	文昌街128號1樓	2018/2/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	大直街５７巷３２號一樓	2018/2/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	新生南路１段１０３巷３２號一樓	2018/2/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西寧南路285號前	2018/2/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	青年路２８號二樓	2018/2/16	明管	鬆脫	汰換完成
	大同區	涼州街３０號五樓	2018/2/16	明管	鬆脫	汰換完成
	松山區	光復北路60巷28號一樓	2018/2/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民生東路2段115巷及松江路226巷口	2018/2/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	萬大路385號之4一樓	2018/2/25	暗管	腐蝕	汰換完成
陽明山瓦斯公司	北投區	裕民一路19號3樓	2019/2/12	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	葫蘆街50號後	2019/2/12	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	通河東街2段11號1樓	2019/2/13	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	裕民二路43號2樓	2019/2/13	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	義理街63巷8號前	2019/2/13	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	通河東街1段106號1樓	2019/2/14	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	吉利街149巷15號前	2019/2/14	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	中山北路6段2巷23弄11號1樓	2019/2/14	暗管	挖損	汰換完成
	士林區	葫蘆街52號後	2019/2/15	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	中山北路6段2巷23弄13號1樓	2019/2/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中正路213巷51號前	2019/2/18	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	天母北路68號之10頂樓	2019/2/19	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	德行東路46巷6弄1號前	2019/2/20	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	溫泉路68巷19號1樓	2019/2/21	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	裕民六路2號19樓	2019/2/21	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中和街與雙全街口	2019/2/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	實踐街77號4樓	2019/2/25	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	東華街1段386號旁	2019/2/26	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	天玉街38巷16弄10號1樓	2019/2/27	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	東華街1段與建民路口	2019/2/28	暗管	鬆脫	汰換完成
欣欣天然	文山區	興隆路4段145巷42號	2019/2/19	明管	腐蝕	汰換完成

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
然氣公司	文山區	木柵路1段89巷15弄10號	2019/2/21	明管	腐蝕	汰換完成
欣湖天然氣公司	內湖區	康寧路3段165巷30號後巷	2019/2/13	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	民權東路6段296巷11號旁	2019/2/19	暗管	腐蝕	汰換完成