

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	大安區	延吉街232號一樓	2018/3/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	和平西路3段174號之4一樓	2018/3/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	重慶北路1段9巷9號五樓	2018/3/3	明管	鬆脫	汰換完成
	大同區	重慶北路1段9巷7號一樓	2018/3/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	環河南路1段183號前	2018/3/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	北安路578巷8弄7號三樓	2018/3/5	明管	鬆脫	汰換完成
	大安區	延壽街402巷1弄2號一樓	2018/3/8	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	吉林路36號一樓	2018/3/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	德惠街與吉林路口	2018/3/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	敦化南路1段190巷11號四樓	2018/3/12	明管	鬆脫	汰換完成
	萬華區	西藏路與雙園路口	2018/3/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	重慶南路1段1號之2一樓	2018/3/27	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	永康街10巷8號一樓	2018/3/29	暗管	腐蝕	汰換完成
陽明山 瓦斯公司	北投區	復興一路54之3號前	2019/3/4	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	承德路5段62號	2019/3/6	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	裕民三路29號頂樓	2019/3/6	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	吉利街259巷7號旁	2019/3/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	東華街1段438巷7~9號頂樓	2019/3/7	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	自強街5巷106號後	2019/3/7	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	福港街112號旁	2019/3/11	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	忠誠路2段166巷37號5樓	2019/3/12	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	懷德街11巷1弄5號2樓	2019/3/13	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	士東路89巷22弄1~5號後	2019/3/13	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	實踐街40號前	2019/3/13	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	忠誠路1段171巷10弄12號	2019/3/14	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路6段與克強路口	2019/3/14	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	泉源路29之4號5樓	2019/3/14	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段114巷41弄19之2號1樓	2019/3/15	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中正路213巷50號前	2019/3/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中正路213巷48號前	2019/3/16	暗管	鬆脫	汰換完成
	士林區	文林路137號旁	2019/3/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	北投區	明德路157號2樓之4	2019/3/19	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	立農街2段300號旁	2019/3/20	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中央北路2段42巷11弄5號	2019/3/20	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	中華街4號1樓	2019/3/21	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	天母東路81巷21~25號頂樓	2019/3/26	明管	腐蝕	汰換完成
士林區	前港街68巷2號後	2019/3/27	暗管	腐蝕	汰換完成	
士林區	中山北路7段43巷口	2019/3/27	暗管	鬆脫	汰換完成	
北投區	大同街204巷5號1樓	2019/3/29	明管	腐蝕	汰換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
欣欣天然氣公司	文山區	秀明路1段79巷5弄35號1樓	2019/3/12	明管	腐蝕	汰換完成
	文山區	萬隆街6之3號前	2019/3/19	暗管	鬆脫	汰換完成
欣湖天然氣公司	內湖區	大湖山莊街219巷35號1樓	2019/3/4	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	星雲街138巷12號至14號	2019/3/4	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	新明路380巷4弄9號2樓	2019/3/4	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	康寧路3段75巷20號	2019/3/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	康寧路3段189巷99巷交叉口	2019/3/8	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	內湖路2段179巷3弄6號3樓	2019/3/11	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	康寧路3段75巷24弄35號旁	2019/3/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	康寧路3段75巷與175弄交叉口	2019/3/18	暗管	腐蝕	汰換完成