

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果	
大台北區 瓦斯公司	中山區	林森北路145巷7號一樓	2019/10/2	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	和平東路2段96巷8號一樓	2019/10/3	暗管	腐蝕	汰換完成	
	信義區	嘉興街181巷口與信安路口	2019/10/4	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	大安路1段53號	2019/10/4	明管	鬆脫	汰換完成	
	大安區	瑞安街208巷25弄9號一樓	2019/10/4	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	西寧南路與峨嵋街口	2019/10/5	明管	鬆脫	汰換完成	
	中正區	濟南路1段2號一樓	2019/10/7	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	中山北路2段72巷5號一樓	2019/10/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	中華路2段327號一樓	2019/10/9	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	興義街56號一樓	2019/10/19	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	八德路2段341號一樓	2019/10/20	明管	鬆脫	汰換完成	
	松山區	八德路3段170號前	2019/10/20	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	漢口街2段34巷11號	2019/10/21	暗管	腐蝕	汰換完成	
	松山區	民生東路4段55巷30號一樓	2019/10/22	明管	鬆脫	汰換完成	
	大安區	大安路1段16巷8號一樓	2019/10/23	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	建國南路1段275號一樓	2019/10/31	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	安和路2段135號一樓	2019/10/1	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	和平東路2段18巷3弄29號之1一樓	2019/10/2	明管	鬆脫	汰換完成	
	中山區	南京東路2段21巷10號	2019/10/2	暗管	斷裂	汰換完成	
	中山區	安東街2號一樓	2019/10/5	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	安和路1段141巷15號一樓	2019/10/12	暗管	腐蝕	汰換完成	
	大安區	敦化南路2段63巷21弄27號旁	2019/10/13	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中正區	羅斯福路1段83巷13號一樓	2019/10/24	暗管	腐蝕	汰換完成	
	信義區	基隆路1段147巷5弄7號一樓	2019/10/25	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	青年路56號前204V6062器箱反應	2019/10/8	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	新生北路2段51號及75號前台電人孔及制	2019/10/18	暗管	鬆脫	汰換完成	
	中山區	渭水路30號一樓	2019/10/4	暗管	腐蝕	汰換完成	
	中山區	八德路2段69號二樓	2019/10/4	明管	鬆脫	汰換完成	
	大同區	歸綏街79巷2弄2號一樓	2019/10/14	暗管	腐蝕	汰換完成	
	萬華區	廣州街106號四樓	2019/10/5	明管	鬆脫	汰換完成	
	陽明山 瓦斯公司	士林區	德行東路190巷31弄13號頂樓	2019/10/1	明管	腐蝕	汰換完成
		士林區	德行東路358巷17弄16~18號後	2019/10/1	明管	腐蝕	汰換完成
		士林區	忠誠路2段41巷18號頂樓	2019/10/2	明管	腐蝕	汰換完成
士林區		忠誠路2段41巷32號後	2019/10/2	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		承德路7段166巷口	2019/10/2	暗管	腐蝕	汰換完成	
士林區		中山北路7段141巷8之2號頂樓	2019/10/2	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		中正路594號後	2019/10/3	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		德行東路338巷29號1樓	2019/10/4	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		中央北路1段143號後	2019/10/4	暗管	腐蝕	汰換完成	
北投區		崇仁路1段157巷6號5樓	2019/10/7	明管	腐蝕	汰換完成	
北投區		大同街139號後巷	2019/10/8	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		天母西路117巷60號1樓	2019/10/14	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		雨農路21巷17號旁	2019/10/14	暗管	腐蝕	汰換完成	
士林區		葫蘆街54巷9弄4號頂樓	2019/10/15	明管	腐蝕	汰換完成	
士林區		天玉街26之1號前	2019/10/15	暗管	腐蝕	汰換完成	
士林區		中山北路6段195巷18弄2號之2頂樓	2019/10/16	明管	腐蝕	汰換完成	

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
	北投區	石牌路2段324巷9弄2號5樓	2019/10/17	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	華聲街28號頂樓	2019/10/22	明管	腐蝕	汰換完成
	北投區	吉利街164巷1弄5號1樓	2019/10/22	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段219巷3弄35號1樓	2019/10/24	明管	腐蝕	汰換完成
	士林區	社子街112巷2號1樓	2019/10/29	明管	腐蝕	汰換完成
欣欣天然氣公司	文山區	木柵路3段53號6樓	2019/10/2	明管	腐蝕	汰換完成
	文山區	興隆路3段306號	2019/10/3	暗管	鬆脫	汰換完成
	文山區	羅斯福路6段276巷20號旁	2019/10/4	暗管	挖損	汰換完成
	文山區	萬寧街10號1樓	2019/10/4	明管	腐蝕	汰換完成
	文山區	羅斯福路5段212巷7-9號頂樓	2019/10/16	明管	腐蝕	汰換完成
	文山區	政大一街79號後	2019/10/21	明管	腐蝕	汰換完成
	文山區	興隆路3段152巷1號	2019/10/4	暗管	挖損	汰換完成
	文山區	木柵路2段161巷15號	2019/10/17	暗管	鬆脫	汰換完成
欣湖天然氣公司	內湖區	康寧路三段75巷225弄1號	2019/10/2	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	安泰街96號2樓	2019/10/9	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	江南街113-1號4樓	2019/10/9	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	環山路1段136巷22弄5號1樓	2019/10/17	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	大湖山莊街151巷10號	2019/10/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	成功路二段250巷25號旁	2019/10/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	成功路四段294巷42-46號	2019/10/22	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	大湖山莊街23巷13之1號2樓	2019/10/24	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	金龍路215號9樓	2019/10/24	明管	腐蝕	汰換完成
	內湖區	民權東路六段120巷9弄2號4樓	2019/10/25	明管	腐蝕	汰換完成