

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	大安區	大安路1段132號1樓	2022/11/6	暗管	白口	汰換完成
	大同區	南京西路167巷24號1樓	2022/11/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	民生東路3段94號1樓	2022/11/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	泰順街62巷13弄2號1樓	2022/11/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西園路1段205號2樓	2022/11/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	延吉街70巷5弄12號1樓	2022/11/21	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	和平東路2段118巷4弄32號2樓	2022/11/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	平陽街26號8樓之1	2022/11/25	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	文昌街209號之1二樓	2022/11/27	暗管	白口	汰換完成
	大安區	泰順街60巷9號1樓	2022/11/28	暗管	外力損壞	汰換完成
	萬華區	開封街2段77號1樓	2022/11/28	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	博愛路213號1樓	2022/11/30	明管	外力損壞	汰換完成
	信義區	永吉路278巷2弄3號1樓	2022/11/30	暗管	斷裂	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	雨聲街42巷4號後	2022/11/7	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	石牌路2段315巷34弄14號	2022/11/8	暗管	挖損	汰換完成
	士林區	中山北路6段252巷6~8號	2022/11/9	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	大度路3段223號	2022/11/9	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	泉源路36之5號2樓	2022/11/14	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	榮華二路19巷8弄2~4號1樓	2022/11/15	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	天玉街69號後	2022/11/21	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	中和街399之5號	2022/11/25	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中山北路6段290巷28弄5號後	2022/11/30	明管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	汀州路4段105巷21號	2022/11/7	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	和平東路4段101巷2弄16號5樓	2022/11/16	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	萬寧街36巷1號2樓	2022/11/18	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	福興街82巷1弄9號1樓	2022/11/18	明管	鏽蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	民權東路六段81巷17弄5號	2022/11/30	地下管	鏽蝕	汰換完成