

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	中山區	松江路64巷26號1樓	2022/12/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	昆明街90號	2022/12/2	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路1段83巷5號7樓之14	2022/12/10	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	仁愛路2段94號	2022/12/12	暗管	白口	汰換完成
	大安區	忠孝東路4段170巷17弄12號1樓	2022/12/15	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	大安路1段191號1樓	2022/12/16	暗管	牙接	汰換完成
	中山區	大直街94巷3弄12號B1	2022/12/16	暗管	外力損壞	汰換完成
	中山區	通北街65巷10號1樓	2022/12/18	暗管	牙接	汰換完成
	松山區	延吉街50巷8號4樓	2022/12/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	羅斯福路3段283巷14弄16號4樓	2022/12/19	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	中華路1段45號1樓(路口)	2022/12/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	天津街62號(人行道排水溝蓋)	2022/12/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	八德路3段124號1樓	2022/12/26	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路2段16巷23號1樓	2022/12/27	暗管	外力損壞	汰換完成
	大同區	天水路51巷22號1樓	2022/12/28	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	成都路133巷4弄1號1樓(峨嵋街90號)	2022/12/31	暗管	腐蝕	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	承德路4段266巷4號後	2022/12/1	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	致遠一路2段71巷12號頂樓	2022/12/6	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	育仁路119巷15號	2022/12/19	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	明德路201號頂樓	2022/12/23	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	承德路7段388號22樓	2022/12/23	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	天母西路62巷7號	2022/12/27	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	福志路97號5樓	2022/12/28	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	至誠路2段60巷口	2022/12/29	暗管	鬆脫	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	景興路96巷1號2樓	2022/12/01	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	和平東路4段66巷27號12樓	2022/12/06	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	汀州路4段87號2樓	2022/12/08	明管	鏽蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	民權東路六段81巷17弄5號	2022/12/21	地下管	鏽蝕	汰換完成
	南港區	玉成街178號旁	2022/12/26	地下管	鏽蝕	汰換完成