

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	大安區	金山南路2段31巷37號1樓	2023/3/4	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	仁愛路1段1號1樓東	2023/3/7	暗管	白口漏	汰換完成
	大同區	大龍街310號1樓	2023/3/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路4巷60號1樓	2023/3/12	暗管	腐漏	汰換完成
	大同區	民權西路133巷9號1樓	2023/3/14	暗管	外力損壞	汰換完成
	中正區	新生北路1段78號1樓	2023/3/16	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	延平北路3段29號1樓	2023/3/17	暗管	斷裂	汰換完成
	松山區	新東街45巷2號1樓	2023/3/18	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	仁愛路4段345巷15弄18號1	2023/3/22	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	民權西路190號3樓	2023/3/23	暗管	取水器挖損	汰換完成
	信義區	林口街46號1樓	2023/3/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	杭州南路1段131巷17號1樓	2023/3/27	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中原街20-1號1樓	2023/3/31	暗管	外力損壞	汰換完成
	大同區	南京西路211號2樓	2023/3/31	暗管	腐蝕	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	中正路201巷55號前	2023/3/10	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	文林北路80巷49號旁	2023/3/16	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	義理街52號前	2023/3/18	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	中央北路3段61號13樓	2023/3/20	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	文林路740巷23號旁	2023/3/22	暗管	鬆脫	汰換完成
	北投區	裕民六路128號6樓	2023/3/24	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	榮華三路22號	2023/3/28	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	德行西路111巷2弄3號2樓	2023/3/29	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段219巷3弄103號	2023/3/30	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	福德路77號旁	2023/3/30	明管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	公館街11號1樓	2023/3/8	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	和平東路4段65巷9弄4-1號	2023/3/15	明管	鏽蝕	汰換完成
	文山區	興隆路3段153號前	2023/3/22	暗管	挖損	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	新明路426巷18號汰換	2023/3/7	地下管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	內湖路1段91巷20號前汰換	2023/3/7	地下管	鏽蝕	汰換完成
	內湖區	內湖路1段737巷110號前汰	2023/3/16	地下管	鏽蝕	汰換完成