

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	信義區	永吉路200巷56弄2號1樓	2023/8/1	明管	腐蝕	汰換完成
	信義區	忠孝東路4段559巷30號1樓	2023/8/3	暗管	接頭故障	汰換完成
	信義區	忠孝東路4段553巷22弄12號1樓	2023/8/3	暗管	接頭故障	汰換完成
	松山區	光復北路100巷10號1樓	2023/8/4	暗管	開挖損傷	汰換完成
	大同區	民權西路216-1號一樓	2023/8/6	明管	腐蝕	汰換完成
	中正區	信義路2段251號1樓	2023/8/7	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	八德路1段43巷16號1樓(原43巷2號)	2023/8/8	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	八德路2段300巷80號1樓	2023/8/11	暗管	開挖損傷	汰換完成
	大同區	長安西路161號2樓	2023/8/11	明管	開挖損傷	汰換完成
	中山區	撫順街22號1樓	2023/8/12	明管	接頭故障	汰換完成
	大同區	長安西路171號1樓	2023/8/15	明管	開挖損傷	汰換完成
	中正區	濟南路2段11號1樓	2023/8/15	暗管	開挖損傷	汰換完成
	信義區	仁愛路4段464號7樓	2023/8/15	明管	腐蝕	汰換完成
	大安區	樂利路5巷6號1樓	2023/8/20	明管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民族東路438號1樓	2023/8/23	暗管	開挖損傷	汰換完成
	大安區	忠孝東路4段205巷7弄8號2	2023/8/23	明管	開挖損傷	汰換完成
	信義區	嘉興街204號1樓	2023/8/24	明管	接頭故障	汰換完成
	信義區	基隆路2段22號3樓之4	2023/8/28	明管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西寧南路4號1樓	2023/8/30	明管	腐蝕	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	北投區	大同街116號旁	2023/8/8	暗管	銹蝕	汰換完成
	士林區	忠誠路2段98巷7弄9號前	2023/8/9	暗管	挖損	汰換完成
	北投區	承德路7段188巷7號前	2023/8/11	暗管	銹蝕	汰換完成
	北投區	雙全街1號4~5樓	2023/8/15	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	承德路4段58巷28弄7號後	2023/8/21	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	芝玉路2段20巷53號前	2023/8/22	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	大業路280巷9弄8號頂樓	2023/8/23	明管	銹蝕	汰換完成
	北投區	致遠一路1段6號	2023/8/24	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	中山北路7段114巷41弄11	2023/8/30	明管	銹蝕	汰換完成
	士林區	延平北路5段257巷15弄口	2023/8/31	暗管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	萬寧街17號	2023/8/25	明管	銹漏	汰換完成
	文山區	興隆路1段184巷2弄11號前	2023/8/28	暗管	洩漏	汰換完成
	文山區	羅斯福路47號	2023/8/30	暗管	銹漏	汰換完成
	文山區	羅斯福路5段211巷17弄13	2023/8/30	暗管	洩漏	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	港墘路82巷21號對面搶修工程	2023/8/22	暗管	鏽蝕	汰換完成