

公用天然氣事業表外管線漏氣追蹤表

公司	行政區	施工地點	日期	明/暗管	漏氣原因	處理結果
大台北區 瓦斯公司	大安區	和平東路1段177號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	建國南路1段307巷1號四樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民生東路2段157號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	光復南路421巷90號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	林口街64號之一二樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	安和路2段80號十五下西邊	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	民族東路252巷13號一樓	2024/4/3	暗管	斷裂	汰換完成
	大安區	信義路3段114號二樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	安居街8巷6弄3號二樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	永吉路502巷1號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	和平東路1段77號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	龍泉街5巷8號	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	虎林街119巷19號一樓	2024/4/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	興安街77號一樓	2024/4/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	健康路195號一樓	2024/4/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	敦化北路4巷31號地下室	2024/4/4	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	民生東路5段34號之一一樓	2024/4/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	三水街24號一樓	2024/4/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	基隆路1段364巷15號一樓	2024/4/5	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	撫遠街403巷32號四樓	2024/4/6	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	南京東路5段68號之一一樓	2024/4/9	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	寶陽街2段116號	2024/4/10	暗管	其他	汰換完成
	中正區	中華路1段196號一樓	2024/4/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	建國南路1段370巷1號	2024/4/11	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	永吉路278巷28弄10號一樓	2024/4/12	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	安東街16巷30號	2024/4/14	暗管	外力損傷	汰換完成
	中山區	樂群二路174號一樓	2024/4/17	暗管	外力損傷	汰換完成
	大安區	和平東路2段53巷3號一樓	2024/4/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	中山北路2段45巷31號一樓	2024/4/19	暗管	外力損傷	汰換完成
	大安區	通化街26號之4一樓	2024/4/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	大同區	南京西路61號一樓右	2024/4/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	中山區	長春路28號一樓	2024/4/19	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	信義路1段3號之一十三樓	2024/4/20	暗管	接頭故障	汰換完成
	中正區	南昌路1段51巷9號一樓	2024/4/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	中正區	重慶南路3段54巷11號一樓	2024/4/20	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	基隆路2段15號一樓	2024/4/23	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	忠孝東路5段236巷2弄3號一樓	2024/4/23	暗管	外力損傷	汰換完成
	萬華區	環河北路1段231號一樓	2024/4/25	暗管	外力損傷	汰換完成
	信義區	莊敬路197巷6號一樓	2024/4/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	新生南路1段157巷44號	2024/4/25	暗管	腐蝕	汰換完成
	大安區	延吉街137巷25號一樓	2024/4/26	暗管	腐蝕	汰換完成
	萬華區	西園路2段151號一樓	2024/4/30	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	市民大道5段191號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	松山區	寶清街105巷1號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
	信義區	虎林街120巷122號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成
大同區	承德路2段53巷8號一樓	2024/4/3	暗管	腐蝕	汰換完成	
松山區	三民路9號二樓之4	2024/4/11	暗管	腐蝕	汰換完成	
松山區	八德路3段166號之一一樓	2024/4/29	暗管	腐蝕	汰換完成	
大同區	延平北路2段153號二樓	2024/4/11	暗管	外力損傷	汰換完成	
中山區	吉林路199巷31號二樓	2024/4/12	暗管	外力損傷	汰換完成	
萬華區	西園路2段13巷30號1樓(自來水)	2024/4/19	暗管	外力損傷	汰換完成	
大同區	延平北路3段81號1樓	2024/4/30	暗管	外力損傷	汰換完成	
萬華區	桂林路242巷56弄1號一樓	2024/4/2	暗管	腐蝕	汰換完成	
松山區	南京東路4段133巷8弄23號一樓	2024/4/11	暗管	接頭故障	汰換完成	
中山區	中山北路2段137巷4號一樓	2024/4/17	暗管	腐蝕	汰換完成	
信義區	基隆路1段364巷23號一樓	2024/4/23	暗管	腐蝕	汰換完成	
萬華區	大理街160巷23弄55號一樓	2024/4/30	暗管	腐蝕	汰換完成	
陽明山瓦 斯公司	士林區	德行東路331巷36弄2號	2024/4/3	暗管	銹蝕	汰換完成
陽明山瓦 斯公司	士林區	承德路4段58巷28弄8號後	2024/4/5	暗管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	木新路3段243巷2弄1號	2024/4/3	暗管	銹蝕	汰換完成
欣欣天然 氣公司	文山區	忠順街2段7號1樓	2024/4/7	暗管	銹蝕	汰換完成
欣湖天然 氣公司	內湖區	新明路71號前過溝管漏氣搶修暨降埋工程	2024/4/15	暗管	降埋	汰換完成
	內湖區	文德路90巷42弄2號對面漏氣搶修暨降埋工程	2024/4/24	暗管	降埋	汰換完成