

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
980601	內溝里辦公處	建請恢復本里康樂街 291 巷至大湖街 202 號間農路 1 案。	內湖區公所經建課、工務局、大地處	<p>※大地處 108.12.23 北市工地企字第 1083030725 號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p> <p>※大地處 109.7.20 北市工地企字第 1093015923 號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。</p>	D	108.11.14 主席裁示：本案繼續列管。（書面列管，會議上不研議，暫無須出席）
1081004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下花海相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。	新工處	<p>※新工處 109.06.12 說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p> <p>※週美里里長 109.06.12 說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處 109.05.21 北市工新養字第 1093050574 號函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處 109.06.18 北市工新養字第 1093061834 號函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處 109.07.16 北市工新養字第 1093072990 號函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處 109.09.29 北市工新養字第 1093100619 號函復：已</p>	B	110.04.22 主席裁示：本案繼續列管。

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處 109.10.26 北市工新養字第 1093108210 號函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處 109.11.23 北市工新養字第 1093118645 號函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處 109.12.24 北市工新養字第 1093130581 函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於 110 年 3 月開工，110 年 10 月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處 110.01.27 北市工新養字第 1103010250 號函復：已於 109 年 4 月 23 日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於 110 年 3 月開工，110 年 10 月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處 110.03.04 北市工新養字第 1103020252 函復：經 110 年 3 月 2 日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處 110.03.25 北市工新養字第 1103029897 函復：經 110 年 3 月 2 日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處 110.04.29 北市工新養字第 1103041898 號函復：電梯部分將於 110 年 4 月 30 日決標，預定 110 年 8 月 1 日進場施作，111 年 4 月 30 日前施作完妥，長壽橋美化部分預定 111 年 9 月 30 日前施作完妥。</p> <p>※新工處 110.06.15 北市工新養字第 1103058089 號函復：電梯部分預定 110 年 7 月 1 日進場施作，111 年 3 月 31 日前施作完妥，長壽橋美化部分預定 111 年 9 月 30 日前施作完妥。</p>		
1081 102	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	<p>※公園處 109.05.22 北市工公護字第 1093028817 號函復：本案預計 109 年 5 月底前進場施工，將另於進場前與里長說明施工事宜後施工。</p> <p>※公園處 109.06.12 說明：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長 109.06.12 說明：施作完成後再行解除列管。</p> <p>※公園處 109.06.16 北市工公園字第 1093035979 號函復：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長 109.07.10 說明：本案尚未施工，請盡速處理。</p> <p>※公園處 109.07.21 北市工公護字第 1093043041 號函復：已請設計公司將里長意見納入修正設計，預計 8 月底完成，另將依本局山坡地巡勘建議改善事</p>	B	110.04.22 主席裁示： 本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>項，若暫無施工裸露面先行覆蓋帆布避免沖刷。</p> <p>※公園處 109.08.14 說明:預計 109 年 9 月進場施工。</p> <p>※公園處 109.08.20 北市工公園字第 1093050758 號函復:預計 109 年 9 月進場施工。</p> <p>※109.09.22 會議討論:公園處表示 109 年底前可完工。</p> <p>※公園處 109.10.06 北市工公護字第 1093060116 號函復:已於 109 年 8 月 26 日辦理會勘，經水保技師服務團技師勘查係屬表層土壤滑落，並建議採用立體網掛網植生改善，相關工程設計已簽核中，預計 109 年 10 月施工，109 年底前完工。</p> <p>※公園處 109.10.15 北市工公園字第 10930620961 號函復:改善工程已於 109 年 10 月 9 日進場施工，預計 109 年 10 月 20 日完成。</p> <p>※109.10.19 清白里里長表示:俟廢棄物及水溝清理乾淨，草皮順利生長，再行解列。</p> <p>※109.11.16 會議決議:有關斷面斜坡處有草皮無法順利生長情形，請公園處再加強處理。</p> <p>※公園處 109.11.27 北市工公護字第 1093071608 號函復:已於 109 年 10 月 20 日完工，廠商已將現場廢棄物及水溝清理完成，觀賞草皮已正常生長，本案建請解列。</p> <p>※公園處 109.12.08 北市工公園字第 1093074848 號函復:改善工程已於 109 年 10 月 20 日完工、植被尚未恢復舊觀係因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計 110 年</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.01.21 會議決議:有關斷面斜坡處草皮無法順利生長情形，該案尚在保固期，請廠商儘速補植。</p> <p>※公園處 110.02.01 北市工公護字第 1103004624 號函復:有關植被尚未會復舊觀，因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計 110 年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.02.25 公園處說明:斷面斜坡處草皮無法順利生長，業於 1 月 22 日加強補植。</p> <p>※110.02.25 清白里里長表示:俟草皮順利生長後，再行解列。</p> <p>※公園處 110.03.10 北市工公園字第 1103011700 號函復:已請廠商針對陰暗生長不良處，補植耐陰性植栽或種子，預計 110 年 3 月底前完成。</p> <p>※公園處 110.03.30 北市工公護字第 1103016856 號函復:將對陰暗植物生長不良處補植耐陰性植物，預計 110 年 4 月 30 日完成。</p> <p>※公園處 110.05.03 北市工公園字第 1103024553 號函復:已於 110 年 3 月 29 日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處 110.05.31 北市工公護字第 1103029301 號函復:已於 110 年 3 月 29 日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處 110.06.18 北市工公園字第 1103033375 號函復:已於 110 年 3 月 29 日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p>		
1091 101	金龍里辦	金龍路 67 巷 5 弄 4 號前，里民反應	內湖清潔隊、警察	※內湖區清潔隊 109.11.09.mail 回復:本隊已於 109 年 10 月 22	B	110.04.22 主席裁示:

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
	公處	時常被亂丟垃圾及發現疑似毒品散落之情形。	局內湖分局	<p>日起裝設移動式攝影機加強環境清潔稽查，並於 109 年 10 月 24 日及 31 日，稽查案址有亂丟菸蒂情形，已通知行為人到案說明依稽查事證逕行告發，且持續攝影採證稽查。</p> <p>※警察局內湖分局 109.11.11. 北市警內分交字第 1093067325 號回復:本分局於 109 年 11 月 6 日派員至案址現地訪查，未發現毒品散落情事，附近住戶表示金龍路 67 巷 5 弄 6 號 2 樓住戶從事資源回收工作，常有堆放回收物於該址 1 樓，惟未有見過散落毒品情事。本分局業勸導移置改善並責請轄區內湖派出所加強巡查以維安全。</p> <p>※警察局內湖分局 109.12.14 北市警內分交字第 1093069159 號函復:本分局於 109 年 12 月 8 日派員至案址現地訪查，未發現毒品散落情事，將責請轄區內湖派出所加強巡查，以維安全。</p> <p>※內湖區清潔隊 109.12.17 說明:案址亂丟菸蒂情形迄今已告發 3 件，後續將持續攝影採證稽查。</p> <p>※金龍里里長 109.12.17 說明:案址住戶門前及樓梯出入口，常有機車任意停放影響進出情事，請警察單位加強查察。</p> <p>※警察局內湖分局 110.01.20 北市警內分交字第 1103050428 號函回復:本分局業已派員加強案址巡查，未發現有散落毒品情</p>		本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>事，本分局將持續加強巡查、取締。</p> <p>※110.01.21 里長臨時動議說明：依臺北市中山地政事務所 109.11.12 北市中地測字第 1097022634 號函所示，案址前面為國有土地，並非私地。住戶門前及樓梯出入口，常有機車任意停放影響進出情事，請警察單位依相關規定加強查察。</p> <p>※警察局內湖分局 110.02.17 北市警內分交字第 1103052044 號函回復：本分局業調整監視器角度進行蒐證，俟發現有違法情事，再行偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。</p> <p>※內湖區清潔隊 110.02.25 說明：針對事證明確汙染行為予以告發迄今共取締 7 件，後續將持續攝影採證稽查。</p> <p>※警察局內湖分局 110.03.11 北市警內分交字第 1103053622 號函回復：本分局業調整監視器角度進行蒐證，俟發現有違法情事，再行偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。</p> <p>※內湖區清潔隊 110.03.18 說明：已針對事證明確汙染行為予以告發，迄今共取締 9 件。</p> <p>※內湖區清潔隊 110.04.19mail 回復：本案內湖區清潔隊於查看本局架設之移動式攝影機時，發現車號 BGV-3511 車主分別於 110 年 2 月 26 日 17 時 44 分、3 月 9 日 7 時 5 分及 3 月 16 日 18 時 42 分有亂丟煙蒂之行為，本局已分別於 110 年 2 月 26 日、3 月 12 日及 3 月 19 日郵寄到案說明通知書請車主</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>於文到 7 日內到案陳述意見，惟行為人屆期未到案說明，本局遂於 110 年 4 月 7 日郵寄舉發通知書予行為人，惟環保稽查大隊 110 年 4 月 9 日來電表示本局規定移動式攝影機拍攝同一違規行為不能採連續告發，故僅能併案處理開立 1 張舉發通知書，本案目前共計告發 9 件。</p> <p>※警察局內湖分局 110.04.20 北市警內分交字第 1103055629 號函復：本分局業調整監視器角度進行蒐證，俟發現有違法情事，再行偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。</p> <p>※110.04.22 金龍里里長說明：1. 建議環保單位依行政程序強制執行。2. 因案情複雜，請警察單位後續至里辦公處，再詳談本案查處情形。</p> <p>※警察局內湖分局 110.05.12 北市警內分交字第 1103057758 號函復：本分局業調整監視器角度進行蒐證，俟發現有違法情事，再行偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。</p> <p>※警察局內湖分局 110.06.18 北市警內分交字第 1103059547 號函復：本分局業調整監視器角度針對現場進行蒐證，倘發現有違法情事，立即偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。</p> <p>※內湖區清潔隊 110.06.22mail 回復：本案因行為人疑似入監服刑，原設置之移動式攝影機已於 110 年 6 月 1 日移除。</p>		
1091 2 臨 1	金龍里辦公處	內湖路三段與碧山路之三叉路口，晚上時常有	環保局、環保稽查大隊、警	<p>※警察局內湖分局 109.12.14 北市警內分交字第 1093069159 號函復：1. 本分局業責請轄區內湖</p>	B	110.04.22 主席裁示： 本案繼續列

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>改管機車族經過，製造巨大噪音，使周邊住戶難以就寢。</p>	<p>察局內湖分局</p>	<p>派出所加強巡查，並規劃配合臺北市政府環境保護局環保稽查大隊執行聯合稽查，以維轄區安寧秩序。2. 另有關裝設監視器部分，本分局已錄案管制，將視警察局編列經費預算情形，列為增設監視器之考量。</p> <p>※109.12.17 會議決議：請民政課邀集相關單位及里辦公處，擇期辦理現地會勘。</p> <p>※民政課於 110.01.14 邀集相關單位現場會勘，結論：請環保稽查大隊，為期 1 個月每週 1 次 22:00 至 24:00 於該處設置攔查點稽查，俟數據蒐集後，再行分析研處。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊勤務規劃督導組 110.01.18mail 回復：1. 本局業預定 110 年 1 月 26 日邀集陳情人、里辦公處及相關單位辦理交通噪音監測現場會勘，將依會勘結論辦理連續 24 小時交通噪音監測事宜。2. 針對旨揭地點有噪音車之相關問題，本大隊將於 1 月底聯合警察機關辦理夜間路邊攔查勤務。3. 另本大隊已聯絡臺北市警察局內湖分局建議利用環保署噪音車檢舉網向環保局檢舉，若查有高噪音車輛即依規定通報進行查證及通知到檢事宜。</p> <p>※警察局內湖分局 110.01.20 北市警內分交字第 1103050428 號函回復：經查 109 年 1 月份迄今，本分局受理民眾反映案址周</p>		<p>管</p>

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>邊道路車輛妨害安寧案件計 2 件，將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※110.01.21 會議決議：環保稽查大隊表示，因勤務關係人力調度困難。建議 2 月份做 3 次攔查點稽查，於 1 月 26 日現場會勘時再討論確認。</p> <p>※環保局 110.01.27 北市環空字第 1106007950 號函回復：業於 1 月 26 日邀集陳情人、里辦公處及相關單位辦理交通噪音監測現場會勘，將依會勘結論辦理連續 24 小時交通噪音監測事宜。</p> <p>※警察局內湖分局 110.02.17 北市警內分交字第 1103052044 號函回復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊 110.02.09 北市環稽勤字第 1103004843 號函復：本大隊已分別於 110 年 1 月 29 日及 2 月 5 日辦理機動車輛噪音夜間攔查勤務，共計攔查車輛 126 輛，辦理通知到檢共 6 輛，並要求車主於 110 年 3 月 13 日前至本局機動車輛噪音檢測站完成檢測，若未依期限完成改善者，</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>將依噪音管制法第 13 條開立告發。另本大隊預計於 3 月底前再辦理 2 場夜間攔查勤務。</p> <p>※110.02.25 金龍里辦公處表示：因環保稽查大隊 3 月底前尚有 2 場夜間攔查勤務，嗣後視成效，再評估是否解列。</p> <p>※警察局內湖分局 110.03.11 北市警內分交字第 1103053622 號函回復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※110.03.18 會議決議：因環保稽查大隊 3 月底前尚有 2 場夜間攔查勤務，嗣後再視成效，評估是否解列。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊 110.04.08 北市環稽勤字第 1103014494 號函復：本大隊已於 110 年 1 月至 3 月共辦理 4 場機動車輛噪音夜間攔查勤務，共計攔查車輛 324 輛，辦理通知到檢 10 輛，並要求車主於期限內至本局機動車輛噪音檢測站完成檢測，若未依期限完成改善者，將依噪音管制法第 13 條開立告發。</p> <p>※警察局內湖分局 110.04.20 北市警內分交字第 1103055629 號函復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※110.04.22 金龍里里長說明：1. 附近改裝車行改車後試車，排</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>氣噪音音頻造成房屋震動，為了杜絕這個狀況發生，提升居住環境品質，改善高噪音擾鄰問題，請環保單位再研究如何處理。2. 因案情複雜，請權責單位後續至里辦公處，再詳談本案查處情形。</p> <p>※警察局內湖分局 110.05.12 北市警內分交字第 1103057758 號函復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環境保護局環保稽查大隊 110.05.14 北市環稽勤字第 1103020107 號函復：本大隊已於 110 年 1 月至 4 月共辦理 4 場機動車輛噪音夜間攔查勤務，爾後將不定期於內湖區內湖路 3 段 59 巷及金龍路 112 巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務。</p> <p>※警察局內湖分局 110.06.18 北市警內分交字第 1103059547 號函復：本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查，以維轄區安寧秩序。</p> <p>※環保局環保稽查大隊 110.06.16 北市環稽勤字第 1103024431 號函復：有關案件編號 10912 臨 1 內湖區內湖路三段及碧山路三叉路口之機車噪音問題，本大隊已分別於 110 年 1 月至 3 月共辦理 4 場機動車輛噪音夜間攔查勤務，爾後將不定期於內湖區金龍路 112 巷及內湖路 3</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				段 59 巷附近安排移動式高噪音照相設備或夜間攔查勤務。		
1091 2 臨 2	週美里辦公處	本里多處交通標誌及標線模糊不清，造成行人及行車安全慮，建請研議改善方案。	交工處	<p>※交工處 109.12.09 北市交工設字第 10930666701 號函回復：本處配合補繪所述地點之禁停標線及行人穿越道線，依序派工辦理，另查新明路與新明路 321 巷口已為號誌化路口，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，不予復舊案址之網狀線。</p> <p>※交工處 109.12.29 北市交工設字第 1093069750 號函回復：本處配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線，依序派工辦理；另查新明路與新明路 321 巷口已為號誌化路口，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，不予復舊案址之網狀線。</p> <p>※交工處 110.1.13 北市交工設字第 1103011185 號函回復：本處配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線，依序派工辦理；另查新明路與新明路 321 巷口已為號誌化路口，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，不予復舊該處網狀線。</p> <p>※110.01.21 里長說明：如新明路 321 巷口不再復舊該處網狀線，請將斑駁脫漆之黃網線剷除，以維市容。</p> <p>※交工處 110.02.02 北市交工設字第 1103013710 號函回復：本處已配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線；另查新明路與新明路 321 巷口已為號誌化路口，依據道路交通標誌標線號誌設</p>	B	110.04.22 主席裁示： 本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>置規則不予復舊該處網狀線，配合辦理剷除，依序派工辦理。</p> <p>※110.02.25 週美里里長表示:1. 成美橋下橋以西，新明路 371 至 381 號路段，請補繪紅線。2. 新明路 321 巷口舊有黃網狀線，請剷除乾淨。另該巷口附近人行道旁邊(內湖農會前面路段)請補繪黃線。</p> <p>※110.02.25 會議決議：里長所提缺失情事，請配合辦理。</p> <p>※交工處 110.03.05 北市交工設字第 11030188851 號函復:本處已配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線；另配合剷除新明路與新明路 321 巷口網狀線，依序派工辦理。</p> <p>※110.03.18 週美里里長表示:多處交通標線模糊不清，1. 新明路 371 至 381 號路段，請補繪紅線。2. 行善路 281 巷 19 弄 1 號至 333 巷口，請補繪紅線。3. 行善路 87 至 89 號，行人穿越道請補繪。4. 行善路 59 巷 41 至 47 號對面，請補繪紅線。5. 新明路 321 巷口舊有黃網狀線，請剷除。6. 新明路 220 號前面(內湖農會前面路段)，請補繪黃線。</p> <p>※交工處 110.03.26 北市交工設字第 1103023063 號函復:本處配合補繪週美里辦公處新增反映地點之禁止停車標線，並錄本年度工程案補繪行人穿越道線及剷除新明路與新明路 321 巷口網狀線，依序派工辦理。</p> <p>※交工處 110.05.04 北市交工設字第 1103029262 號函復:本處</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>配合補繪週美里辦公處新增反映地點之禁止停車標線，並錄本年度工程案補繪行人穿越道線及剷除新明路與新明路 321 巷口網狀線，依序派工辦理。</p> <p>※交工處 110.06.15 北市交工設字第 1103035560 號函復：週美里辦公處新增補繪禁止停車標線及行人穿越道線等事項，本處已完成；另有關剷除新明路與新明路 321 巷口網狀線一事，為避免剷除後造成路面不平整，影響市容甚鉅，計畫於未來本府工務局新建工程處進行道路銑鋪工程時一併施作，請解除列管。</p>		
1100 101	清白里辦公處	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	<p>※公園處 110.01.21 說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。</p> <p>※110.01.21 里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。</p> <p>※110.01.21 會議決議：1. 請公園處約束廠商依合約行事。2. 車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3. 請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。</p> <p>※公園處 110.02.01 北市工公護字第 1103004624 號函復：1. 亂停車問題：本處已要求施工廠商勿在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2. 109 年 12 月 23 日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當</p>	B	110.04.22 主席裁示： 本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於 110 年 1 月 18 日安裝完成。</p> <p>3. 本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。</p> <p>※110.02.25 清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25 會議決議：1. 包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2. 提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處 110.03.10 北市工公園字第 1103011700 號函復：本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計 110 年 6 月 30 日前完成。</p> <p>※公園處 110.03.30 北市工公護字第 1103016856 號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強處規劃增加排水設施，預計 110 年 6 月 30 日完成。</p> <p>※公園處 110.05.03 北市工公園字第 1103024553 號函復：本處預計 110 年 4 月 28 日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處 110.05.31 北市工公護字第 1103029301 號函復：本處已於 110 年 4 月 28 日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計 110 年 5 月 14 日進場施工。</p> <p>※公園處 110.06.18 北市工公園</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				字第 1103033375 號函復：本處已於 110 年 4 月 28 日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於 110 年 5 月 20 日設置完成。		
11002 臨 5	清白里辦公處	星雲街 138 巷 5 號前側溝，經常有衛生排泄氣味，影響居民品質，請協助附近住戶接通衛生排放管線。案址之星雲街 138 巷，仍有住戶尚未接通衛生排放管線，影響市容，請協助接管。	衛工處	<p>※衛工處 110.02.25 說明：本案擬訂於 3 月 5 日與住戶辦理現地會勘，後續查明妥處。</p> <p>※衛工處 110.03.10 北市工衛維字第 1103011585 號函復：經查臭氣來源為星雲路 138 巷 5 號前側溝內有一處污水管線排入，經本處 110 年 3 月 5 日辦理現場協調會勘，確認該污水管線為鄰側康寧路 1 段 173 巷 2 弄 2-1 至 6 號所有，本處已錄案優先交辦設計，俟設計完成後賡續辦理接管事宜。</p> <p>※衛工處 110.03.10 北市工衛東字第 1103010730 號函復：衛工處於 3 月 5 日與案址住戶及相關單位現場試水會勘，後續由施工廠商提送設計資料審查核可後辦理接管。</p> <p>※衛工處 110.04.01 北市工衛維字第 1103014607 號函復：衛工處於 3 月 5 日與案址住戶及相關單位現場試水會勘，後續由施工廠商於 110 年 3 月 25 日前提送設計成果審查核可後辦理接管。</p> <p>※衛工處 110.05.04 北市工衛維字第 1103021062 號函復：衛工處訂於 110 年 5 月 5 日與案址住戶及相關管線單位現場會勘，俟會勘後續辦道路挖掘許可證申請事宜。</p> <p>※衛工處 110.05.24 北市工衛維字第 1103025143 號函復：於 110 年 5 月 5 日與案址住戶及相關</p>	B	110.04.22 主席裁示：本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				管線單位現場會勘，俟申請道路挖掘許可證核發後即安排進場施作。 ※衛工處 110.06.21 北市工衛維字第 1103029008 號函復：預計 110 年 6 月 17 日提送道路挖掘許可證申請，俟核發後即安排進場施作。		
11003 臨 1	清白里辦公處	本里星雲街 125 號至 135 號周遭，老鼠四處竄行氾濫，影響市容，請積極杜絕鼠患。	環保局	※環保局 110.03.18 說明：3 月 15 日已會同里長至社區投藥及輔導環境改善。另社區已自行請滅鼠公司協助滅鼠。 ※環保局 110.04.19mail 回復：本案本局內湖區清潔隊內湖分隊分別於 110 年 3 月 5 日 15 時許、3 月 16 日 10 時許、3 月 26 日 9 時許派員至榮耀世紀大樓及金湖路 65 巷 57 號四周投老鼠藥、3 月 31 日 10 時許至上址投老鼠藥並消毒及 4 月 7 日 14 時 50 分再次派員至上址四周投老鼠藥，針對案址本局將持續第 1 周放置鼠餌，第 2 周加強噴消及投老鼠藥。 ※內湖區清潔隊 110.06.22mail 回復：本案因疫情日趨嚴重，消毒班勤務加重，本案自 110 年 5 月 28 日起停止案址投放老鼠藥及噴消勤務。	B	110.04.22 主席裁示：本案繼續列管
11004 臨 1	清白里辦公處	星雲街 47 巷底，清白公園草坪及周遭人行道，長期以來經常有狗屎，請積極實施相關防治措施作為。建議除加強清潔，設置禁止告示牌，並設置狗便收集專用設施。	公園處、內湖區清潔隊	※內湖區清潔隊 110.04.19mail 回復：本案本局於 110 年 4 月 12 日 09：57 派員至案址查察，經查人行道未發現有狗便情事，另查該公園內已設置遛狗繫狗鏈，隨手清狗便告示牌，惟公園內設置狗便收集專用設施非本局權責。 ※公園處 110.04.22 說明：已請清潔人員加強清潔，5 月 31 日	B	110.04.22 主席裁示：本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>前設置禁止告示牌面及狗便箱。</p> <p>※110.04.22 清白里辦公處說明：希望內湖區清潔隊人員掃馬路時，如發現清白公園周圍人行道有狗便情事，能順便清除，以維市容整潔。</p> <p>※公園處 110.05.03 北市工公園字第 1103024553 號函復：已請清潔人員加強清掃，另將於 110 年 5 月 31 日前完成設置「禁止告示牌」及「狗便箱」。</p> <p>※公園處 110.06.18 北市工公園字第 1103033375 號函復：已請清潔人員加強清掃，另已於 110 年 5 月 31 日完成設置「禁止告示牌」及「狗便箱」。</p> <p>※內湖區清潔隊 110.06.22mail 回復：本案於 110 年 6 月 17 日 16：30 派員至案址查察，經查人行道未發現有狗便情事，另查該公園內已設置遛狗繫狗鏈，隨手清狗便告示牌，另公園內狗便袋收集專用設施亦已設置完成。</p>		
11004 臨 2	清白里辦公處	金湖路 18 巷 1 號旁，成功二號公園步道旁，水溝雜草長期未清理，影響市容，請處置。	公園處、內湖區清潔隊	<p>※內湖區清潔隊 110.04.19mail 回復：本案本局於 110 年 4 月 12 日 12：03 派員至案址查察，經查該公園步道旁水溝權管單位為本府公燈處，故非本局權責。</p> <p>※公園處 110.04.22 說明：已派員立即清除雜草，並列入重點巡查範圍。</p> <p>※公園處 110.05.03 北市工公園字第 1103024553 號函復：已於 110 年 4 月 12 日派員立即清掃，並巡查人員列入每日重點巡查。</p> <p>※公園處 110.06.18 北市工公園字第 1103033375 號函復：列每</p>	B	110.04.22 主席裁示：本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>日巡查重點，發現雜草立即請清潔人員當日清理乾淨。</p> <p>※內湖區清潔隊 110.06.22mail 回復:本案於 110 年 4 月 12 日 12:03 派員至案址查察，經查該公園步道旁水溝權管單位為本府公燈處，故非本局權責。</p>		
11004 臨 4	週美里辦公處	潭美公園站候車亭(南京東路 6 段單號)因人口激增、商業人口進駐，搭乘公車人數暴增，候車民眾在狹窄的人行道候車，已不敷使用，建議將候車亭往後退縮，以維護行人、及候車民眾的安全，及候車椅子重新配置，增設燈具。	交工處、公共運輸處、公園處、新工處	<p>※交工處 110.04.15 北市交工設字第 1103026842 號函復:本處配合本市公共運輸處評估遷移公車候車亭可行性，倘為可行，配合於遷移後位置調整「公車停靠區」標字。</p> <p>※公共運輸處 110 年 4 月 20 日北市運綜字第 1103044948 號開會通知單，為「潭美公園」站(往東)候車亭往後退縮設置可行性辦理會勘。</p> <p>※公園處 110.04.22 說明:1. 該候車亭後方水溝有防洪排水功能，最多僅能退縮 1 米，並由公運處施作填平工程。2. 建請公運處考慮是否設立大型站體或思考其他方式改善，候車亭往後方水溝退縮並非唯一方法。</p> <p>※公運處 110.04.22 說明:1. 昨天會勘已與里長說明，因該候車亭等車人數頗多，候車亭如退縮並重新配置候車座椅，須後退 1.8 米空間才足夠。2. 另因土地所有權屬為公園處，由本處施作填平工程似有不妥，建請公園處將該處填平，本處才得以進行後續候車亭退縮工程。</p> <p>※110.04.22 會議決議:1. 建請公園處在不影響排水功能情況下，同意於水溝中設立立柱之方式施工。2. 請公運處考慮水溝中設立立柱方式施工，是否</p>	B	110.04.22 主席裁示:本案繼續列管

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>可行？3. 以上 2 點建議，於下次會議中討論。</p> <p>※新工處 110.04.29 北市工新養字第 1103041898 號函復：本案非本處維管之範疇。（請貴所解除列管）。</p> <p>※公園處 110.05.03 北市工公園字第 1103024553 號函復：1. 經 110 年 4 月 23 日偕同停管處與丘里長討論退縮站體可行性及效益，倘退縮站體後，民眾仍會站在路邊候車且人行道一樣會有壅塞情事，爰此，請停管處研議其它新方案來改善公車站壅塞問題。2. 經與丘里長勘查，將於行善路 281 巷「明美公園」設立圓燈及新明路 380 巷 1 號設立偷光燈或彎臂燈。</p> <p>※交工處 110.05.04 北市交工設字第 1103029262 號函復：倘經本市公共運輸處評估遷移「潭美公園 站」公車候車亭為可行，本處配合依遷移後位置調整相關標線。</p> <p>※公共運輸處 110 年 5 月 10 日北市運綜字第 1103047873 號會勘通知單：110 年 5 月 13 日 15:00 為「潭美公園」站(往東)候車亭往後退縮設置可行性辦理會勘。</p> <p>※公共運輸處 110.05.18 北市運綜字第 1103049636 號函復(附會勘紀錄)：1. 請本府公園處同意公運處於人行道後方部分植栽移除並增設制式單座候車亭 1 座，以利增加乘客等候空間，將於 110 年 7 月底前完成設置。2. 現況候車亭 2 張座椅(原新工處設置)往左右兩側各擺放 1 張，另現有候車亭制式單座所</p>		

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>附設小型座椅，將拆除皆改為大型座椅(如同制式雙座座椅)，並將原候車亭進行烤漆且加裝燈管，以利增加候車亭之照明，提高乘車安全。</p> <p>※公園處 110.06.18 北市工公園字第 1103033375 號函復:本案於 110 年 5 月 13 召開會議，討論候車亭退縮可行性，本處意見表示明美公園生態溝係都市計畫指定設置，故不能填滿，後續公運處提出增設一處候車亭以解決候車空間不足問題，本處原則同意。</p> <p>※新工處 110.06.15 北市工新養字第 1103058089 號函復:本案非本處維管之範疇。(請貴所解除列管)</p> <p>※交工處 110.06.15 北市交工設字第 1103035560 號函復:本案經本市公共運輸處 110 年 5 月 13 日 辦理現場會勘，結論無涉及遷移「潭美公園站」公車候車亭，無本處權管事項，請解除列管。</p>		
1100501	清白里辦公處	金湖路 47 巷與星雲街 161 巷交會之路口，斑馬線塗料剝落嚴重，影響市容，請全面補繪。	交工處	<p>※交工處 110.06.15 北市交工設字第 1103035560 號函復:已完成補繪金湖路 47 巷與成功路 4 段 167 巷口行人穿越道線，共計 3 處，另星雲街 161 巷與金湖路 47 巷行人穿越道線尚屬清晰可供用路人辨識，爰宜維持現況，請解除列管。</p>	B	
1100502	清白里辦公處	金湖路臨時平面停車場，雜草生長過剩，請加強除草。上坡之停車位置，請設置路燈增加照明。另特定民眾經常於此練習打高爾夫球，影響人身安	停管處、公園路燈工程管理處、警察局內湖分局	<p>※停管處 110.06.22 北市停營字第 1103053014 號函復:1. 本處已就委管範圍請委託業者於 110 年 6 月 18 日將雜草修剪完成，另非本處委管範圍已於 110 年 5 月 25 日 北市 停 營 字 第 1103050311 號函請土地主管機關財政部國有財產署北區分署</p>	B	

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		全與車輛財物安全。		協助修剪，預計 110 年 7 月上旬完成。2. 場內增設照明一節，本處刻正研議增設之可行性。3. 本處已請委託業者加強巡場，倘發現民眾非停車行為，將進行勸導離場。 ※公園處 110.06.18 北市工公園字第 1103033375 號函復:本案為本市停車管理工程處權管之收費停車場(如會議記錄附件)非公眾通行之道路，應由停管處辦理改善照明事宜，故無本科應辦理之事項。		
11005 臨 1	清白里辦公處	成功二號公園，目前新建兒童遊具設施，請儘速竣工，早日開放供民眾休憩使用。遮陽休息區，公園椅多處破損，請速修復或更新。46 巷 9 號前登山步道，多處階梯損壞不平整，影響民眾安全，請確實改正。	公園處	※公園處 110.06.18 北市工公園字第 1103033375 號函復:1. 成功公園兒童遊戲場改善工程已完成施工，並於 110 年 5 月 28 日驗收合格，俟接管單位確認點交資料無誤後，即可配合疫情解封時間開放民眾使用。2. 有關花架下遮陽休息區，公園椅多處破損，已請廠商修繕於 110 年 5 月 31 日完成；有關登山步道階梯損壞不平整處，已於 110 年 6 月 1 日檢修完成。	B	
11005 臨 2	週美里辦公處	建議將南京東路六段、新明路 298 巷交叉口，交通標線機車待轉區、停止線及人行穿越道重新定位繪製。另人行穿越道也建議往後退縮，於雙邊人行道重新設置無障礙坡道並撤除水泥車擋，方便輪椅及嬰兒車通行，更利於行人能安全通行。	交工處	※交工處 110.06.15 北市交工設字第 1103035560 號函復:配合退縮案址西側機車待轉區線、行穿線、停止線、機慢車停等區線、指向線及雙邊禁止變換車道線，依序派工辦理。	B	
1100	週美	建議將新明路 426	交工處	※交工處 110.06.15 北市交工設	B	

臺北市內湖區 98 年至 110 年 6 月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
5 臨 3	里辦 公處	巷穿越南京東路六 段之行人號誌，調 整為南京東路六段 匝道往內湖方向來 車停等紅燈時，開 放新明路行人可通 行行人穿越道。		字第 1103035560 號函復：考量 採行人分段通行之號誌管制， 行人行走時易誤判燈號，致生 危險。依現有號誌時制，增設 行人燈並採分段管制僅能供南 往北方向行人提早通過南京東 路慢車道，對行人通行助益有 限，且北往南方向行人通行秒 數並無增加，考量南京東路 6 段為車流量較大之路段，號誌 秒數調整空間有限，經評估風 險及效益，仍宜維持現況，請 解除列管。		

處理等級

A 級：已依案執行

B 級：正依案執行

C 級：計畫執行

D 級：無法辦理

E 級：尚未答覆