臺北市士林區114年2月份市容會報

會議紀錄

臺北市士林區公所　編製

中華民國114年2月21日

臺北市士林區114年2月份市容會報會議紀錄

一、會議時間：114年2月21日（星期五）上午10時

二、會議地點：本所8樓簡報室

三、主　　席：洪進達區長　　紀錄：陳雅雯

四、區政督導員：請假

五、出席單位：如簽到表

六、主席致詞：(略)

七、本月份提案討論/決議事項：(無)

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)

九、歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110104	111年1月	後港里辦公處	建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。 1.看臺護欄重新上漆及修剪雜草部分111.11.17解列。	水利處	**※水利處114.2.5函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 有關通河東街二段堤外露天看台，本處預計於114年11月辦理發包，115年施作。 (張佳欣1999分機2659) **※里長114.2.21會上報告：** 本案已拖延太久，請評估預算來源，安排於114年進行施工。 **※水利處114.2.21會上報告：** 本案規劃已設計完成，原訂配合教育部預算排程，列於115年施作。會將里長提議提前作業部份向上陳報。 (張佳欣1999分機2659)	B	1. 重新評估本案排程，並再與里長溝通。 2. 繼續列管。
1120101	112年1月	岩山里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	水利處、新工處	**※新工處114.2.4函復：** 本案將由水利處修繕完妥後，本處後續進場施作路面更新。 (林仲陽2822-6177) **※水利處114.2.21會上報告：** 本案已於2月12日辦理施工前會勘，預計於4月12日開始施工。	B	繼續列管。
1120401	112年4月	葫東里辦公處	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	新工處	**※新工處114.2.4函復：** 1.經台電考量評估後桿線係為架空供重慶北路四段190巷5弄用電，且因桿上皆有變壓器，無適當公共設施帶可供設置配電設備，亦為維護用電安全，無法再將高壓線路引上，故桿線皆無法拆除。 2.側溝蓋及路面更新後續本	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					處預定於114年9月底前完成，更新完成另由交工處劃設標線及標線行人行道。 (林正國2822-6177)		
11206 臨提5	112年6月	福佳里辦公處	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	**※水利處114.2.5函復:** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案本處已於113年12月18日與里長現勘，後續將依里長意見加強改善，預計納入114年度預算辦理。 (呂桂婷 1999分機2658)	B	繼續列管。
11208 臨提1	112年8月	岩山里辦公處	本里仰德大道國安局前，常因大雨沖刷致水溝蓋噴飛，人行道也會炸開情形,已影響公共安全。	水利處	**※水利處114.2.5函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案已納入114年度預算辦理。預計114年2月12日辦理施工前會勘。 (謝茗仁02-85097647) **※水利處已於114.2.12現場會勘。** **※水利處114.2.21會上報告：** 114年2月12日已完成施工前會勘，預計2月底前完成設計圖並提供予里長，預計3月10日開始施工。 (石站長02-85092346)	B	繼續列管。
11301 臨提1	113年1月	後港里辦公處	建請施作通河東街1段192至198號堤壁美化。	水利處	**※水利處114.02.05函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案建議堤壁美化堤段，本處已納入113年全市第九期堤壁美化範圍。本案已於113年5月24日辦理公告，並已於113年7月17日決標，	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					113年10月28日完成設計，預計114年2月底施工。 (林芮歆1999分機2658) **※水利處114.02.21會上報告：** 該處為涵洞出口新辦理，若要施工須先閃避車道，有困難度。廠商會再向里長報告。		
11301 臨提2	113年1月	後港里辦公處	建請更新本里大南路324至396號水溝。	水利處、新工處	**※水利處114.02.05函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案本處已錄案，預計114年上半年辦理更新水溝。 (謝茗仁8509-7647) **※新工處114.02.04函復：** 斜坡道將於水利處施工時由由本處一併處理。 (郭昱鼎1999轉8227) **※水利處114.02.21會上報告：** 預計3月底前辦理施工前會勘。 (謝茗仁8509-7647)	B	繼續列管。
11303 臨提2	113年3月	福德里辦公處	建請更新本里中正路399巷側溝。	水利處	**※水利處114.02.05函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案本處已錄案，預計114年辦理更新事宜。 (謝茗仁8509-7647) **※里長114.02.21會上報告：** 補充提議，舊案美德街側溝太淺，每逢下雨就會淹水的部份，請一併改善。 **※水利處114.02.21會上報告：** 本案預計3月底前辦理施工前會勘。 另針對里長今日提議美德街	B	1. 請水利處儘速和里長再前往會勘，評估可否與美德街一併處理。 2. 美德街如有需要再行提案。 3. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					部分，會儘快再與里長會勘研議。 (謝茗仁8509-7647)		
11304臨提2	113年4月	岩山里辦公處	仰德大道1段12巷26號旁山坡地遭民眾擅自開挖並於周邊堆放大量雜物。	大地處、國產署、環保局、健康中心	**※大地處114.02.04函復：** 本處已通知同仁加強巡視。 **※國產署北區分署114.1.4函復書面說明：** 查案號11304臨提2：仰德大道1段12巷26號旁山坡地遭民眾擅自開挖並於周邊堆放大量雜物，本分署前獲臺灣士林地方法院(下稱士林地院)判決確定證明，於113年12月27日函請本分署受任律師向法院申請強制執行，本案將俟獲士林地院通知辦理履勘，續處強制執行事宜。 (邱政豪: 27814750轉1619) **※環保局士林區清潔隊114.01.24函復：** 本隊於111年 9月30日已發函該處地主財政部國有財產署處理民眾佔用國有地堆積廢棄物案，另本隊已針對行為人於該址周遭違反廢棄物清理法經本隊告發件數計13件，後續將持續巡查，若有發現違規情形，將依法處理。 **※士林區健康服務中心114.01.24函復：** 一、114年1月6日上午10時30分由本中心防疫人員至該處查察。 二、實地查核一米深洞處仍以密網覆蓋中，內有積水但無孑孓，防疫人員立即現場投藥，另一米深洞周圍小燭	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					台內有粗鹽無積水，邱均表示已無使用，防疫人員告知邱君若無使用，請把容易積水的小燭台清除丟棄。(圖1-2)。 三、附近仍有廢棄雜物堆積，現場查有積水容器，邱君表示植物為水生植物，不能種在土裡，但無孑孓，防疫人員立即投藥(圖3)，防疫人員再次向邱君衛教保持環境整潔，才不會容易孳生病媒蚊孳生，另之前也有囤積廢棄物的空地，現已整理及清空(圖4)。 四、本中心將持續加強稽查。		
11305臨提2	113年5月	福佳里辦公處	文昌橋樓梯積水及高低差問題嚴重。	新工處	**※新工處114.02.04函復：** 本處針對文昌橋積水及樓梯高梯差問題重新設計規劃，預定於114年12月底前完成。 (許哲聖:1999轉2604)	B	繼續列管
1131001	113年9月	義信里辦公處	建請於士林夜市大東路、大西路、大南路及大北路等路段設置攝影機並加強取締亂丟垃圾民眾，以維市容。	環保局	**※環保局士林區清潔隊114.01.24函復：** 尚未接獲本局114年撥發之新監視器設備，按區長指示除持續請求轄區派出所警用監視器支援外，並繼續列管本案。 （陳品穎 02-28830962） **※里長114.02.21會上報告：** 煩請區長向環保局提出科技設備的需求。	B	1. 請儘快採購與設置監視器。下次會議說明採購進度與安裝期程。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
11310臨提 1	113年10月	義信里辦公處	抓娃娃機台占用水溝蓋，請相關單位協助依規定辦理。	警察局、環保局、商業處	**※士林分局114.02.05函復：** 本案本分局承辦人於出席114年2月4日10時臺北市議會為士林區文林路39號前，大東路士林夜市出入口班馬線，研議增設紅綠燈及行人穿越號誌案時，已徵得義信里許立丕里長口頭同意解除列管。 **※環保局士林區清潔隊114.01.24函復：** 本件大東路段為本隊文林分隊所轄，除每日均有固定指派隊員清掃維護外，文林分隊倘有接獲轄區派出所路霸勤務通知時，將配合人員與車輛支援現場。 **※商業處114.02.05函復：** 一、按道路交通管理處罰條例第82條規定，如有道路障礙物通案應由警察機關及環保機關依規定處理，先予敘明。 二、為利前開機關辦理道路障礙物事件找到相關違規業者依法處置，經本處綜整士林夜市大東路段及大南路段相關娃娃機業者商登資料業以114(以下同)年1月6日北市商三字第1146000614號函(大東路段11家)、1月22日北市商三字第1146003102號函(大南路段12家)及2月4日北市商三字第1146004372號函(大東路段3家補充)檢送本府警察局士林分局，倘仍有未在前開所檢送業者資料	B	1. 本案須改提至府級層級處理。 2. 解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					所示者，俟該分局函復相關業者地址，續經函詢財政部臺北國稅局士林稽徵所查告其營業主體及每月銷售額達營業稅起徵點者，即發函命限期辦妥登記，屆期未辦妥者，即有違反臺北市自助選物販賣事業管理自治條例第4條規定之情事，續依相關規定裁處。 三、另有關娃娃機業者聯絡資訊揭露一節，義信里里長於2月3日士林區大東路13號娃娃機店前聯合會勘中表示「希望士林夜市娃娃機業者加入士林夜市相關自治協會」訴求，本處將於士林夜市娃娃機業者盤點作業完畢後，除行政指導發函要求業者於營業場所明顯處提供聯絡資訊以符合經濟部相關娃娃機規定，並提供前開自治協會相關訊息以利供參。 (呂育霖02-27208889，分機6540) **<u>※里長114.02.21會上報告：</u>** 同意解列。		
1131101	113年10月	德行里辦公處	德行西路76號騎樓堆積雜物及屋頂橫躺大招牌。	警察局	**<u>※警察局114.01.24函復：</u>** 有關臺北市士林區114年1月份市容會報會議紀錄九、歷次未結案件執行情形編號11310臨提1、1131101，請本局士林分局依權責配合辦理。 **<u>※士林分局114.02.05函復：</u>** 案經本分局蘭雅派出所114年2月4日派員前往查處，該址確實仍有部分占用，行為	B	解除列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					人業依違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款相關規定，針對行為人實施勸導並責令清除在案，為有效遏止違規行為，除賡續列管追蹤外，已責請該所加強執法取締及清除作為。 **※士林分局114.02.21會上報告：** 本案已持續派員巡查開單，申請解除列管。另，機車違停部分與本案較無關連，煩請里長協助另行提案。		
1131102	113年10月	德行里辦公處	福華路128巷2號(貴婦滷味)進貨食材放置在地面。	衛生局	**※衛生局114.02.04函復：** 本局於12月5日派員前往稽查，現場於店家隔壁防火巷查有2箱食材未離地放置，已請業者立即改善完成。本局續於114年1月3日派員前往稽查，現場皆未見案內反映之情事，尚符合食品衛生相關法規之規定。本局後續將依該業者進貨時間派員前往現場查核食品衛生，如查有違規事項將依法處辦。 (蔣毓庭02-27208889，分機7108) **※里長114.02.21會上報告：** 已至現場詢問並向隔壁7-11查探，目前業者已將鑰匙交予廠商，廠商進貨時直接放置店內，已無案由情形。	B	解除列管。
1131201	113年12月	後港里辦公處	大南路244號前人行道內溝改善工程。	水利處	**※水利處114.02.05函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案大南路244 號前人行道內溝改善工程將列入 114 年度預算辦理。 (謝茗仁02-85097647)	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					※水利處114.02.21會上報告： 本案預計4月底前辦理施工前會勘。		
11312 臨提 1	113年12月	後港里辦公處	建請水利處清理基隆河右岸嚴重污泥淤積問題及改善堤內抽水站前池環境髒亂惡臭雜草叢生問題。	水利處、環保局	**※水利處114.02.05函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 本案有關河口淤積，目前該處無立即性防洪需求，故暫不進行清淤，擬請同意解列。另有關增設碼頭事宜，俟公運處提出可行設置地點後，本處將依據規劃配合辦理。本處亦會定期清理抽水池周邊垃圾及雜草。 (謝茗仁02-85097647 劉澤翰02-28858560 張佳欣1999分機2659) **※環保局士林區清潔隊113.12.20函復：** 本案已於113年12月18日洽後港里長，其表示係反映士林抽水站前池匯流處污水問題，希望能查找污染源，已向里長說明非清潔隊權責，建請公所另函本府環保稽查大隊議處。 **※水利處114.02.21會上報告：** 雜草有定期處理。建請河工科或下工科先行了解汙泥淤積原因。 (陳致中02-28858560) **※里長114.02.21會上報告：** 前池的問題請水利處、環保局及衛工處共同完成清淤作業。 **※環保局士林區清潔隊**	B	1. 請河工科於3月份會議時針對污泥淤積處進行說明與提清淤方案。 2. 繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					114.2.21會上報告： 先前有向里長表示，若能查找出汙染源，我們便能依法開單。 **※環保局稽查大隊114.2.21會上報告：** 目前先針對餐飲業進行稽查。		
11401 臨提1	114年1月	後港里辦公處	建請水利處改善百齡橋下周邊環境設施。	水利處、停管處	**※水利處114.02.05函復：** 114年2月4日水利處最新辦理情形： 1.有關百齡橋下兒童自行車練習場增加入口意象，本處後續將至現場勘查。 2.有關兒童遊戲區沙坑，本處後續將於114年7月底前增設遮陽網。 3.有關百齡橋下周邊樹木雜草，本處已排入期程將定期修剪。 4.有關百齡橋下碎石子區，本處已於114年1月底整理完成，以維持排水功能。 (彭奕畯02-28850533) **※停管處114.02.05函復：** 本案已訂於114年2月10日(一)上午10時會同相關單位辦理現場會勘，研商百齡橋堤外足球場（一）停車場內動線設施調整可行性。 **※停管處已於114.02.10現場會勘** **※里長114.02.21會上報告：** 所謂增加入口意象不是指噴「入口」而已。 非 **※水利處114.02.21會上報**	B	繼續列管

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					告： 已傳廠商清理碎石的照片予里長查核。有關入口意象的會勘結果，會再回單位與承辦進一步了解。		
11401 臨提2	114年1月	德行里辦公處	中山北路五段807號門口招牌欲墜	建管處	**※課長114.01.17會上轉知建管處進度：** 建管處承辦人表示已找到招牌所有人，並將發文限期自行拆除。 **※建管處114.02.08函復：** 有關本市士林區中山北路五段807號建築物外牆未經申請擅自設置側懸式招牌廣告一節，本處業已發函所有權人限期改善，屆期未改善，即依規定處以罰鍰。 **※里長114.02.21會上報告：** 目前招牌欲墜問題仍未改善，請承辦下周回復進度。	B	繼續列管
11402 01	114年1月	義信里辦公處	士林十全排骨佔用人行道營業、食材放路邊落地曝曬以及將血水廢水油垢倒入水溝造成食安疑慮及環境汙染問題，請相關單位協助處理。	衛生局、環保局、警察局	**※里長114.2.21會上報告:** 請相關單位協助業者依正常程序經營。 **※衛生局114.2.21會上報告:** 114年2月6日接獲民眾電話，已前往現場稽查，當時業者確實將排骨放置人行道上，已立即輔導並開單限期改善，另於2月18日複查，限改事項皆已改善完成。 **※衛生局稽查大隊114.2.21會上報告:** 歷年來未接獲過十全排骨被陳情案件，上週也有派員前往了解，並進行輔導，業者	B	1.請權責單位不定期稽查，若下次會議業者確實已改善再評估解列。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
					稱不會再於水溝邊清洗或將食材放置地上，現場水溝亦無惡臭情形。 **※士林分局114.2.21會上報告:** 上禮拜已有請同仁到現場開立勸導單，會繼續請同仁加強附近巡察，如再發生占用人行道情形，將依規定舉發。		
1140202	114年2月	新安里辦公處	請增設仰德大道三段44巷及47巷前交通號誌，俾利維護陽明山國小學童及里民交通安全。	交工處	**※里長114.2.21會上報告:** 歷年來該處常發生里民過馬路時被下山闖紅燈的汽機車撞到，過去會勘過好幾次，但交通大隊皆以車禍比例不高為由，拒絕增設號誌。但增設號誌仍有其必要性。 去年市府有針對國中小周遭進行交通改善計畫，當時本里亦有提案。 **※交工處114.2.21會上報告:** 交通號誌主要依照交通標誌標線號誌設置規則進行設置，需先評估是否達增設標準。增設原則還是在必要幹道或主要線道上，建議先劃楔形標線和巷弄減速標線，進行第一步改善措施。 2.將依區長指示擇日會勘評估是否增設行人號誌。	B	1. 請交工處擇期會勘，同時邀請交通大隊、里辦和陽明國小一併與會。 2. 繼續列管。

十、臨時動議：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席 裁示
11402臨提1	114年2月	後港里辦公處	建請在士商路與承德路四段口交叉綠帶，設置士林吊橋之入口意象。	新工處	**※里長114.2.21會上報告：** 希望藉由此案將士林夜市的歷史、過去的人文特色、景觀勾勒出來，增強民眾對士林夜市文史特色的了解。也讓附近居民降低對夜市不好的觀感。新工處亦可評估是否有其他地點更適合。		1. 錄案列管。

十一、區政督導員宣導事項：(無)

十二、主席結論：(略)

十三、散會（上午10時45分）

（編號:11402臨提1）

臺北市士林區市容會報提案表

<table>
<tr><td>編　　號</td><td></td><td>提案日期</td><td>114/2/19</td></tr>
<tr><td>提案人</td><td colspan="3">後港里辦公處</td></tr>
<tr><td rowspan="3">案件來源</td><td colspan="3">■ 里長提案</td></tr>
<tr><td>□非市容查報案件</td><td colspan="2">查報序號：</td></tr>
<tr><td>□市容查報爭議案件</td><td colspan="2">查報序號：</td></tr>
<tr><td>性質分類</td><td colspan="3">□民政■工務□警政□衛生□環保□建設</td></tr>
<tr><td>案　　由</td><td colspan="3">建請在士商路與承德路四段口交叉綠帶，設置士林吊橋之入口意象</td></tr>
<tr><td>說　　明</td><td colspan="3">士商路與承德路四段口一帶為過去基隆河舊河道，昔日士林吊橋在此連結士林與社子端，直到民國74年拆除，具有歷史紀念意義。建請市府單位重視其文化價值，於原址處設立士林吊橋之入口意象，營造地方文化特色。</td></tr>
<tr><td>權責機關</td><td colspan="3">臺北市政府工務局新建工程處</td></tr>
</table>

提案人核章： 紀建漢里長

提案現場照片
提案現場地圖