



ไม่มีสิ่งกีดขวาง! อย่าตื่นตระหนก!

ระเบียง, หน้าต่าง
โปรดเหลือทาง
หลบหนีเอาไว้

เตือนสติท่านเตรียมป้องกัน
ไฟไหม้ไวตลอดเวลา,
ให้บ้านที่อบอุ่นปลอดภัยยิ่งขึ้น!



ตัวอย่างเพลิงไหม้

กรณีหลบหนีจากเพลิงไหม้ได้สำเร็จ

ระหว่างปีพ.ศ 2555 ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารตึกสองชั้นในเขต○○กรุงเทพฯ สมาชิกครอบครัวไซ้ 4 คนได้หลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเพราะด้านหลังบ้านได้เหลือหน้าต่างเหลือเป็นช่องทางหลบหนีไว้1บาน เจ้าของบ้านนามสกุลไซ้กล่าวว่า ขณะเกิดเพลิงไหม้นั้นบันไดทางลงเต็มไปด้วยควันไฟหนาแน่นไม่สามารถลงไปได้ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้หน้าต่างด้านหลังที่เหลือไว้หลบหนีกระโดดลงไปบนหลังคาสังกะสีชั้น1ของเพื่อนบ้าน รอรับความช่วยเหลือพนักงานดับเพลิงได้ใช้บันไดอ้อมไปทางด้านหลังอาคารช่วยเหลือสมาชิกทั้ง4ของครอบครัวนี้ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยได้สำเร็จ.



กรณีหลบหนีจากเพลิงไหม้ล้มเหลว

ระหว่างปีพ.ศ 2556 ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตึกอาคารที่อยู่อาศัยหลังหนึ่งเป็นตึกเก่า3ชั้นในเขต○เมืองไถหนาน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1ราย พบว่าตำแหน่งที่ผู้เสียชีวิตอยู่นั้นอยู่บริเวณบันไดระหว่างชั้น2และชั้น3 สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตได้ไปยังระเบียงด้านใต้ที่อยู่ชั้น2เพื่อหลบหนี แต่ชั้น2ไม่ได้เหลือช่องทางหลบหนีเอาไว้ จึงได้กลับเข้ายังตัวอาคารหาทางหนี ทั้งนี้เพราะต้นตอของไฟเกิดอยู่ใกล้บริเวณบันไดชั้น1 ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและลามติดไปยังด้านบน จึงกีดขวางเส้นทางหลบหนีมาทางด้านล่าง.