

107年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（東區：松山區、南港區、內湖區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
民權大橋	松山區	大梁底部RC裂損鋼筋外露鏽蝕修復	107.11.12

107年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（東區：松山區、南港區、內湖區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
正氣橋	松山區	橋台混凝土鋼筋破損修復	108.05.26
民權大橋	松山區	1.大梁RC破損鋼筋外露鏽蝕修復	108.05.26
		2.橋墩RC破損修復	108.05.26
麥帥一橋	松山區	懸臂橋面板RC破損鋼筋外露修復	108.05.26
南湖大橋	南港區	橋面板，大梁，隔梁，帽梁鋼筋外露鏽蝕修復	108.05.26
成功橋	南港區	大梁裂縫修復	108.05.26
四分橋	南港區	大梁底部混RC破損鋼筋外露修復	108.05.26
環東高架	內湖區	1.左線P97伸縮縫卡一條繩索(生產體力工)	107.05.21
		2.橋墩續接版鏽蝕修復	108.05.26
		3.底板混凝土鋼筋外露修復	108.05.26
麥帥二橋	內湖區	橋面板滲水修復	108.05.26

108年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（東區：松山區、南港區、內湖區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
無			

108年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（東區：松山區、南港區、內湖區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
麥帥一橋	松山區	懸臂橋面板RC破損鋼筋外露修復	108.05.26
環東高架	內湖區	1.橋墩續接版鏽蝕修復	108.05.26
		2.底板混凝土鋼筋外露修復	108.05.26
麥帥二橋	內湖區	1.橋面板修復	108.05.26
		2.橋面板RC破損鋼筋外露修復	(108.11.15)

107年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（北區：士林區、北投區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
無			

107年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（北區：士林區、北投區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
福林橋	士林區	伸縮縫更換與人行道高低差	108.06.26
泉源一號橋	北投區	混凝土剝落鋼筋外露鏽蝕	108.06.26
勝利橋	士林區	混凝土剝落鋼筋外露鏽蝕	108.06.18
劍南橋	士林區	混凝土破損鋼筋外露鏽蝕	108.06.18
長安橋	士林區	混凝土裂縫	108.06.26
天和橋	士林區	混凝土沖刷破損	108.06.18
至善路2段至3段拓寬	士林區	鋼筋除鏽及混凝土修復	108.08.31
中和橋	北投區	混凝土破損鋼筋外露鏽蝕塗膜變色劣化鏽蝕	108.06.26
秀磨橋	北投區	混凝土剝落鋼筋外露鏽蝕	108.06.26
馨園橋	北投區	支承鏽蝕	108.06.26
秀秀橋	北投區	混凝土破損鋼筋外露鏽蝕	108.06.26
清溪橋	北投區	混凝土破損鋼筋外露鏽蝕	108.06.26
名勝橋	北投區	混凝土護坦沖刷掏空	108.06.26
杏林一號橋	北投區	混凝土破損鋼筋外露鏽蝕	108.06.26

108年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（北區：士林區、北投區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
無			

108年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（北區：士林區、北投區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
磺港溪二號橋	北投區	止滑條修復 伸縮縫修復 伸縮縫清理	(108.12.15)
公館橋	北投區	混凝土修復 植生清除 鋼筋除鏽	(108.12.15)

107年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（西區：中山區、大同區、中正區、萬華區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
無			

107年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（西區：中山區、大同區、中正區、萬華區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
錦州橋	中山區	大梁混凝土修復	107.12.8
台北橋引道	大同區	橋面版混凝土修復	(108.11.6)
水源堤防道路引道	萬華區	1.止震塊螺栓拴緊	107.12.31
		2.橋台混凝土修復	108.6.30
新生高架	中正區	懸臂版混凝土修復	(108.12.15)
舊環南高架	萬華區	橋墩、橋面版混凝土修復	108.8.26
新環河高架主線	萬華區	1.護欄混凝土修復、植生清除	108.9.3
		2.橋墩、主梁混凝土修復	(108.11.30)
		3.橋墩、主梁混凝土修復	107.7.12

108年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（西區：中山區、大同區、中正區、萬華區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
無			

108年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（西區：中山區、大同區、中正區、萬華區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 (或預計完成日期)
長春橋	中山區	大梁混凝土修復	108.11.6
新生高架	中正區	大梁、橋面版混凝土修復	(108.12.15)
永福橋	中正區	護欄混凝土修復	(108.12.15)

107年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（南區：大安區、文山區、信義區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 （或預計完成日期）
無			

107年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（南區：大安區、文山區、信義區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 （或預計完成日期）
北新橋	文山區	橋面板混凝土剝落	108.9.19
建國高架	大安區	混凝土剝落鋼筋外露鏽蝕	108.9.19

108年度橋涵安全檢測建議立即性改善之缺失（南區：大安區、文山區、信義區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 （或預計完成日期）
無			

108年度橋涵安全檢測建議納入計畫改善之缺失（南區：大安區、文山區、信義區）			
橋涵名稱	行政區	缺失項目	完成日期 （或預計完成日期）
無			