

橋涵分隊 5 月份施工案件

編號		施工項目	施作日期
1	中華景觀人行陸橋-東側電梯口旁第一處	塗鴉清除	5 月 1 日
2	忠孝橋-往新北方向上橋第一條伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 4 日
3	新環河高架-往北方向 036 伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 4 日
4	新環河高架-往南下桂林路匝道第二條伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 6 日
5	信義金山地下道-往永康街方向階梯下方通道處	矽利康修補外側止水墩	5 月 8 日
6	辛亥高架-辛亥路一段 136 號對面橋下停車場 54 車格上方	RC 防水修復	5 月 10 日
7	福林橋-001 伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 13 日
8	道南橋-002 伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 13 日
9	正義橋-往北 001 伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 14 日
10	大直橋-往大直方向下明水路引道第一條伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 18 日
11	成美橋-往南港伸縮縫 002	伸縮縫修復	5 月 18 日
12	大坑橋-往東第二條伸縮	伸縮縫修復	5 月 19 日
13	天母橋-西北端外側胸牆	RC 敲除+修復	5 月 24 日
14	萬壽橋-往東最後一條伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 25 日
15	市民高架-往西方向 018 伸縮縫	伸縮縫修復	5 月 25 日
16	大度高架-伸縮縫 002	伸縮縫修復	5 月 26 日
17	新光華納人行陸橋-全段頂板護欄及地面	清洗及青苔清除	5 月 27 日

臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：橋涵 110-01-059 道管系統案號：110011300171
工程名稱：109 年度全市橋涵預約維護零星工程 座標：121°30'33.86'' E
修復地點：中華景觀人行陸橋-東側電梯口旁第一處 修復項目：塗鴉清除
施工日期：110 年 05 月 01 日 實際數量：中華景觀人行陸橋-東側電梯口旁第一處-塗鴉清除

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 109-12-022	道管系統案號：	110051000084
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°30'24.25'' E 25°2'56.21'' N
修復地點：	忠孝橋-往新北方向上橋第一條伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 04 日	實際數量：	忠孝橋-往新北方向上橋第一條伸縮縫-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-030	道管系統案號：	110011100042
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°29' 20.25'' E 25°1' 40.79'' N
修復地點：	新環河高架-往北方向 036 伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 04 日	實際數量：	新環河高架-往北方向 036 伸縮縫-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-064	道管系統案號：	110011800059
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°29'43.81'' E 25°2'19.23'' N
修復地點：	新環河高架-往南下桂林路匝道第二條伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 06 日	實際數量：	新環河高架-往南下桂林路匝道第二條伸縮縫-補膠修復

缺失地點相片




修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-074	道管系統案號：	110012700051
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°31'38.42'' E 25°2'3.2'' N
修復地點：	信義金山地下道-往永康街方向階梯下方通道處	修復項目：	矽利康修補外側止水墩
施工日期：	110 年 05 月 08 日	實際數量：	信義金山地下道-往永康街方向階梯下方通道處-漏水修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-02-027	道管系統案號：	110020400031
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°32' 0.43'' E 25°1' 20.71'' N
修復地點：	辛亥高架-辛亥路一段 136 號對面 橋下停車場 54 車格上方	修復項目：	RC 防水修復
施工日期：	110 年 05 月 10 日	實際數量：	16 處

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-028	道管系統案號：	110011100038
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°31'35.81'' E 25°6'1.5'' N
修復地點：	福林橋-001 伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 13 日	實際數量：	福林橋-001 伸縮縫-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-02-035	道管系統案號：	110020800026
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°34' 22.58'' E 24°59' 17.22'' N
修復地點：	道南橋-002 伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 13 日	實際數量：	道南橋-002 伸縮縫-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-068	道管系統案號：	110011900112
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°35'26.24'' E 25°3'43.50'' N
修復地點：	正義橋-往北 001 伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 14 日	實際數量：	0 正義橋-往北 001 伸縮縫-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-03-006	道管系統案號：	110030300029
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°32'40.23'' E 25°4'37.27'' N
修復地點：	大直橋-往大直方向下明水路引道第一條伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 18 日	實際數量：	大直橋-往大直方向下明水路引道第一條伸縮縫-伸縮縫

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-016	道管系統案號：	110010700096
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°34'58.98'' E 25°3'10.77'' N
修復地點：	成美橋-往南港伸縮縫 002	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 18 日	實際數量：	成美橋-往南港伸縮縫 002-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-014	道管系統案號：	110010700084
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°29' 0.18'' E 25°7' 20.11'' N
修復地點：	大坑橋-往東第二條伸縮	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 19 日	實際數量：	大坑橋-往東第二條伸縮-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-02-046	道管系統案號：	110021900066
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°31'31.58'' E 25°6'49.46'' N
修復地點：	天母橋-西北端外側胸牆	修復項目：	RC 敲除+修復
施工日期：	110 年 05 月 24 日	實際數量：	天母橋-西北端外側胸牆-RC 敲除

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-071	道管系統案號：	110012600034
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°34'20.50'' E 24°59'30.9'' N
修復地點：	萬壽橋-往東最後一條伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 25 日	實際數量：	萬壽橋-往東最後一條伸縮縫-伸縮縫修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-02-044	道管系統案號：	110020300019
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°32'23.68'' E 25°2'40.85'' N
修復地點：	市民高架-往西方向 018 伸縮縫	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 25 日	實際數量：	市民高架-往西方向 018 伸縮縫-瀝青修復

缺失地點相片



修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 109-12-012	道管系統案號：	110011800101
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°28' 15.36'' E 25°7' 22.69'' N
修復地點：	大度高架-伸縮縫 002	修復項目：	伸縮縫修復
施工日期：	110 年 05 月 26 日	實際數量：	大度高架-伸縮縫 002-伸縮縫 搶修

缺失地點相片




修復相片



臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊修復回報單

編號：	橋涵 110-01-073	道管系統案號：	110012600044
工程名稱：	109 年度全市橋涵預約維護零星工程	座標：	121°34'1.45'' E 25°2'9.1'' N
修復地點：	新光華納人行陸橋-全段頂板護欄及地面	修復項目：	清洗及青苔清除
施工日期：	110 年 05 月 27 日	實際數量：	新光華納人行陸橋-全段頂板護欄及地面-橋梁清洗

缺失地點相片



修復相片

