

## 橋涵分隊 10 月份施工案件

編號	行政區		施工項目	施作日期
1	內湖區	成功橋-石潭里活動中心內中間帽梁旁靠近講台上方	新設導水槽	10月1日
2	內湖區	金龍隧道-雙向雙孔	雜草清除	10月2日
3	內湖區	南京東路六段與堤頂大道一段交叉口隔音牆	隔音牆修復	10月2日
4	文山 中正	水源高架-往新店方向過 021 伸縮縫 15 公尺左側隔音牆	隔音牆修復	10月3日
5	中正	永福橋-往南-p2 橋墩旁排水管	排水管修復	10月4日
6	信義區	信義金山人行地下道-往捷運站方向上方天花板	漏水修復	10月4日
7	內湖區	大湖隧道-雙向	雜草清除	10月5日
8	萬華區	華中橋-台北端橋下網球場上方	烏網修復 橋孔封板	10月5日
9	信義區	經貿園區 PC06 地下道-機房	結構修補	10月7日
10	大同區	重慶民權人行地下道-民權國中入口階梯處	漏水修復	10月8日
11	文山區	文山隧道-雙向雙孔	雜草清除	10月9日
12	士林區	重陽橋-往三重方向-過機車道引道主橋第一條伸縮縫右側人行道	鐵板修復	10月9日
13	信義區	基隆路車行地下道-往北方向入口處	限高桿拆除	10月10日
14	內湖區	康樂隧道-雙向	雜草清除	10月13日
15	文山區	莊敬隧道-雙向	雜草清除	10月17日
16	中山區 士林區	自強隧道-雙向雙孔	雜草清除	10月19日
17	內湖區	民權隧道-雙向雙孔	雜草清除	10月21日
18	文山區	辛亥隧道-雙向雙孔	雜草清除	10月23日
19	內湖區	安泰隧道-雙向	雜草清除	10月25日
20	信義區	象山隧道-雙向雙孔	雜草清除	10月27日