

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
1	商業處	2020/02/13	新光三越百貨股份有限公司信義分公司二館	臺北市信義區松高路12號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	不適用(戶外)	6項皆合格	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
2	商業處	2020/02/27 2020/03/05	衣佰元有限公司	臺北市萬華區大理街22號1至3樓	已停業														
3	商業處	2020/02/05	方尹文創有限公司	臺北市信義區松山路11號3樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	無	無	
4	商業處	2020/02/27	愛玩國際股份有限公司(中信旗艦店)	臺北市南港區經貿二路188號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
5	商業處	2020/01/30	迅風企業股份有限公司(奇幻島探索樂園大直店)	臺北市中山區敬業三路123號8樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
6	商業處	2020/02/14	南藝創意工程股份有限公司	臺北市中山區敬業三路123號8樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	無	無	
7	商業處	2020/01/30	大魯閣實業股份有限公司(水果公園)	臺北市中山區敬業三路123號7樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
8	商業處	2020/02/13	大魯閣實業股份有限公司	臺北市信義區松高路12號5樓(新光三越信義A8店)	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
9	商業處	2020/01/30	台灣夏可有限公司(飛飛兒童館)	臺北市中山區敬業三路123號8樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
10	商業處	2020/01/30	親子堡股份有限公司	臺北市中山區敬業三路123號8樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
11	商業處	2020/02/03	騎士堡國際事業股份有限公司	臺北市松山區南京東路4段2號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
12	商業處	2020/03/05	飛巧創意數位股份有限公司	臺北市南港區忠孝東路7段369號C棟6樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
13	衛生局	2020/02/17	大樹家股份有限公司安和分公司	臺北市大安區安和路2段81號B1	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
14	衛生局	2020/02/07	大樹家股份有限公司古亭分公司	臺北市大安區潮州街38號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
15	衛生局	2020/02/17	萊莉漢克有限公司	臺北市大安區信義路3段153號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
16	衛生局	2020/02/06	欣榮股份有限公司	臺北市信義區信義路5段106號地下1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
17	衛生局	2020/02/04	社團法人台北市美僑協會	臺北市中山區北安路47號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
18	衛生局	2020/02/10	露一貿易有限公司	臺北市南港區忠孝東路七段371號B1A樓(環球購物中心)	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
19	衛生局	2020/02/14	赫升有限公司	臺北市文山區羅斯福路5段236巷3弄46號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	無	無	
20	衛生局	2020/02/14	和德昌股份有限公司忠孝東路二分公司	臺北市信義區忠孝東路5段289號1樓及地下室	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
21	衛生局	2020/02/03	賢智博旅館管理顧問有限公司	臺北市士林區中山北路7段88號	依規定免申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
22	衛生局	2020/02/03	和德昌股份有限公司舊宗分公司	臺北市內湖區舊宗路1段135號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
23	衛生局	2020/02/07	和德昌股份有限公司台北萬大二分公司	臺北市萬華區萬大路215號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	無	無		
24	衛生局	2020/01/30	和德昌股份有限公司台北中央餐廳	臺北市北投區中央北路4段534號1樓	查無建物登記	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	不適用	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
25	衛生局	2020/02/06	和德昌股份有限公司新生南路分公司	臺北市大安區新生南路3段88號之1, 2, 3號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
26	衛生局	2020/02/14	結拜有限公司	臺北市文山區羅斯福路5段236巷3弄32號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	無	無		
27	衛生局	2020/05/04	象朝企業有限公司內湖門市	臺北市內湖區內湖路2段192號	申報中	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
28	衛生局	2020/02/03	和德昌股份有限公司台北西園II分公司	臺北市萬華區西園路2段240、242號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
29	衛生局	2020/02/13	和德昌股份有限公司台北士林分公司	臺北市士林區中山北路5段602號1樓及地下樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
30	衛生局	2020/02/04	和德昌股份有限公司光復南路分公司	臺北市大安區光復南路286號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	無相關物品	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
31	衛生局	2020/02/18	允鑽行	臺北市內湖區文湖街79號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
32	衛生局	2020/02/15	天馬行空城堡有限公司	臺北市大同區甘谷街30號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	無	無		
33	衛生局	2020/02/06	迷你迷有限公司	臺北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	不適用	不適用	不適用	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
34	體育局		中正運動中心兒童遊戲場	臺北市中正區信義路一段1號	因應新冠肺炎，自109年3月20日關閉兒童遊戲室，暫不進行稽查檢核。															
35	體育局		南港運動中心兒童遊戲場	臺北市南港區玉成街69號																
36	體育局		信義運動中心兒童遊戲場	臺北市信義區松勤街100號																
37	體育局	2020/04/28	北投運動中心兒童遊戲場(室外)	臺北市北投區石牌路一段39巷100號		不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	戶外場地
38	體育局	2020/04/29	天母運動場區-天母夢想樂園(室外)	臺北市士林區忠誠路二段77號	因改建工程尚未驗收，且未開放使用，暫不進行稽查檢核。															
39	社會局	2020/05/14	北投親子館	臺北市北投區光明路22號1、2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
40	社會局	2020/05/14	南港親子館	臺北市南港區南港路一段287巷2弄15號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有		
41	公園處	2020/01/02	忠孝公園	臺北市中正區忠孝東路二段134巷對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
42	公園處	2020/01/02	明水公園	臺北市中山區北安路538巷1弄1號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
43	公園處	2020/01/02	大直公園	臺北市中山區北安路621巷30號邊。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
44	公園處	2020/01/02	永安公園	臺北市中山區北安路518巷14弄內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
45	公園處	2020/01/02	直安公園	臺北市中山區北安路573巷2弄內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
46	公園處	2020/01/02	力行3號公園	臺北市中山區通北街146巷,力行新村附近。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
47	公園處	2020/01/02	中428公園	臺北市中山區敬業一路旁,基隆河截彎取直範圍內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
48	公園處	2020/01/02	中429公園	臺北市中山區敬業三路旁,基隆河截彎取直範圍內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
49	公園處	2020/01/02	中430公園	臺北市中山區基湖路120巷1號旁,基隆河截彎取直範圍內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
50	公園處	2020/01/02	敬業公園	臺北市中山區北安路821巷4弄內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
51	公園處	2020/01/03	龍陣1號公園	臺北市大安區復興南路二段180巷5弄2號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
52	公園處	2020/01/03	龍陣2號公園	臺北市大安區瑞安街61號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
53	公園處	2020/01/03	新東公園	臺北市松山區新東街20巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
54	公園處	2020/01/03	撫遠公園	臺北市松山區撫遠街379巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
55	公園處	2020/01/03	鵬程公園	臺北市松山區健康路325巷6弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
56	公園處	2020/01/03	健康公園	臺北市松山區寶清街111巷旁,松山雙電所旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
57	公園處	2020/01/03	寶清公園	臺北市松山區寶清街30巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
58	公園處	2020/01/03	西松公園	臺北市松山區南京東路五段251巷50弄內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
59	公園處	2020/01/03	吉祥公園	臺北市松山區八德路四段245巷56弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
60	公園處	2020/01/03	復盛公園	臺北市松山區八德路四段106巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
61	公園處	2020/01/06	天和公園	臺北市士林區天母東路69巷前。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
62	公園處	2020/01/06	東和公園	臺北市士林區中山北路七段114巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
63	公園處	2020/01/06	忠誠公園	臺北市士林區中山北路六段與忠誠路一段交叉口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
64	公園處	2020/01/06	天福二號公園	臺北市士林區天母東路8巷25-1號對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
65	公園處	2020/01/06	蘭興公園	臺北市士林區克強路10巷21弄底。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
66	公園處	2020/01/06	振興公園	臺北市北投區天母西路與磺溪交叉口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
67	公園處	2020/01/06	北投88號綠地	臺北市北投區立農街202巷9弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
68	公園處	2020/01/07	興南公園	臺北市南港區興南街152號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
69	公園處	2020/01/07	興華公園	臺北市南港區興華路129號左側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
70	公園處	2020/01/07	港後公園	臺北市南港區三重路100巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
71	公園處	2020/01/08	革新公園	臺北市信義區基隆路一段109巷與松隆路邊	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
72	公園處	2020/01/08	福祥公園	臺北市信義區永吉路127巷口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
73	公園處	2020/01/08	雅祥公園	臺北市信義區松隆路125號松青超市後。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
74	公園處	2020/01/08	五常公園	臺北市信義區永吉路225巷底,永吉國中東南側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
75	公園處	2020/01/08	永吉公園	臺北市信義區永吉路278巷57弄內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
76	公園處	2020/01/08	榮華公園	臺北市北投區明德路150巷3弄附近。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
77	公園處	2020/01/09	文德1號綠地	臺北市內湖區文德路1號至91號間。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
78	公園處	2020/01/09	康樂綠地	臺北市內湖區南京東路,林森北路左側。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
79	公園處	2020/01/09	萬華266號綠地	臺北市萬華區康定路與貴陽街二段交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
80	公園處	2020/01/13	景仁公園	臺北市文山區景仁街與羅斯福路六段旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
81	公園處	2020/01/13	萬和2號公園	臺北市文山區景美萬隆街與羅斯福路五段218巷交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
82	公園處	2020/01/13	萬和3號公園	臺北市文山區景美羅斯福路五段218巷38弄底。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
83	公園處	2020/01/13	萬年1號公園	臺北市文山區景美羅斯福路五段176巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
84	公園處	2020/01/13	萬年2號公園	臺北市文山區溪州街77巷底。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
85	公園處	2020/01/14	景華公園	臺北市文山區興隆路與景華街交口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
86	公園處	2020/01/14	景行公園	臺北市文山區景中街與景後街交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
87	公園處	2020/01/14	萬盛公園	臺北市文山區萬隆街106巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
88	公園處	2020/01/16	萬有1號公園	臺北市文山區興隆路一段202巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
89	公園處	2020/01/30	清白公園	臺北市內湖區成功路四段167巷16號對面(康寧國小旁)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
90	公園處	2020/01/30	樂活公園	臺北市內湖區康樂街61巷15弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
91	公園處	2020/01/30	碧山公園	臺北市內湖區內湖路三段60巷11號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
92	公園處	2020/01/30	福壽公園	臺北市內湖區星雲街150巷18號旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
93	公園處	2020/01/30	康康公園	臺北市內湖區康樂街61巷73弄底。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
94	公園處	2020/01/30	東湖1號公園	臺北市內湖區康寧路三段189巷159弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
95	公園處	2020/01/30	安泰公園	臺北市內湖區安泰街45巷11弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
96	公園處	2020/02/03	辛亥1號公園	臺北市大安區辛亥路一段與溫州街口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
97	公園處	2020/02/03	泰順公園	臺北市大安區龍坡里溫州街18巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
98	公園處	2020/02/03	古莊公園	臺北市大安區師大路92巷12弄。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
99	公園處	2020/02/03	二二八和平公園	臺北市中正區凱達格蘭大道3號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
100	公園處	2020/02/03	西園公園	臺北市萬華區東園街67巷與73巷間(西園國小對面)。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
101	公園處	2020/02/03	保德公園	臺北市萬華區東園街154巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
102	公園處	2020/02/04	國順公園	臺北市大同區昌吉街133號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
103	公園處	2020/02/04	大同公園	臺北市大同區延平北路三段99巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
104	公園處	2020/02/04	景化公園	臺北市大同區伊寧街9號對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
105	公園處	2020/02/04	迪化公園	臺北市大同區迪化街二段	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
106	公園處	2020/02/04	忠和公園	臺北市大同區歸綏街,環河北路口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
107	公園處	2020/02/04	大稻埕公園	臺北市大同區永昌街與迪化街口,霞海城隍廟前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
108	公園處	2020/02/04	歸綏公園	臺北市大同區重慶北路,歸綏街口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
109	公園處	2020/02/04	大龍公園	臺北市大同區大龍街244號旁,蘭州園中西側。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
110	公園處	2020/02/04	朝陽公園	臺北市大同區重慶北路二段70巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
111	公園處	2020/02/06	東坡公園	臺北市南港區東新街170巷5號後側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
112	公園處	2020/02/06	中研公園	臺北市南港區研究院路二段12巷58弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
113	公園處	2020/02/06	新勝公園	臺北市南港區昆陽街152巷33號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
114	公園處	2020/02/06	重陽公園	臺北市南港區重陽路120號,中視攝影棚內停車場。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
115	公園處	2020/02/06	中興公園	臺北市南港區研究院路二段98巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
116	公園處	2020/02/06	寧安公園	臺北市松山區光復北路60巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
117	公園處	2020/02/06	美仁1號公園	臺北市松山區八德路三段99巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
118	公園處	2020/02/06	吉仁公園	臺北市松山區延吉街與八德路三段交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
119	公園處	2020/02/06	敦化公園	臺北市松山區八德路三段12巷20弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
120	公園處	2020/02/06	八德公園	臺北市松山區八德路二段346巷5弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
121	公園處	2020/02/06	敦中公園	臺北市松山區敦化北路4巷25弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
122	公園處	2020/02/10	春村文化公園	臺北市信義區松勤路與莊敬路交口,信義國小西側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
123	公園處	2020/02/10	景平公園	臺北市信義區莊敬路289巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
124	公園處	2020/02/10	三興公園	臺北市信義區吳興街156巷40弄內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
125	公園處	2020/02/10	黎雙公園	臺北市信義區吳興街284巷22弄內,台北醫學院南側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
126	公園處	2020/02/10	北投3號廣場	臺北市北投區中山路5-7號附近。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
127	公園處	2020/02/11	黎富公園	臺北市信義區富陽街92號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
128	公園處	2020/02/11	景聯廣場	臺北市信義區吳興街7巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
129	公園處	2020/02/12	黎忠公園	臺北市信義和平東路三段435巷7弄13號前。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
130	公園處	2020/02/12	合江公園	臺北市中山區合江街73巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
131	公園處	2020/02/12	興安公園	臺北市中山區興安街與遼寧街間	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
132	公園處	2020/02/12	朱昌公園	臺北市中山區合江街58巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
133	公園處	2020/02/12	遼寧公園	臺北市中山區遼寧街185巷口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
134	公園處	2020/02/12	德惠公園	臺北市中山區吉林路461巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
135	公園處	2020/02/12	新喜公園	臺北市中山區吉林路393巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
136	公園處	2020/02/12	新禧公園	臺北市中山區新生北路三段87巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
137	公園處	2020/02/12	農安公園	臺北市中山區農安街227巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
138	公園處	2020/02/12	新壽公園	臺北市中山區吉林路,亞都飯店後	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
139	公園處	2020/02/12	磺溪公園	臺北市士林區德行西路93巷底。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
140	公園處	2020/02/12	華聲公園	臺北市士林區華聲街20號對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
141	公園處	2020/02/12	承德公園	臺北市士林區大南路138號對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
142	公園處	2020/02/12	福中公園	臺北市士林區福港街107巷,百齡國小附近。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
143	公園處	2020/02/12	社子公園	臺北市士林區永平街20巷11弄3號對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
144	公園處	2020/02/12	海光公園	臺北市士林區環河北路三段與葫蘆街交口(葫蘆國小前)。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
145	公園處	2020/02/13	萬芳10號公園	臺北市文山區萬美街1段121號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
146	公園處	2020/02/13	萬芳9號公園	臺北市文山區萬芳社區萬美街與萬寧街交叉口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
147	公園處	2020/02/13	萬芳11號公園	臺北市文山區萬芳社區,萬寧路與萬美街一段間。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
148	公園處	2020/02/13	立農公園	臺北市北投區承德路七段,吉利街。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
149	公園處	2020/02/13	丹鳳公園	臺北市北投區公館路255巷19弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
150	公園處	2020/02/13	崇仰公園	臺北市北投區崇仰一路,公館路255巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
151	公園處	2020/02/13	八仙公園	臺北市北投區承德路七段,公館路交會東北側。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
152	公園處	2020/02/13	奇岩公1號公園	臺北市北投區三合街一段磺港路上	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
153	公園處	2020/02/14	萬芳4號公園	臺北市文山區萬芳社區,萬和街與萬安街16巷交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
154	公園處	2020/02/14	興泰公園	臺北市文山區辛亥路四段166巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
155	公園處	2020/02/14	原野運動公園	臺北市文山區萬芳路·木柵高工旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
156	公園處	2020/02/14	萬芳6號公園	臺北市文山區萬芳社區,萬芳路與萬和街交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
157	公園處	2020/02/19	九如綠地	臺北市南港區研究院路二段150巷底,四分溪旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
158	公園處	2020/02/20	西湖公園	臺北市內湖區內湖路一段387巷3弄5-11號旁(恕德家商旁)。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
159	公園處	2020/02/20	文德3號公園	臺北市內湖區文德路50號至江南街71巷16弄。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
160	公園處	2020/02/20	港嶼公園	臺北市內湖區內湖路一段667巷9號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
161	公園處	2020/02/20	瑞陽公園	臺北市內湖區文德路22巷9弄間。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
162	公園處	2020/02/20	湖聖公園	臺北市內湖區成功路二段305巷11號旁。(四期重劃)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
163	公園處	2020/02/20	安康公園	臺北市內湖區康寧路三段220號南湖高中旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
164	公園處	2020/02/20	仙樹公園	臺北市內湖區環山路一段59巷14弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
165	公園處	2020/02/20	九華公園	台北市內湖區內湖路一段91巷39弄35-1號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
166	公園處	2020/02/20	南深綠地	臺北市南港區舊莊街一段231號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
167	公園處	2020/02/21	四分綠地	臺北市南港區研究院路三段68巷8號。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
168	公園處	2020/03/04	璫公公園	臺北市大安區大安路一段75巷口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
169	公園處	2020/03/04	德安公園	臺北市大安區四維路52巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
170	公園處	2020/03/04	林森公園	臺北市中山區南京東路,林森北路右側。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
171	公園處	2020/03/04	中華公園	臺北市松山區敦化北路145巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
172	公園處	2020/03/04	慶城公園	臺北市松山區慶城街16巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
173	公園處	2020/03/05	木柵公園	臺北市文山區興隆路四段46巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
174	公園處	2020/03/05	試院公園	臺北市文山區木柵路一段89巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
175	公園處	2020/03/05	華興公園	臺北市文山區試院路四巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
176	公園處	2020/03/05	久康公園	臺北市文山區久康街與秀明路一段交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
177	公園處	2020/03/05	桔嶺公園	臺北市中正區桔嶺街141號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
178	公園處	2020/03/05	文盛公園	臺北市中正區羅斯福路三段284巷1號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
179	公園處	2020/03/05	螢橋公園	臺北市中正區和平西路一段116號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
180	公園處	2020/03/05	柳鄉公園	臺北市萬華區環河南路二段100巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
181	公園處	2020/03/05	長順公園	臺北市萬華區長順街46巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
182	公園處	2020/03/05	青年公園	臺北市萬華區水源路199號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
183	公園處	2020/03/05	和平青草地	臺北市萬華區西園路一段與艋舺大道交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
184	公園處	2020/03/06	興隆公園	臺北市文山區興隆路二段154巷與仙岩路交口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
185	公園處	2020/03/06	景美運動公園	臺北市文山區景豐街80號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
186	公園處	2020/03/07	興旺公園	臺北市文山區福興路82巷1弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
187	公園處	2020/03/09	松錦2號公園	臺北市中山區錦州街, 松江市場邊	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
188	公園處	2020/03/09	中原公園	臺北市中山區長春路91巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
189	公園處	2020/03/09	中古公園	臺北市中山區松江路170巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
190	公園處	2020/03/09	正守公園	臺北市中山區長安東路新生北路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
191	公園處	2020/03/09	前山公園	臺北市內湖區陽明路一段34號附近	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
192	公園處	2020/03/09	士林4號廣場	臺北市士林區福林路與雨農路交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
193	公園處	2020/03/11	紫陽綠地	臺北市內湖區陽光街55號對面, 內湖高中後	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
194	公園處	2020/03/11	合成8號綠地	臺北市南港區東新街口至忠孝東路六段449號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
195	公園處	2020/03/12	桃源公園	臺北市北投區中央北路三段148巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
196	公園處	2020/03/12	磺港公園	臺北市北投區磺港路, 大興路交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
197	公園處	2020/03/12	文化3號公園	臺北市北投區中央北路二段68巷進入(42巷11弄旁)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
198	公園處	2020/03/12	櫻花崗公園	臺北市北投區石牌路二段與天母北路交口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
199	公園處	2020/03/12	中央簡易公園	臺北市北投區大興街與中央南路二段6巷口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
200	公園處	2020/03/12	文化1號公園	臺北市北投區中央北路二段、文化三路交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
201	公園處	2020/03/12	文化2號公園	臺北市北投區中央北路二段、文化三路交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
202	公園處	2020/03/12	豐年公園	臺北市北投區大業路,中央北路二段交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
203	公園處	2020/03/12	稻香公園	臺北市北投區新興路、秀山路交叉口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
204	公園處	2020/03/13	忠義公園	臺北市北投區忠義路四段28號附近。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
205	公園處	2020/03/13	新興公園	臺北市北投區新興路145號旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
206	公園處	2020/03/13	石牌公園	臺北市北投區石牌路1段39巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
207	公園處	2020/03/18	木柵50號綠地	臺北市文山區秀明路二段24巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
208	公園處	2020/03/18	木柵68號綠地	臺北市文山區指南路二段22巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
209	公園處	2020/03/19	玉成公園	臺北市南港區中坡南路55號。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
210	公園處	2020/03/19	萬福公園	臺北市南港區忠孝東路六段70巷10號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
211	公園處	2020/03/19	百福公園	臺北市南港區福德街309巷19號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
212	公園處	2020/03/19	合成公園	臺北市南港區中坡北路、永吉路536巷交叉口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
213	公園處	2020/03/19	錫口廊道	臺北市南港區八德路四段與中坡北路交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
214	公園處	2020/03/19	西康公園	臺北市內湖區環山路一段28巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
215	公園處	2020/03/19	美善公園	臺北市內湖區行善路59巷旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
216	公園處	2020/03/19	安湖3號公園	臺北市內湖區東湖路113巷51號旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
217	公園處	2020/03/20	聯成公園	臺北市南港區忠孝東路六段250巷1弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
218	公園處	2020/03/20	松德公園	臺北市信義區松德路180巷,興雅園中西側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
219	公園處	2020/03/20	安強公園	臺北市信義區虎林街202巷16弄。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
220	公園處	2020/03/20	中全公園	臺北市信義區虎林街164巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
221	公園處	2020/03/20	松友公園	臺北市信義區信義路六段76巷2弄內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
222	公園處	2020/03/25	石潭公園	臺北市內湖區成功路二段東側(參帥公路兩側)。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
223	公園處	2020/03/25	碧湖公園	臺北市內湖區內湖路二段175號, 國立台灣戲曲學院旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
224	公園處	2020/03/25	志成公園	臺北市士林區中正路與至誠街交叉口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
225	公園處	2020/03/25	後港公園	臺北市士林區承德路五段監理站旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
226	公園處	2020/03/25	天壽公園	臺北市士林區中山北路六段405巷右側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
227	水利處	2020/04/30	木柵河濱公園羽球場旁搖搖馬2座	臺北市文山區木柵河濱公園羽球場旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
228	水利處	2020/04/30	古亭河濱公園永福橋下溜滑梯	臺北市中正區古亭河濱公園永福橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
229	水利處	2020/04/30	中正河濱公園網球場旁搖搖馬2座	臺北市中正區中正河濱公園網球場旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
230	水利處	2020/04/30	道南右岸河濱公園恆光橋下搖搖馬4座	臺北市文山區道南右岸河濱公園恆光橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
231	水利處	2020/04/30	道南右岸河濱公園捷運橋下搖搖馬2座	臺北市文山區道南右岸河濱公園捷運橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
232	水利處	2020/04/30	道南右岸河濱公園共融式遊戲場	臺北市文山區道南右岸河濱公園	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	戶外場地
233	水利處	2020/04/30	大佳河濱公園共融式遊戲場	臺北市中山區大佳河濱公園	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	戶外場地
234	水利處	2020/04/30	彩虹河濱公園參帥二橋下搖搖馬2座	臺北市內湖區彩虹河濱公園參帥二橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
235	水利處	2020/04/30	成美右岸河濱公園興安宮搖搖馬3座	臺北市內湖區成美右岸河濱公園興安宮旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
236	水利處	2020/04/30	成美右岸河濱公園基13外側3座場地, 各場地搖搖馬3座	臺北市內湖區成美右岸河濱公園基13疏散門外側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
237	水利處	2020/04/30	成美右岸河濱公園成功橋下2座場地, 各場地搖搖馬3座	臺北市內湖區成美右岸河濱公園成功橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
238	水利處	2020/04/30	南湖右岸河濱公園基12外側搖搖馬3座	臺北市內湖區南湖右岸河濱公園基12疏散門外側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
239	水利處	2020/04/30	雙園河濱公園新4外側搖搖馬2座	臺北市萬華區雙園河濱公園新4疏散門外	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	無	有	有	有	戶外場地
240	水利處	2020/04/30	華中河濱公園網球場旁共融式遊戲場	臺北市萬華區華中河濱公園網球場旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	戶外場地
241	環保局		山水綠生態公園	臺北市南港區南深路37號	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
242	教育局	2020/03/02	西松國小	臺北市松山區三民路5號	設置於戶外, 非建物	非營業場所, 但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外, 不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
243	教育局	2020/03/02	敦化國小	臺北市松山區敦化北路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
244	教育局	2020/03/02	民生國小	臺北市松山區敦化北路199巷18號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
245	教育局	2020/03/02	松山國小	臺北市松山區八德路4段746號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
246	教育局	2020/03/02	民權國小	臺北市松山區民權東路4段200號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
247	教育局	2020/03/02	民族國小	臺北市松山區民生東路4段97巷7號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
248	教育局	2020/03/02	三民國小	臺北市松山區民權東路5段1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
249	教育局	2020/03/02	健康國小	臺北市松山區延壽街168號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
250	教育局	2020/03/02	興雅國小	臺北市信義區基隆路1段83巷9號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
251	教育局	2020/03/02	永春國小	臺北市信義區松山路225巷48號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
252	教育局	2020/03/02	光復國小	臺北市信義區光復南路271號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
253	教育局	2020/03/02	三興國小	臺北市信義區基隆路2段99號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
254	教育局	2020/03/02	信義國小	臺北市信義區松勤街60號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
255	教育局	2020/03/02	興興國小	臺北市信義區松仁路226號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
256	教育局	2020/03/02	福德國小	臺北市信義區福德街253號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
257	教育局	2020/03/02	永吉國小	臺北市信義區松山路287巷5號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
258	教育局	2020/03/02	博愛國小	臺北市信義區松仁路95巷20號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
259	教育局	2020/03/02	龍安國小	臺北市大安區新生南路3段33號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
260	教育局	2020/03/02	大安國小	臺北市大安區芳和里臥龍街129號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
261	教育局	2020/03/02	幸安國小	臺北市大安區仁愛路3段22號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
262	教育局	2020/03/02	建安國小	臺北市大安區大安路2段99號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
263	教育局	2020/03/02	仁愛國小	臺北市大安區安和路1段60號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
264	教育局	2020/03/02	金華國小	臺北市大安區愛國東路79巷11號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
265	教育局	2020/03/02	古亭國小	臺北市羅斯福路三段201號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
266	教育局	2020/03/02	銘傳國小	臺北市大安區羅斯福路4段21號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
267	教育局	2020/03/02	公館國小	臺北市大安區基隆路4段41巷68弄2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
268	教育局	2020/03/02	新生國小	臺北市大安區新生南路2段36號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
269	教育局	2020/03/02	和平實小	臺北市大安區敦南街76巷28號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
270	教育局	2020/03/02	中山國小	臺北市中山區民權東路1段69號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
271	教育局	2020/03/02	中正國小	臺北市中山區龍江路62號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
272	教育局	2020/03/02	長安國小	臺北市中山區吉林路15號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
273	教育局	2020/03/02	長春國小	臺北市中山區長春路165號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
274	教育局	2020/03/02	大直國小	臺北市中山區大直街2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
275	教育局	2020/03/02	大佳國小	臺北市中山區濱江街107號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
276	教育局	2020/03/02	五常國小	臺北市中山區五常街16號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
277	教育局	2020/03/02	吉林國小	臺北市中山區長春路116號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
278	教育局	2020/03/02	懷生國小	臺北市中山區安東街16巷2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
279	教育局	2020/03/02	永安國小	臺北市中山區明水路397巷19弄1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
280	教育局	2020/03/02	濱江國小	臺北市中山區樂群二路266巷99號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
281	教育局	2020/03/02	瑩橋國小	臺北市中正區紹安街29號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
282	教育局	2020/03/02	河堤國小	臺北市中正區汀州路2段180號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
283	教育局	2020/03/02	忠義國小	臺北市中正區中華路2段307巷17號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
284	教育局	2020/03/02	國語實小	臺北市中正區南海路58號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
285	教育局	2020/03/02	南門國小	臺北市中正區廣州街6號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
286	教育局	2020/03/02	忠孝國小	臺北市中正區忠孝東路2段101號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
287	教育局	2020/03/02	市大附小	臺北市中正區公園路29號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
288	教育局	2020/03/02	東門國小	臺北市中正區仁愛路1段2-4號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
289	教育局	2020/03/02	蓬萊國小	臺北市大同區寧夏路35號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
290	教育局	2020/03/02	日新國小	臺北市大同區太原路151號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
291	教育局	2020/03/02	太平國小	臺北市大同區延平北路2段239號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
292	教育局	2020/03/02	永樂國小	臺北市大同區延平北路2段266號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
293	教育局	2020/03/02	雙蓮國小	臺北市大同區錦西街51號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
294	教育局	2020/03/02	大同國小	臺北市大同區大龍街51號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
295	教育局	2020/03/02	大龍國小	臺北市大同區哈密街47號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
296	教育局	2020/03/02	延平國小	臺北市大同區昌吉街97號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
297	教育局	2020/03/02	大橋國小	臺北市大同區重慶北路3段2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
298	教育局	2020/03/02	新和國小	臺北市萬華區西藏路125巷31號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
299	教育局	2020/03/02	雙園國小	臺北市萬華區莒光路315號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
300	教育局	2020/03/02	東園國小	臺北市萬華區東園街195號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
301	教育局	2020/03/02	大理國小	臺北市萬華區艋舺大道389號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
302	教育局	2020/03/02	西園國小	臺北市萬華區東園街73巷65號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
303	教育局	2020/03/02	萬大國小	臺北市萬華區萬大路346號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
304	教育局	2020/03/02	華江國小	臺北市萬華區環河南路2段250巷42弄2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
305	教育局	2020/03/02	西門國小	臺北市萬華區成都路98號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
306	教育局	2020/03/02	老松國小	臺北市萬華區桂林路64號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
307	教育局	2020/03/02	龍山國小	臺北市萬華區和平西路3段235號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
308	教育局	2020/03/02	福星國小	臺北市萬華區中華路1段66號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
309	教育局	2020/03/02	景美國小	臺北市文山區景文街108號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
310	教育局	2020/03/02	武功國小	臺北市文山區興隆路1段68號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
311	教育局	2020/03/02	興德國小	臺北市文山區興隆路2段235號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
312	教育局	2020/03/02	溪口國小	臺北市文山區景福街225號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
313	教育局	2020/03/02	興隆國小	臺北市文山區福興路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
314	教育局	2020/03/02	志清國小	臺北市文山區景福街21巷5號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
315	教育局	2020/03/02	景興國小	臺北市文山區景華街150巷21號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
316	教育局	2020/03/02	木柵國小	臺北市文山區木柵路3段191號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
317	教育局	2020/03/02	永建國小	臺北市文山區試院路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
318	教育局	2020/03/02	實踐國小	臺北市文山區忠順街1段4號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
319	教育局	2020/03/02	博嘉國小	臺北市文山區木柵路4段159巷14之1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
320	教育局	2020/03/02	指南國小	臺北市文山區指南路3段38巷5-2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
321	教育局	2020/03/02	明道國小	臺北市文山區木柵路2段138巷61號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
322	教育局	2020/03/02	萬芳國小	臺北市文山區萬和街1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
323	教育局	2020/03/02	力行國小	臺北市文山區木柵路3段155巷7號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
324	教育局	2020/03/02	萬興國小	臺北市文山區秀明路2段114號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
325	教育局	2020/03/02	興華國小	臺北市文山區興隆路3段125巷6號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
326	教育局	2020/03/02	辛亥國小	臺北市文山區辛亥路4段103號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
327	教育局	2020/03/02	萬福國小	臺北市文山區羅斯福路5段170巷32號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
328	教育局	2020/03/02	南港國小	臺北市南港區惠民街67號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
329	教育局	2020/03/02	舊莊國小	臺北市南港區舊莊街1段100號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
330	教育局	2020/03/02	玉成國小	臺北市南港區向陽路31號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
331	教育局	2020/03/02	成德國小	臺北市南港區東新街65號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
332	教育局	2020/03/02	胡適國小	臺北市南港區舊莊街1段1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
333	教育局	2020/03/02	東新國小	臺北市南港區與南街62號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
334	教育局	2020/03/02	修德國小	臺北市南港區東新街118巷86號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
335	教育局	2020/03/02	內湖國小	臺北市內湖區內湖路2段41號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
336	教育局	2020/03/02	碧湖國小	臺北市內湖區金龍路100號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
337	教育局	2020/03/02	潭美國小	臺北市內湖區新明路22號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
338	教育局	2020/03/02	東湖國小	臺北市內湖區東湖路115號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
339	教育局	2020/03/02	西湖國小	臺北市內湖區環山路1段25號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
340	教育局	2020/03/02	康寧國小	臺北市內湖區星云街121號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
341	教育局	2020/03/02	明湖國小	臺北市內湖區康寧路3段105號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
342	教育局	2020/03/02	麓山國小	臺北市內湖區港華街100號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
343	教育局	2020/03/02	新湖國小	臺北市內湖區民權東路6段138號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
344	教育局	2020/03/02	文湖國小	臺北市內湖區文湖街15號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
345	教育局	2020/03/02	大湖國小	臺北市內湖區大湖山莊街170號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
346	教育局	2020/03/02	南湖國小	臺北市內湖區康寧路3段200號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
347	教育局	2020/03/02	麓湖國小	臺北市內湖區金湖路363巷8號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
348	教育局	2020/03/02	士林國小	臺北市士林區大東路165號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
349	教育局	2020/03/02	士東國小	臺北市士林區中山北路6段392號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
350	教育局	2020/03/02	福林國小	臺北市士林區福志路75號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
351	教育局	2020/03/02	陽明山國小	臺北市士林區仰德大道3段61號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
352	教育局	2020/03/02	社子國小	臺北市士林區延平北路6段308號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
353	教育局	2020/03/02	雨聲國小	臺北市士林區至誠路1段62巷70號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
354	教育局	2020/03/02	富安國小	臺北市士林區延平北路8段135號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
355	教育局	2020/03/02	劍潭國小	臺北市士林區通河街16號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
356	教育局	2020/03/02	溪山國小	臺北市士林區至善路3段199號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
357	教育局	2020/03/02	平等國小	臺北市士林區平等里平菁街101號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
358	教育局	2020/03/02	百齡國小	臺北市士林區福港街205號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
359	教育局	2020/03/02	雙溪國小	臺北市士林區中社路2段66號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
360	教育局	2020/03/02	葫蘆國小	臺北市士林區環河北路3段95號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
361	教育局	2020/03/02	雨農國小	臺北市士林區忠義街1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
362	教育局	2020/03/02	天母國小	臺北市士林區天玉街12號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
363	教育局	2020/03/02	文昌國小	臺北市士林區文林路615巷20號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
364	教育局	2020/03/02	芝山國小	臺北市士林區芝山里德行東路285號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
365	教育局	2020/03/02	蘭雅國小	臺北市士林區磺溪街57號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
366	教育局	2020/03/02	三五國小	臺北市士林區天母東路116號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
367	教育局	2020/03/02	北投國小	臺北市北投區中央北路1段73號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
368	教育局	2020/03/02	遠仙國小	臺北市北投區新民路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
369	教育局	2020/03/02	石牌國小	臺北市北投區致遠二路80號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
370	教育局	2020/03/02	關渡國小	臺北市北投區中央北路4段581號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
371	教育局	2020/03/02	湖田國小	臺北市北投區竹子湖路17-2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
372	教育局	2020/03/02	清江國小	臺北市北投區公館路220號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
373	教育局	2020/03/02	泉源國小	臺北市北投區東昇路34號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
374	教育局	2020/03/02	大屯國小	臺北市北投區復興三路312號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

109年第1次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
375	教育局	2020/03/02	湖山國小	臺北市北投區湖底路11號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
376	教育局	2020/03/02	桃源國小	臺北市北投區中央北路3段40巷45號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
377	教育局	2020/03/02	文林國小	臺北市北投區文林北路155號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
378	教育局	2020/03/02	義方國小	臺北市北投區珠海路155號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
379	教育局	2020/03/02	立農國小	臺北市北投區立農街1段250號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
380	教育局	2020/03/02	明德國小	臺北市北投區明德路190號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
381	教育局	2020/03/02	文化國小	臺北市北投區文化三路1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
382	教育局	2020/02/18	啟聰學校	臺北市重慶北路3段320號	依規定免申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
383	教育局	2020/01/31	啟明學校	臺北市士林區忠誠路2段207巷1號	依規定免申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
384	教育局	2020/04/29	兒童新樂園(戶外)	臺北市士林區承德路5段55號	週邊辦理工程,暫停開放										有	有	有		
385	教育局	2020/04/29	兒童新樂園(室內)	臺北市士林區承德路5段55號	因應新冠肺炎疫情,暫停開放										有	有	有		
386	教育局	2020/02/20	臺北紐西蘭幼兒園	臺北市文山區政大1街19號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
387	教育局	2020/02/21	私立中山國小附設幼兒園	臺北市文山區木柵路1段378巷26號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
388	教育局	2020/03/12	私立美敦幼兒園	臺北市內湖區內湖路一段591巷11弄9、11號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
389	教育局	2020/03/13	私立道明幼兒園	臺北市中山區林路378號1、2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
390	教育局	2020/03/13	私立求真幼兒園	臺北市士林區通河東街一段136巷24、26號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
391	教育局	2020/03/20	私立淘兒園幼兒園	臺北市士林區承德路四段57號一樓,53號二樓,55號二樓,57號二樓	依規定免申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

※各主管機關針對所轄兒童遊戲場採不定量稽查。