

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
1	商業處	2020/09/03	新光三越百貨股份有限公司信義分公司二館	臺北市信義區松高路12號4樓露天平台	依規定申報	—	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
2	商業處	2020/09/03	大魯閣實業股份有限公司	臺北市信義區松高路12號5樓	依規定申報	—	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
3	商業處	2020/08/25	台灣夏可有限公司(爬爬兒童館)	臺北市中山區敬業三路123號3樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	不適用	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
4	商業處	2020/08/25	親子堡股份有限公司	臺北市中山區敬業三路123號3樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	不適用	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
5	商業處	2020/08/26	騎士堡國際事業股份有限公司	臺北市松山區南京東路4段2號1樓	依規定申報	—	暢通無阻礙	符合	符合	不適用	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
6	商業處	2020/09/03	樂巧創意數位股份有限公司	臺北市南港區忠孝東路7段369號C棟6樓	依規定申報	—	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
7	商業處	2020/09/01	愛玩國際股份有限公司(中信旗艦店)	臺北市南港區經貿二路188號	已停業(撤櫃)														
8	商業處	2020/08/25	遠風企業股份有限公司(奇幻島探索樂園大直店)	臺北市中山區敬業三路123號8樓	已停業(撤櫃)														
9	商業處	2020/08/25	南藝創意工程股份有限公司	臺北市中山區敬業三路123號8樓	已停業(撤櫃)														
10	商業處	2020/08/25	大魯閣實業股份有限公司(水果公園)	臺北市中山區敬業三路123號8樓	已停業(撤櫃)														
11	商業處	2020/09/03	方尹文創有限公司	臺北市信義區松山路11號3樓	已停業(撤櫃)														
12	體育局	2020/09/07	天母夢想樂園	臺北市士林區忠誠路2段77號	—	—	—	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
13	體育局	2020/10/14	中正運動中心兒童遊戲場	臺北市中正區信義路一段1號	—	—	—	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
14	體育局	2020/09/25	南港運動中心兒童遊戲場	臺北市南港區玉成街69號	—	—	—	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
15	體育局	2020/09/29	信義運動中心兒童遊戲場	臺北市信義區松勤街100號	—	—	—	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	無	無	
16	體育局	2020/09/07	北投運動中心兒童遊戲場(室外)	臺北市北投區石牌路一段39巷100號	—	—	—	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
17	社會局	2020/10/23	北投親子館	臺北市北投區光明路22號1、2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
18	社會局	2020/10/23	南港親子館	臺北市南港區南港路一段287巷2弄15號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	
19	公園處	2020/04/17	保儀公園	臺北市文山區興隆路4段179巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
20	公園處	2020/04/17	忠順公園	臺北市文山區興隆路4段96巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
21	公園處	2020/04/17	樟新公園	臺北市文山區一壽街49之3號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
22	公園處	2020/04/23	仙岩公園	臺北市文山區仙岩路16巷39弄口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
23	公園處	2020/05/06	臨江公園	臺北市大安區基隆路2段132巷13號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
24	公園處	2020/05/14	極光公園	臺北市文山區木新路2段211巷10弄8號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
25	公園處	2020/05/14	新榮公園	臺北市文山區木新路2段111巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
26	公園處	2020/05/20	松光綠地	臺北市信義區松山路465巷1弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
27	公園處	2020/06/04	新新公園	臺北市南港區南港路三段149巷南側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
28	公園處	2020/06/08	景福公園	臺北市文山區溪口街36巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
29	公園處	2020/06/08	萬慶公園	臺北市文山區育英街45巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
30	公園處	2020/06/09	萬有二號公園	臺北市文山區景明街11巷6弄8號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
31	公園處	2020/07/02	花博公園美術園區	臺北市中山區中山北路三段181號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
32	公園處	2020/07/02	哈密公園	臺北市大同區哈密街59巷,大龍國小西北側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
33	公園處	2020/07/02	樹德公園	臺北市大同區大龍街、大同區行政大樓旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
34	公園處	2020/07/02	德鄰公園	臺北市大同區民權西路184巷11弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
35	公園處	2020/07/02	赫渭水公園	臺北市大同區錦西街170-1號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
36	公園處	2020/07/02	至聖公園	臺北市大同區承德路三段210號後方	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
37	公園處	2020/07/02	蘭州公園	臺北市大同區蘭州街50號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
38	公園處	2020/07/02	瑠公圳公園	臺北市大安區復興南路至建國南路	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
39	公園處	2020/07/02	金華公園	臺北市大安區龍安里金華街164巷1弄3號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
40	公園處	2020/07/02	溫州公園	臺北市大安區羅斯福路三段283巷7弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
41	公園處	2020/07/02	永康公園	臺北市大安區永康街	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
42	公園處	2020/07/02	集英公園	臺北市中山區中山北路三段36巷14弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
43	公園處	2020/07/03	雙城公園	臺北市中山區雙城街46巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
44	公園處	2020/07/03	晴光公園	臺北市中山區雙城街13巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
45	公園處	2020/07/03	永盛公園	臺北市中山區中山北路二段93巷26-40號之間	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
46	公園處	2020/07/03	中安公園	臺北市中山區中山北路二段65巷2弄內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
47	公園處	2020/07/03	錦州公園	臺北市中山區錦州街138號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
48	公園處	2020/07/03	一江公園	臺北市中山區一江街31號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
49	公園處	2020/07/03	仁德公園	臺北市中山區吉林路108巷吉林國小附近	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
50	公園處	2020/07/03	吉林公園	臺北市中山區吉林路14巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
51	公園處	2020/07/03	永靜公園	臺北市中山區天祥路33巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
52	公園處	2020/07/03	聚萼公園	臺北市中山區新生北路二段與錦州街交口(錦州橋下)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
53	公園處	2020/07/03	新興公園	臺北市中山區中山北路二段137巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
54	公園處	2020/07/03	綠堤公園	臺北市萬華區環河南路二段159巷邊	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
55	公園處	2020/07/03	糖廠文化園區	臺北市萬華區大理街160巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
56	公園處	2020/07/03	錦德公園	臺北市萬華區德昌街與西園路二段281巷交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
57	公園處	2020/07/03	士林138福德綠地	臺北市士林區重慶北路四段1巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
58	公園處	2020/07/03	基隆河沖洗溝加蓋綠地	臺北市士林區承德路與華齡街2巷口(磨石子滑梯)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
59	公園處	2020/07/03	士林130號綠地	臺北市士林區延平北路六段271之1號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
60	公園處	2020/07/03	孝德公園	臺北市萬華區東園街37弄跟53弄間	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
61	公園處	2020/07/06	民權公園	臺北市松山區富錦街359巷2弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
62	公園處	2020/07/06	三民公園	臺北市松山區撫遠街298號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
63	公園處	2020/07/06	民生公園	臺北市松山區民生東路五段36巷8弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
64	公園處	2020/07/06	松松公園	臺北市松山區復興北路、長春路、慶城街	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
65	公園處	2020/07/06	舊宗2號公園	臺北市松山區撫遠街298號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
66	公園處	2020/07/06	延壽2號公園	臺北市松山區民生東路四段56巷3弄20號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
67	公園處	2020/07/06	延壽3號公園	臺北市松山區敦化北路199巷5號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
68	公園處	2020/07/06	民享公園	臺北市中山區民生西路45巷9弄內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
69	公園處	2020/07/09	東新綠地	臺北市南港區南港路二段104號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
70	公園處	2020/07/09	大同250號綠地	臺北市大同區延平北路四段282巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
71	公園處	2020/07/09	大同251號綠地	臺北市大同區環河北路二段與敦煌路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
72	公園處	2020/07/09	文化1號公園	臺北市北投區中央北路2段文化國小對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
73	公園處	2020/07/09	文化2號公園	臺北市北投區中央北路1段228巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
74	公園處	2020/07/09	同德公園	臺北市北投區同德街27巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
75	公園處	2020/07/09	向陽綠地	臺北市南港區向陽路199巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
76	公園處	2020/07/09	新陽綠地	臺北市南港區與南街272巷3號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
77	公園處	2020/07/20	椰城公園	臺北市文山區軍功路143巷85號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
78	公園處	2020/07/20	博嘉公園	臺北市文山區軍功路47巷55號之8旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
79	公園處	2020/07/21	衛理公園	臺北市士林區至善路2段332巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
80	公園處	2020/07/21	萬芳十二號公園	臺北市文山區萬利街30巷24至32號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
81	公園處	2020/07/21	萬芳十四號公園	臺北市文山區萬利街33號邊	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
82	公園處	2020/07/28	上灣公園	臺北市內湖區民權東路六段210巷43號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
83	公園處	2020/07/28	下灣公園	臺北市內湖區成功路二段189號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
84	公園處	2020/07/28	大港崁公園	臺北市內湖區瑞光路391號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
85	公園處	2020/07/28	成功公園	臺北市內湖區金湖路46巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
86	公園處	2020/07/28	西康2號公園	臺北市內湖區內湖路一段203巷25號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
87	公園處	2020/07/28	明美公園	臺北市內湖區南京東路六段北側(羊欄小段五期重劃區)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
88	公園處	2020/07/28	洲子二號公園	臺北市內湖區瑞光路498號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
89	公園處	2020/07/28	港都公園	臺北市內湖區港華街40號旁(麓山國中後)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
90	公園處	2020/07/28	湖元公園	臺北市內湖區民權東路6段120巷3弄1號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
91	公園處	2020/07/28	新明公園	臺北市內湖區新明路428巷13號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
92	公園處	2020/07/28	煙波庭公園	臺北市內湖區大湖街131巷18弄61號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
93	公園處	2020/07/28	瑞光公園	臺北市內湖區瑞光路132巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
94	公園處	2020/07/28	潭美公園	臺北市內湖區南京東路六段260號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
95	公園處	2020/07/28	港華一號公園	臺北市內湖區環山路二段50巷2號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
96	公園處	2020/07/28	港華六號公園	臺北市內湖區港華街85巷21號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
97	公園處	2020/07/29	象山公園	臺北市信義區信義路5段150巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
98	公園處	2020/07/29	春光公園	臺北市信義區忠孝東路5段、林口街口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
99	公園處	2020/07/29	林口公園	臺北市信義區松山路515巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
100	公園處	2020/07/29	福德公園	臺北市信義區福德街與大道路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
101	公園處	2020/07/29	吳興公園	臺北市信義區吳興街432巷114號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
102	公園處	2020/07/29	三犁公園	臺北市信義區信義路5段150巷14弄旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
103	公園處	2020/07/29	泰和公園	臺北市信義區吳興街583巷與600巷67弄間	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
104	公園處	2020/07/30	合樂公園	臺北市南港區玉成街77-79號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
105	公園處	2020/07/30	東明公園	臺北市南港區南港路二段78號附近	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
106	公園處	2020/07/30	理想公園	臺北市南港區舊莊街一段145巷6弄31號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
107	公園處	2020/07/30	福山公園	臺北市南港區研究院路二段61巷15號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
108	公園處	2020/07/30	南興公園	臺北市南港區南港路與華路交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
109	公園處	2020/07/30	六福公園	臺北市南港區研究院路二段35巷23弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
110	公園處	2020/07/30	舊莊公園	臺北市南港區舊莊街一段91巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
111	公園處	2020/08/03	民有1號公園	臺北市松山區敦化北路244巷31號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
112	公園處	2020/08/03	民有2號公園	臺北市松山區三段113巷14號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
113	公園處	2020/08/03	民有3號公園	臺北市松山區民生東路三段127巷14號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
114	公園處	2020/08/03	長壽公園	臺北市松山區健康路174號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
115	公園處	2020/08/03	新中公園	臺北市松山區新中街與富錦街口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
116	公園處	2020/08/03	富錦一號公園	臺北市松山區民生東路五段69巷2弄旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
117	公園處	2020/08/03	富錦三號公園	臺北市松山區民生東路五段69巷4弄11號旁、富錦街374號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
118	公園處	2020/08/04	姆聯公園	臺北市松山區延壽街330巷20弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
119	公園處	2020/08/06	達雲公園	臺北市中正區達雲街37巷與新生南路一段146巷交口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
120	公園處	2020/08/06	中央藝文公園	臺北市中正區北平東路	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
121	公園處	2020/08/06	華江8號公園	臺北市萬華區環河南路二段250巷28弄旁(華江社區)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
122	公園處	2020/08/06	東園公園	臺北市萬華區萬大路424巷與486巷68弄間	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
123	公園處	2020/08/06	敦親公園	臺北市大安區和平東路2段96巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
124	公園處	2020/08/06	和平公園	臺北市大安區和平東路2段118巷6弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
125	公園處	2020/08/06	群賢公園	臺北市大安區和平東路2段311巷43弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
126	公園處	2020/08/06	安東公園	臺北市大安區復興南路2段125巷20弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
127	公園處	2020/08/06	四維公園	臺北市大安區瑞安街23巷24弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
128	公園處	2020/08/06	三張里公園	臺北市信義區松平路81號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
129	公園處	2020/08/06	五分埔公園	臺北市信義區中坡北路、松隆路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
130	公園處	2020/08/06	永春公園	臺北市信義區忠孝東路五段703巷1弄30號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
131	公園處	2020/08/06	永春崗公園	臺北市信義區松山路656巷2號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
132	公園處	2020/08/06	虎林公園	臺北市信義區松德路307巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
133	公園處	2020/08/06	富台公園	臺北市信義區忠孝東路五段295巷7號附近	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
134	公園處	2020/08/06	富生一公園	臺北市信義區永吉路30巷157弄22號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
135	公園處	2020/08/06	富生二公園	臺北市信義區永吉路30巷157弄22號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
136	公園處	2020/08/06	四平公園	臺北市中山區松江路123巷, 伊通街交口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
137	公園處	2020/08/06	伊通公園	臺北市中山區伊通街25號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
138	公園處	2020/08/06	朱崙厝公園	臺北市中山區龍江路21巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
139	公園處	2020/08/06	江寧公園	臺北市中山區龍江路286巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
140	公園處	2020/08/06	松江公園	臺北市中山區松江路90巷口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
141	公園處	2020/08/06	建興公園	臺北市中山區八德路二段167巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
142	公園處	2020/08/06	逸安公園	臺北市中山區台北市中山區八德路2段146巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
143	公園處	2020/08/06	興亞公園	臺北市中山區長安東路二段36巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
144	公園處	2020/08/06	龍江公園	臺北市中山區龍江路271巷17號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
145	公園處	2020/08/07	附中公園	臺北市萬華區信義路三段147巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
146	公園處	2020/08/07	安祥公園	臺北市萬華區信義路三段157巷10弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
147	公園處	2020/08/07	新龍公園	臺北市萬華區瑞安街222巷內。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
148	公園處	2020/08/07	瑞安公園	臺北市萬華區瑞安街155巷口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
149	公園處	2020/08/07	民榮公園	臺北市萬華區新生南路一段157巷19號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
150	公園處	2020/08/07	民輝公園	臺北市萬華區仁愛路三段31巷。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
151	公園處	2020/08/07	寧馨公園	臺北市萬華區八德路二段10巷。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
152	公園處	2020/08/07	南港公園	臺北市南港區東新街170-1號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
153	公園處	2020/08/07	新富公園	臺北市南港區研究院路一段65巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
154	公園處	2020/08/07	塔城公園	臺北市大同區塔城街7號旁, 鄭州路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
155	公園處	2020/08/07	建成公園	臺北市大同區承德路二段35號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
156	公園處	2020/08/07	華山公園	臺北市中山區市民大道二段上	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
157	公園處	2020/08/07	榮星花園	臺北市中山區民權東路三段1號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
158	公園處	2020/08/07	三重世貿公園	臺北市南港區三重路19-7號至19-11號正對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
159	公園處	2020/08/07	下埤公園	臺北市中山區民族東路512巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
160	公園處	2020/08/10	光明公園	臺北市文山區下崙崙與光輝路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
161	公園處	2020/08/10	興豐公園	臺北市文山區興隆路2段123號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
162	公園處	2020/08/10	光輝公園	臺北市文山區光輝路9之1號前與21巷22號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
163	公園處	2020/08/10	景豐公園	臺北市文山區興隆路1段251巷3弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
164	公園處	2020/08/11	木新公園	臺北市文山區木新路3段278巷7弄11號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
165	公園處	2020/08/11	木柵公園	臺北市文山區木新路2段218巷口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
166	公園處	2020/08/11	樟樹公園	臺北市文山區忠順街1段26巷26弄口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
167	公園處	2020/08/11	樟興公園	臺北市文山區木新路3段與辛亥路7段口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
168	公園處	2020/08/11	木南公園	臺北市文山區木新路2段43巷1號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
169	公園處	2020/08/11	樟林公園	臺北市文山區忠順街1段121巷7弄12號前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
170	公園處	2020/08/12	致遠公園	臺北市北投區致遠一路二段12巷3號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
171	公園處	2020/08/12	榮光公園	臺北市北投區石牌路一段與西安街口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
172	公園處	2020/08/12	榮富公園	臺北市北投區天母西路101巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
173	公園處	2020/08/12	港富廣場	臺北市內湖區內湖路1段715巷12弄內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
174	公園處	2020/08/13	知行公園	臺北市北投區知行路255巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
175	公園處	2020/08/19	黎和綠地	臺北市大安區臥龍街324號	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		
176	公園處	2020/08/28	行善公園	臺北市內湖區新明路558號對面。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有		

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註	
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理		
177	公園處	2020/08/28	文德2號公園	臺北市內湖區文德路208巷加油站旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
178	公園處	2020/08/28	西安公園	臺北市內湖區環山路一段106號旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
179	公園處	2020/08/28	金瑞公園	臺北市內湖區金龍路213巷1弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
180	公園處	2020/08/28	康寧公園	臺北市內湖區民權東路六段296巷121號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
181	公園處	2020/09/01	永直公園	臺北市中山區北安路608巷14弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
182	公園處	2020/09/01	培英公園	臺北市中山區北安路501巷實踐大學前	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
183	公園處	2020/09/02	敦仁公園	臺北市大安區敦化南路,復興中小學旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
184	公園處	2020/09/02	和安公園	臺北市大安區復興南路一段313巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
185	公園處	2020/09/02	仁慈公園	臺北市大安區大安路一段224巷口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
186	公園處	2020/09/02	光信公園	臺北市大安區延吉街241巷2弄旁。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
187	公園處	2020/09/02	通化公園	臺北市大安區文昌街與通化街口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
188	公園處	2020/09/02	全安公園	臺北市大安區和平東路三段119巷、安和路二段227巷交口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
189	公園處	2020/09/02	嘉興公園	臺北市大安區嘉興街與樂業街交口。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
190	公園處	2020/09/02	黎孝公園	臺北市大安區和平東路三段308巷15弄	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
191	公園處	2020/09/02	延吉公園	臺北市大安區延吉街131巷底(華視後面)。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
192	公園處	2020/09/03	民福綠地	臺北市松山區民族東路與民生東路口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
193	公園處	2020/09/07	軍功綠地	臺北市文山區軍功路61巷內	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
194	公園處	2020/09/11	興福公園	臺北市文山區華華街121巷底	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
195	公園處	2020/09/14	清溪綠地	臺北市文山區政大一街	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
196	公園處	2020/09/14	成德綠地	臺北市南港區東新街100號之1	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
197	公園處	2020/09/14	士林77號廣場	臺北市士林區中山北路六段405巷右側。	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
198	公園處	2020/09/15	五分公園	臺北市內湖區安康路488號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
199	公園處	2020/09/15	萬壽二號公園	臺北市文山區萬壽路,樓霞山莊旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
200	公園處	2020/09/16	前港公園	臺北市士林區華齡街與前港街交叉口(百齡國小對面)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
201	公園處	2020/09/16	克強公園	臺北市士林區磺溪街55巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
202	公園處	2020/09/16	天福2號公園	臺北市士林區天母東路8巷25-1號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
203	公園處	2020/09/17	清江一公園	臺北市北投區崇仁路一段155巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
204	公園處	2020/09/17	糴米公園	臺北市信義區吳興街600巷,臺北市動保處旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
205	公園處	2020/09/21	美崙公園	臺北市士林區美崙街152巷	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
206	公園處	2020/09/22	翠山公園	臺北市士林區中央社區翠山街與中社路二段口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
207	公園處	2020/09/22	至誠公園	臺北市士林區至誠路一段24號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
208	公園處	2020/09/22	社正公園	臺北市士林區中正路與重慶北路四段交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
209	公園處	2020/09/22	福順公園	臺北市士林區延平北路五段136巷(原葫蘆公園)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
210	公園處	2020/09/23	芝山公園	臺北市士林區至誠路一段與雨聲街交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
211	公園處	2020/09/23	名山公園	臺北市士林區至誠路一段215號旁(雨農橋附近)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
212	公園處	2020/09/23	吉利公園	臺北市北投區吉利街149巷旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
213	公園處	2020/09/23	健行公園	臺北市北投區致遠三路147巷2弄13號後	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
214	公園處	2020/09/23	明德公園	臺北市北投區東華街一段10號附近	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
215	公園處	2020/09/25	中庸一公園	臺北市北投區雙全街50號對面	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
216	公園處	2020/09/25	泉源48公園	臺北市北投區珠海路120號附近	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
217	公園處	2020/09/25	長安公園	臺北市北投區育仁路109號對面(慈闈國小旁)	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
218	公園處	2020/09/25	稻香公園	臺北市北投區新興路、秀山路交叉口	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
219	水利處	2020/10/05	木柵河濱公園羽球場旁搖搖馬2座	臺北市文山區木柵河濱公園羽球場旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
220	水利處	2020/10/05	古亭河濱公園永福橋下溜滑梯	臺北市中正區古亭河濱公園永福橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
221	水利處	2020/10/05	中正河濱公園網球場旁搖搖馬2座	臺北市中正區中正河濱公園網球場旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
222	水利處	2020/10/05	道南右岸河濱公園恆光橋下搖搖馬4座	臺北市文山區道南右岸河濱公園恆光橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
223	水利處	2020/10/05	道南右岸河濱公園捷運橋下搖搖馬2座	臺北市文山區道南右岸河濱公園捷運橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
224	水利處	2020/10/05	道南右岸河濱公園共融式遊戲場	臺北市文山區道南右岸河濱公園	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
225	水利處	2020/10/05	大佳河濱公園共融式遊戲場	臺北市中山區大佳河濱公園	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
226	水利處	2020/10/05	彩虹河濱公園參帥二橋下搖搖馬2座	臺北市內湖區彩虹河濱公園參帥二橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
227	水利處	2020/10/05	成美右岸河濱公園興安宮搖搖馬3座	臺北市內湖區成美右岸河濱公園興安宮旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
228	水利處	2020/10/05	成美右岸河濱公園基13外側3座場地,各場地搖搖馬3座	臺北市內湖區成美右岸河濱公園基13疏散門外側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
229	水利處	2020/10/05	成美右岸河濱公園成功橋下2座場地,各場地搖搖馬3座	臺北市內湖區成美右岸河濱公園成功橋下	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
230	水利處	2020/10/05	南湖右岸河濱公園基12外側搖搖馬3座	臺北市內湖區南湖右岸河濱公園基12疏散門外側	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
231	水利處	2020/10/05	雙園河濱公園新4外側搖搖馬2座	臺北市萬華區雙園河濱公園新4疏散門外	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
232	水利處	2020/10/05	華中河濱公園網球場旁共融式遊戲場	臺北市萬華區華中河濱公園網球場旁	依規定免申報	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	有	有	有	
233	環保局	2020/09/26	山水綠生態公園	臺北市南港區南深路37號	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
234	教育局	2020/05/08	臺北市私立民祥幼兒園	臺北市內湖區麗山街338巷5、7號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
235	教育局	2020/05/08	臺北市私立心愛幼兒園	臺北市士林區中山北路七段190巷104號1、2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
236	教育局	2020/05/11	恕德學校財團法人附設臺北市私立恕德幼兒園	臺北市內湖區內湖路一段353號	未依規定申報	不清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
237	教育局	2020/05/12	臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園	臺北市信義區市府路1號南區2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
238	教育局	2020/05/12	臺北市私立千千幼兒園	臺北市文山區木柵路三段85巷8弄5號、5-1號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
239	教育局	2020/05/12	臺北市私立三義幼兒園	臺北市文山區木柵路三段48巷1弄16、18、20號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
240	教育局	2020/05/13	臺北市私立旭東幼兒園	臺北市北投區中和街446巷56號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
241	教育局	2020/05/14	臺北市私立那欣幼兒園	臺北市松山區八德路三段106巷70號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
242	教育局	2020/05/15	臺北市私立潘蜜拉幼兒園	臺北市北投區大屯路21巷21號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
243	教育局	2020/05/18	臺北市私立天主教三德幼兒園	臺北市信義區松仁路228巷15號1樓至2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
244	教育局	2020/05/19	臺北市私立家家幼兒園	臺北市文山區興隆路三段二〇七巷九弄9、11號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
245	教育局	2020/05/21	臺北市私立多多優質幼兒園	臺北市松山區光復南路46巷25、27、29號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
246	教育局	2020/05/21	臺北市私立博登幼兒園	臺北市大同區承德路三段208巷29號及33號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
247	教育局	2020/05/22	臺北市私立育樂幼兒園	臺北市大安區和平東路三段308巷40、42號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
248	教育局	2020/05/22	臺北市私立育成幼兒園	臺北市士林區承德路四段12巷10、12、14號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
249	教育局	2020/05/22	臺北市私立泰安幼兒園	臺北市士林區中山北路五段八二九巷14、16號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
250	教育局	2020/05/26	臺北市私立育學幼兒園	臺北市大同區民族西路162巷3號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
251	教育局	2020/06/03	臺北市私立華民的兒園	臺北市北投區石牌路二段358號1、2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
252	教育局	2020/06/04	臺北市私立民族的兒園	臺北市松山區新中街4巷6、8號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	不合格(未記錄空氣品質檢核)	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
253	教育局	2020/06/05	臺北市安東非營利幼兒園(委託社團法人台北市兒童托育協會辦理)	臺北市大安區瑞安街75號2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
254	教育局	2020/06/19	臺北市私立正光的兒園	臺北市中山區松江路362巷13、15、17、19號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
255	教育局	2020/06/22	臺北市立萬華幼兒園	臺北市萬華區梧州街36號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
256	教育局	2020/06/23	臺北市立南海幼兒園	臺北市萬華區西藏路424號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
257	教育局	2020/06/23	臺北市立內湖幼兒園	臺北市內湖區陽光街265巷9號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
258	教育局	2020/06/23	臺北市立大同幼兒園	臺北市大同區南京西路64巷9弄8號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
259	教育局	2020/06/23	臺北市立育航幼兒園	臺北市中山區長春路256號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
260	教育局	2020/06/23	臺北市立北投幼兒園	臺北市北投區明德路208巷5號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
261	教育局	2020/06/23	臺北市私立禧子蒙特梭利的兒園	臺北市大安區仁愛路三段51巷8號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
262	教育局	2020/07/10	法務部附設臺北市私立員工子女幼兒園	臺北市中正區重慶南路1段136巷2號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
263	教育局	2020/07/22	北部台灣基督長老教會臨柳教會附設臺北市私立愛心的兒園	臺北市萬華區貴陽街二段94號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
264	教育局	2020/07/24	臺北市私立加楓國際蒙特梭利的兒園	臺北市中山區松江路188巷9號及9之1號1樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
265	教育局	2020/08/05	臺北市私立松江蒙特梭利幼兒園	臺北市中山區松江路124巷21、23、25號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
266	教育局	2020/08/12	臺北市私立聖喬治幼兒園	臺北市內湖區民權東路六段296巷40、42、42-1號1樓及42號2樓	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
267	教育局	2020/08/18	財團法人天主教光仁文教基金會附設臺北市私立育仁幼兒園	臺北市萬華區興寧街70號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	設置於戶外，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
268	教育局	2020/09/04	西松國小	臺北市松山區三民路5號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
269	教育局	2020/09/04	敦化國小	臺北市松山區敦化北路2號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
270	教育局	2020/09/04	民生國小	臺北市松山區敦化北路199巷18號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
271	教育局	2020/09/04	松山國小	臺北市松山區八德路4段746號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
272	教育局	2020/09/04	民權國小	臺北市松山區民權東路4段200號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
273	教育局	2020/09/04	民族國小	臺北市松山區民生東路4段97巷7號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
274	教育局	2020/09/04	三民國小	臺北市松山區民權東路5段1號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
275	教育局	2020/09/04	健康國小	臺北市松山區延壽街168號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
276	教育局	2020/09/04	興雅國小	臺北市信義區基隆路1段83巷9號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
277	教育局	2020/09/04	永春國小	臺北市信義區松山路225巷48號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
278	教育局	2020/09/04	光復國小	臺北市信義區光復南路271號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
279	教育局	2020/09/04	三興國小	臺北市信義區基隆路2段99號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
280	教育局	2020/09/04	信義國小	臺北市信義區松勤街60號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
281	教育局	2020/09/04	興興國小	臺北市信義區松仁路226號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
282	教育局	2020/09/04	福德國小	臺北市信義區福德街253號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
283	教育局	2020/09/04	永吉國小	臺北市信義區松山路287巷5號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
284	教育局	2020/09/04	博愛國小	臺北市信義區松仁路95巷20號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
285	教育局	2020/09/04	龍安國小	臺北市大安區新生南路3段33號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
286	教育局	2020/09/04	大安國小	臺北市大安區芳和里臥龍街129號	設置於戶外，非建物	非營業場所，但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
287	教育局	2020/09/04	幸安國小	臺北市大安區仁愛路3段22號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
288	教育局	2020/09/04	建安國小	臺北市大安區大安路2段99號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
289	教育局	2020/09/04	仁愛國小	臺北市大安區安和路1段60號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
290	教育局	2020/09/04	金華國小	臺北市大安區愛國東路79巷11號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
291	教育局	2020/09/04	古亭國小	臺北市羅斯福路三段201號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
292	教育局	2020/09/04	銘傳國小	臺北市大安區羅斯福路4段21號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
293	教育局	2020/09/04	公館國小	臺北市大安區基隆路4段41巷68弄2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
294	教育局	2020/09/04	新生國小	臺北市大安區新生南路2段36號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
295	教育局	2020/09/04	和平實小	臺北市大安區敦南街76巷28號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
296	教育局	2020/09/04	中山國小	臺北市中山區民權東路1段69號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
297	教育局	2020/09/04	中正國小	臺北市中山區龍江路62號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
298	教育局	2020/09/04	長安國小	臺北市中山區吉林路15號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
299	教育局	2020/09/04	長春國小	臺北市中山區長春路165號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
300	教育局	2020/09/04	大直國小	臺北市中山區大直街2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
301	教育局	2020/09/04	大佳國小	臺北市中山區濱江街107號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
302	教育局	2020/09/04	五常國小	臺北市中山區五常街16號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
303	教育局	2020/09/04	吉林國小	臺北市中山區長春路116號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
304	教育局	2020/09/04	懷生國小	臺北市中山區安東街16巷2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
305	教育局	2020/09/04	永安國小	臺北市中山區明水路397巷19弄1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
306	教育局	2020/09/04	濱江國小	臺北市中山區樂群二路266巷99號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
307	教育局	2020/09/04	發橋國小	臺北市中正區詔安街29號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
308	教育局	2020/09/04	河堤國小	臺北市中正區汀州路2段180號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
309	教育局	2020/09/04	忠義國小	臺北市中正區中華路2段307巷17號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
310	教育局	2020/09/04	國語實小	臺北市中正區南海路58號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
311	教育局	2020/09/04	南門國小	臺北市中正區廣州街6號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
312	教育局	2020/09/04	忠孝國小	臺北市中正區忠孝東路2段101號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
313	教育局	2020/09/04	市大附小	臺北市中正區公園路29號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
314	教育局	2020/09/04	東門國小	臺北市中正區仁愛路1段2-4號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
315	教育局	2020/09/04	蓬萊國小	臺北市大同區寧夏路35號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
316	教育局	2020/09/04	日新國小	臺北市大同區太原路151號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
317	教育局	2020/09/04	太平國小	臺北市大同區延平北路2段239號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
318	教育局	2020/09/04	永樂國小	臺北市大同區延平北路2段266號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
319	教育局	2020/09/04	雙蓮國小	臺北市大同區錦西街51號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
320	教育局	2020/09/04	大同國小	臺北市大同區大龍街51號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
321	教育局	2020/09/04	大龍國小	臺北市大同區哈密街47號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
322	教育局	2020/09/04	延平國小	臺北市大同區吉昌街97號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
323	教育局	2020/09/04	大橋國小	臺北市大同區重慶北路3段2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
324	教育局	2020/09/04	新和國小	臺北市萬華區西藏路125巷31號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
325	教育局	2020/09/04	雙園國小	臺北市萬華區莒光路315號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
326	教育局	2020/09/04	東園國小	臺北市萬華區東園街195號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
327	教育局	2020/09/04	大理國小	臺北市萬華區艋舺大道389號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
328	教育局	2020/09/04	西園國小	臺北市萬華區東園街73巷65號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
329	教育局	2020/09/04	萬大國小	臺北市萬華區萬大路346號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
330	教育局	2020/09/04	華江國小	臺北市萬華區環河南路2段250巷42弄2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
331	教育局	2020/09/04	西門國小	臺北市萬華區成都路98號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
332	教育局	2020/09/04	老松國小	臺北市萬華區桂林路64號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
333	教育局	2020/09/04	龍山國小	臺北市萬華區和平西路3段235號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
334	教育局	2020/09/04	福星國小	臺北市萬華區中華路1段66號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
335	教育局	2020/09/04	景美國小	臺北市文山區景文街108號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
336	教育局	2020/09/04	武功國小	臺北市文山區興隆路1段68號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
337	教育局	2020/09/04	興德國小	臺北市文山區興隆路2段235號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
338	教育局	2020/09/04	漢口國小	臺北市文山區景福街225號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
339	教育局	2020/09/04	興隆國小	臺北市文山區福興路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
340	教育局	2020/09/04	志清國小	臺北市文山區景福街21巷5號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
341	教育局	2020/09/04	景興國小	臺北市文山區景華街150巷21號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
342	教育局	2020/09/04	木柵國小	臺北市文山區木柵路3段191號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
343	教育局	2020/09/04	水建國小	臺北市文山區試院路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
344	教育局	2020/09/04	實踐國小	臺北市文山區忠順街1段4號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
345	教育局	2020/09/04	博嘉國小	臺北市文山區木柵路4段159巷14之1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
346	教育局	2020/09/04	指南國小	臺北市文山區指南路3段38巷5-2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
347	教育局	2020/09/04	明道國小	臺北市文山區木柵路2段138巷61號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
348	教育局	2020/09/04	萬芳國小	臺北市文山區萬和街1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
349	教育局	2020/09/04	力行國小	臺北市文山區木柵路3段155巷7號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
350	教育局	2020/09/04	萬興國小	臺北市文山區秀明路2段114號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
351	教育局	2020/09/04	興華國小	臺北市文山區興隆路3段125巷6號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
352	教育局	2020/09/04	辛亥國小	臺北市文山區辛亥路4段103號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
353	教育局	2020/09/04	萬福國小	臺北市文山區羅斯福路5段170巷32號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
354	教育局	2020/09/04	南港國小	臺北市南港區惠民街67號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
355	教育局	2020/09/04	舊莊國小	臺北市南港區舊莊街1段100號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
356	教育局	2020/09/04	玉成國小	臺北市南港區向陽路31號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
357	教育局	2020/09/04	成德國小	臺北市南港區東新街65號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
358	教育局	2020/09/04	胡適國小	臺北市南港區舊莊街1段1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
359	教育局	2020/09/04	東新國小	臺北市南港區興南街62號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
360	教育局	2020/09/04	修德國小	臺北市南港區東新街118巷86號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
361	教育局	2020/09/04	內湖國小	臺北市內湖區內湖路2段41號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
362	教育局	2020/09/04	碧湖國小	臺北市內湖區金龍路100號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
363	教育局	2020/09/04	潭美國小	臺北市內湖區新明路22號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
364	教育局	2020/09/04	東湖國小	臺北市內湖區東湖路115號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
365	教育局	2020/09/04	西湖國小	臺北市內湖區環山路1段25號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
366	教育局	2020/09/04	康寧國小	臺北市內湖區星雲街121號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
367	教育局	2020/09/04	明湖國小	臺北市內湖區康寧路3段105號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
368	教育局	2020/09/04	麓山國小	臺北市內湖區港華街100號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
369	教育局	2020/09/04	新湖國小	臺北市內湖區民權東路6段138號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
370	教育局	2020/09/04	文湖國小	臺北市內湖區文湖街15號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
371	教育局	2020/09/04	大湖國小	臺北市內湖區大湖山莊街170號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
372	教育局	2020/09/04	南湖國小	臺北市內湖區康寧路3段200號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
373	教育局	2020/09/04	麗湖國小	臺北市內湖區金湖路363巷8號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
374	教育局	2020/09/04	士林國小	臺北市士林區大東路165號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊藝場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱設備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
375	教育局	2020/09/04	士東國小	臺北市士林區中山北路6段392號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
376	教育局	2020/09/04	福林國小	臺北市士林區福志路75號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
377	教育局	2020/09/04	陽明山國小	臺北市士林區仰德大道3段61號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
378	教育局	2020/09/04	社子國小	臺北市士林區延平北路6段308號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
379	教育局	2020/09/04	雨聲國小	臺北市士林區至誠路1段62巷70號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
380	教育局	2020/09/04	富安國小	臺北市士林區延平北路8段135號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
381	教育局	2020/09/04	劍潭國小	臺北市士林區通河街16號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
382	教育局	2020/09/04	溪山國小	臺北市士林區至善路3段199號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
383	教育局	2020/09/04	平等國小	臺北市士林區平等里平等街101號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
384	教育局	2020/09/04	百齡國小	臺北市士林區福港街205號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
385	教育局	2020/09/04	雙溪國小	臺北市士林區中社路2段66號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
386	教育局	2020/09/04	葫蘆國小	臺北市士林區環河北路3段95號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
387	教育局	2020/09/04	雨農國小	臺北市士林區忠義街1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
388	教育局	2020/09/04	天母國小	臺北市士林區天玉街12號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
389	教育局	2020/09/04	文昌國小	臺北市士林區文林路615巷20號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
390	教育局	2020/09/04	芝山國小	臺北市士林區芝山里德行東路285號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
391	教育局	2020/09/04	蘭雅國小	臺北市士林區磺溪街57號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
392	教育局	2020/09/04	三五國小	臺北市士林區天母東路116號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
393	教育局	2020/09/04	北投國小	臺北市北投區中央北路1段73號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
394	教育局	2020/09/04	逸仙國小	臺北市北投區新民路2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
395	教育局	2020/09/04	石牌國小	臺北市北投區致遠二路80號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
396	教育局	2020/09/04	關渡國小	臺北市北投區中央北路4段581號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	

109年第2次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	建物管理			消防管理				衛生及環保管理				主管機關管理			備註
					建物安全檢查簽證及申報	營業範圍標識圖與緊急逃生路線圖	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	空調或通風設備	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境清潔消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	夜間照明設備	管理人員是否參加講習	指派合格人員負責管理	
397	教育局	2020/09/04	湖田國小	臺北市北投區竹子湖路17-2號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
398	教育局	2020/09/04	清江國小	臺北市北投區公館路220號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
399	教育局	2020/09/04	泉源國小	臺北市北投區東昇路34號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
400	教育局	2020/09/04	大屯國小	臺北市北投區復興三路312號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
401	教育局	2020/09/04	湖山國小	臺北市北投區湖底路11號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
402	教育局	2020/09/04	桃源國小	臺北市北投區中央北路3段40巷45號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
403	教育局	2020/09/04	文林國小	臺北市北投區文林北路155號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
404	教育局	2020/09/04	義方國小	臺北市北投區珠海路155號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
405	教育局	2020/09/04	立農國小	臺北市北投區立農街1段250號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
406	教育局	2020/09/04	明德國小	臺北市北投區明德路190號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
407	教育局	2020/09/04	文化國小	臺北市北投區文化三路1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
408	教育局	2020/09/04	臺北市立啟明學校	臺北市士林區忠誠路二段207巷1號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
409	教育局	2020/09/04	臺北市立啟聰學校	臺北市大同區重慶北路三段320號	設置於戶外,非建物	非營業場所,但有清楚的校園範圍標識圖與緊急逃生路線圖	不適用	符合	不適用	符合	不適用	不適用(無空調及通風設備)	不適用(非室內遊戲場)	不適用	有	不適用(夜間未開放使用)	有	有	
410	教育局	2020/10/06	臺北市立兒童新樂園	臺北市士林區承德路5段55號	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	6項皆合格	有	定期消毒並製作紀錄	有	有	有	有	

※各主管機關針對所轄兒童遊戲場採不定量稽查。