

附錄 XV 空氣補充調查資料

空氣品質檢測報告

計畫名稱：新北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住

宅大樓環境影響說明書

監測日期：105年07月18日～19日

委託單位：	台灣永績工程顧問股份有限公司	報告編號：	ET105AE0018
委託單位地址：	臺北市南京東路五段198號4樓之1	報告日期：	105.08.08
監測單位：	中環科技事業股份有限公司	行程代碼：	ETAB1607117AC7
監測地點：	如工作內容三		

聯絡人員：蔡智淵/文賢 實驗室主任：高和民

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：☐賴映方(ETA-04)、☒蘇明良(ETA-05)、☐黃任和(ETA-06)
無機檢測類：☐洪育燕(ETI-03)、☒簡淑芬(ETI-04)
2.本報告共 7 頁，分贈使用無效。
3.本報告含附錄共 9 件。
4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

工作內容

一、監測日期：105年07月18日～19日

二、監測內容：TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO_x(NO、NO₂)、CO、O₃、Pb、氣象(風向、風速、溫度、濕度)。

三、監測地點：計畫區

四、監測項目與方法：

監測項目	分析方法
1.總懸浮微粒 (TSP)	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102.12A)
2.懸浮微粒 (PM ₁₀)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線減法 (NIEA A206.10C)
3.細懸浮微粒 (PM _{2.5})	手動採樣法 (NIEA A205.11C)
4.二氧化硫 (SO ₂)	空氣中二氧化硫自動檢測方法—紫外光螢光法 (NIEA A416.13C)
5.氮氧化物 (NO _x =NO+NO ₂)	空氣中氮氧化物自動檢測方法—化學發光法 (NIEA A417.12C)
6.一氧化碳 (CO)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外線法 (NIEA A421.13C)
7.臭氧 (O ₃)	空氣中臭氧自動檢測方法—紫外光吸收法 (NIEA A420.12C)
8.鉛 (Pb)	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306.10C)
9.氣象 (風向、風速、溫度、濕度)	氣象監測設備自動測定法 (METEO-EQUIPMENT)

註：1.NIEA為行政院環保署公告之檢測方法。

中環科技事業股份有限公司

空氣品質監測結果

專案編號: AE1050018

專案名稱: 台北市文山區華興段一小段169地號1等土地集合住宅大樓環境影響說明書

項目	測站、日期		空氣品質標準
	計畫區	計畫區	
	105.07.18~19		
*二氧化硫 (ppm)	日平均值	0.003	0.1
	最高小時平均值	0.004	0.25
*二氧化氮 (ppm)	日平均值	0.011	-
	最高小時平均值	0.020	0.25
*一氧化氮 (ppm)	日平均值	0.005	-
	最高小時平均值	0.014	-
*一氧化碳 (ppm)	最高八小時平均值	0.4	9
	最高小時平均值	0.5	35
*臭氧 (ppm)	最高八小時平均值	0.051	0.06
	最高小時平均值	0.086	0.12
*TSP (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			44
*PM ₁₀ (日平均值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			24
PM ₁₀ /TSP 比值			0.55
*PM _{2.5} (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			9
*Pb (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)			0.0040
最頻風向			N
風速 (日平均值) (m/s)			0.2



註1: 空氣品質標準參考來源為「中華民國101年5月14日行政院環境保護署環署空字第1010038913號令修正「空氣品質標準」」。
 註2: 「檢測報告位數之表示, 依環保署99年3月5日環檢一字第0990000919號函「檢測報告位數表示規定, 如為符合計畫要求, 則已項除外」。
 註3: 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已達行政院環境保護署認可, 並依其公告方法分析。
 註4: 超過空氣品質標準者, 以陰影細體表示之。

中環科技事業股份有限公司

空氣監測逐時記錄表

專案編號: AE1050018

測站名稱: 計畫區

報表別: 空氣品質監測(小時平均值)


監測日期: 105.07.18~19

測站編號: 1

氣候: 陰

監測人員: 曾建榮

DATE	TIME	SO ₂ (ppb)	NOx (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	O ₃ (ppb)	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7/18	15:00	2.1	19.4	13.7	5.7	0.33	13.5	16
7/18	16:00	2.5	19.2	13.6	5.6	0.42	11.5	16
7/18	17:00	2.7	12.3	9.4	2.9	0.22	9.6	18
7/18	18:00	3.0	15.3	10.6	4.7	0.31	6.2	22
7/18	19:00	3.1	13.0	9.4	3.6	0.40	6.4	23
7/18	20:00	2.9	12.7	8.5	4.2	0.28	7.7	23
7/18	21:00	3.3	10.6	8.5	2.1	0.34	7.1	25
7/18	22:00	3.0	9.0	7.4	1.6	0.38	9.5	21
7/18	23:00	3.0	8.9	7.4	1.5	0.38	9.4	23
7/19	00:00	3.8	9.0	7.0	2.0	0.32	9.7	26
7/19	01:00	2.7	8.6	7.1	1.5	0.40	9.3	25
7/19	02:00	2.1	6.9	5.2	1.7	0.39	9.6	27
7/19	03:00	2.1	9.2	6.5	2.7	0.40	9.0	33
7/19	04:00	2.0	12.7	7.9	4.8	0.41	9.3	30
7/19	05:00	2.3	26.0	14.0	12.0	0.48	10.5	27
7/19	06:00	2.6	33.9	20.1	13.8	0.50	14.7	26
7/19	07:00	2.3	25.0	19.0	6.0	0.41	25.0	24
7/19	08:00	2.3	23.5	16.7	6.8	0.27	38.6	27
7/19	09:00	2.4	24.2	15.9	8.3	0.22	43.9	27
7/19	10:00	4.2	20.0	13.4	6.6	0.22	61.2	25
7/19	11:00	3.4	16.0	11.7	4.3	0.26	86.2	22
7/19	12:00	4.4	17.5	12.6	4.9	0.21	59.6	26
7/19	13:00	2.2	21.0	14.6	6.4	0.18	46.7	27
7/19	14:00	2.4	19.5	13.8	5.7	0.18	49.3	25
最低小時平均值		2.0	6.9	5.2	1.5	0.18	6.2	16
最高小時平均值		4.4	33.9	20.1	13.8	0.50	86.2	33
日平均值		2.8	16.4	11.4	5.0	0.33	23.5	24
最高八小時平均值		-	-	-	-	0.41	51.3	-



中環科技事業股份有限公司

行政院環保署認可字號：020
高雄市前鎮區新街路286-5號8樓之一
TEL：(07) 815-2248

空氣品質懸浮微粒之濃度監測報告

專案編號：AE1050018
專案名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書
測站名稱：計畫區，測站編號：1
監測日期：105.07.18~19，採樣時間：14:58 ~ 14:58
採樣人員：曾建榮，氣候：陰

監測項目：☒ TSP ☐ PM₁₀
監測方法：高量採樣法 (NIEA A102.12A)
懸浮微粒濃度：44 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

採樣前/後氣溫：T (°C)	24.3 / 30.5
採樣前/後壓力：P (mmHg)	755 / 757
採樣開始的流量：Qs (m ³ /min)	1.20
採樣終了流量：Qe (m ³ /min)	1.20
採樣時間：t (min)	1440
採樣體積：V (m ³)	1728.0
採樣後樣品濾紙重量測值：We (g)	4.8571
採樣前樣品濾紙重量測值：Ws (g)	4.7814
採樣前後樣品濾紙重量差值：We - Ws (g)	0.0757
懸浮微粒之濃度：C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	44
備註：V = $\frac{(Qs+Qe)}{2} \times t$ C = $\frac{(We-Ws)}{V} \times 10^6$	

審查人員：日期：105年8月



中環科技事業股份有限公司

行政院環保署認可字號：020
高雄市前鎮區新街路286-5號8樓之一
TEL：(07) 815-2248

空氣品質懸浮微粒之濃度監測報告

專案編號：AE1050018
專案名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書
測站名稱：計畫區，測站編號：1
監測日期：105.07.18~19，採樣時間：14:20 ~ 14:20
採樣人員：曾建榮，氣候：陰

監測項目：☒ PM_{2.5} (☐ 室內 ☒ 室外)
監測方法：手動採樣法 (NIEA A205.11C)
懸浮微粒濃度：9 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

總採樣時間：Δt(hh:mm)	(抄錄儀器數據)	23:59
平均流量：(LPM)	(抄錄儀器數據)	16.71
採樣體積：V (m ³)	(抄錄儀器數據)	24.03
採樣後樣品/空白濾紙重量平均値：We (μg)		141615.5 / 139996.5
採樣前樣品/空白濾紙重量平均値：Ws (μg)		141408.0 / 139990.0
採樣前後樣品濾紙重量差值：We - Ws (μg)		207.5 / 6.5
懸浮微粒之濃度：C (μg/m ³)		9
備註1：C = $\frac{(We-Ws)}{V}$		
備註2：現場空白濾紙淨重需在±30μg範圍內。		

審查人員：日期：105年8月



發行日期: 96.08.01
表格編號: 7A503.0

中環科技事業股份有限公司
氣象監測逐時記錄表

專案編號: AE1050018

測站名稱: 計畫區

報表別: 氣象站(小時平均值)

監測日期: 105.07.18~19

測站編號: 1
監測人員: 曾建榮

DATE	TIME	風速(m/s)	風向(D)	氣溫(°C)	濕度(%)	風向(D)
7/18	15:00	0.4	332	24.8	89	NNW
7/18	16:00	0.3	344	25.6	86	NNW
7/18	17:00	0.2	5	25.3	88	N
7/18	18:00	0.3	5	25.1	90	N
7/18	19:00	0.3	10	25.0	90	N
7/18	20:00	0.1	359	24.8	89	N
7/18	21:00	0.3	353	24.6	88	N
7/18	22:00	0.3	15	24.3	87	NNE
7/18	23:00	0.1	15	24.2	89	NNE
7/19	00:00	0.1	2	24.3	89	N
7/19	01:00	0.2	18	24.4	89	NNE
7/19	02:00	0.2	351	24.3	90	N
7/19	03:00	0.1	30	24.4	90	NNE
7/19	04:00	0.1	359	24.0	90	N
7/19	05:00	0.2	3	24.1	90	N
7/19	06:00	0.2	354	25.5	86	N
7/19	07:00	0.1	331	28.3	77	NNW
7/19	08:00	0.2	319	30.0	68	NW
7/19	09:00	0.1	25	31.4	60	NNE
7/19	10:00	0.1	254	32.6	54	WSW
7/19	11:00	0.4	244	33.5	52	WSW
7/19	12:00	0.1	228	34.4	51	SW
7/19	13:00	0.5	330	33.1	59	NNW
7/19	14:00	0.5	290	30.7	61	WNW
平均值		0.2		27.0	79	最頻風向
最大值		0.5		34.4	90	N
最小值		0.1		24.0	51	



- 附錄: 1. 空氣品質監測品質管制分析結果表
2. 監測器材、設備與記錄清點表
3. 粒狀污染物單點校正及儀器使用記錄表
4. 空氣品質監測操作檢查/使用記錄表
5. 空氣品質監測工作現場記錄表
6. PM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表
7. PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流程確認表
8. PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流量校正及使用記錄表(乾式)
9. 監測作業照片

中環科技事業股份有限公司

空氣品質監測車器材、設備與記錄清點表

☒ 空氣品質 ☒ 懸浮微粒/周界微粒 ☐ 周界氣狀污染物

計畫名稱: 台北市文山區華興一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書
計畫日期: 105年7月1日
準備日期: 105年7月1日
攜回日期: 105年7月19日
專案編號: AE1050018
準備清點人員: 王政豪
攜回清點人員: 王政豪

空氣品質監測車:		器材、設備		數量	用前	用後	數量	用前	用後
SO ₂ 分析儀(序號: 409)		風速、風向、溫濕度計		1	✓	✓	1	✓	✓
NO _x 分析儀(序號: 485)		氣象塔/鋼索		1	✓	✓	1	✓	✓
CO分析儀(序號: 504)		壓力計(組別: C1-1000-02)		1	✓	✓	1	✓	✓
O ₃ 分析儀(序號: 485)		儀器輸出前校正是否正常		1	✓	✓	1	✓	✓
THC分析儀(序號: 485)		分枝管		1	✓	✓	1	✓	✓
PM ₁₀ 分析儀(序號: 10707)		電壓		1	✓	✓	1	✓	✓
零值氣體供應器(序號: 636)		穩壓器		1	✓	✓	1	✓	✓
校正器(序號: 105)		流量校正器(序號: 134598)		1	✓	✓	1	✓	✓
調壓閥		現場記錄表		1	✓	✓	1	✓	✓
第一來源標準氣體(序號: 1000713)		流量校正器追溯記錄		1	✓	✓	1	✓	✓
有效期限: 1060407		測漏設備組合		1	✓	✓	1	✓	✓
H ₂ 氣體		資料收集器		1	✓	✓	1	✓	✓
產生器水位高度: >1/4		零級氣體(瓶號:)		1	✓	✓	1	✓	✓
第二來源標準氣體(瓶號:)		有效期限:		1	✓	✓	1	✓	✓
有效期限:		鋼瓶壓力: psi > 200 psi		1	✓	✓	1	✓	✓


周界氣狀污染物:		器材、設備		數量	用前	用後	數量	用前	用後
探樣探頭(組別:)		() 吸附管		1	✓	✓	1	✓	✓
儀器功能測試是否正確		() 吸液		1	✓	✓	1	✓	✓
電量是否足夠		口是(>6V) 口否		1	✓	✓	1	✓	✓
分枝管		吸液		1	✓	✓	1	✓	✓
流量校正器(序號:)		樣品瓶組(棕色玻璃瓶)		1	✓	✓	1	✓	✓
流量校正器追溯記錄		臭氣採樣瓶		1	✓	✓	1	✓	✓
現場記錄表		儀器功能測試是否正確		1	✓	✓	1	✓	✓
三腳架		口是 口否		1	✓	✓	1	✓	✓

懸浮微粒/周界微粒:		器材、設備		數量	用前	用後	數量	用前	用後
高量採樣器(序號: 0895)		小孔轉接板		1	✓	✓	1	✓	✓
儀器功能測試是否正確		測漏板		1	✓	✓	1	✓	✓
碳刷是否須更換 <500小時		口是 口否		1	✓	✓	1	✓	✓
小孔校正器(序號: 0743)		濾紙		1	✓	✓	1	✓	✓
小孔校正器追溯記錄		現場記錄表		1	✓	✓	1	✓	✓

安全設備/共用設備:		器材、設備		數量	用前	用後	數量	用前	用後
安全設備組合(組別: 2)		測距設備		1	✓	✓	1	✓	✓
工具箱組合(組別: 2)		遮陽傘		1	✓	✓	1	✓	✓
滅火器(有效期限: 1060108)		冰箱		1	✓	✓	1	✓	✓
手提電話		口是 口否		1	✓	✓	1	✓	✓
數位照相機		鋼瓶壓力: psi > 200 psi		1	✓	✓	1	✓	✓

分析項目		統計分析(%)		監測值		品保目標 (%)	
SO ₂ (ppb)	品管樣品分析	99.7	199.4	85-115			
	重複分析	0.6	199.4	0-10			
	差異百分比	100.6	217.4	85-115			
NO _x (ppb)	品管樣品分析	0.6	217.4	0-10			
	重複分析	99.8	216.1	85-115			
	差異百分比	0.2	41.2	0-10			
CO (ppm)	品管樣品分析	100.9	201.7	85-115			
	重複分析	0.3	201.7	0-10			
	差異百分比		202.4	0-10			

註: 1. 標準品濃度: SO₂為200.0ppb、NO_x為216.0ppb、CO為41.3ppm、O₃為200.0ppb。
2. 品管樣品分析之定義係為『監測前之標準品濃度×100%』。
3. 重複分析差異百分比之定義係為『(監測前、後之標準品兩次測值的差異值)÷(監測前、後之標準品兩次測值的平均值)×100%』。
4. 重複分析差異百分比之定義係為『(監測前、後之標準品兩次測值的差異值)÷(監測前、後之標準品兩次測值的平均值)×100%』。



審查人員: 王政豪 日期: 105年8月

中環科技事業股份有限公司

空氣品質監測品質管制分析結果表

計畫名稱: 台北市文山區華興一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

分析項目		統計分析(%)		監測值		品保目標 (%)	
SO ₂ (ppb)	品管樣品分析	99.7	199.4	85-115			
	重複分析	0.6	199.4	0-10			
	差異百分比	100.6	217.4	85-115			
NO _x (ppb)	品管樣品分析	0.6	217.4	0-10			
	重複分析	99.8	216.1	85-115			
	差異百分比	0.2	41.2	0-10			
CO (ppm)	品管樣品分析	100.9	201.7	85-115			
	重複分析	0.3	201.7	0-10			
	差異百分比		202.4	0-10			

中環科技事業股份有限公司

空氣品質 (AQM) 監測操作檢查/使用記錄表

計畫名稱: 台北市文山區華興段一、二段 169 號計畫編號: 10505018 測點名稱: 計畫區
日期: 105.7.18-19 檢驗員: 吳
吳(台北市文山區華興段一、二段 169 號)採樣點高度(m): 3.5m 濾紙是否更換: 否

項目 \ 儀器名稱 編號		NOx TAPI 200E		SO ₂ TAPI 100E		CO TAPI 300E		O ₃ TAPI 400E		THC DANI 462		PM ₁₀ β-ray		備 註	
1. 樣品流量 (CC/M)		450~550	509	585~715	623	700~900	809	720~880	752	≥40		儀器顯示流量 16.7~18.1 L/min	16.7		
2. 測漏 7/8(1404~1415) 7/9(1505~1516)		前 OK 後 OK		前 OK 後 OK		前 OK 後 OK		前 OK 後 OK		前	後	壓力(mmHg) 755	溫度(°C) 28.3		
3. 臭氣流量 (CC/M)		70~90	81	* * *		* * *		* * *		氫氣(15~30psi)		流量計讀值	1		16.92
4. 樣品真空度 (IN-HG-A)		25~30	290	25~35	270	20~30	280	25~35	288	助燃氣(15~30psi)			2		16.95
													3		16.95
													4	16.93	
5. 溫度(°C)		轉換器 310~320	反應槽 49~51	反應槽 49~51		反應槽 48		反應槽 56~60		去除器 200~240	偵測器 107~113		5	16.90	
		3150	350	350		480		580				平均流量 L/min	16.93		
6. 零點	起始前校正 (1416 ~ 1429)	±5ppb	12	±4ppb	96	±0.5ppm	91	±5ppb	10	Methane	TNMHC	實際流量 L/min	16.93		
	監測後檢查 (1517 ~ 1523)	±5ppb	28	±4ppb	93	±0.5ppm	91	±5ppb	15	±0.4ppm	±0.8ppm	誤差百分比 ± 10 %	-136.8		
	偏移	±20ppb	-24	±4ppb	-0.3	±0.5ppm	90	±20ppb	-0.5	±0.4ppm	±0.8ppm	射源強度校正			
7. 全幅	起始前校正 (1425 ~ 1434) (835 ~ 844)	(±20ppb)	2124	(±60ppb)	199.4	(±0.8ppm)	912	(±20ppb)	2067	(±0.8ppm)	()	imp	49422		
	監測後檢查 (1524 ~ 1531) (1545 ~ 1557)	(±20ppb)	2161	(±60ppb)	1983	(±0.8ppm)	913	(±20ppb)	2024	(±0.8ppm)	()	30000~65000			
	偏移 1556 1602	±20ppb	13	設定值±3%	-11	設定值±2%	91	±20ppb	97	±0.8ppm	±1.2ppm	清潔 inlet/噴膠 ☐ 是			
8. 檢查	起始前檢查 (1416 ~ 1429)	* * *		* * *		* * *		* * *		()	()	濾帶更換 ☐ 是			
	監測後檢查 (1533 ~ 1539) (1548 ~ 1554)	(421) ±20ppb	422	(329) (±60ppb)	328	(82) (±0.8ppm)	8.3	(490) ±20ppb	422	()	()				
9. 結果判定		OK		OK		OK		OK				OK			

17

中環科技事業股份有限公司

(空氣品質、周界監測) 氣狀污染物質校正及儀器使用記錄表

專案計畫名稱: 台北市文山區華興段一、二段 169 號
專案編號: 10505018
一般校正曲線斜率 M = 0.0574
一般校正曲線截距 B = -0.0061
小孔流量校正計型號: TE-5005 校正日期: 105.7.10
高量空氣採樣器型號: TE-5005 校正日期: 105.7.10
儀器校正日期: 105.7.10
儀器校正人員: 吳

測站編號		測站地點		天氣		備註	
1		高樓區		晴			
環境溫度(Ta)		°C		28.5			
環境大氣壓力(Pa)		mmHg		755			
採樣前單點校正測漏		是否正常		是		是	
小孔流量校正器		△H(m.H ₂ O)		7.8		是	
流量空氣採樣器		Q(orifice)(m ³ /min)		1.38		是	
流量相對差異百分比(%)		qa(m ³ /min)		1.40		±7%以內	
採樣初始日期		年/月/日		105.7.18			
採樣初始測漏		是否正常		是		是	
採樣初始碳鋼累積值		Hour		14.1		是	
採樣初始時間		時:分(s)		14.18		是	
採樣器初始流量		qa(m ³ /min)		1.20		是	
採樣終了日期		年/月/日		105.7.19			
採樣器終了流量		qa(m ³ /min)		1.20		是	
採樣終了碳鋼累積值		Hour		16.9		是	
採樣終了時間		時:分(s)		14.18		是	
環境溫度(Ta)		°C		30.5		是	
環境大氣壓力(Pa)		mmHg		75.7		是	
採樣終了測漏		是否正常		是		是	
總採樣時間		△t(min)		14.90		是	
平均流量		qm(m ³ /min)		1.20		是	
總採樣體積		V(m ³)		17.280		是	
採樣前單點校正測漏		是否正常		是		是	
小孔流量校正器		△H(m.H ₂ O)		7.9		是	
流量空氣採樣器		Q(orifice)(m ³ /min)		1.37		是	
流量相對差異百分比(%)		qa(m ³ /min)		1.40		±7%以內	
樣品性質		樣品		空白		樣品	
濾紙代碼		樣品		空白		樣品	
樣品外觀顏色		樣品		空白		樣品	
樣品是否完整		樣品		空白		樣品	
樣品保存方式(是否密封至環境條件)		樣品		空白		樣品	
收樣人員: 徐春貴		收樣日期: 105.7.19		收樣時間: 8:50			
分		項		目			
濾紙初重		W ₁ (g)		4.874		4.878	
濾紙末重		W ₂ (g)		4.857		4.857	
濾紙淨重		We-W ₁ (g)		0.017		0.021	
樣品淨重		wg(m ³)		44		44	
分析人員: 徐春貴		分析日期: 105.7.19		分析時間: 10:30			
備註: 若為周界監測, 計算樣品濃度時, 需將採樣量換算為0°C一大氣壓下之平均大氣壓力		Ts: 採樣時段之平均大氣溫度					

中環科技事業股份有限公司

PPM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表

PM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表

計畫名稱：台北市及山區藝文節一個段169地号1專案編號：AE/050018

準備日期：105年7月11日
準備地點：士林地產公司之標準備清點人員：陳榮川

調查日期：103年1月20日
調查地點：臺南市安平區
調查人員：張建寧

懸浮微粒 (FV _{2.5})	器械、設備	新島	田益	後田	品川	山崎
---------------------------	-------	----	----	----	----	----

項目	数量	用前
PM _{2.5} 採樣器	1	✓
水平儀	1	✓

取樣器功能測試是否正確	☒ 是 ☐ 否	Y	1	✓
				碼頭

大氣壓力感測器	✓	✓	✓
手電筒	✓	✓	✓

[illegible]

7. 測站附近特殊狀況說明(可能影響監測數據之重要因素)：

序號	發生時間	特殊狀況說明
1	✖	現點兩個有工程於自交睦段接續施工
2	有 1000-1500	此時段內自車故障稍高但變壓站無
3		異常經查附近環境保護署產品測試站(新
4		座站)已發現相同異常情形
5		
6		
7		
8		

PM_{2.5} 粒狀污染物採樣器流量校正表

專案計畫名稱: 住宅大樓環境影響說明書

測站名稱: 計畫區

工作溫度計編號: 144455

專案計畫編號: AE/050018 監測日期: 105年7月18日~105年7月19日

測站編號: 1 記錄人員: [簽名]

工作壓力計編號: 144455

採樣前確認項目 (105年7月18日)		確認時間	
時間校對(±1分鐘以內)		☒ 是 ☐ 否	儀器時間: 13時27分 標準時間: 13時28分
10 μm 微細入口	外觀完整且內部乾淨無碎屑 O型環×3 雨水收集瓶密封	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時28分
空氣導管	內部乾淨無碎屑 O型環×2	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時29分
2.5 μm 微細衝擊器	外觀完整且內部乾淨無碎屑 O型環×3 安裝37 mm衝擊器濾紙 滴(1 mL)衝擊器用油	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時30分
2.5 μm 標準型旋風式捕集器	外觀完整 集塵孔清潔 O型環×8	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時31分
環境溫度感測器	感測器: 755 mmHg 工作件: 25.7°C (差值: 0.2 ± 0.2°C)	☒ 是 ☐ 否	13時33分
濾紙溫度感測器	感測器: 25.7°C 工作件: 26.0°C (差值: 0.3 ± 0.1°C)	☒ 是 ☐ 否	13時35分
外部測漏	安裝測漏/校正用濾紙 接上轉接器至流率校正件 起始 SP: 99 > 75 cmH ₂ O 終了 SP: 98 cmH ₂ O (差值: 1 < 5 cmH ₂ O) 由流率校正件通氣口處緩慢洩壓	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時38分
內部測漏	安裝不透氣膜片 起始 SP: 99 > 75 cmH ₂ O 終了 SP: 98 cmH ₂ O (差值: 1 < 5 cmH ₂ O) 由不透氣膜片濾紙處緩慢洩壓	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時41分
流率校正/查證	多點校正誤差百分比: 2.9% (< ±2%) 單點查證誤差百分比: 2.9% (< ±4%) 撤除轉接器及流率校正件/安裝10 μm微細入口 水平確認/高度確認(±0.2 m) 流率測試: 裝上乾淨濾紙進行操作流率測試(16.4~17.0 L/min)	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	13時53分 13時54分 13時55分

採樣後確認項目 (105年7月19日)		確認時間	
安裝現場空白濾紙(檢查無破損或微細沈積)		☒ 是 ☐ 否	13時56分
樣品黏貼封條, 保存環境: □4°C以下, □4~25°C		☒ 是 ☐ 否	13時57分
安裝採樣用濾紙(檢查無破損或微細沈積)		☒ 是 ☐ 否	13時58分
設定自動採樣開始時間		☒ 是 ☐ 否	設定時間: 7月18日 14時20分
設定自動採樣結束時間		☒ 是 ☐ 否	設定時間: 7月19日 14時20分
獲取儀器採樣資訊並登入於表3AE22		☒ 是 ☐ 否	14時25分
儀器採樣資訊是否未含警告代碼(如含, 請勾選警告代碼) (□P、□Q、□F、□T、□M)		☒ 是 ☐ 否	14時26分
收樣(採樣結束96小時內)		☒ 是 ☐ 否	14時27分
樣品黏貼封條, 保存環境: □4°C以下, □4~25°C		☒ 是 ☐ 否	14時28分
外部測漏	安裝測漏/校正用濾紙 接上轉接器至流率校正件 起始 SP: 99 > 75 cmH ₂ O 終了 SP: 98 cmH ₂ O (差值: 1 < 5 cmH ₂ O) 由流率校正件通氣口處緩慢洩壓	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	14時31分
內部測漏	安裝不透氣膜片 起始 SP: 99 > 75 cmH ₂ O 終了 SP: 98 cmH ₂ O (差值: 1 < 5 cmH ₂ O) 由不透氣膜片濾紙處緩慢洩壓	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	14時34分
流率查證	誤差百分比: 2.9% (品質目標 < ±4%)	☒ 是 ☐ 否	14時39分
大氣壓力感測器	感測器: 755 mmHg 工作件: 755 mmHg (差值: 0.2 ± 0.2 mmHg)	☒ 是 ☐ 否	14時42分
環境溫度感測器	感測器: 25.7°C 工作件: 26.0°C (差值: 0.3 ± 0.1°C)	☒ 是 ☐ 否	14時43分
濾紙溫度感測器	感測器: 25.7°C 工作件: 26.0°C (差值: 0.3 ± 0.1°C)	☒ 是 ☐ 否	14時44分
樣品是否有效(以下事項均需符合, 方為有效樣品) □電力中斷超過1分鐘之次數未超過10次(0~9次) □採樣流率即時值且5分鐘平均值未超出15.9~17.5 L/min範圍 □濾紙溫度超過環境溫度5°C之持續時間未超過30分鐘 □採樣有效時數介於24±1小時之間 □採樣流率變異係數未超過2%		☒ 是 ☐ 否	14時46分

14

PM_{2.5} 粒狀污染物採樣器流量校正及使用記錄表(乾式)

專案計畫名稱: 住宅大樓環境影響說明書

測站名稱: 計畫區

流率校正件型號: BGI tetraCal

專案計畫編號: AE/050018 採樣器泵浦使用後時數: 321 (<8000)

測站編號: 1 記錄人員: [簽名]

流率校正件序號: 144455

採樣器廠牌/型號: BGI/RX200 採樣器序號: 1185

現場初始/終了採樣		採樣前查證		多點校正		多點校正後查證		採樣後查證	
採樣初始日期	年/月/日	105.7.18							
採樣初始時間	時:分	1420							
採樣終了日期	年/月/日	105.7.19							
採樣終了時間	時:分	1420							
總採樣時間	Δt(hh:mm)	23:59							
平均流率	(LPM)	16.71							
總採樣體積	V(m ³)	2803							
樣品性質	樣品	空白							
濾紙編號		P513385 P513386							
樣品外觀顏色		灰 白							
樣品是否完整	☒ 是 ☐ 否								
樣品保存方式 (是否4~25°C保存)	☒ 是 ☐ 否	20°C							
收樣人員:		徐春貴							
收樣日期/時間:		105.7.20 9:00							
分析項目		PM _{2.5}							

流率校正/查證		採樣前查證		多點校正		多點校正後查證		採樣後查證	
當時環境壓力 P (mmHg)		755	755	755	755	755	755	755	755
當時環境溫度 T (°C)		24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
採樣器設定流率 (LPM)		16.7	15.1	18.3	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
來源	採樣器 Q _{cal} 校正件 Q _{cal}	15.1	15.06	18.3	16.7	16.75	16.67	16.72	16.73
1		15.1	15.05	18.3	16.7	16.74	16.67	16.72	16.74
2		15.1	15.04	18.3	16.7	16.76	16.65	16.74	16.73
3		15.1	15.03	18.3	16.7	16.75	16.68	16.75	16.74
4		15.1	15.04	18.3	16.7	16.77	16.69	16.75	16.75
5		15.1	15.04	18.3	16.7	16.75	16.67	16.71	16.74
流率讀值平均 (LPM)		15.1	15.04	18.3	16.7	16.75	16.67	16.71	16.74
誤差百分比		2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%
品質目標		±4%	±2%	±2%	±2%	±2%	±2%	±2%	±2%

$$\text{誤差百分比} = \frac{Q_{\text{imp}} - Q_{\text{cal}}}{Q_{\text{cal}}} \times 100\%$$

設定流率

採樣前採樣器正常操作流率測試 (裝上乾淨濾紙量測)	採樣器流率顯示值 (LPM)	需要流率 (16.7 LPM) ±2% (16.4~17.0 LPM)
	16.70	☒ 是 ☐ 否 合格


儀器採樣資訊 24h 變化 (抄錄儀器數據)			
項目	Max	Min	Avg
環境壓力 (mmHg)	755	753	754
環境溫度 (°C)	26.1	23.9	25.3
最大溫度差/發生時間	2.1°C	7月19日 12時	32分12秒
流率變異係數:	2.9%		

落塵量檢測報告

計畫名稱：新北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住

宅大樓環境影響說明書

監測日期：105年07月18日~105年08月21日



空氣品質監測站:計畫區

105.07.18~19

監測作業照片

委託單位：	台灣永績工程顧問股份有限公司	報告編號：	ET105AE0018
委託地址：	臺北市南京東路五段198號4樓之1	報告日期：	105.09.05
監測單位：	中環科技事業股份有限公司	行程代碼：	ETAB1607117AC7
監測地點：	如工作內容三		

聯絡人員：蔡智淵/方文賢

實驗室主任：潘和良

備註：1.本報告共 3 頁，分發使用無效。
2.本報告含附錄共 2 件。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

工作內容

一、監測日期：105年07月18日~105年08月21日

二、監測內容：落塵量

三、監測地點：計畫區

四、監測項目與方法：

監測項目	分析方法
落塵量	落塵筒收集法(CNS K9013)


中環科技事業股份有限公司

落塵量監測結果表

計畫編號：AE1050018

計畫名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

項目	測站	測站1 計畫區
採樣日期		105.07.18 ~ 105.08.21
採樣天數(日)		34
落塵筒直徑(cm)		30
硫酸銅溶液加入體積(mL)		15
硫酸銅重(g)		0.0267
落塵量分析 (g)	末重	168.1518
	初重	168.1400
	淨重	0.0118
落塵量 (g/m ² /月)		0.0114
		1.09



審查人員：黃仁強，日期：105年9月

表2、空氣品質落塵量樣品監控紀錄表

專案名稱：台北市文區華盛堅一八段169地戶(第一地集、各住宅)
專案編號：AE1050018 左側環境影響說明書

採樣人員：黃仁利。

序 號	樣品編號 (A-EHCHN-01)	採 樣 期 間	樣品監控記錄	
			a	樣品數量
1	AE1050018-1	105年7月18日~105年8月21日	1	1

【樣品容器代號之分析項目說明】：a. 落塵量。

1、送樣人員：郭振芳。
離開現場時間：105年8月21日, 16時50分。

2、接樣人員：吳登賢。
抵達公司時間：105年8月22日, 10時50分。

【備註：將抵達公司因時間過晚，而收樣人員已下班時，則送樣人員需先將樣品置入樣品冷藏室，隔日上班時(AM8:30-9:00)再由收樣人員負責樣品清點收樣作業】

3、收樣人員：吳登賢 張世傑。
樣品接收時間：105年8月22日, 時間：10時00分。



中環公司審查人員：黃仁利，日期：105年9月

附錄二、監測作業照片



監測地點：計畫區
105.07.18~105.08.21

監測作業照片

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署核准第020號
高雄市前鎮區中環路8樓之一
TEL:(07)815-2248 FAX:(07)815-2250

空氣品質檢測報告

計畫名稱：新北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

監測日期：105年08月21~22日

委託單位：	台灣永續工程顧問股份有限公司	報告編號：	ET105AE0023
委託單位地址：	臺北市南京東路五段198號4樓之1	報告日期：	105.09.20
監測單位：	中環科技事業股份有限公司	行程代碼：	ETAB160727DC7
監測地點：	如工作內容三		

聯絡人員：蔡智淵/方文賢

實驗室主任：高和俊

備註：1.本報告已由核可報告簽署人簽核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

空氣採樣類別：☒類映方(ETA-04)、☐蘇明民(ETA-05)、☒責任組(ETA-06)

無機檢測類別：☐洪青燕(ETI-03)、☒簡淑芬(ETI-04)

2.本報告共 7 頁，分離使用無效。

3.本報告含附錄共 9 件。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

專案編號： AE1050023

專案名稱： 台北市文山区華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

工作內容

一、監測日期：105年08月21~22日

二、監測內容：TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO_x (NO、NO₂)、CO、O₃、Pb、氣象(風向、風速、溫度、濕度)。

三、監測地點：計畫區

四、監測項目與方法：

監測項目	分析方法
1.總懸浮微粒 (TSP)	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102.12A)
2.懸浮微粒 (PM ₁₀)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線減法 (NIEA A206.10C)
3.細懸浮微粒 (PM _{2.5})	手動採樣法 (NIEA A205.11C)
4.二氧化硫 (SO ₂)	空氣中二氧化硫自動檢測方法—紫外光螢光法 (NIEA A416.13C)
5.氮氧化物(NO _x =NO+NO ₂)	空氣中氮氧化物自動檢測方法—化學發光法 (NIEA A417.12C)
6.一氧化碳 (CO)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外線法 (NIEA A421.13C)
7.臭氧 (O ₃)	空氣中臭氧自動檢測方法—紫外光吸收法 (NIEA A420.12C)
8.鉛(Pb)	空氣中鉛污染中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306.10C)
9.氣象 (風向、風速、溫度、濕度)	氣象監測設備自動測定法 (METEO-EQUIPMENT)

註：1.NIEA為行政院環保署公告之檢測方法。

項目	測站、日期		計畫區 105.08.21~22	空氣品質標準
	日平均值	最高小時 平均值		
*二氧化硫 (ppm)	0.004	0.018	0.009	0.1
*二氧化氮 (ppm)	0.009	0.022		0.25
*一氧化氮 (ppm)	0.002	0.008	0.002	—
*一氧化碳 (ppm)	最高八小時 平均值	0.5	0.6	9
	最高八小時 平均值	0.040	0.069	35
*臭氧 (ppm)	最高八小時 平均值	0.069	0.12	0.06
	最高八小時 平均值	47	32	250
*TSP (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ /TSP 比值	0.68	15	125
*PM ₁₀ (日平均值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	*PM _{2.5} (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.0039	NW	35
PM ₁₀ /TSP 比值	*Pb (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	0.0039	NW	—
最頻風向	風速 (日平均值) (m/s)	0.2	—	—

註1：空氣品質標準係參考來源為「中華民國101年5月14日行政院環境保護署環署空字第1010038913號令修正「空氣品質標準」」。

註2：「檢測報告僅供參考之表示，依環保署99年3月5日環署一字第0990000919號函「檢測報告位數表示規定」公佈，但為符合計畫需求，鉛已項除外」。

註3：檢驗項目有標示者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已行政院環境保護署認可，並依其公告方法分析，未標示者未認可。

註4：超過空氣品質標準者，以陰影圈表示之。

中環科技事業股份有限公司

空氣監測逐時記錄表

專案編號: AE1050023

測站名稱: 計畫區

報表別: 空氣品質監測(小時平均值)

監測日期: 105.08.21~22

測站編號: 1
氣候: 晴
監測人員: 郭振芳

DATE	TIME	SO ₂ (ppb)	NOx (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	O ₃ (ppb)	PM ₁₀ (μg/m ³)
8/21	15:00	10.8	16.8	14.3	2.5	0.48	43.5	49
8/21	16:00	4.8	13.2	10.6	2.6	0.43	31.6	44
8/21	17:00	6.4	13.8	11.8	2.0	0.44	22.3	46
8/21	18:00	1.8	7.7	6.5	1.2	0.37	23.3	39
8/21	19:00	1.3	7.1	5.9	1.2	0.31	19.8	32
8/21	20:00	1.2	6.8	5.6	1.2	0.28	18.0	21
8/21	21:00	1.2	6.0	4.9	1.1	0.28	17.4	23
8/21	22:00	1.2	8.1	6.6	1.5	0.31	16.4	22
8/21	23:00	1.2	5.9	4.7	1.2	0.27	18.9	27
8/22	00:00	1.1	4.7	3.6	1.1	0.26	17.0	21
8/22	01:00	0.9	3.3	2.5	0.8	0.24	14.3	23
8/22	02:00	1.0	4.6	3.6	1.0	0.26	12.0	18
8/22	03:00	1.0	5.4	4.2	1.2	0.28	9.7	23
8/22	04:00	1.1	5.0	3.7	1.3	0.26	8.4	18
8/22	05:00	1.1	6.3	4.6	1.7	0.28	7.1	25
8/22	06:00	1.2	8.9	5.9	3.0	0.33	7.4	22
8/22	07:00	1.2	18.1	10.5	7.6	0.46	9.4	25
8/22	08:00	1.5	15.4	9.9	5.5	0.49	24.3	26
8/22	09:00	1.5	9.9	7.4	2.5	0.45	45.1	32
8/22	10:00	1.9	12.2	10.2	2.0	0.57	68.9	41
8/22	11:00	10.1	21.2	18.6	2.6	0.51	63.5	41
8/22	12:00	14.5	22.4	18.9	3.5	0.46	44.7	50
8/22	13:00	17.9	28.6	22.1	6.5	0.44	33.1	50
8/22	14:00	5.8	17.3	14.1	3.2	0.37	33.3	54
最低小時平均值		0.9	3.3	2.5	0.8	0.24	7.1	18
最高小時平均值		17.9	28.6	22.1	7.6	0.57	68.9	54
日平均值		3.8	11.2	8.8	2.4	0.37	25.4	32
最高八小時平均值		-	-	-	-	0.47	40.3	-



中環科技事業股份有限公司

行政院環保署認可字號: 020
高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一
TEL: (07) 815-2248

空氣品質懸浮微粒之濃度監測報告

專案編號: AE1050023

專案名稱: 台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

測站名稱: 計畫區, 測站編號: 1

監測日期: 105.08.21~22, 採樣時間: 14:58 ~ 14:58

採樣人員: 郭振芳, 氣候: 晴

監測項目: ☒ TSP ☐ PM₁₀

監測方法: 高量採樣法 (NIEA A102.12A)

懸浮微粒濃度: 47 (μg/m³)

採樣前/後氣溫: T (°C)	33.2 / 34.2
採樣前/後壓力: P (mmHg)	750 / 751
採樣開始的流量: Qs (m ³ /min)	1.35
採樣終了流量: Qe (m ³ /min)	1.30
採樣時間: t (min)	1440
採樣體積: V (m ³)	1915.2
採樣後樣品濾紙重量測值: We (g)	4.8583
採樣前樣品濾紙重量測值: Ws (g)	4.7676
採樣前後樣品濾紙重量差值: We - Ws (g)	0.0907
懸浮微粒之濃度: C (μg/m ³)	47
備註: $V = \frac{(Qs + Qe)}{2} \times t$ $C = \frac{(We - Ws)}{V} \times 10^6$	

審查人員: 吳金水

日期: 106年9月19日



空氣品質懸浮微粒之濃度監測報告

專案編號: AE1050023
專案名稱: 台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集舍住宅大樓環境影響說明書
測站名稱: 計畫區, 測站編號: 1
監測日期: 105.08.21~22, 採樣時間: 14:30 ~ 14:30
採樣人員: 郭振芳, 氣候: 晴
監測項目: ☒ PM_{2.5} (☐ 室內 ☒ 室外)
監測方法: 手動採樣法 (NIEA A205.11C)
懸浮微粒濃度: 15 (μg/m³)

總採樣時間: Δt(hh:mm)	(抄錄儀器數據)	24:00
平均流量: (LPM)	(抄錄儀器數據)	16.70
採樣體積: V (m ³)	(抄錄儀器數據)	24.02
採樣後樣品/空白濾紙重量平均值: We (μg)	139419.5 / 139362.0	
採樣前樣品/空白濾紙重量平均值: Ws (μg)	139059.0 / 139352.5	
採樣前後樣品濾紙重量差值: We - Ws (μg)	360.5 / 9.5	
懸浮微粒之濃度: C (μg/m ³)		15
備註1: $C = \frac{(We - Ws)}{V}$		
備註2: 現場空白濾紙淨重需在±30μg範圍內。		



審查人員: 郭振芳, 日期: 105年9月

專案編號: AE1050023

測站名稱: 計畫區

報表別: 氣象站(小時平均值)

監測日期: 105.08.21~22

測站編號: 1

監測人員: 郭振芳

DATE	TIME	風速(m/s)	風向(D)	氣溫(°C)	濕度(%)	風向(D)
8/21	15:00	0.6	324	32.5	64	NW
8/21	16:00	0.7	340	32.5	64	NNW
8/21	17:00	0.4	314	31.7	68	NW
8/21	18:00	0.2	210	30.7	70	SSW
8/21	19:00	0.1	202	29.9	66	SSW
8/21	20:00	0.2	255	29.1	69	WSW
8/21	21:00	0.1	243	28.6	71	WSW
8/21	22:00	0.3	192	28.6	70	SSW
8/21	23:00	0.3	171	28.6	70	S
8/22	00:00	0.3	2	27.7	76	N
8/22	01:00	<0.1	312	26.7	82	NW
8/22	02:00	0.1	20	26.8	82	NNE
8/22	03:00	0.1	35	26.4	84	NE
8/22	04:00	0.3	23	26.0	85	NNE
8/22	05:00	0.3	28	26.0	85	NNE
8/22	06:00	0.2	18	26.7	82	NNE
8/22	07:00	0.1	353	28.7	74	N
8/22	08:00	0.1	74	30.6	68	ENE
8/22	09:00	<0.1	61	32.1	63	ENE
8/22	10:00	0.1	327	32.9	59	NNW
8/22	11:00	0.1	313	33.8	58	NW
8/22	12:00	0.4	293	34.0	59	WNW
8/22	13:00	0.4	316	33.8	60	NW
8/22	14:00	0.5	292	33.9	56	WNW
平均值		0.3		29.9	70	最頻風向
最大值		0.7		34.0	85	NW
最小值		<0.1		26.0	56	



計畫名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

測站、日期 分析項目		測站1 計畫區 105.08.21~22			品保目標 (%)
		統計分析(%)	監測值		
SO ₂ (ppb)	品管樣品分析	98.1	197.1		85-115
	重覆	0.8	197.1		
	差異百分比		198.7		
NO _x (ppb)	品管樣品分析	102.0	226.9		85-115
	重覆	0.9	226.9		
	差異百分比		224.8		
CO (ppm)	品管樣品分析	99.5	40.7		85-115
	重覆	0.2	40.7		
	差異百分比		40.6		
O ₃ (ppb)	品管樣品分析	99.2	198.3		85-115
	重覆	1.1	198.3		
	差異百分比		200.5		

註：1. 標準品濃度：SO₂為200.9 ppb、NO_x為222.4 ppb、CO為40.9 ppm、O₃為200.0 ppb。
 2. 品管樣品分析之定義係為『監測前之標準品濃度+標準品濃度×100%』。
 3. 重覆分析差異百分比之定義係為『(監測前、後之標準品兩次測值的差異值)÷(監測前、後之標準品兩次測值的平均值)×100%』。
 4. 重覆分析差異百分比欄位中之監測值為監測前、後之標準品濃度。

審查人員：黃文雄 日期：105 年 9 月

- 附錄：1. 空氣品質監測品質管制分析結果表
 2. 監測器材、設備與記錄清點表
 3. 粒狀污染物單點校正及儀器使用記錄表
 4. 空氣品質監測操作檢查/使用記錄表
 5. 空氣品質監測工作現場記錄表
 6. PM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表
 7. PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流量確認表
 8. PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流量校正及使用記錄表(乾式)
 9. 監測作業照片

中環科技事業股份有限公司


空氣品質監測現場狀況記錄表

計畫名稱：台北市文山區華興路一段169地號1樓
計畫編號：AE1050023
計畫地點：文山區華興路一段169地號1樓
計畫範圍：文山區華興路一段169地號1樓
計畫日期：105年8月21~22日
計畫時間：15時00分~15時40分
計畫人員：郭振芳

最近一週是否降雨？☒ 是 (日期：8月19日) ☐ 否

監測人員：郭振芳

測站相關位置簡述說明：



7. 測站附近特殊狀況說明 (可能影響監測數據之重要因素)：

序號	發生時間	特殊狀況說明
1	*	測站西側有新建國小工程，白天時段工程施工進行中，木柵路一段車輛往來頻繁。
2	8/15:00~17:00	SO ₂ 測值有偏高情況，觀察附近無異常情況。
3	8/11:00~15:00	經省附近環保署新居空品站，也有相同情形。
4		
5		
6		
7		
8		




修訂日期：105.04.15
表格編號：3AE13.5

中環科技事業股份有限公司

空氣品質 (AQM) 監測操作檢查/使用記錄表

計畫名稱：台北市文山區華興路一段169地號1樓
計畫編號：AE1050023
測點名稱：計畫區
日期：105.8.21~22
土庫集合住宅大樓環境影響說明書
採樣點高度(m)：3.6m
濾紙是否更換：否
檢驗員：郭振芳

項 目		儀器名稱 編 號	NOx TAPI 200E	SO ₂ TAPI 100E	CO TAPI 300E	O ₃ TAPI 400E	THC DANI 462		PM ₁₀ β-ray	備 註				
1. 樣品流量 (CC/M)			450~550	585~715	700~900	720~880	794	≥40	儀器顯示流量 16.7~18.1 L/min	16.7				
2. 測漏 (1345) (1358) (1500 ~ 1512)		前 OK 後 OK	前 OK 後 OK	前 OK 後 OK	前 OK 後 OK	前 OK 後 OK	前 OK 後 OK	前 後	壓力(mmHg) 750	溫度(°C) 23.2				
3. 臭氣流量 (CC/M)		70~90	86	* * *	* * *	* * *	氫氣(15~30psi)		流量計 讀值	1 16.62				
4. 樣品真空度 (IN-HG-A)		25~30	28.2	25~35	26.4	20~30	28.2	25~35		27.2	2 16.59			
溫度(°C)		轉換器 310~320	反應槽 49~51	反應槽 49~51	反應槽 48	反應槽 56~60	去除器 200~240	偵測器 107~113		3 16.58				
		314.3	50.0	50.0	48.0	58.0				4 16.58				
										5 16.57				
6. 零點		起始前校正 (1430 ~ 1439)	±5ppb	1.7	±4ppb	0.8	±0.5ppm	0.1	±5ppb	-0.3	Methane	TNMHC	實際流量 L/min	16.59
		監測後檢查 (1513 ~ 1521)	±5ppb	2.4	±4ppb	1.6	±0.5ppm	0.1	±5ppb	0.4	±0.4ppm	±0.8ppm	誤差百分比 ± 10 %	0.66%
		偏移	±20ppb	0.7	±4ppb	0.8	±0.5ppm	0.0	±20ppb	0.7	±0.4ppm	±0.8ppm	射源強度校正	
7. 全幅		起始前校正 (1440 ~ 1449)	(222.4) (±20 ppb)	226.9	(200.9) (±6.0 ppb)	197.1	(40.9) (±0.8 ppm)	40.7	(200.0) (±20 ppb)	198.3	() ±0.8ppm	() ±1.2ppm	imp	49212
		監測後檢查 (1522 ~ 1534)	(222.4) (±20 ppb)	224.8	(200.9) (±6.0 ppb)	198.7	(40.9) (±0.8 ppm)	40.6	(200.0) (±20 ppb)	200.5	() ±0.8ppm	() ±1.2ppm	30000~65000	
		偏移	±20ppb	-2.1	設定值±3%	1.6	設定值±2%	-0.1	±20ppb	2.2	±0.8ppm	±1.2ppm	清潔 inlet / 噴膠	
8. 檢查		起始前檢查 (1535 ~ 1541)	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	() ±0.8ppm	() ±1.6ppm					
		監測後檢查 (1542 ~ 1547)	(44.0) ±20ppb	40.7	(39.8) (±6.0 ppb)	39.9	(8.1) (±0.8 ppm)	8.4	(40.0) ±20ppb	43.1	() ±0.8ppm	() ±1.6ppm		
9. 結果判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流程確認表

專案計畫名稱: 台北市文山區華興第一小學校169地號(華土地集合住宅大樓) PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流程確認表
專案計畫編號: AE1050023 監測日期: 105年8月21日~105年8月22日

測站名稱: 計畫區
測站編號: 1 記錄人員: 郭振芳
工作溫度計編號: 832
工作壓力計編號: 832

採樣前確認項目 (105年8月21日)			確認時間
時間校對(±1分鐘以內)	☒ 是 ☐ 否	儀器時間: 14時02分 標準時間: 14時02分	
10 μm 微粒入口	外觀完整且內部乾淨無碎屑 ☒ 是 ☐ 否 O型環×3 ☒ 是 ☐ 否	14時01分	
空氣導管	內部乾淨無碎屑 ☒ 是 ☐ 否 O型環×2 ☒ 是 ☐ 否	14時02分	
2.5 μm 微粒衝擊器	外觀完整且內部乾淨無碎屑 ☒ 是 ☐ 否 O型環×3 ☒ 是 ☐ 否 安裝37 mm衝擊器濾紙 ☒ 是 ☐ 否 滴(1 mL)衝擊器用油 ☒ 是 ☐ 否	*時*分 14時04分	
2.5 μm 標準型攪風式四等分粒器	外觀完整 ☒ 是 ☐ 否 集塵孔清潔 ☒ 是 ☐ 否 O型環×3 ☒ 是 ☐ 否	14時04分	
環境壓力感測器	感測器: 760 mmHg ☒ 是 ☐ 否 工作件: 149 mmHg (差值: <±10 mmHg) ☒ 是 ☐ 否	14時07分	
環境溫度感測器	感測器: 33.5 °C ☒ 是 ☐ 否 工作件: 33.3 °C (差值: 0.2 <±2°C) ☒ 是 ☐ 否	14時07分	
濾紙溫度感測器	感測器: 32.5 °C ☒ 是 ☐ 否 工作件: 32.5 °C (差值: 0 <±1°C) ☒ 是 ☐ 否	14時09分	
外部測漏	安裝測漏校正用濾紙 ☒ 是 ☐ 否 接上轉接器至流率校正件 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 100 >75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 99 cmH ₂ O (差值: <5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由流率校正件通氣口處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	14時12分	
內部測漏	安裝不透氣膜片 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 97 >75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 96 cmH ₂ O (差值: <5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由不透氣膜片濾紙處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	14時15分	
流率校正/差值	多點校正誤差百分比: 0.4 % (<±2%) ☒ 是 ☐ 否 單點校正誤差百分比: 0.2 % (<±4%) ☒ 是 ☐ 否	14時23分	
撤除轉接器及流率校正件/安裝10 μm微粒入口	☒ 是 ☐ 否	14時24分	
水平確認/高度確認(±0.2 m)	☒ 是 ☐ 否	14時24分	
流率測試	裝上乾淨濾紙進行操作流率測試(16.4-17.0 L/min) ☒ 是 ☐ 否	14時25分	

採樣後確認項目 (105年8月22日)			確認時間
安裝現場空白濾紙(檢查無破損或微粒沈積)	☒ 是 ☐ 否	14時26分	
樣品黏貼封條, 保存環境: ☐ 4°C以下, ☒ 4-25°C	☒ 是 ☐ 否	14時27分	
安裝採樣用濾紙(檢查無破損或微粒沈積)	☒ 是 ☐ 否	14時28分	
設定自動採樣開始時間	☒ 是 ☐ 否	設定時間: 8月21日14時30分	
設定自動採樣結束時間	☒ 是 ☐ 否	設定時間: 8月22日14時30分	
採樣後確認項目 (105年8月22日)			確認時間
讀取儀器採樣資訊並登入於表3AE22	☒ 是 ☐ 否	14時32分	
儀器採樣資訊是否未含警告代碼(如含, 請勾選警告代碼) (☐ P、 ☐ Q、 ☐ F、 ☐ T、 ☐ M)	☒ 是 ☐ 否	14時33分	
收樣(採樣結束96小時內)	☒ 是 ☐ 否	14時34分	
樣品黏貼封條, 保存環境: ☐ 4°C以下, ☒ 4-25°C	☒ 是 ☐ 否	14時35分	
外部測漏	安裝測漏/校正用濾紙 ☒ 是 ☐ 否 接上轉接器至流率校正件 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 97 >75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 98 cmH ₂ O (差值: <5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由流率校正件通氣口處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	14時38分	
內部測漏	安裝不透氣膜片 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 96 >75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 95 cmH ₂ O (差值: <5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由不透氣膜片濾紙處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	14時41分	
流率差值	誤差百分比: 0.5 % (品質目標 <±4%) ☒ 是 ☐ 否	14時43分	
大氣壓力感測器	感測器: 751 mmHg ☒ 是 ☐ 否 工作件: 750 mmHg (差值: <±10 mmHg) ☒ 是 ☐ 否	14時45分	
環境溫度感測器	感測器: 34.0 °C ☒ 是 ☐ 否 工作件: 34.0 °C (差值: 0 <±2°C) ☒ 是 ☐ 否	14時45分	
濾紙溫度感測器	感測器: 35.9 °C ☒ 是 ☐ 否 工作件: 35.8 °C (差值: 0.1 <±1°C) ☒ 是 ☐ 否	14時47分	
樣品是否有效(以下事項均需符合, 方為有效樣品)	☒ 電力中斷超過1分鐘之次數未超過10次(0-9次) ☒ 採樣風率即時值且5分鐘平均值未超出15.9-17.5 L/min範圍 ☒ 濾紙溫度超過環境溫度5°C之持續時間未超過30分鐘 ☒ 採樣有效時數介於24±1小時之間 ☒ 採樣流率變異係數未超過2%	14時48分	

10

表格編號: 2GE02.3

中環科技事業股份有限公司

PM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表

計畫名稱: 台北市文山區華興第一小學校169地號(華土地集合住宅大樓) PM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表
專案編號: AE1050023
準備清點人員: 郭振芳
攜回清點人員: 郭振芳
準備日期: 105年8月14日
攜回日期: 105年8月28日

懸浮微粒 (PM _{2.5}):				器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
				PM _{2.5} 採樣器	1	✓	✓	水平儀	1	✓	✓
				採樣器功能測試是否正確	1	✓	✓	碼表	1	✓	✓
				大氣壓力感測器	1	✓	✓	手電筒	1	✓	✓
				電瓶	1	✓	✓	RS-232 傳輸線	1	✓	✓
				電瓶電量是否足夠	1	✓	✓	口罩	1	✓	✓
				2.5 μm 微粒衝擊器	1	✓	✓	無粉塵手套	1	✓	✓
				濾紙溫度感測器	1	✓	✓	無塵擦拭布	1	✓	✓
				環境溫度感測器	1	✓	✓	酒精	1	✓	✓
				採樣器電源線	1	✓	✓	防護(風)罩	1	✓	✓
				10 μm 微粒入口	1	✓	✓	備品組合	1	✓	✓
				空氣導管	1	✓	✓	現場紀錄表	1	✓	✓
				採樣器支架	1	✓	✓	氣象用支架	1	✓	✓
				流率校正件(含連接管)	1	✓	✓	風速、風向計	1	✓	✓
				流率校正追蹤記錄	1	✓	✓	鎖具	1	✓	✓
				流率校正轉接器	1	✓	✓	參考壓力計(832)	1	✓	✓
				不透氣膜片	1	✓	✓	使用前壓力比對	1	✓	✓
				測漏校正用濾紙	1	✓	✓	使用後壓力比對	1	✓	✓
				流率測試用濾紙	1	✓	✓	使用後壓力比對	1	✓	✓
				採樣用濾紙	3	✓	✓	參考溫度計(832)	1	✓	✓
				37 mm 衝擊器濾紙	1	✓	✓	使用前溫度比對	1	✓	✓
				衝擊器用油	1	✓	✓	使用後溫度比對	1	✓	✓
				濾紙夾子	1	✓	✓	使用後溫度比對	1	✓	✓
				滴管	1	✓	✓	使用後溫度比對	1	✓	✓
安全設備 / 共用設備:											
				器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
				安全設備組合(組別: 4)	1	✓	✓	量尺	1	✓	✓
				手提電瓶	1	✓	✓	測距輪	1	✓	✓
				數位照相機	1	✓	✓	細綁繩索	1	✓	✓
				樣品封條	1	✓	✓	警戒設備	1	✓	✓
				絕緣膠帶	1	✓	✓	電源延長線	1	✓	✓
				冰箱/冰寶	1/2	✓	✓	遮陽傘	1	✓	✓



監測作業照片

中環科技事業股份有限公司

修訂日期: 104.08.10
表格編號: 3AE24.2

PM_{2.5} 粒狀污染物採樣器流量校正及使用記錄表(乾式)

專案計畫名稱: 台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓
專案計畫編號: AE1050023 採樣器系測使用後時數: 2704 (<8000)
採樣器廠牌/型號: BGI/PQ200 採樣器序號: 1656

測站名稱: 計畫區
測站編號: 1 記錄人員: 郭振芳

流量校正件型號: BGI tetralcal
流量校正件序號: 832

現場 初始/終了 採樣	採樣初始日期	年/月/日	105.8.21
	採樣初始時間	時:分	14:30
	採樣終了日期	年/月/日	105.8.22
	採樣終了時間	時:分	14:30
	總採樣時間	Δt(hh:mm)	24:00
樣品	平均流速	(LPM)	16.70
	總採樣體積	V(m ³)	24.02
	樣品性質	樣品	空白
實驗室 收樣	濾紙編號	PS130826	PS130825
	樣品外觀顏色	灰	白
	樣品是否完整	☒ 是	☐ 否
	樣品保存方式 (是否4-25°C保存)	☒ 是	☐ 否
	收樣人員:	徐春暉	120C
分析	收樣日期/時間:	105.8.23/10:10	
	分析項目	☒ PM _{2.5}	

流量校正/查證		採樣前查證		多點校正				多點校正後查證		採樣後查證	
當時環境壓力 P (mmHg)				760	750	760	750	750	751		
當時環境溫度 T (°C)				33.4	33.3	33.2	33.3	33.3	33.9		
採樣器設定流速 (LPM)		16.7		15.1	18.3	16.7	16.7	16.7	16.7		
流速精確度 (LPM)	來源	採樣器 Q _{app}	校正件 Q _{cal}	採樣器 Q _{app}	校正件 Q _{cal}	採樣器 Q _{app}	校正件 Q _{cal}	採樣器 Q _{app}	校正件 Q _{cal}	採樣器 Q _{app}	校正件 Q _{cal}
	1			15.1	15.07	18.3	18.28	16.7	16.71	16.74	16.65
	2			15.1	15.05	18.3	18.27	16.7	16.71	16.74	16.67
	3			15.1	15.05	18.3	18.28	16.7	16.71	16.70	16.65
	4			15.1	15.03	18.3	18.27	16.7	16.70	16.74	16.65
流速精確度平均 (LPM)				15.1	15.04	18.3	18.27	16.7	16.71	16.74	16.65
精確百分比				0.4%		0.2%		-0.1%		-0.2%	
品質目標				±4%		±2%		±4%		±4%	

$$\text{精確百分比} = \frac{Q_{app} - Q_{cal}}{\text{設定流速}} \times 100\%$$

採樣前採樣器正常操作流速測試 (裝上乾淨濾紙量測)	採樣器流速顯示值 (LPM)	需要流速 (16.7 LPM) ±2% (16.4~17.0 LPM)
	16.70	☒ 是 ☐ 否 合格

儀器採樣資訊 24h 變化 (抄錄儀器數據)				備註
項目	Max	Min	Avg	
環境壓力 (mmHg)	763	749	751	
環境溫度 (°C)	35.9	25.3	30.1	
最大溫度差/發生時間	3.2 °C, 8 月 22 日 10 時 06 分 26 秒			
流速變異係數:	0.50 %			

行政院核准登記證：第020號
高雄市政府核准登記證：第8號8樓之一
TEL:(07)815-2228 FAX:(07)815-2250

落塵量檢測報告

計畫名稱：新北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

監測日期：105年08月21日~105年09月23日

委託單位：台灣永續工程顧問股份有限公司 報告編號：ET105AE0023
委託單位地址：臺北市南京東路五段198號4樓之1 報告日期：105.10.06
監測單位：中環科技事業股份有限公司 行程代碼：ETAB160727DC7
監測地點：如工作內容三

聯絡人員：蔡智淵/方文賢 實驗室主任：潘和志

備註：1.本報告共 3 頁，分發使用無效。
2.本報告含附錄共 2 件。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

一、監測日期：105年08月21日~105年09月23日

二、監測內容：落塵量

三、監測地點：計畫區

四、監測項目與方法：

監測項目	分析方法
落塵量	落塵筒收集法(CNS K9013)

中環科技事業股份有限公司

落塵量監測結果表

計畫編號: AEI050023

計畫名稱: 台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

項目	測站	測站1 計畫區
採樣日期	105.08.21 ~ 105.09.23	
採樣天數(日)	33	
落塵筒直徑(cm)	30	
硫酸銅溶液加入體積(mL)	15	
硫酸銅重(g)	0.0267	
落塵量分析 (g)	本重	144.6957
	初重	144.6855
	淨重	0.0102
	淨重	0.0105
落塵量 (g/m ² /月)	2.72	

附錄XV-23

附錄一、現場採樣紀錄



審查人員: 黃任和, 日期: 105 年 10 月

附錄二、監測作業照片



監測作業照片

空氣品質檢測報告

計畫名稱：新北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住

宅大樓環境影響說明書

監測日期：105年09月23~24日

委託單位：	台灣永續工程顧問股份有限公司	報告編號：	ET105AE0039
委託單位地址：	臺北市南京東路五段198號4樓之一	報告日期：	105.10.13
監測單位：	中環科技事業股份有限公司	行程代碼：	ETAB160826BL4
監測地點：	如工作內容三		

聯絡人員：蔡智淵/方文賢 實驗室主任：張利忠

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：☐謝映方(ETA-04)、☒蘇明民(ETA-05)、☐黃任超(ETA-06)
無機檢測類：☐洪青燕(ETL-03)、☒簡淑芬(ETI-04)
2.本報告共 7 頁，分體使用無效。
3.本報告含附錄共 9 件。
4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

工作內容

一、監測日期：105年09月23~24日

二、監測內容：TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO_x (NO、NO₂)、CO、O₃、Pb、氣象(風向、風速、溫度、濕度)。

三、監測地點：計畫區

四、監測項目與方法：

監測項目	分析方法
1.總懸浮微粒 (TSP)	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102.12A)
2.懸浮微粒 (PM ₁₀)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線減法 (NIEA A206.10C)
3.細懸浮微粒 (PM _{2.5})	手動採樣法 (NIEA A205.11C)
4.二氧化硫 (SO ₂)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (NIEA A416.13C)
5.氮氧化物 (NO _x =NO+NO ₂)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法—化學發光法 (NIEA A417.12C)
6.一氧化碳 (CO)	空氣中一氧化碳自動檢驗方法—紅外線法 (NIEA A421.13C)
7.臭氧 (O ₃)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (NIEA A420.12C)
8.鉛 (Pb)	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306.10C)
9.氣象 (風向、風速、溫度、濕度)	氣象監測設備自動測定法 (METEO-EQUIPMENT)

註：1.NIEA為行政院環保署公告之檢測方法。

專案編號: AE1050039

專案名稱: 台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

項目	測站、日期		計畫區 105.09.23-24	測站編號 1
	日平均值	最高小時 平均值		
*二氧化硫 (ppm)	0.002	0.002	0.002	陰
*二氧化氮 (ppm)	0.007	0.013	0.004	郭振芳
*一氧化碳 (ppm)	0.006	0.004	0.006	
*一氧化碳 (ppm)	0.5	0.6	0.5	
*臭氧 (ppm)	0.034	0.038	0.034	
*TSP (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45	36	0.80	
*PM ₁₀ (日平均值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12	<0.0024	SSE	
PM ₁₀ /TSP 比值	0.6			
*PM _{2.5} (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
*Pb (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)				
最頻風向				
風速 (日平均值) (m/s)				

註1: 空氣品質標準參考來源為「中華民國101年5月14日行政院環境保護署公告第1010038913號「空氣品質標準」」。

註2: 「檢測報告」之表示, 依環保署99年3月5日環檢一字第099000019號函「檢測報告位數表示, 但為符合計畫需求, 鉛乙項除外」。

註3: 檢驗項目有標示「*」者係指檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告方式「*」者表示未經認可。

註4: 超過空氣品質標準者, 以陰影粗體表示之。

專案編號: AE1050039

測站名稱: 計畫區

報表別: 空氣品質監測(小時平均值)

監測日期: 105.09.23-24

測站編號

氣候

監測人員

DATE	TIME	SO ₂ (ppb)	NOx (ppb)	NO ₂ (ppb)	NO (ppb)	CO (ppm)	O ₃ (ppb)	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
9/23	11:00	2.1	18.7	12.6	6.1	0.22	25.9	46
9/23	12:00	1.5	12.8	7.8	5.0	0.13	31.4	52
9/23	13:00	1.2	11.5	7.3	4.2	0.15	32.5	48
9/23	14:00	1.6	8.4	5.5	2.9	0.17	32.3	47
9/23	15:00	1.7	9.7	5.4	4.3	0.20	33.9	32
9/23	16:00	1.3	15.7	10.2	5.5	0.32	31.7	31
9/23	17:00	1.3	13.0	8.6	4.4	0.45	32.6	21
9/23	18:00	1.2	12.7	8.4	4.3	0.52	36.6	23
9/23	19:00	1.0	11.8	8.0	3.8	0.58	37.1	32
9/23	20:00	1.1	13.0	7.9	5.1	0.54	35.3	22
9/23	21:00	1.2	9.9	6.6	3.3	0.49	34.5	41
9/23	22:00	1.2	9.4	6.4	3.0	0.41	32.3	34
9/23	23:00	1.2	10.8	7.4	3.4	0.29	29.2	38
9/24	00:00	1.5	8.5	5.3	3.2	0.23	30.8	28
9/24	01:00	1.6	9.3	4.5	4.8	0.17	31.0	43
9/24	02:00	1.7	7.5	4.1	3.4	0.16	32.0	32
9/24	03:00	1.8	7.9	3.9	4.0	0.12	32.7	34
9/24	04:00	1.8	8.2	3.6	4.6	0.12	33.4	32
9/24	05:00	1.8	10.3	6.2	4.1	0.12	30.5	43
9/24	06:00	1.7	11.8	7.5	4.3	0.16	28.8	31
9/24	07:00	1.8	10.9	6.2	4.7	0.16	35.9	38
9/24	08:00	1.9	12.2	7.7	4.5	0.19	35.7	49
9/24	09:00	1.7	11.7	6.9	4.8	0.22	37.5	31
9/24	10:00	1.8	12.9	7.4	5.5	0.22	38.2	37
最低小時平均值		1.0	7.5	3.6	2.9	0.12	25.9	21
最高小時平均值		2.1	18.7	12.6	6.1	0.58	38.2	52
日平均值		1.5	11.2	6.9	4.3	0.26	33.0	36
最高八小時平均值		-	-	-	-	0.45	34.3	-

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署認可證字號：020
高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一
TEL：(07) 815-2248

空氣品質懸浮微粒之濃度監測報告

專案編號：AE1050039
專案名稱：臺北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書
測站名稱：計畫區，測站編號：1
監測日期：105.09.23~24，採樣時間：12:00 ~ 12:00
採樣人員：郭振芳，氣候：陰

監測項目：PM_{2.5} (☐ 室內 ☒ 室外)
監測方法：手動採樣法 (NIEA A205.11C)
懸浮微粒濃度：12 (μg/m³)

總採樣時間：Δt(hh:mm)	(抄錄儀器數據)	24:00
平均流量：(LPM)	(抄錄儀器數據)	16.70
採樣體積：V(m ³)	(抄錄儀器數據)	24.02
採樣前後樣品/空白濾紙重量平均值：We(μg)		141773.5 / 142136.0
採樣前後樣品/空白濾紙重量平均值：Ws(μg)		141477.5 / 142131.0
採樣前後樣品濾紙重量差值：We-Ws(μg)		296.0 / 5.0
懸浮微粒之濃度：C(μg/m ³)		12

備註1： $C = \frac{(We - Ws)}{V}$
備註2：現場空白濾紙淨重需在±30μg範圍內。



審查人員：日期：105年10月

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署認可證字號：020
高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一
TEL：(07) 815-2248

空氣品質懸浮微粒之濃度監測報告

專案編號：AE1050039
專案名稱：臺北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書
測站名稱：計畫區，測站編號：1
監測日期：105.09.23~24，採樣時間：10:30 ~ 10:30
採樣人員：郭振芳，氣候：陰

監測項目：TSP ☐ PM₁₀
監測方法：高量採樣法 (NIEA A102.12A)
懸浮微粒濃度：45 (μg/m³)

採樣前/後氣溫：T(°C)	27.2 / 29.7
採樣前/後壓力：P(mmHg)	760 / 757
採樣開始的流量：Qs(m ³ /min)	1.30
採樣終了流量：Qe(m ³ /min)	1.25
採樣時間：t(min)	1440
採樣體積：V(m ³)	1843.2
採樣後樣品濾紙重量測量值：We(g)	4.8946
採樣前樣品濾紙重量測量值：Ws(g)	4.8120
採樣前後樣品濾紙重量差值：We-Ws(g)	0.0826
懸浮微粒之濃度：C(μg/m ³)	45

備註： $V = \frac{(Qs + Qe)}{2} \times t$ $C = \frac{(We - Ws)}{V} \times 10^6$



審查人員：日期：105年10月

中環科技事業股份有限公司
氣象監測逐時記錄表

專案編號: AE1050039

測站名稱: 計畫區

報表別: 氣象站(小時平均值)


監測日期: 105.09.23~24

測站編號: 1

監測人員: 郭振芳

- 附錄: 1.空氣品質監測品質管制分析結果表
2.監測器材、設備與記錄清點表
3.粒狀污染物單點校正及儀器使用記錄表
4.空氣品質監測操作檢查/使用記錄表
5.空氣品質監測工作現場記錄表
6. PM_{2.5}採樣器材、設備與記錄清點表
7. PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流程確認表
8. PM_{2.5}粒狀污染物採樣器流量校正及使用記錄表(乾式)
9. 監測作業照片

DATE	TIME	風速(m/s)	風向(D)	氣溫(°C)	濕度(%)	風向(D)
9/23	11:00	0.2	222	26.5	75	SW
9/23	12:00	1.1	145	27.6	72	SE
9/23	13:00	1.5	122	28.1	68	ESE
9/23	14:00	0.9	143	28.8	66	SE
9/23	15:00	1.0	150	28.5	66	SSE
9/23	16:00	0.7	169	27.1	70	S
9/23	17:00	0.7	159	26.5	72	SSE
9/23	18:00	0.9	147	26.0	73	SSE
9/23	19:00	0.4	176	25.5	75	S
9/23	20:00	0.5	167	25.3	76	SSE
9/23	21:00	0.5	132	25.2	76	SE
9/23	22:00	0.2	140	24.9	77	SE
9/23	23:00	0.1	23	24.6	79	NNE
9/24	00:00	0.1	270	24.6	79	W
9/24	01:00	0.2	213	24.4	80	SSW
9/24	02:00	0.2	192	24.4	80	SSW
9/24	03:00	0.3	167	24.4	81	SSE
9/24	04:00	0.2	156	24.4	81	SSE
9/24	05:00	0.6	343	24.3	82	NNW
9/24	06:00	0.6	353	24.5	82	N
9/24	07:00	0.6	153	26.5	73	SSE
9/24	08:00	0.8	149	27.8	67	SSE
9/24	09:00	1.2	145	28.6	63	SE
9/24	10:00	1.1	130	29.5	60	SE
平均值		0.6		26.2	74	最頻風向
最大值		1.5		29.5	82	SSE
最小值		0.1		24.3	60	



計畫名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

分析項目		測站、日期		測站1		品保目標 (%)
				計畫區 105.09.23~24		
				統計分析(%)	監測值	
SO ₂ (ppb)	品管樣品分析			99.6	199.2	85-115
	重覆分析			0.2	199.2	0-10
	差異百分比				199.5	
NO _x (ppb)	品管樣品分析			101.6	219.5	85-115
	重覆分析			0.5	219.5	0-10
	差異百分比				220.5	
CO (ppm)	品管樣品分析			100.0	41.3	85-115
	重覆分析			0.2	41.3	0-10
	差異百分比				41.4	
O ₃ (ppb)	品管樣品分析			99.7	199.3	85-115
	重覆分析			0.4	199.3	0-10
	差異百分比				200.0	

註：1. 標準品濃度：SO₂為200.0 ppb、NO_x為216.0 ppb、CO為41.3 ppm、O₃為200.0 ppb。

2. 品管樣品分析之定義係為「監測前之標準品濃度÷標準品濃度×100%」。

3. 重覆分析差異百分比之定義係為「(監測前、後之標準品兩次測值的差異值)÷(監測前、後之標準品兩次測值的平均值)×100%」。

4. 重覆分析差異百分比之定義係為「(監測前、後之標準品兩次測值的差異值)÷(監測前、後之標準品兩次測值的平均值)×100%」。

審查人員： ，日期： 105 年 10 月 10 日



中環科技事業股份有限公司
空氣品質監測車器材、設備與記錄清點表

☒ 空氣品質 ☒ 懸浮微粒/周界粒狀物 ☐ 周界氣狀污染物

計畫名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書 專案編號：AE1050029

準備日期：105 年 9 月 22 日

攜回日期：105 年 9 月 27 日

準備清點人員：郭振芳

攜回清點人員：郭振芳

空氣品質監測車：

器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
SO ₂ 分析儀 (序號： <u>409</u>)	1	✓	✓	風速、風向、溫度計	1	✓	✓
NO _x 分析儀 (序號： <u>485</u>)	1	✓	✓	氮氣塔/鋼索	1	✓	✓
CO 分析儀 (序號： <u>504</u>)	1	✓	✓	壓力計(組別： <u>CIC-4002-023</u>)	1	✓	✓
O ₃ 分析儀 (序號： <u>485</u>)	1	✓	✓	儀器攜出前校正是否正常	1	是 ☒ 否 ☐	是 ☐ 否 ☒
THC 分析儀 (序號： <u>485</u>)	1	✓	✓	分枝管	1	✓	✓
PM ₁₀ 分析儀 (序號： <u>10707</u>)	1	✓	✓	電腦	1	✓	✓
零值氣體供應器 (序號： <u>626</u>)	1	✓	✓	稀釋器	1	✓	✓
校正器 (序號： <u>1105</u>)	1	✓	✓	流量校正器 (序號： <u>124590</u>)	1	✓	✓
調壓閥	1	✓	✓	現場記錄表	1	✓	✓
第一來源標準氣體組 (序號： <u>106.04.07</u>)	1	✓	✓	測漏設備組合	1	✓	✓
有效期限： <u>106.04.07</u>				資料收集器	1	✓	✓
H ₂ 氣體				零級氣體(編號： <u> </u>)			
產生器水位高度： <u>>1/4</u>				有效期限： <u> </u>			
第二來源標準氣體組 (序號： <u> </u>)				鋼瓶壓力： <u> </u> psi			
有效期限： <u> </u>				鋼瓶壓力： <u> </u> psi			

周界氣狀污染物：

器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
採樣設備組別：				() 吸附管			
儀器功能測試是否正確		是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	() 吸收液			
電量是否足夠		是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	吸收瓶			
分枝管				採氣袋			
流量校正器 (序號： <u> </u>)				樣品瓶組(棕色玻璃瓶)			
流量校正器追溯記錄				臭氣採樣泵浦			
現場記錄表				儀器功能測試是否正確		是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒
三腳架							

懸浮微粒/周界粒狀物：

器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
高量採樣器 (序號： <u>0895</u>)	1	✓	✓	小孔轉接板	1	✓	✓
儀器功能測試是否正確		是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	測漏板	1	✓	✓
碳刷是否須更換 <500 小時		是 ☐ 否 ☒	是 ☐ 否 ☒	濾紙	1	✓	✓
小孔校正器 (序號： <u>0743</u>)	1	✓	✓	現場記錄表	1	✓	✓
小孔校正器追溯記錄							

安全設備/共用設備：

器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
安全設備組合(組別： <u>></u>)	1	✓	✓	測距設備	1	✓	✓
工具箱組合(組別： <u>></u>)	1	✓	✓	遮陽傘	1	✓	✓
滅火器(有效期限： <u>106.01.08</u>)	1	✓	✓	冰箱	1	✓	✓
手提電腦	1	✓	✓	附錄表60	1	✓	✓
數位照相機	1	✓	✓				



寄查日期：1651015

中環科技事業股份有限公司

PM_{2.5} 採樣器材、設備與記錄清點表

計畫名稱：台北市文區華銀段一小段104地號土地所有權移轉登記廣告
專案編號：AE1050039

準備日期: 105 年 9 月 22 日

攜回日期：105年9月27日

懸浮微粒 (PM_{2.5}):

器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後

PM _{2.5} 採樣器	☒	☒	☒	☒	水平儀	☒
採樣器功能測試是否正常						

採樣器功能測試正比市	口定	口自	燭衣
大氣壓力感測器	—	√	手電筒

電瓶	1	✓	RS-232 傳輸線	1	✓
----	---	---	------------	---	---

2.5 μm 微粒衝擊器	✓	✓	✓	無粉塵手套	1包	✓
濾紙溫度感測器	✓	✓	✓	無塵擦拭布	1包	✓
環境溫度感測器	✓	✓	✓	酒精	✓	✓
採樣器電源線	✓	✓	✓	防塵(風)罩	✓	✓
10 μm 微粒入口	✓	✓	✓	備品組合	✓	✓
空氣導管	✓	✓	✓	現場紀錄表	✓	✓
採樣器支架	✓	✓	✓	氣象用支架	✓	✓
流率校正件(含連接管)	✓	✓	✓	風速、風向計	✓	✓
流量校正追溯記錄	✓	✓	✓	鎖具	2	✓
流率量測轉接器	✓	✓	✓	參考壓力計(835)	1	✓
不透氣膜片	✓	✓	✓	使用前壓力比對	標準件: 769	mmHg
測漏校正用濾紙	✓	✓	✓	✓是 口否 (<±5 mmHg)	參考件: 757	mmHg
流率測試用濾紙	✓	✓	✓	使用前壓力比對	標準件: 745	mmHg
採樣用濾紙	✓	✓	✓	✓是 口否 (<±5 mmHg)	參考件: 743	mmHg
37 mm 衝擊器濾紙	✓	✓	✓	參考溫度計(835)	1	✓
衝擊板用油	✓	✓	✓	使用前溫度比對	標準件: 27.3	°C
濾紙夾子	✓	✓	✓	✓是 口否 (<±1 °C)	參考件: >6.9	°C
滴管	✓	✓	✓	使用前溫度比對	標準件: 29.5	°C
	✓	✓	✓	✓是 口否 (<±1 °C)	參考件: >9.3	°C

安全設備 / 共用設備：							
器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
安全設備組合(組別：4)	1	✓	✓	量尺	1	✓	✓
手提電腦	1	✓	✓	測距輪	1	✓	✓
數位照相機	1	✓	✓	細綁繩索	1組	✓	✓
樣品封條	1包	✓	✓	警戒設備	1組	✓	✓
絕緣膠帶	1	✓	✓	電源延長線	1	✓	✓
冰箱/冰寶	1/2	✓	✓	遮陽傘	1	✗	✗

安全設備 / 共用設備：							
器材、設備	數量	用前	用後	器材、設備	數量	用前	用後
安全設備組合(組別：4)	1	✓	✓	量尺	1	✓	✓
手提電腦	1	✓	✓	測距輪	1	✓	✓
數位照相機	1	✓	✓	細綁繩索	1組	✓	✓
樣品封條	1包	✓	✓	警戒設備	1組	✓	✓
絕緣膠帶	1	✓	✓	電源延長線	1	✓	✓
冰箱/冰寶	1/2	✓	✓	遮陽傘	1	✗	✗

專案計畫名稱: 台北市中山區華新段一小段169地號土地整合住宅大樓環境影響說明書
專案計畫編號: AE1050039; 監測日期: 105年9月23日~105年9月24日

測站名稱: 計畫區

工作溫度計編號: 835

測站編號: 1; 記錄人員: 郭振芳

工作壓力計編號: 835

採樣前確認項目 (105年9月23日)			確認時間
時間校對(±1分鐘以內)	☒ 是 ☐ 否	儀器時間: 11時17分 標準時間: 11時17分	
10 μm 微細入口	外觀完整且內部乾淨無碎屑 ☒ 是 ☐ 否 O型環×3 ☒ 是 ☐ 否 雨水收集瓶密封 ☒ 是 ☐ 否	11時18分	
空氣導管	內部乾淨無碎屑 ☒ 是 ☐ 否 O型環×2 ☒ 是 ☐ 否	11時20分	
2.5 μm 微細衝擊器	外觀完整且內部乾淨無碎屑 ☒ 是 ☐ 否 O型環×3 ☒ 是 ☐ 否 安裝37 mm衝擊器濾紙 ☒ 是 ☐ 否 滴(1 mL)衝擊器用油 ☒ 是 ☐ 否	*時*分 11時24分	
2.5 μm 靜態風式微細分塵器	外觀完整 ☒ 是 ☐ 否 集塵孔清潔 ☒ 是 ☐ 否 O型環×8 ☒ 是 ☐ 否	11時22分 11時24分	
大氣壓力感測器	感測器: 758 mmHg 工作件: 759 mmHg (差值: 1 < ±10 mmHg) ☒ 是 ☐ 否	11時24分	
環境溫度感測器	感測器: 27.3 °C 工作件: 27.7 °C (差值: -0.4 < ±2°C) ☒ 是 ☐ 否	11時24分	
濾紙溫度感測器	感測器: 27.6 °C 工作件: 27.7 °C (差值: -0.1 < ±1°C) ☒ 是 ☐ 否	11時26分	
外部測漏	安裝測漏/校正用濾紙 ☒ 是 ☐ 否 接上轉接器至流率校正件 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 99 > 75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 98 cmH ₂ O (差值: 1 < 5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由流率校正件通氣口處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	11時29分	
內部測漏	安裝不透氣膜片 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 110 > 75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 109 cmH ₂ O (差值: 1 < 5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由不透氣膜片濾紙處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	11時33分	
流率校正/查證	多點校正誤差百分比: 0.4% (< ±2%) 單點查證誤差百分比: 0.5% (< ±4%) ☒ 是 ☐ 否	11時43分	
撤除轉接器及流率校正件/安裝10 μm微細入口	☒ 是 ☐ 否	11時44分	
水平確認/高度確認(2 ± 0.2 m)	☒ 是 ☐ 否	11時44分	
流率測試	裝上乾淨濾紙進行操作流率測試(16.4~17.0 L/min) ☒ 是 ☐ 否	11時45分	

採樣後確認項目 (105年9月24日)			確認時間
安裝現場空白濾紙(檢查無破損或微細沉積)	☒ 是 ☐ 否	11時46分	
樣品黏貼封條, 保存環境: ☐ 4°C以下, ☒ 4~25°C	☒ 是 ☐ 否	11時47分	
安裝採樣用濾紙(檢查無破損或微細沉積)	☒ 是 ☐ 否	11時48分	
設定自動採樣開始時間	☒ 是 ☐ 否	9月23日12時00分	
設定自動採樣結束時間	☒ 是 ☐ 否	9月24日12時00分	
請取儀器採樣資訊並登入於表3AE22	☒ 是 ☐ 否	12時03分	
儀器採樣資訊是否未含警告代碼(如含, 請勾選警告代碼) (☐ P、 ☐ Q、 ☐ F、 ☐ T、 ☐ M)	☒ 是 ☐ 否	12時04分	
收樣(採樣結束96小時內)	☒ 是 ☐ 否	12時05分	
樣品黏貼封條, 保存環境: ☐ 4°C以下, ☒ 4~25°C	☒ 是 ☐ 否	12時06分	
外部測漏	安裝測漏/校正用濾紙 ☒ 是 ☐ 否 接上轉接器至流率校正件 ☒ 是 ☐ 否 起始 SP: 106 > 75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 106 cmH ₂ O (差值: 0 < 5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由流率校正件通氣口處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否 安裝不透氣膜片 ☒ 是 ☐ 否	12時19分	
內部測漏	起始 SP: 102 > 75 cmH ₂ O ☒ 是 ☐ 否 終了 SP: 102 cmH ₂ O (差值: 0 < 5 cmH ₂ O) ☒ 是 ☐ 否 由不透氣膜片濾紙處緩慢洩壓 ☒ 是 ☐ 否	12時23分	
流率查證	誤差百分比: 0.7% (品質目標 < ±4%) ☒ 是 ☐ 否	12時26分	
大氣壓力感測器	感測器: 756 mmHg 工作件: 755 mmHg (差值: 1 < ±10 mmHg) ☒ 是 ☐ 否	12時28分	
環境溫度感測器	感測器: 30.0 °C 工作件: 29.0 °C (差值: 0.2 < ±2°C) ☒ 是 ☐ 否	12時28分	
濾紙溫度感測器	感測器: 31.1 °C 工作件: 30.7 °C (差值: 0.4 < ±1°C) ☒ 是 ☐ 否	12時30分	
樣品是否有效(以下事項均需符合, 方為有效樣品)	☒ 電力中斷超過1分鐘之次數未超過10次(0~9次) ☒ 採樣流率即時值且5分鐘平均值未超出15.9~17.5 L/min範圍 ☒ 濾紙溫度超過環境溫度5°C之持續時間未超過30分鐘 ☒ 採樣有效時數介於24 ± 1小時之間 ☒ 採樣流率變異係數未超過2%	12時31分	

38

專案計畫名稱: 台北市中山區華新段一小段169地號土地整合住宅大樓環境影響說明書
專案計畫編號: AE1050039; 採樣器使用後時數: 4277 (<8000)
採樣器廠牌/型號: BGI/PQ200; 採樣器序號: 1655

測站名稱: 計畫區

流率校正件型號: PSI-tethtocal

測站編號: 1; 記錄人員: 郭振芳

流率校正件序號: 835

現場 初始/終了 採樣	採樣初始日期	年/月/日	105.9.23	
	採樣初始時間	時:分	12:00	
	採樣終了日期	年/月/日	105.9.24	
	採樣終了時間	時:分	12:00	
	總採樣時間 $\Delta t(hh:mm)$		24:00	抄錄儀器數據
品質 控制	平均流率 (LPM)		16.70	抄錄儀器數據
	總採樣體積 V(m ³)		>4.02	抄錄儀器數據
	樣品性質	樣品	空白	
實驗室 收樣	濾紙編號	P3009119	P3009116	
	樣品外觀顏色	淺灰	白	
	樣品是否完整	☒ 是 ☐ 否		
	樣品保存方式 (是否4~25°C保存)	☒ 是 ☐ 否		10°C
	收樣人員:	李冠如		
分析 項目	收樣日期/時間:	105.9.25, 9:15		
	分析項目	☒ PM _{2.5}		

流率校正/查證	採樣前查證	多點校正				多點校正後查證	採樣後查證
當時環境壓力 P (mmHg)		758	758	758	758	756	
當時環境溫度 T (°C)		27.3	27.3	27.4	27.5	30.0	
採樣器設定流率 (LPM)	16.7	15.1	18.3	16.7	16.7	16.7	
流率讀值 (LPM)	來源	採樣器Q _{mp}	校正件Q _{cal}	採樣器Q _{mp}	校正件Q _{cal}	採樣器Q _{mp}	校正件Q _{cal}
	1	15.1	15.05	18.3	18.24	16.7	16.68
	2	15.1	15.04	18.3	18.24	16.7	16.68
	3	15.1	15.04	18.3	18.24	16.7	16.67
	4	15.1	15.03	18.3	18.24	16.7	16.67
流率讀值平均 (LPM)		15.1	15.03	18.3	18.24	16.7	16.67
誤差百分比		0.4%	0.3%	0.2%	0.2%	0.5%	0.7%
品質目標		±4%	±2%	±2%	±2%	±4%	±4%

$$\text{誤差百分比} = \frac{Q_{mp} - Q_{cal}}{\text{設定流率}} \times 100\%$$

採樣前採樣器正常操作流率測試 (裝上乾淨濾紙量測)	採樣器流率顯示值 (LPM)	需要流率(16.7 LPM) ± 2% (16.4~17.0 LPM)
	16.67	☒ 是 ☐ 否 合格

儀器採樣資訊 24h 變化 (抄錄儀器數據)			
項目	Max	Min	Avg
環境壓力 (mmHg)	759	756	757
環境溫度 (°C)	31.2	24.6	27.0
最大溫度差/發生時間	2.3 °C, 9月24日 10時48分32秒		<5°C
流率變異係數:	0.46%		<2%

落塵量檢測報告

計畫名稱：新北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅

宅大樓環境影響說明書

監測日期：105年09月23日~105年10月28日

委託單位：	台灣永續工程顧問股份有限公司	報告編號：	ET105AE0039
委託單位地址：	臺北市南京東路五段198號4樓之1	報告日期：	105.11.11
監測單位：	中環科技事業股份有限公司	行程代碼：	ETAB160826BL4
監測地點：	如工作內容三		


聯絡人員：蔡智淵/方文賢

實驗室主任：高利德

- 備註：
- 1.本報告共 3 頁，分離使用無效。
 - 2.本報告含附錄共 2 件。
 - 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。



監測作業照片

工作內容

一、監測日期：105年09月23日~105年10月28日

二、監測內容：落塵量

三、監測地點：計畫區

四、監測項目與方法：

監測項目	分析方法
落塵量	落塵筒收集法(CNS K9013)

中環科技事業股份有限公司

發行日期：103.07.01
表格編號：7AB06.0

落塵量監測結果表

計畫編號：AE1050039

計畫名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書

項目	測站	測站1 計畫區
採樣日期		105.09.23 ~ 105.10.28
採樣天數(日)		35
落塵筒直徑(cm)		30
硫酸銅溶液加入體積(mL)		15
硫酸銅重(g)		0.0267
落塵量分析 (g)	坩鍋	
	末重	162.7317
	初重	162.7211
	淨重	0.0106
		0.0104
落塵量 (g/m ² /月)		3.71

審查人員：黃仁祖，日期：105 年 11 月




表1、空氣品質落塵量採樣紀錄表

專案名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書。

專案編號：AE1050039。

測站名稱：計畫區，樣品編號：AE1050039-1。

(一)架設作業紀錄：

- 1、作業人員：郭振茂。
- 2、架設日期時間：105年9月23日，16時15分。
- 3、測站位置示意圖：(描繪標明相關之道路與明顯標的物)

(1)測站現場周圍狀況： a. 採樣口高度：(3.0)公尺 b. 採樣口與牆壁或障礙之水平距離：(7.2)公尺 c. 採樣口周圍開放角度：(360)度		測站簡述： 測點位於台北市文山區木柵路一段221號計畫區內警衛室上方
(2)測站座標： 東經(E) (121°33'21.4") 北緯(N) (24°59'20.3")		

4、操作紀錄：

- (1)蒸餾水注入體積(1~2 L)：1.5 (L)。
- (2)硫酸銅(0.02N)注入體積(10~20 mL)：15 (mL)。
- (3)落塵筒內之液面高度：4 (cm)。

(二)收樣作業紀錄：

- 1、作業人員：郭東政。
- 2、收樣日期：105年10月28日，15時20分。回收採樣總體積：16 (L)。
- 3、採樣期間：自105年10月24日起至105年10月28日止，共計45天。

中環公司審查人員：

(Signature)

日期：105年11月



表2、空氣品質落塵量樣品監控紀錄表

專案名稱：台北市文山區華興段一小段169地號1筆土地集合住宅大樓環境影響說明書。

專案編號：AE1050039。
採樣人員：郭振芳 謝東峻

序 號	樣品編號	採 樣 期 間	樣品監控記錄	
			a	樣品量
1	AE1050039-1	105年9月23日~105年10月28日	1 X	1

【樣品寄儲代號之分析項目說明】：a：落塵量。

1、送樣人員：謝東峻。
離開現場時間：105年10月28日，15時30分。

2、接樣人員：謝東峻。
抵達公司時間：105年10月29日，20時50分。

【備註：若抵達公司因時間過晚，而收樣人員已下班時，則送樣人員需先將樣品置入樣品冷藏室，隔日上班時(AM8:30-9:00)再由收樣人員負責樣品清點收樣作業】

3、收樣人員：朱培培。
樣品接收時間：105年10月29日，時間：21時00分。



中環公司審查人員：[Signature]，日期：105年11月



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證



中環科技事業股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自102年05月11日至
107年05月10日止



許可證內容詳見副頁

署長 沈世宏

中華民國102年5月17日



監測地點：計畫區
105.09.23~105.10.28

監測作業照片



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第020號

第1頁共6頁

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

檢驗室地址：高雄市中區前鎮區新街路286之8號8樓-1

檢驗室主管：潘樹德

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 1、砷：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 2、鉛：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 3、銅：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 4、鎘：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 5、鋅：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 6、鎳：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 7、錳：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA M104)
- 8、鉍：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法 (NIEA S321) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111)
- 9、銅：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法 (NIEA S321) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111)
- 10、鉻：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法 (NIEA S321) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111)
- 11、鋅：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法 (NIEA S321) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111)
- 12、鎘：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法 (NIEA S321) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111)

(續接土壤檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第020號

第2頁共6頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 13、鎘：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法 (NIEA S321) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111)
- 14、土壤氣體監測井中油氣：地下儲槽系統土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (NIEA M203)
- 15、汞：土壤中重金屬檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA M317)
- 16、汞：土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 (NIEA S301) / 土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA M317)
- 17、汞：固體與液體樣品中總汞檢測方法-熱分解汞原子吸收光譜法 (NIEA M318)
- 18、二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)
- 19、二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)
- 20、二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)
- 21、可氣丹- α -可氣丹：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)
- 22、可氣丹- γ -可氣丹：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)
- 23、地特靈：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)
- 24、安特靈：索氏萃取法 (NIEA M165) / 砂酸鎂淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法-氣相層析法 (NIEA M618)

(續接土壤檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第020號

第3頁共6頁



許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 25、安殺普- α -安殺普：索氏萃取法 (NIEA M165) / 矽鍍錫淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (NIEA M618)
- 26、安殺普- β -安殺普：索氏萃取法 (NIEA M165) / 矽鍍錫淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (NIEA M618)
- 27、阿特靈：索氏萃取法 (NIEA M165) / 矽鍍錫淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (NIEA M618)
- 28、毒殺芬：索氏萃取法 (NIEA M165) / 矽鍍錫淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (NIEA M618)
- 29、飛佈達：索氏萃取法 (NIEA M165) / 矽鍍錫淨化法 (NIEA M182) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (NIEA M618)
- 30、多氯聯苯：索氏萃取法 (NIEA M165) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (NIEA M619)
- 31、1,2-二氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 32、1,2-二氯丙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 33、1,2-二氯苯：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 34、1,3-二氯苯：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- (續接土壤檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第020號

第4頁共6頁



許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 35、乙苯：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 36、二甲苯：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 37、三氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 38、反-1,2-二氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 39、四氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 40、四氯化碳：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 41、甲苯：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 42、苯：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 43、密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 44、氯仿：土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕提法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- (續接土壤檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁



環署環檢字第020號

第5頁共6頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 45、順-1,2-二氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (NIEA M155) / 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA M711)
- 46、2,4,5-三氯酚：超音波萃取法 (NIEA M167) / 半揮發性有機物檢測方法—毛細管柱氣相層析質譜儀法 (NIEA M731)
- 47、2,4,6-三氯酚：超音波萃取法 (NIEA M167) / 半揮發性有機物檢測方法—毛細管柱氣相層析質譜儀法 (NIEA M731)
- 48、3,3'-二氯聯苯：超音波萃取法 (NIEA M167) / 半揮發性有機物檢測方法—毛細管柱氣相層析質譜儀法 (NIEA M731)
- 49、五氯酚：超音波萃取法 (NIEA M167) / 半揮發性有機物檢測方法—毛細管柱氣相層析質譜儀法 (NIEA M731)
- 50、六氯苯：超音波萃取法 (NIEA M167) / 半揮發性有機物檢測方法—毛細管柱氣相層析質譜儀法 (NIEA M731)
- 51、戴奧辛：戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標識稀釋氣相層析/高解析質譜法 (NIEA M801)
- 52、土壤中有機污染物採樣：土壤採樣方法 (NIEA S102)
- 53、土壤中重金屬污染採樣：土壤採樣方法 (NIEA S102)
- 54、砷：土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (NIEA S310)

(續接土壤檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見本頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁



環署環檢字第020號

第6頁共6頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 55、總石油碳氫化合物：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (NIEA M155) / 超音波萃取法 (NIEA M167) / 土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測器法 (NIEA S703)

(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據許可事項依據本署102年4月30日環署檢字第1020035200號函、104年11月16日環署檢字第1040094151號函、105年6月6日環署檢字第1050044657號函及105年7月13日環署檢字第1050055193號函辦理

