

臺北市停車管理工程處
景華公園地下停車場修繕數量計算表

瀝青混凝土地坪合計： 730 m²
環氧樹脂地坪合計： 100 m²
油漆合計： 360 m²

位置	樓層	說明	數量計算	小計(m ²)	合計(m ²)	備註
環氧樹脂地坪	B1F	51號車格位前	1.3*1.3	1.69	100.00	含局部底層中層損壞裂縫,清除修復,剝漆廢棄物運棄及防護等
		52號車格位前	1.7*0.3	0.51		
		50號車格位旁	1*0.45	0.45		
		26號車格位(含周邊)	0.4*0.3+0.3*0.3+0.2*0.2	0.25		
		27號車格位(含周邊)	2.2*0.2	0.44		
		28號車格位(含周邊)	2.3*5.6	12.88		
		45號車格位(含周邊)	2.6*1	2.6		
		46號車格位(含周邊)	2.6*1	2.6		
		37號車格位(含周邊)	2.5*1.4	3.5		
		201號車格位(含周邊)	2.3*5.6	12.88		
		207號車格位(含周邊)	2.8*2.4	6.72		
		71號車格位前	6.1*5.6	34.16		
		78號車格位前	4.1*5.2	21.32		
瀝青混凝土坪	1F~B1F	1F~B1F斜坡車道(景興路出入口)	37*10	370	730.00	細料約3公分,依現況與界面順平
		1F~B1F斜坡車道(景華街出入口)	36*10	360		
油漆	樓梯間	1號樓梯間局部牆面及天花板污損	4*7.5+30	60	360.00	含剝漆清除,止漏壁癌處理等
		2號樓梯間局部牆面及天花板污損	4*7.5+30	60		
		3號樓梯間局部牆面及天花板污損	4*7.5+30	60		
		4號樓梯間局部牆面及天花板污損	4*7.5+30	60		
	1F~B2F	1F~B2F全場局部牆面及天花板污損		120		