

## 市民大道建復段監視器設備明細

序號	監視範圍	機型	機號	攝影功能	錄影功能	備註
	1樓					
1	1F出口處	槍	1F-01	正常	正常	
2	1F中間車道	槍	1F-02	正常	正常	
3	1F入口處(沙包旁)	槍	1F-03	正常	正常	
4	1F入口左側	球	1F-04	正常	正常	
5	1F入口右側	球	1F-05	正常	正常	
	B1					
6	B1辦公室外(洗手台旁)	槍	B1-01	正常	正常	
7	B1辦公室前	槍	B1-02	正常	正常	
8	A區-1009車位前	球	B1-03	正常	正常	
9	A區-1025車位前	球	B1-04	正常	正常	
10	A區-1036車位前	球	B1-05	正常	正常	
11	1號樓梯APS	槍	B1-06	正常	正常	
12	A區-1049車位前	球	B1-07	正常	正常	
13	A區走道	槍	B1-08	正常	正常	
14	B區-1064車位前	球	B1-09	正常	正常	
15	B區-1071車位前	球	B1-10	正常	正常	
16	B區-1087車位前	球	B1-11	正常	正常	
17	2號樓梯APS	槍	B1-12	正常	正常	
18	B區走道	槍	B1-13	正常	正常	
19	B區-1099車位前	球	B1-14	正常	正常	
20	B區-1174車位前	球	B1-15	正常	正常	
21	3號樓梯APS	槍	B1-16	正常	正常	
22	D區-1063車位前	球	B1-17	正常	正常	
23	4號樓梯APS	槍	B1-18	正常	正常	
24	D區-1040車位前	球	B1-19	正常	正常	
25	C區-1131車位前	球	B1-20	正常	正常	
26	C區-1121車位前	球	B1-21	正常	正常	
27	廁所前	槍	B1-22	正常	正常	
28	C區-1105車位前	球	B1-23	正常	正常	
29	機車停車區通道	槍	B1-24	正常	正常	
30	辦公室內	半球	B1-25	正常	正常	

主機NVR1台：槍型13台      球型16台 半球型1台      合計30台

## 市民大道復敦段監視器設備明細

序號	監視範圍	機型	機號	攝影功能	錄影功能	備註
	一樓					
1	入口處雙邊	球	1F-01	正常	正常	
2	出口左	槍	1F-02	正常	正常	
3	出口右	槍	1F-03	正常	正常	
4	出口處雙邊	球	1F-04	正常	正常	
5	入口左	槍	1F-05	正常	正常	
6	入口右	槍	1F-06	正常	正常	
	B1					
7	2號樓梯APS	槍	B1-01	正常	正常	
8	1號梯旁出口迴轉	球	B1-02	正常	正常	
9	出口上坡	槍	B1-03	正常	正常	
10	B1-63號車位前	球	B1-04	正常	正常	
11	B1-A樓梯間	槍	B1-05	正常	正常	
12	1號樓梯APS	槍	B1-06	正常	正常	
13	B1廁所前	球	B1-07	正常	正常	
14	B1-54號車位前	槍	B1-08	正常	正常	
15	發電機	球	B1-09	正常	正常	
16	B1-B樓梯間	槍	B1-10	正常	正常	
17	46號旁排風機前	球	B1-11	正常	正常	
18	B1-C樓梯間	槍	B1-12	正常	正常	
19	B1-28號車位前	球	B1-13	正常	正常	
20	B1-12號車位前	球	B1-14	正常	正常	
21	1號前入口下坡	槍	B1-15	正常	正常	
22	135號旁送風機前	槍	B1-16	正常	正常	
23	B1-128號車位前	球	B1-17	正常	正常	
24	B1-114號車位前	球	B1-18	正常	正常	
25	4號樓梯APS	槍	B1-19	正常	正常	
26	B1-100號車位前	球	B1-20	正常	正常	
27	86號旁台電室前	球	B1-21	正常	正常	
28	3號樓梯APS	槍	B1-22	正常	正常	
29	B1-79號車位前	球	B1-23	正常	正常	
30	管理室內	半球型	B1-24	正常	正常	
31	B1-72號車位前	球	B1-25	正常	正常	
32	B1-66號車位前	球	B1-26	正常	正常	
	B2					
33	B2-137號車位前	槍	B2-01	正常	正常	
34	B2-149號車位前	球	B2-02	正常	正常	
35	B2-160號車位前	球	B2-03	正常	正常	
36	B2-C樓梯間	槍	B2-04	正常	正常	
37	B2-160號車位前	球	B2-05	正常	正常	
38	B樓梯間(160號旁	槍	B2-06	正常	正常	
39	B2-189號排風機前	球	B2-07	正常	正常	
40	B2廁所前	槍	B2-08	正常	正常	
41	B2-193號車位前	球	B2-09	正常	正常	
42	B2-A樓梯間	槍	B2-10	正常	正常	
43	B2-202號車位前	球	B2-11	正常	正常	
44	B2-212號車位前	球	B2-12	正常	正常	

主機NVR2台：槍型20台    球型23台    半球型1台    合計44台

# 市民大道敦延段監視器設備明細

序號	監視範圍	機型	機號	攝影功能	錄影功能	備註
	一樓					
1	出口處雙邊	球	1F-01	正常	正常	
2	入口右	槍	1F-02	正常	正常	
3	入口左	槍	1F-03	正常	正常	
4	入口處雙邊	球	1F-04	正常	正常	
5	出口左	槍	1F-05	正常	正常	
6	出口處雙邊	槍	1F-06	正常	正常	
	B1					
7	入口轉彎車道	槍	B1-01	正常	正常	
8	入口往1號車位	槍	B1-02	正常	正常	
9	廁所	槍	B1-03	正常	正常	
10	B1-7號車位前	球	B1-04	正常	正常	
11	1號梯APS旁	槍	B1-05	正常	正常	
12	B1第1樓梯間	槍	B1-06	正常	正常	
13	B1-23號車位前	球	B1-07	正常	正常	
14	2號梯APS旁	槍	B1-08	正常	正常	
15	第2樓梯間	槍	B1-09	正常	正常	
16	B1-40號車位前	球	B1-10	正常	正常	
17	B1車道出口坡道	槍	B1-11	正常	正常	
18	出口坡道轉彎處	槍	B1-12	正常	正常	
19	B2往B1轉彎處	槍	B1-13	正常	正常	
20	B1車道出口轉彎	槍	B1-14	正常	正常	
21	B1-44號車位前	球	B1-15	正常	正常	
22	B1-64號車位前	球	B1-16	正常	正常	
23	B1-84號車位前	球	B1-17	正常	正常	
24	92往B2轉彎處	球	B1-18	正常	正常	
25	管理室	半球型	B1-19	正常	正常	
	B2					
26	B1車道往B2坡道	槍	B2-01	正常	正常	
27	B2車道出口轉彎	槍	B2-02	正常	正常	
28	廁所	槍	B2-03	正常	正常	
29	B2-101號車位前	球	B2-04	正常	正常	
30	B2第1樓梯間	槍	B2-05	正常	正常	
31	B2-121號車位前	球	B2-06	正常	正常	
32	B2第2樓梯間	槍	B2-07	正常	正常	
33	B2-137號車位前	球	B2-08	正常	正常	
34	143號車位轉彎處	槍	B2-09	正常	正常	
35	B2往B1出口坡道	槍	B2-10	正常	正常	
36	東消防室148後方	球	B2-11	正常	正常	
37	B2-163號車位前	球	B2-12	正常	正常	
38	B2-189號車位前	球	B2-13	正常	正常	
39	西消防室207號旁	球	B2-14	正常	正常	

主機NVR1台：槍型22台      球型16台    半球型1台      合計39台

## 市民大道延吉段監視器設備明細

序號	監視範圍	機型	機號	攝影功能	錄影功能	備註
	一樓					
1	1F-出口處	槍	1F-01	正常	正常	
2	1F-出入口	球	1F-02	正常	正常	
3	1F-入口處	槍	1F-03	正常	正常	
	B1					
4	出入口坡道	槍	B1-01	正常	正常	
5	B1車道2號車位前	球	B1-02	正常	正常	
6	廁所	槍	B1-03	正常	正常	
7	B1-9號車位前	球	B1-04	正常	正常	
8	B1-2號梯APS	槍	B1-05	正常	正常	
9	2號樓梯間	槍	B1-06	正常	正常	
10	B1-23號車位前	球	B1-07	正常	正常	
11	B1-31號車位前	球	B1-08	正常	正常	
12	B1-47號車位前	球	B1-09	正常	正常	
13	B1-64號車位前	球	B1-10	正常	正常	
14	B1-1號梯APS	槍	B1-11	正常	正常	
15	1號樓梯間B1	槍	B1-12	正常	正常	
16	1號樓梯中間	槍	B1-13	正常	正常	
17	出口轉彎處	球	B1-14	正常	正常	
18	管理室	半球型	B1-15	正常	正常	

主機NVR1台： 槍型9台      球型8台    半球型1台    合計18台